



**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

**EKSANTRİK PRES MİLİNDE GERİLME  
ANALİZLERİ ÖMÜR VE GÜVENİRLİK  
DEĞERLENDİRMELERİ**

03524106 Haydar ERDEM

KONSTRÜKSİYON ANABİLİM DALINDA HAZIRLANAN

**YÜKSEK LİSANS BİTİRME TEZİ**

**Tez Danışmanı:** Prof. Necati TAHRALI

İSTANBUL, 2007

## İÇİNDEKİLER

	Sayfa
SİMGE LİSTESİ (Alfabetik).....	iv
ŞEKİL LİSTESİ .....	v
ÇİZELGE LİSTESİ .....	vii
ÖZET .....	ix
ABSTRACT .....	x
1      GİRİŞ .....	1
1.1    Pres Makineleri Hakkında Genel Bilgiler .....	6
1.2    Eksantrik Mil .....	7
1.3    Pres Kuvveti .....	8
1.3.1    Volan .....	8
1.3.2    Kesme Açısı.....	9
1.3.3    Ft ve Fb Kuvvetleri Arasındaki Bağıntı: .....	11
2      EKSANTRİK MİL GERİLME ANALİZLERİ.....	13
2.1    Kesme Kuvveti : .....	14
2.2    Delinen Sacların Pratik Hesap Değerlendirmeleri.....	16
2.3    Kesme Mukavemeti .....	16
2.4    Fry kuvvetinin oluşturduğu yatak kuvvetleri ve eğilme momentleri: .....	20
2.4.1    Eğilme momentleri : .....	23
2.4.2    Frx kuvvetinin oluşturduğu yatak kuvvetleri ve eğilme momentleri: .....	25
2.4.3    Eğilme Momentleri : .....	27
2.5    Bileşke Moment Değerleri.....	29
2.6    Mil ile İlgili Bilgiler .....	32
3      BİLEŞKE GERİLMELER .....	33
3.1    Yüzey Faktörleri .....	34
3.2    Boyut Faktörü .....	35
3.3    Çentik Faktörü .....	35
3.4    Eğilme ve Burulma Direnç Momentleri .....	41
3.5    Makine Elemanın Mukavemet Sınırı.....	42
3.6    Milde Oluşan $\sigma_g$ değerleri .....	44
3.7    Milde Oluşan $\sigma_e$ değerleri.....	50
3.8    SolidWorks Programı ile $\sigma_B$ değerleri .....	54

<b>4</b>	<b>ÖMÜR HESABI.....</b>	<b>57</b>
4.1	Genel Bilgiler .....	62
4.2	Palmgren-Miner Denklemi.....	63
4.3	Süreli Mukavemet Bölgesinde Ömür Değerinin Analitik Hesabı.....	64
4.3.1	Eğilme hali.....	64
4.3.2	Eşdeğer Ömrün Log-Log Koordinatlarda Hesabı .....	73
4.3.3	Non-Lineer Kümülatif Hasar Teorileri.....	75
4.3.4	Corten-Dolan Kümülatif Hasar Teorisi .....	77
4.3.5	Marin Kümülatif Hasar Teorisi .....	80
4.3.6	Non-Lineer Hasar Teorilerine Göre Yapılan Hesaplar.....	84
4.4	Normal Dağılım Fonksiyonu .....	86
<b>5</b>	<b>GÜVENİRLİK DEĞERLENDİRMELERİ.....</b>	<b>91</b>
<b>6</b>	<b>VOLAN HESAPLARI .....</b>	<b>94</b>
6.1	Volan ve Motor Gücü .....	97
<b>7</b>	<b>SONUÇLAR.....</b>	<b>100</b>
<b>KAYNAKLAR .....</b>		<b>103</b>
<b>EKLER .....</b>		<b>104</b>
<b>ÖZGEÇMİŞ .....</b>		<b>105</b>

## SİMGELİSTESİ (Alfabetic)

$a$	Uzunluk, Eğilme Momentinin Eksiden Artı Değere Geçerken Aldığı “0” Değerinin Mesafesi [mm]
$C$	Çevrim Yüzdesi [Boyutsuz]
$d$	Çap, Delik Çapı [mm]
$F$	Hasar (Failure) [Boyutsuz]
$F_I, F_2, F_3$	Yatak Tepki Kuvvetleri [N]
$F_b$	Biyel Kolu Üzerindeki Kuvvet [N]
$F_k$	Kesme Kuvveti [N]
$F_r$	Krank Kolu Üzerindeki Kuvvet [N]
$F_{ry}, F_{rx}$	Fr Kuvvetinin Bileşenleri [N]
$F_t$	Teğetsel Kuvvet [N]
$F_x$	Yanal Kuvvet [N]
$h$	Çevrim Süresi [saat]
$K_b$	Boyut Faktörü [Boyutsuz]
$K_c$	Çentik Faktörü [Boyutsuz]
$K_t$	Teorik Gerilme Yığılması faktörü [Boyutsuz]
$K_y$	Yüzey Faktörü [Boyutsuz]
$l$	Biyel Kolu Uzunluğu [mm]
$M_B$	Bileşke Moment [Nmm]
$M_e$	Egilme Momenti [Nmm]
$n$	Ömür, Çevrim Sayısı [ Çevrim ]
$N$	Ömür, Çevrim Sayısı [ Çevrim ]
$N_{es}$	Eşdeğer Ömür Değeri [ Çevrim ]
$N_{les}$	Eşdeğer Logaritmik Ömür [ Çevrim ]
$q$	Çentik Hassasiyet Faktörü [Boyutsuz]
$R$	Güvenirlik, Reliability [%]
$r$	Yarıçap [mm]
$s$	Sac Kalınlığı [mm]
$S_x$	Standart Sapma [Boyutsuz]
$W_b$	Burulma Direnç Momenti [ $\text{mm}^3$ ]
$W_e$	Egilme Direnç Momenti [ $\text{mm}^3$ ]
$z$	Zımba Sayısı [adet]
$\sigma_{ak}$	Akma Mukavemeti [ $\text{N/mm}^2$ ]
$\sigma_D$	Malzemenin Mukavemet Sınırı [ $\text{N/mm}^2$ ]
$\sigma_D^*$	Makine Elemanın Mukavemet Sınırı [ $\text{N/mm}^2$ ]
$\sigma_e$	Dinamik Eğilme Gerilmesi [ $\text{N/mm}^2$ ]
$\sigma_g$	Gerilme Genliği [ $\text{N/mm}^2$ ]
$\sigma_k$	Kopma Mukavemeti [ $\text{N/mm}^2$ ]
$\tau_b$	Statik Burulma Gerilmesi [ $\text{N/mm}^2$ ]
$\tau_k$	Kesme Mukavemeti [ $\text{N/mm}^2$ ]

## ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1.1 Eksantrik mil .....	7
Şekil 1.2 Eksantrik mili oluşturan elemanlar.....	8
Şekil 1.3 Volan .....	9
Şekil 1.4 Kesme Açısı .....	10
Şekil 1.5 Kesme İşlemi Bitim.....	10
Şekil 1.6 $F_t$ ve $F_b$ kuvvetleri arasındaki bağıntı.....	11
Şekil 1.7 $F_b$ kuvvetinin bileşenleri.....	12
Şekil 2.1 Yatak Kuvvetleri Hesapları İçin Yardımcı Kaynak .....	13
Şekil 2.2 Eksantrik mil statik durum .....	14
Şekil 2.3 $F_t$ ve $F_r$ kuvvetleri arasındaki bağıntı .....	15
Şekil 2.4 $F_r$ kuvvetinin bileşenleri .....	16
Şekil 2.1 Yatak Kuvvetleri Hesapları İçin Yardımcı Kaynak .....	19
Şekil 2.2 Eksantrik mil statik durum .....	20
Şekil 2.5 $F_{ry}$ ve yatak kuvvetleri ile eğilme momentleri .....	22
Şekil 2.6 $F_{rx}$ kuvvetinden doğan yatak kuvvetleri ve eğilme momentleri .....	26
Şekil 2.7 $F_{rx}$ ve $F_{ry}$ kuvvetlerinin oluşturduğu toplam moment değerleri .....	32
Şekil 3.1 Eksantrik milde bölgeler .....	35
Şekil 3.2 Kademeli mil .....	41
Şekil 3.1 Eksantrik milde bölgeler .....	46
Şekil 2.7 $F_{rx}$ ve $F_{ry}$ kuvvetlerinin oluşturduğu toplam moment değerleri .....	46
Şekil 3.4 Mil üzerindeki bölgelerin ‘A’ noktasına olan mesafeleri.....	47
Şekil 4.1 Wöhler diyagramı.....	62
Şekil 4.2 Eğilme zorlanmasında Wöhler diyagramı.....	65
Şekil 4.3 St 60 için Wöhler diyagramı .....	71
Şekil 4.4 Yorulma dayanımı-Çevrim ilişkisi .....	76
Şekil 4.5 Yorulma hasarı ve çevrim oranı arasındaki ilişki.....	76
Şekil 4.6 Corten-Dolan kümülatif hasar teorisinin fikirlerini ilerletebilmek için kullanılan basit bir-iki seviyeli çevrimli gerilme spektrumu.....	78
Şekil 4.7 Corten-Dolan teorisine göre iki değişik gerilme seviyesinin hasar-çevrim diyagramı .....	79
Şekil 4.8 Hasar-Çevrim oranı ilişkisi .....	81
Şekil 4.9 Hasar eğrilerinin mukayesesı .....	81
Şekil 4.10 Dağılım fonksiyonu.....	86
Şekil 4.11 Birikimli dağılım fonksiyonu .....	87
Şekil 4.12 $Z_\alpha$ ’nın sınırlandırılması.....	87
Şekil 4.13 Dağılım fonksiyonu (Logaritmik) .....	89
Şekil 6.1 Eksantrik preste iş yapma zamanı ( $\alpha$ ) .....	95

Şekil 6.2 Volanın enerji harcama ve kazanma zaman grafiği .....	98
Şekil 6.3 Eksantriklik açısına göre pres kuvveti.....	99

## ÇİZELGE LİSTESİ

Çizelge 2.1. 1-31 Ekim delinen saclar için hesap değerleri.....	17
Çizelge 2.2 1-31 Ekim delinen sacların oluşturduğu kuvvetlerin sayısal değerleri .....	18
Çizelge 2.3 $F_{ry}$ kuvvetinin yataklarda oluşturduğu eğilme momentleri .....	23
Çizelge 2.4 $F_{rx}$ kuvvetinin yataklarda oluşturduğu eğilme momentleri .....	27
Çizelge 2.4 $F_{rx}$ kuvvetinin yataklarda oluşturduğu eğilme momentleri .....	29
Çizelge 2.5 $F_{rx}$ ve $F_{ry}$ kuvvetlerinin oluşturduğu toplam eğilme momentleri .....	31
Çizelge 2.6 Bazı genel yapı ve ıslah çelikleri için kopma ve sürekli mukavemet değerleri ....	32
Çizelge 3.1 Genel imalat çeliği yüzey faktörleri .....	34
Çizelge 3.2 Boyut faktörü.....	35
Çizelge 3.3 Çelik ve alüminyum alaşımları için "q" çentik hassasiyeti katsayısı .....	36
Çizelge 3.4 Kama kanallı millerde eğilme ve burulma durumu için $K_t$ teorik gerilme yiğilması faktörü.....	36
Çizelge 3.5 Faturalı millerde $K_t$ teorik gerilme yiğilması faktörü .....	36
Çizelge 3.6 Eksantrik milin Boyut, Yüzey, Çentik faktörleri .....	40
Çizelge 3.7 Kademeli milin eğilme ve burulma direnç momentleri.....	42
Çizelge 3.8 Mil üzerindeki her bölge için $\sigma_D^*$ değerleri .....	44
Çizelge 3.9 Milin her bölgesindeki moment değerleri .....	48
Çizelge 3.10 Milde oluşan $\sigma_G$ değerleri.....	49
Çizelge 3.11 Milde oluşan $\sigma_e$ değerleri .....	51
Çizelge 3.12 $\tau_b$ değerleri.....	52
Çizelge 3.13 Bileşke moment değerleri.....	54
Çizelge 3.14 SolidWorks Bileşke moment değerleri.....	54
Çizelge 4.1 Bileşke moment değerlerinin toplu halde gösterimi.....	58
Çizelge 4.2 Yorulmada yük tekrarı.....	63
Çizelge 4.3 Ömür hesabı – Wöhler diyagramında kullanılacak değerler.....	64
Çizelge 4.4 Şimdiye kadar işlenmiş sacların eğilme bileşke moment değerleri ve bu değerlerin ne kadar süre ile mil üzerinde etkili olduğu .....	67
Çizelge 4.5 Bileşke moment değerleri ve tarihler .....	69
Çizelge 4.6 Bileşke momentlerin yüzde olarak etkime değerleri .....	70
Çizelge 4.7 Her bir $\sigma_B$ değeri için ömür değerleri .....	72
Çizelge 4.8 Log-Log koordinatlarda ömür değerleri.....	74
Çizelge 4.9 Log-Log koordinatlarda Logaritmik ömür değerleri.....	75
Çizelge 4.10 Eşdeğer ömür değerleri .....	85
Çizelge 4.11 Normal dağılım fonksiyonu.....	89
Çizelge 5.1 $\sigma_{eş}$ ve $N_{eş}$ değerleri için güvenirlilik değerleri .....	92
Çizelge 5.1 $\sigma_{eş}$ ve $N_{eş}$ değerleri için güvenirlilik değerleri(devam) .....	93

Çizelge 6.1 Çeşitli makinelerde düzgünşüzlük katsayısı ( $\delta$ ) ..... 95

## **ÖZET**

Bu çalışmada sanayide sıkılıkla kullanılan Eksantrik Pres makinelerinin mil üzerine gelen kuvvetleri çeşitli çalışma şartlarına göre incelenmiş, analiz edilmiş ve mile etkiyen عمر hesaplamaları yapılmıştır. Bilindiği gibi pres makineleri farklı kalınlıkta, farklı delik çapında ve farklı tür plaka saclarında değişik zorlanmalara maruz kalacaktır. Her kalınlıkta kesme durumunda eksantrik mil üzerinde birikimli ( kümülatif ) hasar meydana gelmektedir. Bu gerilmeler ve etki süreleri göz önüne alınarak istatistik normal dağılımına göre mil ömrü tayin edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra istatistik bilgiler ışığında eşdeğer gerilmeler hesap edilmiş ve bu değerlerin hangi güvenirlilik derecesinde olduğu Normal Dağılım fonksiyonu ile hesaplanmıştır. Bu çalışma aracılığıyla St 60 Genel İmalat Çeliğinden imal edilmiş bir eksantrik pres mili'nin Palmgren-Miner, Corten-Dolan ve Marin yöntemleri ile عمر değeri tayin edilebilmektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Eksantrik mil, Ömür, Güvenirlilik

## **ABSTRACT**

In this study, the forces that comes upon the shaft of excentric pressure machines that frequently used in industry were examined, analysed and calculated how effect the lifetime of excentric shaft according to various working conditions. As known, pressure machines are exposed to challenge at different thickness, hole diameters and different type of sheet metals. Cumulative damage will be occurred on excentric shaft at every cutting position. By taking consideration of tensions and effect periods, shaft lifetime was tried to calculate according to statistical normal dispersion. After, equivalence tensions were calculated in respect of statistic knowledge and this values were calculated which level of reliability by using normal dispersion function. With this study, lifetime of a shaft which is produced as St 60, common production steel can be found with Palmgren-Miner, Corten-Dolan and Marin methods.

**Key Words :** Excentric shaft, Lifetime, Reliability

## 1 GİRİŞ

Seri üretimde pres işlerinin çok önemli bir yer tuttuğu ve en ekonomik imal yöntemlerinin başında geldiği bilinmektedir. Pres işleri, “Çok sayıda üretimi kısa sürede gerçekleştirmeye” gibi günümüz sanayisinin ana uğraşı konusuna bir çözüm getirmektedir. Makine üzerinde meydana gelen kuvvetlerin krank-biyel mekanizmasında meydana getireceği yorulma etkilerini incelemek bu tezin ana konusudur. Kaynaklar kısmındaki kitaplardan sayın hocam Necati TAHRALI ve Ferhat DİKMEN’ in Konstrüksiyonda Güvenirlik ve Ömür Hesapları tez için ana kaynak olmuştur. Ayrıca sayın Gökhan Erkin SAATÇİ’ nin yüksek lisans tezi non-lineer kümülatif hasar teorileri için ana kaynak olmuştur. Sayın Atilla BOZACI’nın Makine Elemanlarının Projelendirilmesi ve Mustafa AKKURT’un Makine Elemanları Cilt 1-2 kitapları yardımıyla yüzey, çentik, boyut faktörleri gibi değerler için ana kaynak olmuştur. Makine Mühendisleri odası tarafından yayınlanan sayın A.Turan GÜNEŞ’ in Pres İşleri Tekniği cilt 1-2-3 kitapları da kaynak olarak kullanılmış, çoğunlukla fikir vermesi için incelenmiş, bazı değerler ( plaka sacların kopma mukavemeti vb.) buradan alınmıştır. Diğer kitaplar ise fikir vermesi için incelenmiş ve yararlanılmıştır.

Sac presciliğini kesme, şekil verme ve birleştirme gibi üç büyük grupta toplayabiliriz. Hesaplara esas olan pres makinesi aşağıdaki resimlerde gösterilmektedir. Görüleceği üzere pres makinesi plaka sacların delinmesi için tasarlanmış, çok zımbalı kalıpla çalışmaktadır.

Makinede kullanılan kalıpları kısaca tanıtmak gerekirse; Kalıplar işin cinsine göre, genel boyutları aynı kalmak koşulu ile (en, boy, uzunluk) farklı zımba sayılarında olurlar. Bilindiği gibi Alüminyum esaslı plaka saclarda kullanılacak delme kalıbindaki zımba sayıları Paslanmaz Çelik esaslı bir sac plakasından daha fazla zımbaya sahip olur. Tabii olarak sacın kalınlığı da zımba sayısına etki edecektir.

Plaka sacların kopma mukavemet değerleri kaynaklarda verilen Internet bağlantılarından ve kitaplardan elde edilmiş, hesaplar buna göre yapılmıştır. Bu kaynaklardan görüleceği üzere sacların kopma değerleri farklı olmaktadır. Türkiye şartlarında piyasada bulunan sacların kalitesi nedir diye eklersek şu sonuca ulaşırız: Piyasada bulunan saclar çeşitli ülkelerden getirilmektedir. Dolayısı ile bu ülkelerden gelen sacların hangi kalite sisteme göre üretim yaptıklarından emin olamayacağımız için DKP saclar için orta yol olarak kopma mukavemet değeri  $\sigma_k=37 \text{ kg/mm}^2$  kabul edilmiştir.

Yapılan kuvvet analizleri için makine üzerinden ölçüler çıkarılmış ve mekanik-statik denklemleri ile kesme kuvveti hesaplanmıştır. Kesme kuvvetine bağlı olarak değişen biyel kolu kuvvetleri, eğilme momentleri her çalışma durumu için hesap edilmiş ve bu bilgiler ışığında bileşke gerilmeler hesaplanmıştır. Sonraki adımda ise ömür hesapları ve bu değerlere

bağlı olarak güvenirlik değerlendirmeleri yapılmıştır. Mil için ömür hesapları yapılrken elde edilen kaynaklardan Palmgren-Miner, Corten-Dolan, Marin kümülatif hasar teorileri kullanılmıştır. Yapılan hesaplar bilgisayar yardımı ile SolidWorks programında da kontrol edilmiş uygun değerler seçilmeye çalışılarak klasik yöntemle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi kütüphanesinde yapılan katalog taramaları ile ömür hesapları için çeşitli çalışmalar bulunmuş ve bunların bazıları kaynak olarak alınmıştır. Fakat pres makineleri ile ilgili çalışmaların içeriğinin genelde şu başlıklar altında ele alındığı görülmüştür: - Pres Makinelerinin Tanımı - Çeşitleri – Pres Gövdelerinin Çeşitleri – Çalışma şartlarında gövdede meydana gelen zorlanmalar ve şekil değiştirmeler vs.

Göründüğü gibi bu makinelerde kullanılan eksantrik millerin zorlanmaları, gerilme analizi, ömür hesapları ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bu tez ile bu konudaki açığı kapamak için azda olsa bir katkı sağlanmıştır.

#### Kullanılan kaynaklar



Resim 1. Pres makinesi




Resim 2. Pres makinesinde volanın görünümü



Resim 3. Çok zımbalı bir kalıp ve sıyrıcı pabuç




Resim 4. Eksantrik milin krank koluna bağlı son kısmı



Resim 5. Volanı tahrif eden V kayış-kasnaklı motor



Resim 6. Eksantrik milin volana bağlı olduğu kısım



Resim 7. Dışı kalıp, bağılandığı kalıp altı



Resim 8.     Dişî kalibin yakın görünümü



Resim 9.     Delinmekte olan paslanmaz çelik sac

### 1.1 Pres Makineleri Hakkında Genel Bilgiler

Pres makinelerinin bileşenlerini şöyle sıralayabiliriz:

- Ana gövde
- Motor
- Hareket iletim mekanizması (Kayış-Kasnak, zincir, dişli vb.)
- Volan


- Eksantrik mili
- Yataklar
- Krank-Biyel mekanizması
- Pres kafası (Kalıpların bağlı olduğu kısmı)

## 1.2 Eksantrik Mil

Motordan aldığı dönme hareketini doğrusal harekete çeviren kısımdır. Milin eksenleri iki yatak boyunca sabittir, fakat ikinci ve üçüncü yataklar arasında eksen değişimi vardır(Eksantriklik). Fakat üçüncü yatağın başlangıç noktasında eksantriklik bitmiştir. Yani ilk eksen doğrultusunda devam eder. (Bakınız Şekil1.1)


Milin eksantrikliği dairesel hareketin doğrusal harekete dönmesi için gereklidir. Eksantrikliğin miktarı (eksenlerin kaçıklığı) ise kesme açısına etki edecekinden pres kuvetine etki eder.


Şekil 1.1 de eksenler arası kaçıklık ‘e’ ile gösterilmiştir.



Şekil 1.1 Eksantrik mil

Şekil 1.2 de eksantrik mili oluşturan elemanlar gösterilmiştir. Üst taraftaki elemanın sağ kısmına, kama yuvasına uygun olarak sıkıştırma yapılır. Üstteki elemanın eksenleri kaçiktır böylece milin dönme anında eksantrikliğini sağlar. Böyle bir konstrüksiyon da amaç kolay bir şekilde eksantrik mil üretmektir. Tek parça bir malzemede eksantriklik oluşturulmaya çalışılsa idi çok uzun süreli ve masraflı bir şekilde malzeme kaldırılması gerekecekti. Şekil 1.1 de bu iki parçanın montaj hali gösterilmiştir.





Şekil 1.2 Eksantrik mili oluşturan elemanlar


### 1.3 Pres Kuvveti

Pres makinesinden elde edilecek kuvvet en büyük oranda Volana, kesme açısına ve sonra diğer dönen, doğrusal hareket eden kısımların atalet kütelerine bağlıdır.

#### 1.3.1 Volan

Yaşadığımız hayatın her kesiminde meydana gelen olayları bir enerji alış verişinin dengesi olarak mütalaa edebiliriz. Çünkü hareketi meydana getiren sebeplerin altında mutlaka bir enerji sorunu yatar. Bu husus endüstriyel hayatı çok daha belirgin ve kesin olarak matematik kurallarla şekillendirilmiştir. Özellikle günümüzde bir sorun haline gelmiş olan enerji, bu denge kuramında gerekli önlemler alınmadığı takdirde küçümsenmeyecek oranlarda kayıp bir değer olarak görülecektir. VOLAN en önemli özellik olarak, kaybolacak enerjinin depolanması ve gereğinde bunu geri verebilmesi amacıyla enerji sistemlerinde kullanılan bir elemandır.


Enerji ve iş makinelerinde hareket ve kuvvetlerin hüküm sürdüğü yüzeylerde meydana gelen Mekanik Kayıpların (sürtünme) dışında konstrüksiyon ve işletme şartlarından zorunlu olarak meydana gelebilecek enerji kayıpları büyük oranda sisteme devreye konulacak bir VOLAN ile azaltılabilir.(Çakmak, 1993) Şekil 1.3 de gösterilen volan kayış-kasnak ile hareketini motordan alır.




Şekil 1.3 Volan

### 1.3.2 Kesme Açısı

Şekil 1.4 'de AB biyel kolu milin "r" eksantrikliğine A noktasından ve pres kafasına B noktasından yataklanmıştır. A noktası dönme hareketine rağmen B noktası doğrusal hareket yapar. Volanla beraber dönen eksantrik milinde A noktasında etkili olan  $F_t$  teğetsel kuvveti milde  $M=F_t \times r$  [Nmm] momentini meydana getirir. Analizini yapacağımız pres makinesi ile en fazla 3 mm kalınlıktaki saclar delinmektedir, bu yüzden Şekil 1.4 de gösterildiği gibi pres makinesi  $35,7646^\circ$  lik açıda kesme işlemine başlar ve Şekil 1.5 de gösterildiği gibi  $22,3583^\circ$  ye kadar devam eder.




Şekil 1.4 Kesme Açısı



Şekil 1.5 Kesme İşlemi Bitim

### 1.3.3 $F_t$ ve $F_b$ Kuvvetleri Arasındaki Bağıntı:



Şekil 1.6  $F_t$  ve  $F_b$  kuvvetleri arasındaki bağıntı

Şekil 1.6 yardımı ile aşağıdaki bağıntıları çıkarabiliriz:

$$\sum M_O = 0$$

$$F_t \times r = F_b \times \overrightarrow{OD}$$

$$F_t \times r = F_b \times r \times \cos 52,0024$$

$$F_t = F_b \times \cos 52,0024 \quad (1.1a)$$


Birbirini  $90^\circ$  ye tamamlayan açıların Sinüsü, Kosinüsüne eşittir.

$\sin 30 = \cos 60$  gibi. Öyleyse  $\cos 52,0024^\circ$  nin Sinüsü  $37,9976^\circ$  olur.

$$F_t = F_b \times \sin 37,9976 \quad (1.1b)$$

Şekil 1.7 de gösterildiği gibi  $F_b$  kuvvetinin bileşenlerini  $F_k$  (Kesme Kuvveti) ve  $F_x$  (Yanal

Kuvvet) olarak ikiye ayırsak;



Şekil 1.7  $F_b$  kuvvetinin bileşenleri

$$F_k = F_b \times \cos 2,233 \quad (1.2a)$$

$$F_b = \frac{F_k}{\cos 2,233} \quad (1.2b)$$

$$F_x = F_b \times \sin 2,233 \quad (1.3)$$

(1.2b) denklemini (1.1b) denkleminde yerine yazarsak aşağıdaki denklemi elde ederiz.

$$F_t = \frac{F_k \times \sin 37,9976}{\cos 2,233} \quad (1.4a)$$


(1.4a) ve sayısal değer olarak aşağıdaki denkleme eşit olur,

$$F_t = F_k \times \sin 38,0316 \quad (1.4b)$$

Eğer  $F_t$  kuvvetinin B noktasına transformasyonunu, r/l oranını ihmal etse idik;


$F_t = F_k \times \sin 35,7646$  denklemi kullanıla bilinirdi ve bu denklem ile (1.4b) denklemi arasındaki açı farkı sadece  $2,267^\circ$  olacaktı.

## 2 EKSANTRİK MİL GERİLME ANALİZLERİ

Arbeitsmappe für den Konstrukteur, 3. Aufl.	A. Träger auf drei Stützen B. Mittelpunktsberechnung eines Zwischenrades	1h
<b>A. Träger auf drei Stützen</b>		
 <p style="text-align: center;">(EVISS)</p>		
$R = B_1 (\sigma_t - b_1) + B_2 (\sigma_t - b_2) + \dots + C_1 (\sigma_t - c_1) + C_2 (\sigma_t - c_2) + \dots$ $S = B_1 (\sigma_t - b_1)^2 + B_2 (\sigma_t - b_2)^2 + \dots + C_1 (\sigma_t - c_1)^2 + C_2 (\sigma_t - c_2)^2 + \dots$ $- \frac{\sigma_t}{\sigma_i} [B_1 (\sigma_t - b_1)^3 + B_2 (\sigma_t - b_2)^3 + \dots]$ $T = B_1 b_1 + B_2 b_2 + \dots + C_1 c_1 + C_2 c_2 + \dots + D_1 d_1 + D_2 d_2 + \dots$		
$A_0 = \frac{S - (\sigma_t - \sigma_0)^2 R}{2 \sigma_1 \sigma_2 (\sigma_t - \sigma_1)}$	$A_1 = \frac{(\sigma_t^2 - \sigma_1^2) R - S}{2 \sigma_1 (\sigma_t - \sigma_1)^2}$	$A_2 = \frac{T - A_1 \sigma_1}{\sigma_2}$
Probe: $A_0 + A_1 + A_2 = B_1 + B_2 + \dots + C_1 + C_2 + \dots + D_1 + D_2 + \dots$		

Şekil 2.1 Yatak Kuvvetleri Hesapları İçin Yardımcı Kaynak

Yukarıdaki şekil ile verilen kaynak yardımıyla eksantrik milin üzerine gelen, kesme kuvvetinden doğan yatak kuvvetleri hesap edilecektir.



Şekil 2.2 Eksantrik mil statik durum

Pres mili şu anda statik haldedir. "E" noktasına etki eden, kranc-biyel mekanizmasının oluşturduğu kuvvettir fakat hesaplarda statik duruma deðinilmeyecektir.. Delinen her sac plakası için "E" noktasına etki eden kuvvetin sayısal-vektörel değerini koyacaðız. Bu noktaya etkiyecek kuvvet kesilen sac plakalarının kopma mukavemetlerine bağlı olacaktır.

## 2.1 Kesme Kuvveti :

Şekil (1.7) de  $F_k$  ve  $F_x$  kuvvetini oluþtururan  $F_b$  kuvveti ve bu kuvvetlerin yönleri gösterilmiştir. Kesme kuvveti kesilen malzemenin kalınlığına, kesilen çevre uzunluðuna, kesme mukavemet değerlerine göre deðişiklik gösterir.

$$F_k = Çevre \times Kalınlık \times Zımba Sayısı \times Kesme Mukavemeti$$

$$F_k = \pi \times d \times s \times z \times \tau_k \quad (2.1)$$

Kesme mukavemeti ve kopma mukavemeti arasındaki bağıntı Maksimum Şekil Değiştirme Enerjisi varsayımlına göre şöyledir :

$$\tau_k = \sigma_k \times 0,577 \quad (\text{Akkurt,2000}) \quad (2.2)$$


Kesme anında meydana gelen kuvvetler Şekil (1.6) daki gibidir. Bu kuvvetlerin değerini bulmak için moment denklemlerini sırasıyla yazacağımız. Denklem (1.1b) şöyle idi :

$$\sum Mo = 0$$

$$F_t \times r = F_b \times r \times \cos 52,0024$$

$$F_t = F_b \times \sin 37,9976 \quad (1.1b)$$

Şekil 2.3 de ise krant koluna gelen kuvveti şöyle çıkarabiliriz;



Şekil 2.3  $F_t$  ve  $F_r$  kuvvetleri arasındaki bağıntı


$$\sum M_B = 0 \Rightarrow F_r \times l \times \cos 52,0024 - F_t \times l \times \cos 37,9976 = 0$$

$$F_r \times l \times \cos 52,0024 = F_t \times l \times \cos 37,9976$$

$$F_r \times \cos 52,0024 = F_t \times \cos 37,9976$$

$$\frac{F_r}{F_t} = \frac{\cos 37,9976}{\cos 52,0024} \Rightarrow \frac{F_r}{F_t} = \tan 52,0024 \quad (2.3)$$

Şekil 2.4 den  $F_r$ ' nin bileşenleri  $F_{rx}$  ve  $F_{ry}$  kuvvetlerini çıkarabiliriz.



Şekil 2.4  $F_r$  kuvvetinin bileşenleri

$$F_{ry} = F_r \times \cos 35,7646 \quad (2.4)$$

$$F_{rx} = F_r \times \sin 35,7646 \quad (2.5)$$

## 2.2 Delinen Sacların Pratik Hesap Değerlendirmeleri

Şimdiye dek işlenmiş sacların mile uyguladığı zorlanma değerleri bu kısımda ele alınacaktır. Bilindiği üzere mile etkiyen kuvvet kesme açısına, sac kalınlığına, sacın kesme mukavemetine, delik(zımba) çapına yada kesmenin gerçekleştiği çevre uzunluğuna bağlıdır.

## 2.3 Kesme Mukavemeti

$\tau_k = \sigma_k \times 0,577$  (2.2) idı. Buna göre istatistik değerlendirmeler esas olmak üzere 1-31 EKİM arası delinen saclar için pres işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu

zaman aralığında delinen saclar için Çizelge 2.1 de kesme kuvveti hesabı yaparken kullanacağımız değerler vardır.

Çizelge 2.1. 1-31 Ekim delinen saclar için hesap değerleri

Sacın Cinsi	Alüminyum	
Sacın Kalınlığı	3	mm
Sacın Kopma Mukavemeti ( $\sigma_k$ )	17,7	daN/mm <sup>2</sup>
Sacın Kesme Mukavemeti ( $\tau_k$ )	10,2129	daN/mm <sup>2</sup>
Delik Çapı	Ø6	mm
Zımba Sayısı	18	Adet

(2.1) numaralı denklem ile  $F_k$  kuvveti ;

$$F_k = \pi \times d \times s \times z \times \tau_k \quad (2.1)$$

$$F_k = \pi \times 6 \times 3 \times 18 \times 10,2129 \text{ [daN]}$$

$$F_k = 103954,66 \text{ [N]}$$

(1.2a) numaralı denklem ile  $F_b$  kuvveti ;

$$F_k = F_b \times \cos 2,233 \quad (1.2a)$$

$$F_b = \frac{F_k}{\cos 2,233} \Rightarrow F_b = \frac{103954,66}{\cos 2,233} \Rightarrow F_b = 104033,6611 \text{ [N]}$$

(1.3) numaralı denklem ile  $F_x$  kuvveti ;

$$F_x = F_b \times \sin 2,233 \quad (1.3)$$

$$F_x = 103984,82 \times \sin 2,233 \Rightarrow F_x = 4053,55326 \text{ [N]}$$

(1.1b) numaralı denklem ile  $F_t$  kuvveti ;

$$F_t = F_b \times \sin 37,9976 \quad (1.1b)$$

$$F_t = 104033,6611 \times \sin 37,9976 \Rightarrow F_t = 64046,14154 \text{ [N]}$$

(2.3) numaralı denklem ile  $F_r$  kuvveti ;

$$\frac{F_r}{F_t} = \tan 52,0024 \quad (2.3)$$

$$\frac{F_r}{64046,14154} = \tan 52,0024 \Rightarrow F_r = 81982,28094 \text{ [N]}$$

(2.4) ve (2.5) numaralı denklemler ile  $F_{ry}$  ve  $F_{rx}$  kuvvetleri ;

$$F_{ry} = F_r \times \cos 35,7646 \quad (2.4)$$

$$F_{rx} = F_r \times \sin 35,7646 \quad (2.5)$$

$$F_{ry} = 87297,861 \times \cos 35,7646 \Rightarrow F_{ry} = 66522,46987 \text{ [N]}$$

$$F_{rx} = 87297,861 \times \sin 35,7646 \Rightarrow F_{rx} = 47915,08522 \text{ [N]}$$

Bulunan tüm değerler bir tabloda gösterilirse ;

Çizelge 2.2 1-31 Ekim delinen sacların oluşturduğu kuvvetlerin sayısal değerleri

1 EKİM-31 EKİM					
d=	6	mm	s=	3,00	mm
$F_k =$	103954,66	N			
$F_b =$	104033,6611	N			
$F_x =$	4053,55326	N			
$F_t =$	64046,14154	N			
$F_r =$	81982,28094	N			
$F_{rx} =$	47915,08522	N			
$F_{ry} =$	66522,46987	N			

Anlaşılacağı üzere  $F_{rx}$  ve  $F_{ry}$  kuvvetleri mile etki ederler. Dolayısıyla bu kuvvetler yataklarda tepki kuvvetlerini ve eğilme momentlerini oluşturur. Şekil (2.1) ve Şekil (2.2) ve denklemler (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), (2.10), (2.11) yardımcı ile ‘E’ noktasına etki eden  $F_{rx}$  ve  $F_{ry}$  kuvvetlerinin oluşturduğu tepki kuvvetleri ve eğilme momentleri bulunacaktır.

Arbeitsmappe für den Konstrukteur, 3. Aufl.	<b>A. Träger auf drei Stützen</b> <b>B. Mittelpunktsberechnung eines Zwischenrades</b>	1b
------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----

**A. Träger auf drei Stützen**

[Büro]

$R = B_1(a_1 - b_1) + B_2(a_2 - b_2) + \dots + C_1(a_1 - c_1) + C_2(a_2 - c_2) + \dots$

$S = B_1(a_1 - b_1)^2 + B_2(a_2 - b_2)^2 + \dots + C_1(a_1 - c_1)^2 + C_2(a_2 - c_2)^2 + \dots$

$T = B_1 b_1 + B_2 b_2 + \dots + C_1 c_1 + C_2 c_2 + \dots + D_1 d_1 + D_2 d_2 + \dots$

$$A_0 = \frac{S - (a_1 - a_0)^2 R}{2 a_1 a_0 (a_1 - a_0)}$$


$$A_1 = \frac{(a_1^2 - a_0^2) R - S}{2 a_1 (a_1 - a_0)^2}$$

$$A_2 = \frac{T - A_1 a_1}{a_2}$$

Probe:  $A_0 + A_1 + A_2 = B_1 + B_2 + \dots + C_1 + C_2 + \dots + D_1 + D_2 + \dots$

URW-Vereinigte Oefnungs-, Oberrealschule 1972

Şekil 2.1 Yatak Kuvvetleri Hesapları İçin Yardımcı Kaynak



Şekil 2.2 Eksantrik mil statik durum

#### 2.4 Fry kuvvetinin oluşturduğu yatak kuvvetleri ve eğilme momentleri:

Şekil (2.1) üzerindeki uzunluk ve kuvvet değerlerini gösterir ve hesaplamaları yapılrsa:

$$\begin{aligned} a_1 &= 205 \text{mm} & b_1 &= 102,5 \text{[mm]} & c_1 &= 881 \text{[mm]} & d_1 &= 1717 \text{[mm]} \\ a_2 &= 1505 \text{mm} & B_1 &= -F_{\gamma} \text{[N]} & C_1 &= 138 \text{[N]} & D_1 &= 290 \text{[N]} \end{aligned}$$

$$B_1 = -66522,46987 \text{ [N]}$$

$$R = B_1(a_2 - b_1) + B_2(a_2 - b_2) + \dots + C_1(a_2 - c_1) + C_2(a_2 - c_2) + \dots \quad (2.6)$$

$$S = B_1(a_2 - b_1)^3 + B_2(a_2 - b_2)^3 + \dots + C_1(a_2 - c_1)^3 + C_2(a_2 - c_2)^3 + \dots - (a_2/a_1)[B_1(a_1 - b_1)^3 + B^2(a_1 - b_2)^3 + \dots] \quad (2.7)$$

$$T = B_1 \times b_1 + B_2 \times b_2 + C_1 \times c_1 + C_2 \times c_2 + \dots + D_1 \times d_1 + D_2 \times d_2 + \dots \quad (2.8)$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad (2.9)$$

$$F_2 = \frac{(a_2^2 - a_1^2)R - S}{2a_1(a_2 - a_1)^2} \quad (2.10)$$

$$F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1a_2(a_2 - a_1)} \quad (2.11)$$

Bu denklemler yardımıyla aşağıdaki sonuçlar elde edilir:


$$R = -93273131,99 \quad S = -1,7634E+14 \quad T = -6199045,161$$

$$F_1 = 1976,295796[N]$$

$$F_2 = -44748,14797[N]$$

$$F_3 = -23322,61769[N]$$

Şekil (2.5) de  $F_{ry}$  kuvvetinden doğan yatak kuvvetleri ve eğilme momentleri görülebilir. Görüleceği üzere milin iki farklı noktasında moment eksiden artıya ve artıdan eksiyeye geçerken sıfır değerini alır ve bu değer Çizelge 2.3 de ‘x’ ve ‘y’ harfi ile gösterilir. Bu değer geometrideki oran-orantı bağıntıları ile çıkarılır.



Şekil 2.5  $F_{ry}$  ve yatak kuvvetleri ile eğilme momentleri

#### 2.4.1 Eğilme momentleri :

$$\sum M_C = -290 \times 212$$

$$M_C = -61480 [Nm]$$

$$\sum M_E = (F_1 - 290) \times 624 + M_C$$

$$\sum M_E = (1976,295796 - 290) \times 624 - 61480$$

$$\sum M_E = 990768,5764 [Nm]$$

$$\sum M_F = (F_1 - 428) \times 676 + M_E$$

$$\sum M_F = (1976,295796 - 428) \times 676 + 990768,5764$$

$$\sum M_F = 2037416,534 [Nm]$$

‘G’ noktasında oluşan eğilme momenti  $F_{rx}$  kuvvetinin oluşturduğu eğilme momentlerinin bu noktada artıdan eksi değere geçmesiyle oluşur.

$$\sum M_G = \frac{(y-z) \times M_F}{y}$$

$$\sum M_G = \frac{(47,16258 - 2,362081) \times 2037416,534}{47,16258}$$

$$\sum M_G = 1935374,994 [Nm]$$

$$\sum M_I = (F_1 - F_2 - 428) \times 102,5 + M_F$$

$$\sum M_I = (1976,295796 - 44748,14797 - 428) \times 102,5 + 2037416,534$$

$$\sum M_I = -2390568,31 [Nm]$$

Çizelge 2.3  $F_{ry}$  kuvvetinin yataklarda oluşturduğu eğilme momentleri

<b>M<sub>A</sub>=</b>	<b>0</b>	[Nmm]
<b>M<sub>B</sub>=</b>	<b>0</b>	[Nmm]
<b>M<sub>C</sub>=</b>	<b>-61480</b>	[Nmm]
<b>M<sub>D</sub>=</b>	<b>0</b>	[Nmm]
<b>M<sub>E</sub>=</b>	<b>990768,5764</b>	[Nm] x= <b>36,45861</b>
<b>M<sub>F</sub>=</b>	<b>2037416,534</b>	[Nm]
<b>M<sub>G</sub>=</b>	<b>1935374,994</b>	[Nm]
<b>M<sub>H</sub>=</b>	<b>0</b>	[Nm] y= <b>47,16258</b>
<b>M<sub>I</sub>=</b>	<b>-2390568,31</b>	[Nm]
<b>M<sub>J</sub>=</b>	<b>0</b>	[Nm]

‘x’ değerinin bulunması için oran-orantı yöntemi ile;

$$x = \frac{624 \times (Me)_C}{(Me)_C + (Me)_E} \quad \text{olur ve sayısal değerleri ile,}$$

$$x = \frac{624 \times 61480}{61480 + 990768,5764} \quad \text{ve } x = \frac{36363520}{1052248,576} \quad x = 36,45860955mm \text{ bulunur.}$$

‘y’ değerinin bulunması için oran-orantı yöntemi ile;

$$y = \frac{102,5 \times (Me)_F}{(Me)_F + (Me)_I} \quad \text{olur ve sayısal değerleri ile,}$$

$$y = \frac{102,5 \times 2037416,534}{2037416,534 + 2390568,313} \quad \text{ve } y = \frac{208835194,7}{4427984,847} \quad x = 47,16258116mm$$

bultur.

#### 2.4.2 **Fr<sub>x</sub> kuvvetinin oluşturduğu yatak kuvvetleri ve eğilme momentleri:**

Şekil (2.1) üzerindeki uzunluk ve kuvvet değerlerini gösterir ve hesaplamaları yapılırsa:

$$a_1 = 205 \text{ mm} \quad b_1 = 102,5 \text{ [mm]} \quad c_1 = 881 \text{ [mm]} \quad d_1 = 1717 \text{ [mm]}$$

$$a_2 = 1505 \text{ mm} \quad B_1 = -F_{rx} \text{ [N]} \quad C_1 = 138 \text{ [N]} \quad D_1 = 290 \text{ [N]}$$

$$B_1 = -47915,08522 \text{ [N]}$$

$$R = B_1(a_2 - b_1) + B_2(a_2 - b_2) + \dots + C_1(a_2 - c_1) + C_2(a_2 - c_2) + \dots \quad (2.6)$$

$$S = B_1(a_2 - b_1)^3 + B_2(a_2 - b_2)^3 + \dots + C_1(a_2 - c_1)^3 + C_2(a_2 - c_2)^3 + \dots - (a_2/a_1)[B_1(a_1 - b_1)^3 + B_2(a_1 - b_2)^3 + \dots] \quad (2.7)$$

$$T = B_1 \times b_1 + B_2 \times b_2 + C_1 \times c_1 + C_2 \times c_2 + \dots + D_1 \times d_1 + D_2 \times d_2 + \dots \quad (2.8)$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad (2.9)$$

$$F_2 = \frac{(a_2^2 - a_1^2)R - S}{2a_1(a_2 - a_1)^2} \quad (2.10)$$

$$F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1a_2(a_2 - a_1)} \quad (2.11)$$

Bu denklemler yardımıyla aşağıdaki sonuçlar elde edilir:


$$R = -67200907,02 \quad S = -1,32563E+14 \quad T = -4911296,235$$

$$F_1 = 44,03792084 \text{ [N]}$$

$$F_2 = -24280,8454 \text{ [N]}$$

$$F_3 = -23678,27775 \text{ [N]}$$

Şekil (2.6) da F<sub>rx</sub> kuvvetinden doğan yatak kuvvetleri ve eğilme momentleri görülebilir.



Şekil 2.6  $F_{rx}$  kuvvetinden doğan yatak kuvvetleri ve eğilme momentleri

#### 2.4.3 Eğilme Momentleri :

$$\sum M_D = F_1 \times x$$

$$\sum M_D = 44,03792084 \times 36,45861$$

$$\sum M_D = 1605,561361 [Nmm]$$

$$\sum M_E = F_1 \times 624$$

$$\sum M_E = 44,03792084 \times 624$$

$$\sum M_E = 27479,66261 [Nmm]$$

$$\sum M_F = F_1 \times 1300$$

$$\sum M_F = 44,03792084 \times 1300$$

$$\sum M_F = 57249,29709 [Nmm]$$

$$\sum M_I = (F_1 - F_2) \times 102,5 + M_F$$

$$\sum M_I = (44,03792084 - 24280,8454) \times 102,5 + 57249,29709$$

$$\sum M_I = -2427023,469 [Nmm]$$

Çizelge 2.4  $F_{rx}$  kuvvetinin yataklarda oluşturduğu eğilme momentleri

<b>M<sub>A</sub>=</b>	<b>0</b>	<b>[Nmm]</b>
<b>M<sub>B</sub>=</b>	<b>0</b>	<b>[Nmm]</b>
<b>M<sub>C</sub>=</b>	<b>0</b>	<b>[Nmm]</b>
<b>M<sub>D</sub>=</b>	<b>1605,561361</b>	<b>[Nmm]</b>
<b>M<sub>E</sub>=</b>	<b>27479,66261</b>	<b>[Nmm]</b>
<b>M<sub>F</sub>=</b>	<b>57249,29709</b>	<b>[Nmm]</b>
<b>M<sub>G</sub>=</b>	<b>0</b>	<b>[Nmm]</b>
<b>M<sub>H</sub>=</b>	<b>-1085821,1</b>	<b>[Nmm]</b>
		<b>z= 2,362081</b>
<b>M<sub>I</sub>=</b>	<b>-2427023,47</b>	<b>[Nmm]</b>
<b>M<sub>J</sub>=</b>	<b>0</b>	<b>[Nmm]</b>

D noktasındaki eğilme momenti ‘x’ uzaklığında oluşan momenttir. Dolayısıyla Fry kuvveti ile bağıntılıdır. G noktasında eğilme momenti ise sıfırdır fakat Fry kuvvetinin bu noktada oluşturduğu momentin bir değeri vardır. Dolayısıyla ‘z’ uzaklığı Fry kuvvetinin oluşturduğu eğilme momentinin tayininde kullanılır.

$M_H$  değerinin bulunması için oran-orantı yöntemi ile;

$$(Me)_H = \frac{(Me)_I \times (y - z)}{102,5 - y} \quad \text{olur ve sayısal değerleri ile,}$$

$$(Me)_H = \frac{-2427023,469 \times (47,16258116 - 2,36208078)}{(102,5 - 2,362081)}$$

$$(Me)_H = \frac{-108731865,8}{100,137919} \quad \text{ve } (Me)_H = -1085821,102 [Nmm]$$

## 2.5 Bileşke Moment Değerleri

Pres makinesi kesme işlemine  $35,7646^\circ$  derecede başladığı için iki ayrı düzlemede  $F_{rx}$  ve  $F_{ry}$  kuvvetleri oluşmuştu. Oluşan bu kuvvetlerin toplamı bu bölümde ele alınacaktır. 1-31 EKİM arası delinen sacların oluşturduğu yatak tepki kuvvetleri ve eğilme moment değerleri Çizelge 2.3 ve Çizelge 2.4 de verilmiştir.

Çizelge 2.3  $F_{ry}$  kuvvetinin yataklarda oluşturduğu eğilme momentleri

$M_A =$	<b>0</b>	[Nmm]
$M_B =$	<b>0</b>	[Nmm]
$M_C =$	<b>-61480</b>	[Nmm]
$M_D =$	<b>0</b>	[Nmm]
$M_E =$	<b>990768,5764</b>	[Nmm] x= <b>36,45861</b>
$M_F =$	<b>2037416,534</b>	[Nmm]
$M_G =$	<b>1935374,994</b>	[Nmm]
$M_H =$	<b>0</b>	[Nmm] y= <b>47,16258</b>
$M_I =$	<b>-2390568,31</b>	[Nmm]
$M_J =$	<b>0</b>	[Nmm]

Çizelge 2.4  $F_{rx}$  kuvvetinin yataklarda oluşturduğu eğilme momentleri

$M_A =$	<b>0</b>	[Nmm]
$M_B =$	<b>0</b>	[Nmm]
$M_C =$	<b>0</b>	[Nmm]
$M_D =$	<b>1605,561361</b>	[Nmm]
$M_E =$	<b>27479,66261</b>	[Nmm]
$M_F =$	<b>57249,29709</b>	[Nmm]
$M_G =$	<b>0</b>	[Nmm]
$M_H =$	<b>-1085821,1</b>	[Nmm] z= <b>2,362081</b>
$M_I =$	<b>-2427023,47</b>	[Nmm]
$M_J =$	<b>0</b>	[Nmm]

Bu momentlerin toplamında bu iki çizelgeden faydalанılır ve kullanılacak formül şöyledir:

$$\sum M_x = \sqrt{M_1^2 + M_2^2} [Nm]$$

Buna göre milin çeşitli yerlerinde oluşan toplam moment değerleri yazılırsa;

$$\sum M_C = \sqrt{M_{C1}^2 + M_{C2}^2} [Nm]$$

$$\sum M_C = \sqrt{0 + (-61480)^2} [Nm]$$

$$\sum M_C = 61480 [Nm]$$

$$\sum M_D = \sqrt{M_{D1}^2 + M_{D2}^2} [Nm]$$

$$\sum M_D = \sqrt{0^2 + 1605,561361^2} [Nm]$$

$$\sum M_D = 1605,561361 [Nm]$$

$$\sum M_E = \sqrt{M_{E1}^2 + M_{E2}^2} [Nm]$$

$$\sum M_E = \sqrt{990768,5764^2 + 27479,66261^2} [Nm]$$

$$\sum M_E = 991149,587 [Nm]$$

$$\sum M_F = \sqrt{M_{F1}^2 + M_{F2}^2} [Nm]$$

$$\sum M_F = \sqrt{2037416,534^2 + 57249,29709^2} [Nm]$$

$$\sum M_F = 2038220,698 [Nm]$$

$$\sum M_G = \sqrt{M_{G1}^2 + M_{G2}^2} [Nm]$$

$$\sum M_G = \sqrt{1935374,994^2 + 0^2} [Nm]$$

$$\sum M_G = 1935374,994 [Nm]$$

$$\sum M_H = \sqrt{M_{H1}^2 + M_{H2}^2} [Nm]$$

$$\sum M_H = \sqrt{0^2 + (-1085821,102)^2} [Nm]$$

$$\sum M_H = 1085821,102 [Nm]$$

$$\sum M_I = \sqrt{M_{I1}^2 + M_{I2}^2} [Nm]$$


$$\sum M_I = \sqrt{(-2390568,313)^2 + (-2427023,469)^2} [Nm]$$

$$\sum M_I = 3406649,348 [Nm]$$

Böylece toplam eğilme momentleri değerleri de elde edildi. Çizelge 2.5 de bu değerlerin hepsi bir arada görülebilir. Ayrıca Şekil 2.7 de toplam momentlerin grafiksel hali görülebilir.

Çizelge 2.5  $F_{rx}$  ve  $F_{ry}$  kuvvetlerinin oluşturduğu toplam eğilme momentleri

<b>M<sub>A</sub>=</b>	<b>0</b>	[Nmm]
<b>M<sub>B</sub>=</b>	<b>0</b>	[Nmm]
<b>M<sub>C</sub>=</b>	<b>61480</b>	[Nmm]
<b>M<sub>D</sub>=</b>	<b>1605,56136</b>	[Nmm]
<b>M<sub>E</sub>=</b>	<b>991149,587</b>	[Nmm]
<b>M<sub>F</sub>=</b>	<b>2038220,7</b>	[Nmm]
<b>M<sub>G</sub>=</b>	<b>1935374,99</b>	[Nmm]
<b>M<sub>H</sub>=</b>	<b>1085821,1</b>	[Nmm]
<b>M<sub>I</sub>=</b>	<b>3406649,35</b>	[Nmm]
<b>M<sub>J</sub>=</b>	<b>0</b>	[Nmm]



Şekil 2.7  $F_{rx}$  ve  $F_{ry}$  kuvvetlerinin oluşturduğu toplam moment değerleri

## 2.6 Mil ile İlgili Bilgiler

Hesapları yapılacak eksantrik mil Genel İmalat çeliğinden imal edilmiştir (St60)

$$\sigma_k = 600 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

$$\sigma_{ak} = 380 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

Çizelge 2.6 Bazı genel yapı ve ıslah çelikleri için kopma ve sürekli mukavemet değerleri  
(Bozaci, Koçtaş, Çolak, 2001) (N/mm<sup>2</sup>)

	$\sigma_{ck}$ ( $R_m$ )	$\sigma_{cak}$ ( $R_e$ )	$\sigma_{cd}$	$\sigma_{eak}$	$\sigma_{ed}$	$\tau_{bak}$	$\tau_{bd}$
Fe 37	370	240	170	340	190	140	110
Fe 42	420	270	190	380	220	150	130
Fe 50	500	320	220	450	250	180	150
Fe 60	600	380	260	540	320	220	180
Fe 70	700	450	320	620	370	260	100
Ck 45	600	360	300	500	320	220	180
30 Mn 5	700	450	360	620	400	270	230
34 CrMo 4	800	550	400	770	450	320	260
42 CrMo 4	900	700	450	980	500	600	290
50 CrMo 4	1000	900	500	1060	540	460	350

### 3 BİLEŞKE GERİLMELER

Bir makine elemanın kullanılamaz hale gelmesi dinamik zorlanmalar altında **yorulma** kırılması sonucu oluşur. Bu bölümde eşdeğer gerilmeler hesaplanırken Maksimum Şekil Değiştirme Enerjisi hipotezi kullanılacaktır:

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3 \times \tau_b^2} \quad [N/mm^2] \quad (3.1)$$

$$\sigma_e = \sigma_g + \frac{\sigma_{ak} \times \sigma_g}{\sigma_D *} \quad [N/mm^2] \quad (3.2)$$

$$\sigma_D * = \frac{K_y \times K_b}{K_c} \times \sigma_D \quad [N/mm^2] \quad (3.3)$$

K<sub>y</sub>= Yüzey Faktörü [Boyutsuz]

K<sub>b</sub>= Boyut Faktörü [Boyutsuz]

K<sub>c</sub>= Çentik Faktörü [Boyutsuz]

$$\sigma_D = 0,5 \times \sigma_k \quad [N/mm^2] \quad (3.4)$$

$$\sigma_D = 0,5 \times 600 \rightarrow \sigma_D = 300 \quad [N/mm^2]$$

Denklem (3.4) kopma mukavemet değeri  $\sigma_k < 140 N/mm^2$  olan çelikler için kullanılır.

$$\sigma_g = \frac{M_e}{W_e} \quad [N/mm^2] \quad (3.5)$$

$$W_e = \frac{\pi \times d^3}{32} \quad [mm^3] \quad \text{Eğilme Direnç Momenti} \quad (3.6)$$

$$\tau_b = \frac{M_b}{W_b} \quad [N/mm^2] \quad (3.7)$$

$$W_b = \frac{\pi \times d^3}{16} \quad [mm^3] \quad \text{Burulma Direnç Momenti} \quad (3.8)$$

(3.3) numaralı bağıntıda görüleceği üzere milin bileşke moment değerine etkiyen faktörler vardır. Bunları kısaca açıklamaya çalışalım.

### 3.1 Yüzey Faktörleri

Makine elemanlarının işlenmiş yüzeyleri dinamik yüklenme durumunda elemanın ömrüne etki eder. Buna göre çok iyi parlatılmış bir yüzey yüksek عمر değeri verirken ince talaş kaldırılmış bir yüzey daha kısa bir عمر değeri verecektir. Çizelge 3.1 de ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Çizelge 3.1 Genel imalat çeliği yüzey faktörleri (Bozacı, Koçtaş, Çolak, 2001)

$\sigma_k$ (N/mm <sup>2</sup> ) →	300	400	500	600	700	800	1000
Çok ince parlatılmış	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Parlatılmış	1,0	0,99	0,985	0,98	0,975	0,972	0,97
Taşlanmış	0,97	0,96	0,95	0,94	0,935	0,937	0,93
İnce talaş alınmış	0,93	0,92	0,91	0,90	0,89	0,885	0,88
Kaba talaş alınmış	0,91	0,90	0,88	0,86	0,84	0,82	0,78
Tufallı	0,80	0,76	0,67	0,61	0,56	0,51	0,43

Buna göre Şekil 3.1 de gösterilen milin 1'den 7'e kadar olan bölgelerindeki yüzey faktörleri şöyle olur:

$$K_{y1}=K_{y2}=K_{y3}=K_{y5}=K_{y6}=K_{y7}=0,98 \rightarrow \text{Parlatılmış}$$

$$K_{y4}=0,94 \rightarrow \text{Taşlanmış}$$



Şekil 3.1 Eksantrik milde bölgeler

### 3.2 Boyut Faktörü

Üniform olmayan bir gerilme dağılımı söz konusu olacağından boyutlar büyükçe makine elemanının sürekli mukavemeti azalır. Bu durum hesaplarda 10 mm den büyük çaplı kesitler için bir  $K_b$  çap düzeltme katsayısı ile göz önüne alınır. Çizelge 3.2 de bununla ilgili bir bilgi verilmektedir. Buna göre kademeli milin çapları arasında çok büyük farklar olmadığından,  $K_b=0,78$  kabul edilmiştir.

Çizelge 3.2 Boyut faktörü (Bozacı, Koçtaş, Çolak, 2001)

d (mm) →	10	15	20	30	40	60	120
$K_b$ →	1,00	0,98	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75

### 3.3 Çentik Faktörü

Gerilme alanındaki geometrik süreksızlıklar (delik, çentik, yuva, fatura vs.) gerilme yiğilmasına yol açar. Gerçek makine parçalarında bu süreksızlıklar zorunlu olarak bulunurlar. Malzeme hataları ve büyük yüklerin küçük değme alanları üzerinden iletilmesi gerilme yiğilmalarının diğer kaynaklarıdır. Gerilme yiğilmasının hesabında şu formülü kullanılacaktır:

$$K_c = q \times (K_t - 1) + 1 \quad (\text{Bozacı, Koçtaş, Çolak, 2001}) \quad (3.9)$$

q : Çentik Hassasiyet Faktörüdür ve Çizelge 3.3 den alınabilir.

- $K_t$  : Teorik gerilme yiğilması faktörüdür ve Çizelge 3.4 den alınabilir (Kama yuvası için).  
 $K_t$  : Teorik gerilme yiğilması faktörü Çizelge 3.5 den alınabilir (Çap değişimi için).

Çizelge 3.3 Çelik ve alüminyum alaşımaları için "q" çentik hassasiyeti katsayısı (Bozacı, Koçaş, Çolak, 2001)


$r$ (mm)		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
ÇELİKLER $\sigma_y$ (daN/mm <sup>2</sup> )	140	0.88	0.91	0.92	0.94	0.95	0.955	0.96	0.96
	105	0.80	0.85	0.88	0.90	0.91	0.915	0.92	0.92
	70	0.67	0.76	0.79	0.81	0.83	0.84	0.85	0.86
	42	0.56	0.64	0.68	0.72	0.74	0.76	0.77	0.78
ALÜMINYUM ALAŞIMLARI		0.40	0.55	0.64	0.70	0.75	0.77	0.80	0.83

Çizelge 3.4 Kama kanallı millerde eğilme ve burulma durumu için  $K_t$  teorik gerilme yiğilması faktörü (Bozacı, Koçaş, Çolak, 2001)

EĞİLME						BURULMA		
L/b	b/d	$K_t$	L/b	b/d	$K_t$	r/d	$K_t$	
1,0	0.1115	2.067	2,0	0,1	1.32	0,02	2.64	
	0,239	2.027		0,2	1.322	0,04	2.25	
	0,364	2.060		0,3	1.320	0,06	2.16	
	0,485	2.18		0,4	1.410	0,08	2.10	
	0,5	-		0,5	1.672	0,10	2.04	
	0,1	1.43		0,1	1.160	0,12	2.00	
	0,2	1.44		0,2	1.176			
	1,5	0,3	1,52	2,5	0,3			
	0,4	1,648		0,4	1,280			
	0,5	1,91		0,5	1,235			



Çizelge 3.5 Faturalı millerde  $K_t$  teorik gerilme yiğilması faktörü (Bozacı, Koçaş, Çolak, 2001) a) Eğilme b) Burulma



Elimizdeki bu çizelgeler ile mil üzerindeki her bölge için  $K_c$  değerlerini hesaplayalım;

### 1. Bölge Çap Değişimi İçin Eğilme :

Çizelge 3.3 ve Şekil 3.1 yardımcı ile  $r=1$  mm ve  $\sigma_k=600$  N/mm<sup>2</sup> ile  $q=0,71$  değeri yaklaşık olarak bulunur. Çizelge 3.5 ile,

$$\frac{D}{d} = \frac{100}{96} \approx 1,04 \quad \text{ve} \quad \frac{r}{d} = \frac{1}{96} \approx 0,01 \quad \text{değerleri için } K_{t1 \text{ eğilme}} = 2,3$$

bulunursa (3.9) formülü ile  $K_c$  değeri,

$$K_c = q \times (K_t - 1) + 1 \quad (3.9) \quad K_c = 0,71 \times (2,3 - 1) + 1 \quad K_{c1 \text{ eğilme}} = 1,923$$

bulunur.

### 1. Bölge Çap Değişimi İçin Burulma :

Çizelge 3.3 ve Şekil 3.1 yardımcı ile  $r=1$  mm ve  $\sigma_k=600$  N/mm<sup>2</sup> ile  $q=0,71$  değeri yaklaşık olarak bulunur. Çizelge 3.5 ile,

$$\frac{D}{d} = \frac{100}{96} \approx 1,04 \quad \text{ve} \quad \frac{r}{d} = \frac{1}{96} \approx 0,01 \quad \text{für yaklaşıklık } K_{t1 \text{ burulma}} = 1,6 \text{ bulunur.}$$

ve (3.9) formülü ile  $K_c$  değeri,

$$K_c = q \times (K_t - 1) + 1 \quad (3.9) \quad K_c = 0,78 \times (1,6 - 1) + 1 \quad K_{c1 \text{ burulma}} = 1,486 \text{ bulunur.}$$

### 2. Bölge Çap Değişimi İçin Eğilme :

Çizelge 3.3 ve Şekil 3.1 yardımcı ile  $r=1$  mm ve  $\sigma_k=600$  N/mm<sup>2</sup> ile  $q=0,71$  değeri yaklaşık olarak bulunur.

Çizelge 3.5 ile,

$$\frac{D}{d} = \frac{104}{100} = 1,04 \quad \text{ve} \quad \frac{r}{d} = \frac{1}{100} = 0,01 \quad \text{değerleri için } K_{t2 \text{ eğilme}} = 2,3$$

bulunursa (3.9) formülü ile  $K_c$  değeri,

$$K_c = q \times (K_t - 1) + 1 \quad (3.9) \quad K_c = 0,71 \times (2,3 - 1) + 1 \quad K_{c2\text{egilme}} = 1,923$$

bulunur.

## 2. Bölge Çap Değişimi İçin Burulma :

Çizelge 3.5 ile,

$$\frac{D}{d} = \frac{104}{100} = 1,04 \quad \text{için} \quad \frac{r}{d} = \frac{1}{96} = 0,01$$

$K_{t2\text{burulma}} = 1,6$  ve (3.9) formülü ile  $K_c$  değeri,

$$K_c = q \times (K_t - 1) + 1 \quad (3.9) \quad K_c = 0,71 \times (1,4 - 1) + 1$$

$K_{c2\text{burulma}} = 1,284$  bulunur.

## 3. Bölge Çap Değişimi İçin Eğilme :

Çizelge 3.3 ve Şekil 3.1 yardımcı ile  $r=2$  mm ve  $\sigma_k=600$  N/mm<sup>2</sup> ile  $q=0,78$  değeri yaklaşık olarak bulunur.

Çizelge 3.5 ile,

$\frac{D}{d} = \frac{116}{104} \approx 1,1$  ve  $\frac{r}{d} = \frac{2}{104} \approx 0,02$  değerleri için  $K_{t3\text{egilme}} = 2,3$  bulunursa (3.9) formülü ile  $K_c$  değeri,

$$K_c = q \times (K_t - 1) + 1 \quad (3.9) \quad K_c = 0,78 \times (2,3 - 1) + 1 \quad K_{c3\text{egilme}} = 2,014$$

bulunur.

### 3. Bölge Çap Değişimi İçin Burulma :

Çizelge 3.5 ile,

$$\frac{D}{d} = \frac{116}{104} \approx 1,1 \quad \text{ve} \quad \frac{r}{d} = \frac{2}{104} \approx 0,02 \quad \text{değerleri için } K_{t3 \text{ burulma}} = 1,5$$

ve (3.9) formülü ile  $K_c$  değeri,

$$K_c = q \times (K_t - 1) + 1 \quad (3.9) \quad K_c = 0,78 \times (1,5 - 1) + 1$$

$$K_{c3 \text{ burulma}} = 1,39 \text{ bulunur.}$$

### 4. Bölge Kç Değerleri :

Bu bölge için üçüncü bölgedeki sayısal değerler alınabilir.

$$K_{c4 \text{ eğilme}} = 2,014$$

$$K_{c4 \text{ burulma}} = 1,39$$

### 5. Bölge Kç Değerleri :

Bu bölge için ikinci bölgedeki sayısal değerler alınabilir.

$$K_{c5 \text{ eğilme}} = 1,923$$

$$K_{c5 \text{ burulma}} = 1,284$$

### 6. Bölge Kama Yuvası İçin Eğilme :

Çizelge 3.3 ve Şekil 3.1 yardımcı ile  $r=2$  mm ve  $\sigma_k=600$  N/mm<sup>2</sup> ile  $q=0,78$  değeri yaklaşık olarak bulunur.

Çizelge 3.4 ile,

$$\frac{l}{b} = \frac{70}{20} = 3,5 \quad \text{ve} \quad \frac{b}{d} = \frac{20}{96} \approx 0,2 \quad \text{değerleri için } K_{t6 \text{ eğilme}} = 1 \text{ bulunursa (3.9)}$$

formülü ile  $K_c$  değeri,

$$K_c = q \times (K_t - 1) + 1 \quad (3.9) \quad K_c = 0,78 \times (1 - 1) + 1 \quad K_{c6\text{e}\ddot{\text{g}}\text{i}\text{l}m\text{e}} = 1 \quad \text{bulunur.}$$

## 6. Bölge Kama Yuvası İçin Burulma :

Çizelge 3.4 ile,

$$\frac{r}{d} = \frac{2}{96} \approx 0,02 \quad \text{für } K_{t6\text{burulma}} = 2,64 \quad \text{ve} \quad (3.9) \text{ formülü ile } K_c \text{ değeri,}$$

$$K_c = q \times (K_t - 1) + 1 \quad (3.9) \quad K_c = 0,78 \times (2,64 - 1) + 1 \quad K_{c6\text{burulma}} = 2,28 \text{ bulunur.}$$

$$K_{c6\text{e}\ddot{\text{g}}\text{i}\text{l}m\text{e}} = 1$$

$$K_{c6\text{burulma}} = 2,28$$

## 7. Bölge Kç Değerleri :

Bu bölge için birinci bölgedeki sayısal değerler alınabilir.

$$K_{c7\text{e}\ddot{\text{g}}\text{i}\text{l}m\text{e}} = 1,923$$

$$K_{c7\text{burulma}} = 1,486$$

Bütün bu değerleri bir çizelgede gösterecek olursak;

Çizelge 3.6 Eksantrik milin Boyut, Yüzey, Çentik faktörleri

Boyut Faktörü → Kb =	0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7 =		0,98
Yüzey Faktörleri → Ky4=		0,94
Çentik Faktörleri → K <sub>c1e</sub> <sub>gilme</sub> =	1,923	K <sub>c1burulma</sub> = 1,486
Çentik Faktörleri → K <sub>c2e</sub> <sub>gilme</sub> =	1,923	K <sub>c2burulma</sub> = 1,284
Çentik Faktörleri → K <sub>c3e</sub> <sub>gilme</sub> =	2,014	K <sub>c3burulma</sub> = 1,39
Çentik Faktörleri → K <sub>c4e</sub> <sub>gilme</sub> =	2,014	K <sub>c4burulma</sub> = 1,39
Çentik Faktörleri → K <sub>c5e</sub> <sub>gilme</sub> =	1,923	K <sub>c5burulma</sub> = 1,284
Çentik Faktörleri → K <sub>c6e</sub> <sub>gilme</sub> =	1	K <sub>c6burulma</sub> = 2,28
Çentik Faktörleri → K <sub>c7e</sub> <sub>gilme</sub> =	1,923	K <sub>c7burulma</sub> = 1,486


### 3.4 Eğilme ve Burulma Direnç Momentleri

Eğilme direnç ve burulma direnç momentlerinin hesabında (3.6) ve (3.8) formülleri kullanılacaktır.

$$W_e = \frac{\pi \times d^3}{32} \quad [mm^3] \quad (3.6) \quad \text{Eğilme Direnç Momenti}$$

$$W_b = \frac{\pi \times d^3}{16} \quad [mm^3] \quad (3.8) \quad \text{Burulma Direnç Momenti}$$

Buna göre Şekil 3.2 yardımcıyla ;



Şekil 3.2 Kademeli mil

$$W_e = \frac{\pi \times d^3}{32} \rightarrow W_{e96} = \frac{\pi \times 96^3}{32} \rightarrow W_{e96} = 86858,8 \quad [mm^3]$$

$$W_{e100} = \frac{\pi \times 100^3}{32} \rightarrow W_{e100} = 98174,8 \quad [mm^3]$$

$$W_{e104} = \frac{\pi \times 104^3}{32} \rightarrow W_{e104} = 110433,3 \quad [mm^3]$$

$$W_{e116} = \frac{\pi \times 116^3}{32} \rightarrow W_{e116} = 153240,6 \quad [mm^3]$$

$$W_{b96} = \frac{\pi \times 96^3}{16} \rightarrow W_{b96} = 173717,6 \quad [mm^3]$$

$$W_{b100} = \frac{\pi \times 100^3}{16} \rightarrow W_{b100} = 196349,6 \quad [mm^3]$$

$$W_{b104} = \frac{\pi \times 104^3}{16} \rightarrow W_{b104} = 220866,6 \text{ [mm}^3\text{]}$$

$$W_{b116} = \frac{\pi \times 116^3}{16} \rightarrow W_{b116} = 306481,2 \text{ [mm}^3\text{]}$$

değerleri bulunur. Bu değerler aşağıdaki çizelgede görülebilir.

Çizelge 3.7 Kademeli milin eğilme ve burulma direnç momentleri

$We = \pi x d^3 / 32$	$\text{mm}^3$
-----------------------	---------------

$Wb = \pi x d^3 / 16$	$\text{mm}^3$
-----------------------	---------------

$We_{96} = 86858,75369 \text{ mm}^3$
$We_{100} = 98174,77042 \text{ mm}^3$
$We_{104} = 110433,265 \text{ mm}^3$
$We_{116} = 153240,6065 \text{ mm}^3$

$Wb_{96} = 173717,5074 \text{ mm}^3$
$Wb_{100} = 196349,5408 \text{ mm}^3$
$Wb_{104} = 220866,5299 \text{ mm}^3$
$Wb_{116} = 306481,2129 \text{ mm}^3$

### 3.5 Makine Elemanın Mukavemet Sınırı

Formül (3.3) ile,

$$\sigma_{D*} = \frac{K_y \times K_b}{K_c} \times \sigma_D \text{ [N/mm}^2\text{]} \quad (3.3)$$

$\sigma_{D*}$  değerleri bulunabilir.  $\sigma_D$  değeri (3.4) formülü ile bulunmuştur;

$$\sigma_D = 0,5 \times \sigma_k \text{ [N/mm}^2\text{]} \quad (3.4)$$

$$\sigma_D = 0,5 \times 600 \rightarrow \sigma_D = 300 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

$$\sigma_{D\text{Eğilme}*} = \frac{0,98 \times 0,78}{1,923} \times 300$$

$$\sigma_{D\text{Eğilme}*} = 119,25117 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

$$\sigma_{D2\text{ eğilme}*} = \frac{0,98 \times 0,78}{1,923} \times 300$$

$$\sigma_{D2\text{ eğilme}*} = 119,25117 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{D3\text{ eğilme}*} = \frac{0,94 \times 0,78}{2,014} \times 300$$

$$\sigma_{D3\text{ eğilme}*} = 109,2154916 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{D4\text{ eğilme}*} = \frac{0,98 \times 0,78}{2,014} \times 300$$

$$\sigma_{D4\text{ eğilme}*} = 113,8629593 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{D5\text{ eğilme}*} = \frac{0,98 \times 0,78}{1,923} \times 300$$

$$\sigma_{D5\text{ eğilme}*} = 119,25117 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{D6\text{ eğilme}*} = \frac{0,98 \times 0,78}{1} \times 300$$

$$\sigma_{D6\text{ eğilme}*} = 229,32 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{D7\text{ eğilme}*} = \frac{0,98 \times 0,78}{1,923} \times 300$$

$$\sigma_{D7\text{ eğilme}*} = 119,25117 \quad [N / mm^2]$$

Bütün bu değerler çizelge 3.8 de gösterilmiştir.

Çizelge 3.8 Mil üzerindeki her bölge için  $\sigma_D^*$  değerleri

$$\sigma_{D^*} = \frac{K_y^* K_b^* \sigma_D / K_c}{N/mm^2}$$

$\sigma_{D^*1} =$	119,25117	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*2} =$	119,25117	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*3} =$	109,2154916	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*4} =$	113,8629593	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*5} =$	119,25117	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*6} =$	229,32	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*7} =$	119,25117	N/mm <sup>2</sup>

### 3.6 Milde Oluşan $\sigma_g$ değerleri

Aşağıdaki formül ve çizelge 3.7 yardımı ile  $\sigma_g$  değerleri bulunabilir.

$$\sigma_g = \frac{M_e}{2 \times W_e} [N/mm^2] \quad (3.5)$$

Buna göre ilk olarak mil üzerinde her bölgede oluşan eğilme momentleri hesaplanmalıdır. Şekil 2.7 , Şekil 3.1 ve Şekil 3.4 yardımı ile birinci bölgeden sekizinci bölgeye kadar olan eğilme moment değerleri çizelge 3.9 da gösterilebilir;

$$M_1 = M_C \times \frac{112}{212} \rightarrow M_1 = 61480 \times \frac{112}{212} \rightarrow M_1 = 32480 [Nm]$$

$$M_2 = M_C \times \frac{162}{212} \rightarrow M_2 = 61480 \times \frac{162}{212} \rightarrow M_2 = 46980 [Nm]$$

$$M_3 = M_D + \frac{(M_E - M_D) \times (50 - x)}{(624 - x)}$$

$$M_3 = 1605,561361 + \frac{(991149,587 - 1605,561361) \times (50 - 36,45861)}{(624 - 36,45861)}$$

$$M_3 = 24412,12824 \text{ [Nm]} \text{m}$$

$$M_4 = (M_F - M_E) \times \left( \frac{624}{676} \right) + M_E$$

$$M_4 = (2038220,698 - 991149,586) \times \left( \frac{624}{676} \right) + 991149,586$$

$$M_4 = 1960774,61 \text{ [Nm]} \text{m}$$

$$M_5 = \frac{(M_I - M_H) \times (50 - y)}{(102,5 - y)} + M_H$$

$$M_5 = \frac{(3406649,348 - 1085821,102) \times (50 - 47,16258)}{(102,5 - 47,16258)} + 1085821,102$$

$$M_5 = 1204821,264 \text{ [Nm]} \text{m}$$

$$M_6 = \frac{(M_I - M_H) \times (65 - y)}{(102,5 - y)} + M_H$$

$$M_6 = M_5 = \frac{(3406649,348 - 1085821,102) \times (65 - 47,16258)}{(102,5 - 47,16258)} + 1085821,102$$

$$M_6 = 1833915,002 \text{ [Nm]} \text{m}$$


$$M_7 = M_I \times \frac{50}{102,5}$$


$$M_7 = 3406649,348 \times \frac{50}{102,5}$$

$$M_7 = 1661780,17 \text{ [Nm]} \text{m}$$



Şekil 3.1 Eksantrik milde bölgeler

Şekil 2.7  $F_{rx}$  ve  $F_{ry}$  kuvvetlerinin oluşturduğu toplam moment değerleri



Şekil 3.4 Mil üzerindeki bölgelerin ‘A’ noktasına olan mesafeleri

Çizelge 3.9 Milin her bölgesindeki moment değerleri

M <sub>I</sub> =	32480	[Nmm]
M <sub>II</sub> =	46980	[Nmm]
M <sub>III</sub> =	24412,12824	[Nmm]
M <sub>IV</sub> =	1960774,61	[Nmm]
M <sub>V</sub> =	1204821,264	[Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1833915,002	[Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1661780,17	[Nmm]

$$\sigma_{g^1} = \frac{M_1}{2 \times W_{e1}} \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{g^1} = \frac{32480}{2 \times 86858,75369}$$

$$\sigma_{g^1} = 0,186970217 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{g^2} = \frac{46980}{2 \times 86858,75369}$$

$$\sigma_{g^2} = 0,239267175 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{g^3} = \frac{24412,12824}{2 \times 98174,8}$$

$$\sigma_{g^3} = 0,110528871 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{g^4} = \frac{1960774,61}{2 \times 110433,3}$$

$$\sigma_{g^4} = 8,877644843 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{g^5} = \frac{1204821,264}{2 \times 110433,3}$$

$$\sigma_{g^5} = 6,136104311 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

$$\sigma_{g^6} = \frac{1833915,002}{2 \times 98174,8}$$

$$\sigma_{g^6} = 9,340052411 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

$$\sigma_{g^7} = \frac{1661780,17}{2 \times 98174,8}$$

$$\sigma_{g^7} = 9,565991332 \text{ [N/mm}^2\text{]}$$

Bu değerleri çizelge 3.10 da görebiliriz.

Çizelge 3.10 Milde oluşan  $\sigma_G$  değerleri

$\sigma_g =$	$M_e/W_e$	$N/mm^2$
--------------	-----------	----------

$\sigma_{g1} =$	0,186970217	$N/mm^2$
$\sigma_{g2} =$	0,239267175	$N/mm^2$
$\sigma_{g3} =$	0,110528871	$N/mm^2$
$\sigma_{g4} =$	8,877644843	$N/mm^2$
$\sigma_{g5} =$	6,136104311	$N/mm^2$
$\sigma_{g6} =$	9,340052411	$N/mm^2$
$\sigma_{g7} =$	9,565991332	$N/mm^2$

### 3.7 Milde Oluşan $\sigma_e$ değerleri

Aşağıdaki formülü kullanılarak  $\sigma_e$  değerleri hesaplanmıştır.

$$\sigma_e = \sigma_g + \frac{\sigma_{ak} \times \sigma_g}{\sigma_D *} \quad [N / mm^2] \quad (3.2)$$

$$\sigma_{e1} = \sigma_{g1} + \frac{380 \times \sigma_{g1}}{\sigma_{D1} *} \quad \rightarrow \quad \sigma_{e1} = 0,186970217 + \frac{380 \times 0,186970217}{119,25117} \quad \rightarrow \\ \sigma_{e1} = 0,782760449 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{e2} = 0,239267175 + \frac{380 \times 0,239267175}{119,25117} \quad \rightarrow \quad \sigma_{e2} = 1,001704362 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{e3} = 0,110528871 + \frac{380 \times 0,110528871}{109,2154916} \quad \rightarrow \quad \sigma_{e3} = 0,495098592 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{e4} = 8,877644843 + \frac{380 \times 8,877644843}{113,8629593} \quad \rightarrow \quad \sigma_{e4} = 38,5054102 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{e5} = 6,136104311 + \frac{380 \times 6,136104311}{119,25117} \quad \rightarrow \quad \sigma_{e5} = 25,68911698 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{e6} = 9,340052411 + \frac{380 \times 9,340052411}{229,32} \quad \rightarrow \quad \sigma_{e6} = 24,81720188 \quad [N / mm^2]$$

$$\sigma_{e7} = 9,565991332 + \frac{380 \times 9,565991332}{119,25117} \quad \rightarrow \quad \sigma_{e7} = 40,04851578 \quad [N / mm^2]$$

Çizelge (3.11) de bu değerler görülebilir.

Çizelge 3.11 Milde oluşan  $\sigma_e$  değerleri

$$\sigma_e = \sigma_{ak} x \sigma_g / \sigma_D^* \quad \text{N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0,782760449	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	1,001704362	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	0,495098592	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	38,5054102	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	25,68911698	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	24,81720188	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	40,04851578	N/mm <sup>2</sup>

Şimdi elimizdeki bu bilgiler ışığında 1-31 Ekim de mile etkimiş olan Bileşke Gerilme değerleri bulunabilir. Bilindiği gibi milde burulma momentini oluşturan kuvvet  $F_t$  kuvvetidir. Çizelge 2.2 yardımıyla  $F_t$  kuvveti bulunur ve ‘r’ eksantrikliğinin  $r=25$  mm olduğunu bildiğimize göre,

$$M_b = F_t \times r \quad [\text{Nm}] \rightarrow M_b = 64046,14154 \times 25 \quad [\text{Nm}]$$

$$\mathbf{M_b=1601153,538 \text{ [Nm]}}$$

Çizelge 2.2 1-31 Ekim delinen sacların oluşturduğu kuvvetlerin sayısal değerleri

1 EKİM-31 EKİM					
d=	6	mm	s=	3,00	mm
$F_k =$	103954,66	N			
$F_b =$	104033,6611	N			
$F_x =$	4053,55326	N			
$F_t =$	64046,14154	N			
$F_r =$	81982,28094	N			
$F_{rx} =$	47915,08522	N			
$F_{ry} =$	66522,46987	N			

$$\tau_b = \frac{M_b}{W_b} \quad [N/mm^2] \quad (3.7)$$

$$\tau_{b1} = \frac{M_{b1}}{W_{b1}} = \frac{1601153,538}{173717,6} \quad \rightarrow \quad \tau_{b2} = 9,216990898 \quad [N/mm^2]$$

$$\tau_{b2} = \frac{1601153,538}{196349,6} \quad \rightarrow \quad \tau_{b3} = 8,154605551 \quad [N/mm^2]$$

$$\tau_{b3} = \frac{1601153,538}{220866,6} \quad \rightarrow \quad \tau_{b4} = 7,249414524 \quad [N/mm^2]$$

$$\tau_{b4} = \frac{1601153,538}{220866,6} \quad \rightarrow \quad \tau_{b4} = 7,249414524 \quad [N/mm^2]$$

$$\tau_{b5} = \frac{1601153,538}{196349,6} \quad \rightarrow \quad \tau_{b3} = 8,154605551 \quad [N/mm^2]$$

$$\tau_{b6} = \frac{1601153,538}{196349,6} \quad \rightarrow \quad \tau_{b3} = 8,154605551 \quad [N/mm^2]$$

$$\tau_{b7} = \frac{1601153,538}{173717,6} \quad \rightarrow \quad \tau_{b2} = 9,216990898 \quad [N/mm^2]$$

Çizelge 3.12  $\tau_b$  değerleri

$\tau_b =$	$M_b/W_b$	$N/mm^2$
------------	-----------	----------

$\tau_{b1} =$	9,216995815	$N/mm^2$
$\tau_{b2} =$	9,216995815	$N/mm^2$
$\tau_{b3} =$	8,154608009	$N/mm^2$
$\tau_{b4} =$	7,249416827	$N/mm^2$
$\tau_{b5} =$	7,249416827	$N/mm^2$
$\tau_{b6} =$	8,154608009	$N/mm^2$
$\tau_{b7} =$	8,154608009	$N/mm^2$

Aşağıdaki formül ile bileşik gerilme hesaplanırsa,

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3 \times \tau_b^2} \quad [N / mm^2] \quad (3.1)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{B1} &= \sqrt{\sigma_{e1}^2 + 3 \times \tau_{b1}^2} \\ \sigma_{B1} &= 15,98348365 \quad [N / mm^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{B2} &= \sqrt{1,001704362^2 + 3 \times 8,154608009^2} \\ \sigma_{B2} &= 14,15967185 \quad [N / mm^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{B3} &= \sqrt{0,495098592^2 + 3 \times 7,249416827^2} \\ \sigma_{B3} &= 12,56611537 \quad [N / mm^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{B4} &= \sqrt{38,5054102^2 + 3 \times 7,249416827^2} \\ \sigma_{B4} &= 40,50097218 \quad [N / mm^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{B5} &= \sqrt{25,68911698^2 + 3 \times 8,154608009^2} \\ \sigma_{B5} &= 29,31592786 \quad [N / mm^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{B6} &= \sqrt{24,81720188^2 + 3 \times 8,154608009^2} \\ \sigma_{B6} &= 28,55497162 \quad [N / mm^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_{B7} &= \sqrt{40,04851578^2 + 3 \times 9,216995815^2} \\ \sigma_{B7} &= 43,11313781 \quad [N / mm^2] \end{aligned}$$

Çizelge 3.13 de bileşke moment değerleri görülebilir.

Çizelge 3.13 Bileşke moment değerleri

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3x\tau_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{B1} =$	15,98348365	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	14,15967185	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	12,56611537	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	40,50097218	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	29,31592786	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	28,55497162	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	43,11313781	N/mm <sup>2</sup>

Böylece mile etkiyen gerilmeler analiz edildi. Elimizde diğer tarihlerde diğer saclar, diğer delik tipleri için hesaplanmış Yatak Tepki kuvvetleri, Eğilme Momentleri, Toplam Eğilme Momentleri, bu momentlerin mil üzerindeki Bölgesel Momentleri,  $\sigma_D$ ,  $\sigma_D^*$ ,  $\sigma_g$ ,  $\sigma_e$ ,  $\tau_b$ ,  $\sigma_B$  değerleri vardır. Bu değerlere EK 3 den bakılabilir.

### 3.8 SolidWorks Programı ile $\sigma_B$ değerleri

Şimdiye kadar elde edilen bileşke moment değerlerini SolidWorks programı ile elde etmeye çalışırsak, Mesh kalitesi 24,7311 ayarlanarak aşağıdaki sonuçlara ulaşırız:

Çizelge 3.14 SolidWorks Bileşke moment değerleri

$\sigma_{B1}= 42,28 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B19}= 48,9 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B2}= 42,56 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B20}= 45,84 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B3}= 34,91 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B21}= 43,64 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B4}= 18,78 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B22}= 19,17 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B5}= 40,26 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B23}= 19,17 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B6}= 39,28 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B24}= 39,28 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B7}= 67,4 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B25}= 18,78 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B8}= 21,57 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B26}= 45,15 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B9}= 45,15 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B27}= 30,95 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B10}= 67,4 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B28}= 27,28 \text{ N/mm}^2$

$\sigma_{B11} = 45,15 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B29} = 17,68 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B12} = 39,28 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B30} = 25,00 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B13} = 27,78 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B31} = 19,97 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B14} = 52,38 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B32} = 25,88 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B15} = 23,44 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B33} = 11,49 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B16} = 48,9 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B34} = 33,22 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B17} = 48,9 \text{ N/mm}^2$	$\sigma_{B35} = 31,37 \text{ N/mm}^2$
$\sigma_{B18} = 48,9 \text{ N/mm}^2$	

Elde edilen bu değerler milin yedinci bölgelerinde meydana gelmektedir. Görüleceği üzere birinci sonuç  $42,28 \text{ N/mm}^2$  ve bizim klasik yöntemle bulduğumuz sonuç ise  $43,11 \text{ N/mm}^2$  değerindedir. Birbirlerine oranı ise;

$$\frac{43,11}{42,28} = 1,019 \quad \text{gibi bir değer olup yeterince yakın değerlerdedir. Mesh kalitesi}$$

programa ait bir özelliktir. Sonlu elemanlar yöntemini kullanan bu gibi programlarda analizi yapılacak parçanın ayarlanan Mesh kalitesine göre von Mises olarak vereceği Bileşke gerilemeler değişiklik göstermektedir. Örneğin : Son hesap yaptığımız durum için  $\sigma_B = 39,23 \text{ N/mm}^2$  olarak dördüncü bölgede bulunmuş, fakat program ile yedinci bölgede ve  $31,37 \text{ N/mm}^2$  bulunmuştur. Eğer Mesh değerini 13,0205 yaparsak  $35,47 \text{ N/mm}^2$  bulunur ve eğer Mesh değerini 49 yaparsak beşinci bölgede  $16,39 \text{ N/mm}^2$  olarak bulunur. Dolayısıyla tam olarak sağlıklı bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Bu sonuçları şu faktörler etkiler :

- Mesh değeri
- Program algoritması
- Parçaya gelen yükler

Programcılıkta ki gelişmeler ise programın yapısını etkileyecenin sonuclarla da etki etmesi muhtemeldir. Şöyle bir örnekle daha açıklayıcı olabiliriz. Windows işletim sistemi yaklaşık bir milyon satırdan oluşan program kodları içerir. Dolayısıyla bu kadar fazla satırda bir program hatalar içerebilir. Gün geçtikçe bu hataları fark eden yazılımcılar yeni satırlar ekleyip-çıkarak programda iyileştirmeler yaparlar. Örneğin ilk hali ile bir hesap yaptığınızda 19 çevrimde hesap yapsın bilgisayar, daha sonra burada bir açık fark eden yazılımcı bazı algoritmalar geliştirip bu çevrimi 5'e düşürsin, böylece programda hesap değişiklikleri olacağından farklı sonuçlar elde edilmesi olasılığı vardır.

Şekil 2.5, 2.6, 2.7 den görülebileceği gibi parça üzerine gelen kuvvetler çok düzensiz olduğu için artı bölgeden eksiyeye ve tekrar artıya geçişler olmaktadır. Bu ise hesaplara etkiyecek ve

kritik bölgelerde kalan moment değerleri farklı yüklerde farklı değerler verecektir. Örneğin birinci durum için maksimum eğilme momentinin olduğu nokta yedinci ve altıncı bölgelere yakındır. Fakat  $K_y, K_b, K_c$  değerlerinden dolayı en yüksek eğilme momenti yedinci bölgede hesaplanmıştır. Kısacası parça üzerine gelen yükler ve yatak konumları da programdan elde edilecek bileşke moment değerlerini etkileyecektir.

#### **4 ÖMÜR HESABI**

EK 3 deki tablolardan görülebileceği gibi her farklı durum için mil üzerindeki en yüksek gerilme değerleri dört, beş, altı ve yedinci bölgelerde oluşturmaktadır. Bu bölgelerdeki değerleri kullanarak ömür değerlendirmeleri yapılacaktır. Ek 3 deki bilgiler aşağıdaki çizelgede toplu halde gösterilirse çizelge 4.1 elde edilir. Ek 3 yardım ile şimdiye kadar delinmiş saçların ne kadar süre ile yorulma mukavemet değerine etki ettiği bulunabilir. Bu değerlerde çizelge 4.4 de verilmiştir.

Çizelge 4.1 Bileşke moment değerlerinin toplu halde gösterimi

Sacın Cinsi	Alüminyum	St 37	St 37	Alüminyum Çelik	Paslanmaz Çelik	St 37	St 37	Alüminyum	St 37	St 37
<b>Sacın Kalınlığı [mm]</b>	2	0,65	1	1	1,5	0,5	0,8	1,5	1	0,8
<b>Kopma Mukavemeti [N/mm<sup>2</sup>]</b>	177	370	370	130	650	370	370	130	370	370
<b>Kesme Mukavemeti [N/mm<sup>2</sup>]</b>	102,129	213,49	213,49	75,01	375,05	213,49	213,49	75,01	213,49	213,49
<b><math>\sigma_{B1} =</math></b>	15,98348	16,08692	13,2071	7,13608	15,21947	14,85251	23,57919	8,180035	17,06649	23,57919
<b><math>\sigma_{B2} =</math></b>	14,15967	14,25106	11,70719	6,354894	13,48465	13,16047	20,87391	7,27327	15,11667	20,87391
<b><math>\sigma_{B3} =</math></b>	12,56612	12,64753	10,38054	5,596424	11,96475	11,67589	18,54329	6,420037	13,4185	18,54329
<b><math>\sigma_{B4} =</math></b>	40,50097	40,53573	39,62029	38,07028	40,24849	40,12992	43,39508	38,29819	40,87166	43,39508
<b><math>\sigma_{B5} =</math></b>	29,31593	29,58156	26,3876	28,02867	27,36451	26,43455	49,38984	27,64382	32,11231	49,38984
<b><math>\sigma_{B6} =</math></b>	28,55497	28,78912	22,34683	15,84541	26,83088	26,0065	46,03724	15,76724	31,01425	46,03724
<b><math>\sigma_{B7} =</math></b>	43,11314	43,4415	34,33143	15,75176	40,68991	39,52758	67,34344	18,80653	46,55447	67,34344

Çizelge 4.1 Bileşke moment değerlerinin toplu halde gösterimi (devam)

Sacın Cinsi	St 37	St 37	St 37	St 37	St 37	St 37	St 37	St 37	St 37
Sacın Kalınlığı [mm]	1	0,6	1	2	1	0,8	0,8	0,8	0,8
Köpme Mukavemeti [N/mm <sup>2</sup> ]	370	370	370	370	370	370	370	370	370
Kesme Mukavemeti [N/mm <sup>2</sup> ]	213,49	213,49	213,49	213,49	213,49	213,49	213,49	213,49	213,49
$\sigma_{B1} =$	17,06649	14,85251	10,52056	19,79131	8,8866662	18,48145	18,48145	18,48145	17,3285
$\sigma_{B2} =$	15,11667	13,16047	9,336016	17,52504	7,895591	16,36722	16,36722	16,36722	15,34822
$\sigma_{B3} =$	13,4185	11,67589	8,264758	15,56282	6,977186	14,53206	14,53206	14,53206	14,61469
$\sigma_{B4} =$	40,87166	40,12992	38,86839	41,8681	38,46179	41,37794	41,37794	41,37794	40,96355
$\sigma_{B5} =$	32,11231	26,43455	26,93209	39,26511	27,40653	35,80885	35,80885	35,80885	32,79345
$\sigma_{B6} =$	31,01425	26,0065	16,56765	37,26118	15,75513	34,24917	34,24917	34,24917	31,61157
$\sigma_{B7} =$	46,55447	39,52758	25,93436	55,23697	20,92817	51,05953	51,05953	51,05953	47,38799

**Çizelge 4.1** Bileşke moment değerlerinin toplu halde gösterimi (devam)


Sacın Cinsi	Paslanmaz	Paslanmaz	St 37	Alüminyum	St 37	St 37	St 37	St 37	St 37
Sacın Kalınlığı [mm]	1	1	0,6	1	1	1	2,5	0,6	1
Kopma Mukavemeti [N/mm <sup>2</sup> ]									0,5
Kesme Mukavemeti [N/mm <sup>2</sup> ]	650	650	370	130	370	370	370	370	370
$\sigma_{B1} =$	7,27998	0,834584	14,85251	7,13608	17,06649	11,71527	10,32961	6,720086	9,474652
$\sigma_{B2} =$	6,481395	1,033934	13,16047	6,354894	15,11667	10,39016	9,167592	5,989391	8,413752
$\sigma_{B3} =$	5,709994	0,498974	11,67589	5,596424	13,4185	9,205802	8,114321	5,268014	7,44064
$\sigma_{B4} =$	38,10071	37,67372	40,12992	38,07028	40,87166	39,19021	38,81886	37,9841	38,60359
$\sigma_{B5} =$	27,97323	27,23164	26,43455	28,02867	32,11231	26,65295	26,98208	28,19318	27,22371
$\sigma_{B6} =$	15,83038	14,47969	26,0065	15,84541	31,01425	19,0985	16,1708	15,89646	15,77017
$\sigma_{B7} =$	16,1655	14,45759	39,52758	15,75176	46,55447	29,65075	25,34396	14,57276	22,71644

Çizelge 4.1 Bileşke moment değerlerinin toplu halde gösterimi (devam)

Sacın Cinsi	Paslanmaz	Paslanmaz	St 37	St 37
<b>Sacın Kalınlığı</b> [mm]	1,5	1	0,6	2,5
<b>Kopma</b>				
<b>Mukavemeti</b> [N/mm <sup>2</sup> ]	650	650	370	370
<b>Kesme</b>				
<b>Mukavemeti</b> [N/mm <sup>2</sup> ]	375,05	375,05	213,49	213,49
<b><math>\sigma_{B1} =</math></b>	9,8023	4,412647	12,57	11,871
<b><math>\sigma_{B2} =</math></b>	8,702595	3,970546	11,144	10,527
<b><math>\sigma_{B3} =</math></b>	7,698841	3,442197	9,8786	9,3282
<b><math>\sigma_{B4} =</math></b>	<b>38,68482</b>	<b>37,55448</b>	<b>39,433</b>	<b>39,234</b>
<b><math>\sigma_{B5} =</math></b>	<b>27,12769</b>	<b>28,62036</b>	<b>26,49</b>	<b>26,621</b>
<b><math>\sigma_{B6} =</math></b>	<b>15,78843</b>	<b>15,89257</b>	<b>20,949</b>	<b>19,433</b>
<b><math>\sigma_{B7} =</math></b>	<b>23,72002</b>	<b>8,923875</b>	<b>32,327</b>	<b>30,137</b>

#### 4.1 Genel Bilgiler

Bu bölümde Wöhler diyagramının birikimli hasara göre çizimi incelenecaktır. Bilindiği gibi Wöhler diyagramında birbirinden farklı iki bölge vardır.



Şekil 4.1 Wöhler diyagramı (Tahralı, Saatçi, 2003)

Yukarıdaki şekil'e göre ;

$\sigma_1, \sigma_2$  : Zaman mukavemeti (sureli) bölgesinde

$\sigma_3 = \sigma_D$  : Sürekli mukavemet bölgesinde

Sürekli mukavemet bölgesinde  $N_3$  değeri, çeşitli makine parçaları (mil, dişli çark vs.) için, minimum sürekli ömrü değeri olarak, standartlarda belirtilmiştir.

Örneğin: genel imalat çeliğinden yapılmış mil vb. parçalar için  $10^6$  dir.

Makine parçasının farklı yüklerle yüklenmesi durumunda Wöhler diyagramı üzerinde eşdeğer ömrü bulmak için çeşitli metodlar kullanılır. Bunların en çok kullanılanı Palmgren-Miner metodudur.

## 4.2 Palmgren-Miner Denklemi

Bir makine parçası yalnız  $\sigma_1$  gerilmesinde çalışırsa ömrü  $N_1$  olsun.  $\sigma_2$  gerilmesinde çalışırsa ömrü  $N_2$  olsun ve bu şekilde devam etsin. Fakat bu makine parçası  $\sigma_1$  gerilmesinde  $n_1$  kadar yani belirli bir yük tekrarı çalışmıştır. Makine parçalarının farklı yüklerdeki çalışma süreleri ve bunlara karşılık gelen ömürler aşağıdaki gibi olsun.

Çizelge 4.2 Yorulmada yük tekrarı

Gerilmeler	$\sigma_1$	$\sigma_2$	$\sigma_3$	$\sigma_i$
İşletmede yük tekrarı	$n_1$	$n_2$	$n_3$	$n_i$
Ömürler	$N_1$	$N_2$	$N_3$	$N_i$

Buna göre Palmgren-Miner denklemi şöyle ifade edilir (Tahralı, Dikmen, 1995) :

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \dots + \frac{n_i}{N_i} = K \quad (4.1)$$

Eşitliğin sağ tarafındaki K değeri,  $0,7 \leq K \leq 2,2$  arasındadır. Makine parçalarının yorulma kırılmalarındaki hesaplarda tavsiye edilen değer ise  $K=1$  dir. Denklem çalışma yüzdeleri göz önüne alınarak şöyle yazılır (Tahralı, Dikmen, 1995) :

N: Makine parçasının toplam ömrü

C: Belirli bir yükteki çalışma yüzdesi olsun, yani bir  $\sigma$  değeri h saat çalışmış olsun toplam saatteki oranı C değerini verir.

Buna göre ,

$$C_i = \frac{h_i}{\sum h} \quad (4.2a)$$

veya

$$C_i = \frac{n_i}{N} \quad \Rightarrow \quad n_i = C_i \times N \quad (4.2b)$$

$$n_1 = C_1 \times N, \quad n_2 = C_2 \times N \dots$$

Bunlar (4.1) denkleminde yerine yazılırsa Palmgren-Miner denklemi şu hale gelir,

$$\frac{C_1 \times n_1}{N_1} + \frac{C_2 \times n_2}{N_2} + \dots + \frac{C_i \times n_i}{N_i} = 1 \quad \rightarrow \quad \frac{C_1}{N_1} + \frac{C_2}{N_2} + \dots + \frac{C_i}{N_i} = \frac{1}{N_{es}} \quad (4.3)$$

Herhangi bir gerilmenin malzemede meydana getirdiği hasar, gerilmenin yük tekrar sayısı ile orantılıdır. Bundan dolayı değişik gerilmeler altında çalışan makine parçalarının zaman mukavemeti veya sürekli mukavemet bölgelerinin elde edilmesi için birikmiş hasar göz önünde bulundurulmalıdır.

Birikimli hasar durumunda sürekli mukavemet değeri ( $\sigma_D$  veya  $\tau_D$ ) biriksiz hasara göre elde edilen sürekli mukavemet değerinden daha küçük olmaktadır. Buna göre Wöhler diyagramının yeni değerlere göre düzeltilmesi gereklidir (Tahralı, Dikmen, 1995).

### 4.3 Süreli Mukavemet Bölgesinde Ömür Değerinin Analitik Hesabı

#### 4.3.1 Eğilme hali

Genel imalat çelikleri için dalgalı değişken eğilme haline ait Wöhler diyagramı aşağıdaki gibi çizilebilir. Genel olarak eğilme zorlanmalarında  $\sigma_{DT} = 0,49 \times 1,5 \times \sigma_k$  alınır. Daha ayrıntılı bilgi çizelge 4.3'te verilmiştir.

Cizelge 4.3 Ömür hesabı – Wöhler diyagramında kullanılacak değerler (Tahralı, Dikmen, 1995)



Malzeme	Dinamik Zorlanmalar					
	Çekme		Eğilme		Burulma( Torsiyon)	
	$\sigma_D$	$\sigma_{DT}$	$\sigma_D$	$\sigma_{DT}$	$\tau_D$	$\tau_{DT}$
Genel İmalat Ç.	0,45 $\sigma_K$	1,3 $\sigma_D$	0,49 $\sigma_K$	1,5 $\sigma_D$	0,35 $\sigma_K$	1,1 $\tau_D$
İslah Ç.	0,41 $\sigma_K$	1,7 $\sigma_D$	0,44 $\sigma_K$	1,7 $\sigma_D$	0,30 $\sigma_K$	1,6 $\tau_D$
Sementasyon Ç.	0,40 $\sigma_K$	1,6 $\sigma_D$	0,41 $\sigma_K$	1,7 $\sigma_D$	0,30 $\sigma_K$	1,4 $\tau_D$
Dökme Demir	0,25 $\sigma_K$	1,6 $\sigma_D$	-	-	0,36 $\sigma_K$	1,6 $\tau_D$
Hafif Metal	0,30 $\sigma_K$	-	-	-	0,25 $\sigma_K$	-


#### Açıklamalar :

$\sigma_K$  : Kopma Gerilmesi

$\sigma_D$  : Tam Değişken Zorlanmada Sürekli Mukavemet Değeri  
( Ortalama Gerilme :  $\sigma_o = 0$ , Gerilme Genliği :  $\sigma_g = \sigma_{maks}$ ,  $\sigma_{maks} = -\sigma_{min}$  )

$\sigma_{DT}$ : Dalgalı (Titreşimli) zorlanmada Sürekli Mukavemet Değeri  
(  $\sigma_o = \sigma_g / 2$ ;  $\sigma_{maks} = 2 \sigma_g = 2 \sigma_o$ ;  $\sigma_{min} = 0$  )





Şekil 4.2 Eğilme zorlanmasında Wöhler diyagramı

Makine konstrüksiyonlarında yük tekrar sayısına göre genellikle,

$N < 10^3$  : Statik zorlanma bölgesi

$10^3 < N < 10^6$  : Süreli mukavemet bölgesi

$N > 10^6$  : Sürekli mukavemet bölgesi

olarak kabul edilir.

Şekil 4.2 yardımı ile  $\sigma_{N1}$  gerilmesinin oluşturduğu ömür değeri bulunmak istenirse;

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{BD}}{\overline{CE}} \quad (4.4)$$

$$\overline{AB} = 0,9 \times \sigma_k - \sigma_{N1}$$

$$\overline{AC} = 0,9 \times \sigma_k - 0,49 \times 1,5 \times \sigma_k \rightarrow \overline{AC} = 0,165 \times \sigma_k$$

$$\overline{BD} = \log N_1 - \log 10^3 \rightarrow \overline{BD} = \log N_1 - 3$$

$$\overline{CE} = \log 10^6 - \log 10^3 \rightarrow \overline{CE} = 3$$

Öyleyse (4.4) denklemi şu hale döner,

$$\frac{0,9 \times \sigma_k - \sigma_{N1}}{0,165 \times \sigma_k} = \frac{\log N_1 - 3}{3} \quad (4.5a)$$

$$\log N_1 = \left( \frac{0,9 \times \sigma_k - \sigma_{N1}}{0,165 \times \sigma_k} \times 3 \right) + 3 \quad (4.5b)$$

Bu son bağıntı genelleştirilmiş halde yazılmıştır ve eğilme zorlanmasında süreli mukavemet bölgesinde ömür değerini verir.

EK 3 deki bilgiler yardımıyla delinmiş olan sacların oluşturduğu  $\sigma_B$  değerleri, ne kadar süre ile bu değerlerin etki ettiği (günlük çalışma saatı 8 saat) bulunabilir. Bunlar bir çizelgede gösterilmek istenirse;

Çizelge 4.4 Şimdiye kadar işlenmiş sacların eğilme bileşke moment değerleri ve bu değerlerin ne kadar süre ile mil üzerinde etkili olduğu

$\sigma_{B1}=$	43,11313781 N/mm <sup>2</sup>	$h_1=$	208	saat
$\sigma_{B2}=$	43,44150064 N/mm <sup>2</sup>	$h_2=$	40	saat
$\sigma_{B3}=$	34,33142946 N/mm <sup>2</sup>	$h_3=$	24	saat
$\sigma_{B4}=$	15,75175873 N/mm <sup>2</sup>	$h_4=$	16	saat
$\sigma_{B5}=$	40,68991154 N/mm <sup>2</sup>	$h_5=$	8	saat
$\sigma_{B6}=$	39,52758332 N/mm <sup>2</sup>	$h_6=$	32	saat
$\sigma_{B7}=$	67,34344294 N/mm <sup>2</sup>	$h_7=$	8	saat
$\sigma_{B8}=$	18,80653117 N/mm <sup>2</sup>	$h_8=$	64	saat
$\sigma_{B9}=$	46,55446816 N/mm <sup>2</sup>	$h_9=$	40	saat
$\sigma_{B10}=$	67,34344294 N/mm <sup>2</sup>	$h_{10}=$	16	saat
$\sigma_{B11}=$	46,55446816 N/mm <sup>2</sup>	$h_{11}=$	32	saat
$\sigma_{B12}=$	39,52758332 N/mm <sup>2</sup>	$h_{12}=$	16	saat
$\sigma_{B13}=$	25,93436058 N/mm <sup>2</sup>	$h_{13}=$	32	saat
$\sigma_{B14}=$	55,23696748 N/mm <sup>2</sup>	$h_{14}=$	48	saat
$\sigma_{B15}=$	20,92817471 N/mm <sup>2</sup>	$h_{15}=$	48	saat
$\sigma_{B16}=$	51,05953069 N/mm <sup>2</sup>	$h_{16}=$	16	saat
$\sigma_{B17}=$	51,05953069 N/mm <sup>2</sup>	$h_{17}=$	32	saat
$\sigma_{B18}=$	51,05953069 N/mm <sup>2</sup>	$h_{18}=$	48	saat
$\sigma_{B19}=$	51,05953069 N/mm <sup>2</sup>	$h_{19}=$	48	saat
$\sigma_{B20}=$	47,38799257 N/mm <sup>2</sup>	$h_{20}=$	8	saat
$\sigma_{B21}=$	44,74859435 N/mm <sup>2</sup>	$h_{21}=$	8	saat
$\sigma_{B22}=$	16,16549889 N/mm <sup>2</sup>	$h_{22}=$	32	saat
$\sigma_{B23}=$	14,4575856 N/mm <sup>2</sup>	$h_{23}=$	32	saat
$\sigma_{B24}=$	39,52758332 N/mm <sup>2</sup>	$h_{24}=$	48	saat
$\sigma_{B25}=$	15,75175873 N/mm <sup>2</sup>	$h_{25}=$	48	saat
$\sigma_{B26}=$	46,55446816 N/mm <sup>2</sup>	$h_{26}=$	48	saat
$\sigma_{B27}=$	29,65075471 N/mm <sup>2</sup>	$h_{27}=$	40	saat
$\sigma_{B28}=$	25,34395978 N/mm <sup>2</sup>	$h_{28}=$	48	saat
$\sigma_{B29}=$	14,57276423 N/mm <sup>2</sup>	$h_{29}=$	48	saat
$\sigma_{B30}=$	22,71643997 N/mm <sup>2</sup>	$h_{30}=$	48	saat
$\sigma_{B31}=$	17,03999078 N/mm <sup>2</sup>	$h_{31}=$	48	saat
$\sigma_{B32}=$	23,72002254 N/mm <sup>2</sup>	$h_{32}=$	48	saat
$\sigma_{B33}=$	8,923875283 N/mm <sup>2</sup>	$h_{33}=$	48	saat
$\sigma_{B34}=$	32,32716851 N/mm <sup>2</sup>	$h_{34}=$	48	saat

$$\sigma_{B35} = 30,13673644 \text{ N/mm}^2 \quad h_{35} = 48 \text{ saat}$$

$\sigma_{B5-1} \rightarrow$  Beşinci bölgede oluşan moment bileşke değeri, birinci durum. Birinci durum ise EK 3 ve çizelge 4.5 ile görüleceği üzere 1-31 Ekim tarihlerinde mili etkileyen Alüminyum esaslı sac. Ayrıca 4.2a denklemine göre hesaplamalar yapılrsa her bir durum için mile etkimiş olan Eğilme Bileşke Moment değerlerinin toplam süre içerisindeki yüzdesi bulunabilir.

$$C_i = \frac{h_i}{\sum h} \quad (4.2a) \quad \text{idi.}$$

$$C_1 = \frac{h_1}{\sum h} \rightarrow C_1 = \frac{208}{1424} \rightarrow C_1 = 0,146067416$$

ve bu şekilde devam edersek çizelge 4.6 elde edilir.

Çizelge 4.5 Bileşke moment değerleri ve tarihler


<b>Bileşke Momentlerin Oluştugu Bölgeler</b>	<b>Sacın Cinsi</b>	<b>Sacın Kalınlığı (mm)</b>	<b>Sacın Hangi Tarihlerde İşlendiği</b>
$\sigma_{B7-1}$	Alüminyum	2	1-31 EKİM
$\sigma_{B7-2}$	St 37	0,65	10-15 KASIM
$\sigma_{B4-3}$	St 37	1	16-18 KASIM
$\sigma_{B4-4}$	Alüminyum	1	21-22 KASIM
$\sigma_{B7-5}$	Paslanmaz Çelik	1,5	24 KASIM
$\sigma_{B4-6}$	St 37	0,5	2-3 VE 5-6 ARALIK
$\sigma_{B7-7}$	St 37	0,8	8 ARALIK
$\sigma_{B4-8}$	Alüminyum	1,5	9-10 VE 12-17 ARALIK
$\sigma_{B7-9}$	St 37	1	20-24 ARALIK
$\sigma_{B7-10}$	St 37	0,8	26-27 ARALIK
$\sigma_{B7-11}$	St 37	1	28-31 ARALIK
$\sigma_{B4-12}$	St 37	0,6	9-10 OCAK
$\sigma_{B4-13}$	St 37	1	11-14 OCAK
$\sigma_{B7-14}$	St 37	2	16-21 OCAK
$\sigma_{B4-15}$	St 37	1	23-28 OCAK
$\sigma_{B7-16}$	St 37	0,8	30-31 OCAK
$\sigma_{B7-17}$	St 37	0,8	1-4 ŞUBAT
$\sigma_{B7-18}$	St 37	0,8	6-11 ŞUBAT
$\sigma_{B7-19}$	St 37	0,8	13-18 ŞUBAT
$\sigma_{B7-20}$	St 37	1,2	20 ŞUBAT
$\sigma_{B7-21}$	St 37	1	21 ŞUBAT
$\sigma_{B4-22}$	Paslanmaz Çelik	1	22-25 ŞUBAT
$\sigma_{B4-23}=$	Paslanmaz Çelik	1	1-4 MART
$\sigma_{B4-24}=$	St 37	0,6	6-11 MART
$\sigma_{B4-25}=$	Alüminyum	1	13-18 MART
$\sigma_{B7-26}=$	St 37	1	20-25 MART
$\sigma_{B4-27}=$	St 37	1	27-31 MART
$\sigma_{B4-28}=$	St 37	2,5	3-8 NİSAN
$\sigma_{B7-29}=$	St 37	0,6	10-15 NİSAN
$\sigma_{B4-30}=$	St 37	1	17-22 NİSAN
$\sigma_{B4-31}=$	St 37	0,5	24-29 NİSAN
$\sigma_{B4-32}=$	Paslanmaz	1,5	1-6 MAYIS
$\sigma_{B4-33}=$	Paslanmaz	1	8-13 MAYIS
$\sigma_{B4-34}=$	St 37	0,6	15-20 MAYIS

$\sigma_{B4-35} =$	St 37	2,5	22-27 MAYIS
--------------------	-------	-----	-------------

Çizelge 4.6 Bileşke momentlerin yüzde olarak etkime değerleri

$c_1 =$	0,146067416	$c_{19} =$	0,033707865
$c_2 =$	0,028089888	$c_{20} =$	0,005617978
$c_3 =$	0,016853933	$c_{21} =$	0,005617978
$c_4 =$	0,011235955	$c_{22} =$	0,02247191
$c_5 =$	0,005617978	$c_{23} =$	0,02247191
$c_6 =$	0,02247191	$c_{24} =$	0,033707865
$c_7 =$	0,005617978	$c_{25} =$	0,033707865
$c_8 =$	0,04494382	$c_{26} =$	0,033707865
$c_9 =$	0,028089888	$c_{27} =$	0,028089888
$c_{10} =$	0,011235955	$c_{28} =$	0,033707865
$c_{11} =$	0,02247191	$c_{29} =$	0,033707865
$c_{12} =$	0,011235955	$c_{30} =$	0,033707865
$c_{13} =$	0,02247191	$c_{31} =$	0,033707865
$c_{14} =$	0,033707865	$c_{32} =$	0,033707865
$c_{15} =$	0,033707865	$c_{33} =$	0,033707865
$c_{16} =$	0,011235955	$c_{34} =$	0,033707865
$c_{17} =$	0,02247191	$c_{35} =$	0,033707865
$c_{18} =$	0,033707865		

Denklem 4.5b yardımı ile her bir  $\sigma_B$  değeri için N değerleri bulunabilir. Böylece bir  $\sigma_B$  değeri için karşılık gelen N değerleri ile eşdeğer ömür değeri ( $N_{es}$ ) bulunabilir.



Şekil 4.3 St 60 için Wöhler diyagramı

Yukarıda genel imalat çeliği St 60 için Wöhler diyagramı eğilme hali için çizilmiştir.

$$\log N_1 = \left( \frac{0,9 \times \sigma_k - \sigma_{N1}}{0,165 \times \sigma_k} \times 3 \right) + 3 \quad (4.5b)$$

$$\sigma_k = 600[N]$$

$$\sigma_{N1} = \sigma_{B4-1} \rightarrow \sigma_{B4-1} = 40,50097218 \left[ \frac{N}{mm^2} \right]$$

$$\log N_1 = \left( \frac{0,9 \times 600 - 40,50097218}{0,165 \times 600} \times 3 \right) + 3$$

$\log N_1 = 18,13633418$  bulunur ve diğer gerilme değerleri içinde aynı işlemler tekrarlanırsa Çizelge 4.7 elde edilir.

$$\frac{C_1}{N_1} + \frac{C_2}{N_2} + \dots + \frac{C_i}{N_i} = \frac{1}{N_{es}} \quad (4.3) \text{ denklemi}$$

benzer olarak,

$$\frac{C_1}{\sigma_1} + \frac{C_2}{\sigma_2} + \dots + \frac{C_i}{\sigma_i} = \frac{1}{\sigma_{es}} \quad (4.6) \text{ şeklinde yazılabilir.}$$

4.3 formülü kullanılarak  $N_{es}$  değeri bulunursa.

Çizelge 4.7 Her bir  $\sigma_B$  değeri için ömür değerleri

$(N_l)_1 =$	18,13633418	$(N_l)_{19} =$	18,1097593
$(N_l)_2 =$	18,13528086	$(N_l)_{20} =$	18,12231662
$(N_l)_3 =$	18,1630214	$(N_l)_{21} =$	18,13104916
$(N_l)_4 =$	18,2099914	$(N_l)_{22} =$	18,20906927
$(N_l)_5 =$	18,14398521	$(N_l)_{23} =$	18,22200841
$(N_l)_6 =$	18,14757819	$(N_l)_{24} =$	18,14757819
$(N_l)_7 =$	18,04863394	$(N_l)_{25} =$	18,2099914
$(N_l)_8 =$	18,20308512	$(N_l)_{26} =$	18,12510127
$(N_l)_9 =$	18,12510127	$(N_l)_{27} =$	18,17605439
$(N_l)_{10} =$	18,04863394	$(N_l)_{28} =$	18,18730735
$(N_l)_{11} =$	18,12510127	$(N_l)_{29} =$	18,21260317
$(N_l)_{12} =$	18,14757819	$(N_l)_{30} =$	18,1938306
$(N_l)_{13} =$	18,1858063	$(N_l)_{31} =$	18,20710794
$(N_l)_{14} =$	18,09490618	$(N_l)_{32} =$	18,19136901
$(N_l)_{15} =$	18,19812765	$(N_l)_{33} =$	18,22562178
$(N_l)_{16} =$	18,1097593	$(N_l)_{34} =$	18,16870465
$(N_l)_{17} =$	18,1097593	$(N_l)_{35} =$	18,1747402
$(N_l)_{18} =$	18,1097593		

$N_{es} = 1,44231 \times 10^{18}$  ve  $N_{les} = 10^{18,15905817}$  bulunur. Bu değer için  $\sigma_{es}$  değeri ise 4.5b formülü ile  $\sigma_{es} = 39,75108049 \text{ N/mm}^2$  bulunur. Diğer yandan 4.6 formülü ile  $\sigma_{es} = 39,64233986 \text{ N/mm}^2$  değeri bulunur. Buna karşılık gelen  $N_l$  es değeri ise 4.5b formülü ile  $N_l es = 10^{18,16235334}$  olarak bulunur. Bulunan iki  $\sigma_{es}$  değeri birbirine bölünürse,

$\frac{\sigma_{es}}{\sigma_{es}} = \frac{39,75108049}{39,64233986}$  ve  $1,002743043$  bulunur. Hatırlanacağı üzere K değeri,  $0,7 \leq K \leq 2,2$

arasında seçilmişti (Denklem 4.1). Buna göre  $1,002743043$  değerinin kabul edilebilir aralıklarda olduğunu görebiliriz. Bu çalışmada kabul edilecek değerler ise şunlardır:

$$\sigma_{es} = 39,75108049 \text{ N/mm}^2 \text{ ve } N_l es = 10^{18,15905817}$$

### 4.3.2 Eşdeğer Ömrün Log-Log Koordinatlarda Hesabı

Daha önce elde edilen Wöhler diyagramı Log-Lineer grafikte elde edilmişti ve yapılan hesaplar bu grafikten üçgenlerde benzerlik metoduyla çıkarılmıştı. Aynı hesapları Log-Log grafik üzerinde hesaplamak istersek aşağıdaki denkleme göre grafigin çizilmesi ve ömür hesaplarının yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki denklemler ve Goodman eşitliği ile bu değerler bulunabilir. Log-Log koordinatlara özgü kullanılan Goodman eşitliği bize dalgalı değişken zorlanma türü etkidiği için gerekli olacaktır.

$$\text{Goodman eşitliği : } \frac{\sigma_g}{\sigma_{aq}} + \frac{\sigma_o}{\sigma_k} = 1$$

$$\sigma_B = A \times N^B \quad (4.7)$$

$$B = \frac{\log \sigma_a - \log \sigma_b}{\log N_a - \log N_b} \quad (4.8)$$

$$A = \frac{\sigma_D}{N_b^B} \quad (4.9)$$

$$N_i = \left( \frac{\sigma_{B_i}}{A} \right)^{1/B} \quad (4.10)$$

$$\sigma_a = 0,9 \times \sigma_k \quad (4.11)$$

$$\sigma_b = \sigma_D = 0,49 \times 1,5 \times \sigma_k \quad (4.12)$$

$$N_a = 10^3 \quad N_b = 10^6 \quad \sigma_a = 540 \left[ \frac{N}{mm^2} \right] \quad \sigma_b = \sigma_D = 441 \left[ \frac{N}{mm^2} \right]$$

$$B=-0,02931839 \quad A=661,2244898$$

Yukarıdaki değerlere göre yeni N değerlerimiz aşağıdaki çizelge 4.8 ve 4.9 gibi olacaktır.

Çizelge 4.8 Log-Log koordinatlarda ömür değerleri

$N_1 =$	$7,25757E+40$	$N_{19} =$	$3,40611E+40$
$N_2 =$	$7,04109E+40$	$N_{20} =$	$4,86019E+40$
$N_3 =$	$1,57651E+41$	$N_{21} =$	$6,23609E+40$
$N_4 =$	$6,43606E+41$	$N_{22} =$	$6,25743E+41$
$N_5 =$	$9,05004E+40$	$N_{23} =$	$9,30647E+41$
$N_6 =$	$1,00431E+41$	$N_{24} =$	$1,00431E+41$
$N_7 =$	$6,32958E+39$	$N_{25} =$	$6,43606E+41$
$N_8 =$	$5,21555E+41$	$N_{26} =$	$5,26133E+40$
$N_9 =$	$5,26133E+40$	$N_{27} =$	$2,31667E+41$
$N_{10} =$	$6,32958E+39$	$N_{28} =$	$3,24065E+41$
$N_{11} =$	$5,26133E+40$	$N_{29} =$	$6,97095E+41$
$N_{12} =$	$1,00431E+41$	$N_{30} =$	$3,94232E+41$
$N_{13} =$	$3,09821E+41$	$N_{31} =$	$5,89425E+41$
$N_{14} =$	$2,24673E+40$	$N_{32} =$	$3,66081E+41$
$N_{15} =$	$4,48821E+41$	$N_{33} =$	$1,04055E+42$
$N_{16} =$	$3,40611E+40$	$N_{34} =$	$1,8637E+41$
$N_{17} =$	$3,40611E+40$	$N_{35} =$	$2,22806E+41$
$N_{18} =$	$3,40611E+40$		


4.3 denklemini göz önüne alarak  $N_{es} = 7,447 \times 10^{40}$  ve  $N_{le} = 40,871997$  olarak bulunur. Ayrıca 4.9 formülünde  $N_{es}$  değeri kullanılırsa  $\sigma_{es} = 41,883963 \text{ N/mm}^2$  olarak bulunur.

Çizelge 4.9 Log-Log koordinatlarda Logaritmik ömür değerleri

$(N_l)_1 =$	40,8608	$(N_l)_{19} =$	40,5323
$(N_l)_2 =$	40,8476	$(N_l)_{20} =$	40,6867
$(N_l)_3 =$	41,1977	$(N_l)_{21} =$	40,7949
$(N_l)_4 =$	41,8086	$(N_l)_{22} =$	41,7964
$(N_l)_5 =$	40,9567	$(N_l)_{23} =$	41,9688
$(N_l)_6 =$	41,0019	$(N_l)_{24} =$	41,0019
$(N_l)_7 =$	39,8014	$(N_l)_{25} =$	41,8086
$(N_l)_8 =$	41,7173	$(N_l)_{26} =$	40,7211
$(N_l)_9 =$	40,7211	$(N_l)_{27} =$	41,3649
$(N_l)_{10} =$	39,8014	$(N_l)_{28} =$	41,5106
$(N_l)_{11} =$	40,7211	$(N_l)_{29} =$	41,8433
$(N_l)_{12} =$	41,0019	$(N_l)_{30} =$	41,5958
$(N_l)_{13} =$	41,4911	$(N_l)_{31} =$	41,7704
$(N_l)_{14} =$	40,3516	$(N_l)_{32} =$	41,5636
$(N_l)_{15} =$	41,6521	$(N_l)_{33} =$	42,0173
$(N_l)_{16} =$	40,5323	$(N_l)_{34} =$	41,2704
$(N_l)_{17} =$	40,5323	$(N_l)_{35} =$	41,3479
$(N_l)_{18} =$	40,5323		


#### 4.3.3 Non-Lineer Kümülatif Hasar Teorileri

Palmgren-Miner denklemi bazı malzemelerin deneysel sonuçlarıyla yaklaşık olarak uyuşmasına rağmen, genelde hasarı tanımlamak için yetersiz bir temeldir. Palmgren-Miner denklemindeki bu eksikliğin bir nedeni, denklemde uygulanan gerilmelerin sırasının yorulma ömrüne hiçbir etkisinin olmadığıının düşünülmesidir. Başka bir deyişle, eğer  $\sigma_a$ ,  $\sigma_b$  ve  $\sigma_c$  gibi üç gerilme seviyesi ve  $\sigma_a > \sigma_b > \sigma_c$  olduğu varsayılırsa, Miner denklemi yüksek gerilme olan  $\sigma_a$  'nın ilk önce veya en son uygulanması arasında hiçbir fark olmayacağıını ima etmektedir. Buna rağmen testler, malzeme üzerinde yüksek gerilmenin önce uygulanmasının daha büyük bir hasar etkisi, malzeme üzerinde düşük gerilmenin önce uygulanmasının ise yararlı bir gerilme sertleşmesi etkisi oluşturabileceğini göstermektedir (Saatçi, 2002).



Şekil 4.4 Yorulma dayanımı-Çevrim ilişkisi (Marin,1966)

Eğer Palmgren-Miner lineer hasar teorisinin hasar oranı  $D$ 'nin çevrim oram  $n/N$ 'nin bir fonksiyonu olacak şekilde çizimlendirilirse, sonuç Şekil 4.5'de 2 numaralı eğriyle gösterilen düz çizgi olur. Şekil 4.5, Şekil 4.4'deki gerilme seviyeleri için çizilmiştir. Buna rağmen, deneyel sonuçların dikkatle incelenmesine dayanarak, yorulma hasarı sık sık Şekil 4.5'de 1 ve 3 nolu eğrilerle gösterildiği gibi non-lineer olarak birikir. Ayrıca deneyel kanıtlar gösterir ki, Şekil 4.5 gibi bir diyagramdaki hasar eğrileri çevrimli gerilme seviyelerinin bir fonksiyonudur. (Düşük eğriler düşük gerilme seviyelerine tekabül ederek) Böylece, Şekil 4.5'de, 1. eğri 2. eğriden daha yüksek bir gerilme seviyesine tekabül edecek ve 2. eğri ise 3. eğriden daha yüksek bir gerilme seviyesine tekabül edecektir (Saatçi, 2002).



Şekil 4.5 Yorulma hasarı ve çevrim oranı arasındaki ilişki (Marin,1966)

1 ve 3 nolu eğrilerin anlamını vurgulamak için, 0,4'lük bir hasar oranı Palmgren-Miner teorisinin önceden haber verdiği üzere  $n/N = 0,4$ 'lük bir çevrim oranında olacakaktır, ancak aynı çevrim oram gerçekte 1. eğri şartlarında 0,6'lık bir hasar oranı veya 3. eğri şartlarında 0,25'lük bir hasar oranı oluşturacaktır. Başka bir deyişle, aynı hasar oranı için,  $\sigma_a$  gerilmesinden daha yüksek bir gerilme olan  $\sigma_b$  gerilmesinde yüklemek daha düşük bir çevrim oranı  $n/N$  'ye (veya daha kısa ömre),  $\sigma_a$  gerilmesinden daha düşük bir gerilme olan  $\sigma_c$  gerilmesinde yüklemek ise daha yüksek bir çevrim oranı  $n/N$  'ye (veya daha uzun ömre) götürür. Şekil 4.5'deki eğrilerle gösterilen bu gözlemler deneylerle doğrulanmıştır. Kümülatif hasarı yorumlayabilmek için Şekil 4.5'de gösterildiği gibi gerilmelerin uygulanış sırasının etkisini de hesaba katan bir takım metotlar ileri sürülmüştür Aşırı yüklemenin hasar etkisini hesaba katan yani hasar ve çevrim oranı arasındaki non-lineer ilişkiye vurgulayan bu teorilerin sınanması, bunların karmaşık olduğunu göstermiştir (Saatçi, 2002).

#### **4.3.4 Corten-Dolan Kümülatif Hasar Teorisi**

Corten-Dolan kümülatif hasar teorisi en azından nitelik bakımından bilgilerle iyi desteklenmiş altı kabule dayanır. Bu kabuller (Saatçi, 2002):

- 1- Bir çekirdeklerime periyodu (belki de küçük sayıdaki çevrim adedinde) kalıcı yorulma hasarının başlamasına yol açabilir.
- 2- İç yapıda baştan başa oluşan hasarlı çekirdeklerin sayısı gerilme arttıkça artar.
- 3- Verilen bir gerilme genliğinde çevrim sayısı arttıkça hasar da artan bir oranda yayılır.
- 4- Gerilme arttıkça, çevrim başına düşen hasar oram artar.
- 5- Verilen bir iç yapı içinde kırılmayı meydana getiren toplam hasar tüm uygulanabilir gerilme durumları için sabittir.
- 6- İlk hasarı meydana getiren minimum gerilmeden daha düşük gerilmelerde de hasar yayılmaya devam edecektir.

Corten ve Dolan 'ın hipotezinin gelişimini basite indirmek için, Corten ve Dolan başlangıç olarak çekirdeklenme periyodunun (başlangıç periyodu) 0 olmasını kabul etmişlerdir.

$$N' = 0$$

Burada  $N'$  çekirdek hasarının oluşması için gereken  $\sigma$  gerilme seviyesindeki çevrim adedidir. Bundan sonra, çekirdek başına hasar ve uygulanan çevrimler arasında bir güç-kanunu ilişkisinin var olduğu farz edilmiştir (Saatçi, 2002).


$$D = m \cdot D' = m \cdot r \cdot N^a$$

Burada,  $D$  : toplam yorulma hasarı

- $m$  : hasarlı çekirdek sayısı  
 $D'$  : çekirdek başına düşen hasar  
 $r$  : hasar yayılma oranının katsayısı (gerilme seviyesinin bir fonksiyonudur)  
 $N$  : hasara tekabül eden gerilme çevrimlerinin sayısı  
 $a$  : hasar yayılma üssü


Bu teoriyi açıklayabilmek için, Şekil 4.6'da gösterildiği gibi blok çevrimler olarak basit bir iki-seviyeli çevirimli gerilme hali uygulanmıştır. Aşağıdaki açıklamalar Şekil 4.6'dan yazılabilir (Saatçi, 2002) :

- $\sigma_1$  : yüksek gerilme genliği  
 $\sigma_2$  : düşük gerilme genliği  
 $n_i$  : tekrarlayan her bloktaki toplam çevrim adedi  
 $c$  : yüksek gerilme seviyesi  $\sigma_1$ 'de hedeflenen  $n_1$  çevrimlerinin oranı



Şekil 4.6 Corten-Dolan kümülatif hasar teorisinin fikirlerini ilerletebilmek için kullanılan basit bir-iki seviyeli çevirimli gerilme spektrumu (Collins, 1993)

Şekil 4.6'da bir bloğunun gösterildiği gibi tekrarlayan bir gerilme spektrumu bloğunun Uygulanmasında, gerilme seviyesinin periyodik olarak  $\sigma_1$ 'den  $\sigma_2$ 'ye ve tekrar  $\sigma_1$ 'e değişmesi Şekil 4.7'de kesik çizgilerle işaret edildiği gibi bir hasar diyagramında tasvir edilebilir (Saatçi, 2002).



Şekil 4.7 Corten-Dolan teorisine göre iki değişik gerilme seviyesinin hasar-çevrim diyagramı (Collins, 1993)

Bu fikirleri ve henüz şimdilik verilmiş olan varsayımları kullanarak Corten ve Dolan birçok değişik tekrarlayan gerilme seviyesi blokları için ömür hesaplarını veren şöyle bir ifade geliştirmiştirlerdir (Saatçi, 2002):

$$N_{es} = \frac{N_1}{c_1 + c_2 \times \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)^d + c_3 \times \left(\frac{\sigma_3}{\sigma_1}\right)^d + \dots + c_i \times \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_1}\right)^d} \quad (4.13)$$

Burada,  $N_{es}$  : düzensiz inip çıkmaya zorlanan gerilme genliği hali şarttan altındaki Hasara kadar geçen toplam çevrim adedi

$d$  : malzeme sabiti

$N_1$  : en yüksek gerilme genliği  $\sigma_1$ 'deki hasara kadar olan ömür

$c_1, c_2, \dots, c_i$  : sırasıyla  $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_i$  gerilmelerindeki oranlar

Deneysel bir değer olan  $d$ , ilgilenilen her malzeme için elde edilmelidir. Corten ve Dolan'ın testlerinde kullandıkları çelik malzeme (Brite Basic alaşımı çelik tel, 0,05 inch çapında) için  $d$  değeri 6,2 ile 6,9 arasında değişmiş, orta yol olarak  $d = 6,57$  çıkarmıştır. Kullandıkları alüminyum alaşımı (7075-T6) ise  $d = 6,0$  'lık bir ortalama değer çıkarmıştır.

Marin'in teorisiyle karşılaştırmak için, (4.13) denklemini aşağıdaki gibi değişik bir formda dile getirmek uygun olacaktır (Saatçi, 2002):


$$\left(\frac{n_1}{N_1}\right) + \left(\frac{n_2}{N_1}\right) \times \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)^d + \left(\frac{n_3}{N_1}\right) \times \left(\frac{\sigma_3}{\sigma_1}\right)^d + \dots + \left(\frac{n_i}{N_1}\right) \times \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_1}\right)^d = 1 \quad (4.14)$$

#### 4.3.5 Marin Kümülatif Hasar Teorisi


Marin'in kümülatif hasar teorisi, çevrim oranının bir fonksiyonu olan hasar ile hasar birikimine bağlı olan o-N eğrisindeki değişikliklerin arasındaki ilişkinin göz önünde tutulmasına dayanır. Test sonuçlarına dayanan ve Şekil 4.8'de gösterilen hasar-çevrim oranı ilişkisini .kullanarak bunlara karşılık gelen hasar eğrileri Şekil 4.9'da gösterildiği gibi elde edilebilir. Şekil 4.9'daki eğrileri tayin edebilmek için, Şekil 4.8'deki  $D = 0,4$  değerine karşılık gelen yatay çizгиyi ele alalım. Bu çizginin hasar eğrileriyle kesişmesi bir dizi  $\sigma$  değerine tekabül eden bir dizi  $n/N$  değeri verir. Bu  $n/N$  ve  $\sigma$  değerleriyle, Şekil 4.9'da gösterildiği gibi  $D = 0,4$  için hasar eğrisi çizilebilir: Başka bir deyişle, Şekil 4.8'teki 1 'den 5 'e kadar olan noktalar, Şekil 4.9' daki 1 'den 5 'e kadar olan noktalara karşılık gelir. Başka hasar eğrileri de benzer olarak Şekil 4.9 'dan elde edilebilir. Şekil 4.9 'a dayanarak, aşırı yüklemenin yorulma hasar üzerindeki etkisi artık açık olarak tanımlanabilir. Örnek olarak,  $\sigma_2$  gerilme seviyesinde  $n_2$  çevrim için yüklemek, referans gerilme  $\sigma_1$  'de  $n_1$  çevrim veya  $\sigma_5$  gerilmesinde  $n_5$  çevrim yüklemeye denktir (Saatçi, 2002).

$\sigma$ -N diyagramındaki sabit hasar çizgileri kavramı direkt olarak herhangi bir gerilme seviyesi  $\sigma_i$  'deki  $n_i$  çevrimin oluşturduğu hasarın  $\sigma_1$  gerilme seviyesinde  $n_1(n_1, n_2, n_3, \dots, n_i)$  'lerin hepsi sabit hasar eğrisinde birer noktadırlar) çevrim adedininkine tamamen denk olduğu gözlemine ulaşır. Bundan dolayı, gerçek gerilme seviyesi  $\sigma_i$  'deki  $n_i$  çevirimlik işletmenin oluşturacağı hasarla aynı hasarı oluşturacak bir referans gerilme seviyesinde denk bir çevrim adedi bulmak mümkün olur. Bu fikri kullanarak Marin şu ifadeyi geliştirmiştir (Saatçi, 2002):

Yüksek gerilme  $\sigma_2$  'nin  $\sigma_1$  'e göre daha çok hasar etkisi olduğundan, referans gerilme  $\sigma_1$  'deki denk gerilme çevrimi adedi  $n_{2e}$ ,  $n_2$  'den büyüktür. Bunun için şu farz edilecektir:



Şekil 4.8 Hasar-Çevrim oranı ilişkisi



Şekil 4.9 Hasar eğrilerinin mukayesesi

$$n_{2e} = n_2 \times \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)^y, n_{3e} = n_3 \times \left(\frac{\sigma_3}{\sigma_1}\right)^y, \dots, n_{ne} = n_n \times \left(\frac{\sigma_n}{\sigma_1}\right)^y \quad (4.15)$$

(4.15) denkleminde  $\sigma_2 > \sigma_1$  için, eğer  $y > 1$  ise  $(\sigma_2/\sigma_1)^y > 1$  olur. Bunun anlamı, büyük hasar aşırı yükleme tarafından üretildiğinden dolayı  $\sigma_2$  ,  $\sigma_2$  den büyüktür (Marin, 1966).

Değişik gerilme seviyeleri için referans gerilme  $\sigma_1$  'e dayalı harcanan ömür kesirleri şunlardır (Saatçi, 2002):

$$R_1 = \frac{n_1}{N_1}, R_2 = \frac{n_{2e}}{N_1}, R_3 = \frac{n_{3e}}{N_1}, \dots, R_n = \frac{n_{ne}}{N_1} \quad (4.16)$$

Ömür oranları R 'lerin toplamının 1'e eşit olması gereklidir. Yani (4.16) denkleminden,

$$R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n = 1 \quad (4.17)$$

veya,

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_{2e}}{N_1} + \frac{n_{3e}}{N_1} + \dots + \frac{n_{ne}}{N_1} = 1 \quad (4.18)$$

(4.15) denklemindeki n değerleri (4.18) denkleminde yerlerine yazılırsa:

$$\left(\frac{n_1}{N_1}\right) + \left(\frac{n_2}{N_1}\right) \times \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)^y + \left(\frac{n_3}{N_1}\right) \times \left(\frac{\sigma_3}{\sigma_1}\right)^y + \dots + \left(\frac{n_n}{N_1}\right) \times \left(\frac{\sigma_n}{\sigma_1}\right)^y = 1 \quad (4.19)$$

$\sigma$ -N ilişkisinin matematiksel ifadesiyle, d denklemi artık her bir gerilme seviyesinin çevrim oranı terimleriyle ifade edilebilir. Marin ifadesinin ileri geliştirmesinde, aşağıdaki denklem formuyla  $\sigma$ -N eğrisine yeterli derecede yaklaşılabilen farz edilmiştir (Saatçi, 2002).

$$\sigma \times N^{\frac{1}{x}} = q_1 \quad (4.20)$$

(4.20) denklemini  $\sigma_2$  ve  $\sigma_1$  gerilmeleri için uygulayalım:

$$\sigma_1 \times N_1^{\frac{1}{x}} = q_1 \quad \text{ve} \quad \sigma_2 \times N_2^{\frac{1}{x}} = q_1 \quad (4.21)$$

4.21 denkleminden,

$$N_2 \times \sigma_2^x = N_1 \times \sigma_1^x \quad (4.22)$$

benzer olarak,

$$N_n \times \sigma_n^x = N_1 \times \sigma_1^x \quad (4.23)$$

(4.19) denklemindeki  $N_2, N_3, \dots, N_i$  değerlerini (4.22) ve (4.23) denklemelerinde açıklananlarla değiştirdiğimizde,

$$\left(\frac{n_1}{N_1}\right) + \left(\frac{n_2}{N_2}\right) \times \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)^q + \left(\frac{n_3}{N_3}\right) \times \left(\frac{\sigma_3}{\sigma_1}\right)^q + \dots + \left(\frac{n_i}{N_i}\right) \times \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_1}\right)^q = 1 \quad (4.24)$$

$$q = y - x \quad (4.25)$$

Eğer  $q = 0$  yani  $y = x$  olursa, (4.24) denkleminin Miner 'in hipotezine indirgeneceğini not etmek ilginç olacaktır (Collins, 1993).

Başka bir yöntem kullanan Corten ve Dolan 'da (4.24) denklemini elde etmiştir. Eğer (4.14) denkleminde verilen Corten-Dolan ifadesindeki  $d$  üssü 4.19 'da gösterilen Marin'in bağıntısındaki  $y$  üssüne eşit yapılabılırse, iki sonucun da tamamen aynı olduğunu gözlemlileyebiliriz. Corten-Dolan 'ın  $d$  değerini 6,57 olarak bulduğu bir önceki konuda belirtildi (Saatçi, 2002).

Bunun ardından, eğer malzeme sabiti  $q$  ve malzeme için ellenmemiş tam değişken yükleme durumuna ait  $\sigma$ - $N$  eğrileri bilinirse, (4.24) değişik gerilme seviyelerinde yüklemenin yorulma ömrüne olan etkisini tayin etmede kullanılabilir. Eğer bilinen bir spektrum altındaki işletmeden sonra verilen bir  $\sigma_i$  gerilme seviyesinde kalan ömürle ilgilenilirse, (4.24) denklemi  $n_i$  için çözülerek elde edilebilir (Saatçi, 2002):

$$n_{ir} = Ni \times \left[ \left(1 - \frac{n_1}{N_1}\right) \times \left(\frac{\sigma_1}{\sigma_i}\right)^q - \left(\frac{n_2}{N_2}\right) \times \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_i}\right)^q - \dots - \left(\frac{n_{i-1}}{N_{i-1}}\right) \times \left(\frac{\sigma_{i-1}}{\sigma_i}\right)^q \right] \quad (4.26)$$

Burada,  $n_{ir}$ :  $\sigma_1$  gerilme seviyesinde  $n_1$  çevrim,  $\sigma_2$  gerilme seviyesinde  $n_2$  çevrim,...,  $\sigma_{i-1}$  gerilme seviyesinde  $n_{i-1}$  çevrim uygulandıktan sonra  $\sigma_i$  gerilme seviyesinde yapılabilecek çevrim adedi, (başka bir deyişle kalan ömür) (Saatçi, 2002).

#### 4.3.6 Non-Lineer Hasar Teorilerine Göre Yapılan Hesaplar

Corten-Dolan yöntemini kullanacak olursak; 4.13 denklemi ve  $d = 6,57$  deneysel sabiti ile birlikte kullanılırsa Log-Lineer koordinatlara göre bulunan  $N_{es}$  değeri  $N_{es}=1,53128 \times 10^{18}$  olarak bulunur, buna denk gelen  $N_{les}$  değeri ise  $N_{les}= 18,18505423$  olur. Log-Log koordinatlar için aynı hesaplamalar yapılacak olursa,  $N_{es}= 8,1424 \times 10^{40}$  olarak bulunur, buna denk gelen  $N_{les}$  değeri ise  $N_{les}= 40,91075251$  olur.

Marin yöntemini kullanırsak ; 4.22 denklemi yardımıyla şu denklemi yazabiliriz:

$$x = \frac{\log N_2 - \log N_1}{\log \sigma_{B1} - \log \sigma_{B2}}$$

Log-Lineer koordinatlarda hesaplama yaparsak  $x= 2,82718$  bulunur ve 4.25 denkleminden  $q= 3,74282$  bulunur ve buna göre hesaplamalar yapılınrsa, 4.24 denklemi yardımıyla otuz beşinci çevrimde kırılma olacağını görebiliriz. 4.26 denklemi ile  $n_{35}$  i değeri  $n_{35} = 4,79476 \times 10^{16}$  bulunur ve  $N_{es}= n_1 + \dots + n_{34} + n_{35}$  i ile  $N_{es}= 1,52805 \times 10^{18}$  ve  $N_{les}= 18,18413695$  olarak bulunur. Log-Log koordinatlara göre yapılan hesaplamalarda  $q= -27,5383$  bulunur. Fakat normalde burada “n” değerleri bize kırılma olmayacağı söyler. Dolayısıyla 4.24 denkleminin verdiği değer sıfırdan küçüktür. Biz ise “n” değerlerimizi belirli bir katsayı ile çarpıp denklemdeki eşitliği bir değerinden büyük veya eşit yaparız. 4.26 denklemi ile  $N_{es}$  değeri  $N_{es}= 5,69794 \times 10^{40}$  olarak bulunur. Çizelge 4.10 yardımıyla bütün değerleri toplu halde görebiliriz.

Çizelge 4.10 Eşdeğer ömür değerleri

<b>Log-Lineer 4. Bölge</b>	<b>Log-Log 4. Bölge</b>
<b>Palmgren-Miner</b>	<b>Palmgren-Miner</b>
<b>C/N değerleri ile C/σ değerleri ile</b>	
Neş= $1,44231 \times 10^{18}$	Neş= $1,45329 \times 10^{18}$
<b>Corten-Dolan</b>	<b>Corten-Dolan</b>
Neş= $1,53128 \times 10^{18}$	Neş= $8,1424 \times 10^{40}$
<b>Marin</b>	<b>Marin</b>
Neş= $1,52805 \times 10^{18}$	Neş= $5,69794 \times 10^{40}$

<b>Log-Lineer 5. Bölge</b>	<b>Log-Log 5. Bölge</b>
<b>Palmgren-Miner</b>	<b>Palmgren-Miner</b>
<b>C/N değerleri ile C/σ değerleri ile</b>	
Neş= $2,74556 \times 10^{18}$	Neş= $2,9955 \times 10^{18}$
<b>Corten-Dolan</b>	<b>Corten-Dolan</b>
Neş= $1,62492 \times 10^{18}$	Neş= $3,20351 \times 10^{45}$
<b>Marin</b>	<b>Marin</b>
Neş= $1,03972 \times 10^{18}$	Neş= $4,01028 \times 10^{45}$

<b>Log-Lineer 6. Bölge</b>	<b>Log-Log 6. Bölge</b>
<b>Palmgren-Miner</b>	<b>Palmgren-Miner</b>
<b>C/N değerleri ile C/σ değerleri ile</b>	
Neş= $3,73532 \times 10^{18}$	Neş= $5,17737 \times 10^{18}$
<b>Corten-Dolan</b>	<b>Corten-Dolan</b>
Neş= $2,39367 \times 10^{18}$	Neş= $1,12351 \times 10^{46}$
<b>Marin</b>	<b>Marin</b>
Neş= $1,43365 \times 10^{18}$	Neş= $2,04325 \times 10^{46}$

<b>Log-Lineer 7. Bölge</b>	<b>Log-Log 7. Bölge</b>
<b>Palmgren-Miner</b>	<b>Palmgren-Miner</b>
<b>C/N değerleri ile C/σ değerleri ile</b>	
Neş= $1,38477 \times 10^{18}$	Neş= $3,56546 \times 10^{18}$
<b>Corten-Dolan</b>	<b>Corten-Dolan</b>
Neş= $9,60566 \times 10^{17}$	Neş= $6,31541 \times 10^{39}$
<b>Marin</b>	<b>Marin</b>
Neş= $5,64437 \times 10^{17}$	Neş= $1,37842 \times 10^{40}$

#### 4.4 Normal Dağılım Fonksiyonu

Gauss-Laplace fonksiyonu olarak bilinen bu dağılımin yoğunluk fonksiyonu,  $x$  genel bir değişken olmak üzere, şu şekildedir (Tahralı, Dikmen, 1995):

$$f(x) = \frac{1}{S_x \times \sqrt{2\pi}} \times \exp\left[-\frac{(x - \bar{x})^2}{2 \times S_x^2}\right] \quad (4.27)$$

Bu fonksiyon  $z$  standart değişkenine göre yazılırsa, yani

$$z = \frac{(x - \bar{x})}{S_x} \quad \text{dönüşümü yapılrsa,}$$

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \times \exp\left[-\frac{z^2}{2}\right] \quad \text{şeklinde bir fonksiyon elde edilir.}$$

Buna göre, herhangi bir  $a$  değeri için,

$$z_\alpha = \frac{a - \bar{x}}{S_x} \quad \text{denirse,}$$


$x$  değişkeninin  $a$  dan büyük olma ihtimali  $P(x > a) = P(z > z_\alpha) = \alpha$  şeklinde ifade edilebilir.

Burada  $\alpha$ , Şekil 4.10 da gösterilen taralı alandır,  $\alpha$  nin  $Z_\alpha$  ya bağlı değerleri çizelge 4.11 da verilmiştir (Tahralı, Dikmen, 1995).


Şekil 4.10 daki eğrinin altında kalan alanın 1 olduğu düşünülürse, işe yaramama ve güvenirlik değerleri;

$$\int_{-\infty}^{z_\alpha} f(z) \times dz = F = 1 - \alpha$$

$$\int_{z_\alpha}^{+\infty} f(z) \times dz = R = \alpha \quad \text{şeklinde bulunabilir (Şekil 4.11).}$$



Şekil 4.10 Dağılım fonksiyonu (Tahralı, Dikmen, 1995)



Şekil 4.11 Birikimli dağılım fonksiyonu (Tahralı, Dikmen, 1995)

$z_\alpha$  bağıntısı a ya göre yazılırsa,

$a = \bar{x} + z_\alpha \times S_x$  elde edilir. Buna göre  $z_\alpha = \pm 1$  değerleri arasında kalan alan, bütün alanın % 68,26 sıdır. Bu değer

$Z\alpha = \pm 2$  için % 95,44 ,


$Z\alpha = \pm 3$  " % 99,865 tır.

Bu durumda pratikte  $Z\alpha$ nın sınırları  $\pm 3$  alınarak hesap kolaylığı sağlanır. (Sadece %0,135 lik bir alan hesap dışı kalmış olur.). Böylece pratikte, normal dağılım için  $x$  in maksimum ve minimum değerleri,

$$x_{\max} = \bar{x} + 3 \times S_x \quad \text{ve} \quad x_{\min} = \bar{x} - 3 \times S_x$$

şeklindedir. Buna göre ortalama ve standart sapma değerleri,

$$\bar{x} = \frac{x_{\max} + x_{\min}}{2} \quad S_x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2} \quad \text{olarak bulunur (Şekil 4.12)}$$



Şekil 4.12  $Z\alpha$  'nın sınırlandırılması (Tahralı, Dikmen, 1995)

$x$  değişkeni, makine mühendisliğinde; gerilme ( $\sigma$  veya  $\tau$ ), ömür vs. değerleri olabilir.

Değişken gerilme olduğu takdirde :

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma_i \quad (4.28)$$

$$S_\sigma = \sqrt{\left[ \left( \frac{\sum_{i=1}^n (\sigma_i - \bar{\sigma})^2}{n-1} \right) \right]} \quad (4.29)$$

$$f(\sigma) = \frac{1}{S_\sigma \times \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(\sigma - \bar{\sigma})^2}{2S_\sigma^2}\right] \quad (4.30)$$

$$Z_\alpha = \frac{\sigma - \bar{\sigma}}{S_\sigma} \quad (4.31)$$

Değişken ömür olduğu takdirde :

$$\bar{N} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n N_i \quad (4.32)$$

$$S_N = \sqrt{\left( \frac{\sum_{i=1}^n (N_i - \bar{N})^2}{n-1} \right)} \quad (4.33)$$

$$f(N) = \frac{1}{S_N \times \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(N - \bar{N})^2}{2S_N^2}\right] \quad (4.34)$$

$$Z_\alpha = \frac{N - \bar{N}}{S_N} \quad (4.35)$$


Genellikle ömür değerlerinin logaritması, bir normal dağılım gösterir. Bu durumda hesaplar aşağıdaki tarzda yapılır.

Gelişigüzel değişken  $x$  in logaritması  $x_l$  normal bir dağılım gösterirse,  $x$  in dağılımına "Logaritmik Normal Dağılım" denir. Bu dağılımın ortalaması ve standart sapması, genel bir değişken için, şu şekildedir (Tahralı, Dikmen, 1995).

$$\bar{X}_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{li} \quad (4.36)$$

$$S_x = \sqrt{\left( \frac{\sum_{i=1}^n (X_{li} - \bar{X}_l)^2}{n-1} \right)} \quad (4.37)$$

$x_l$  normal bir dağılım gösterdiğinde, işlemler normal dağılıma göre yapılır, (bkz. Şekil 4.13) Ömür için  $x_l$  yerine  $N_l$  konur.



Şekil 4.13 Dağılım fonksiyonu (Logaritmik) (Tahralı, Dikmen, 1995)

Çizelge 4.11 Normal dağılım fonksiyonu (Tahralı, Dikmen, 1995)

$Z_\alpha$	,00	,01	,02	,03	,04	,05	,06	,07	,08	,09
0,0	,5000	,4960	,4920	,4880	,4840	,4801	,4761	,4721	,4681	,4641
0,1	,4602	,4562	,4522	,4483	,4443	,4404	,4364	,4325	,4286	,4247
0,2	,4207	,4168	,4129	,4090	,4052	,4013	,3974	,3936	,3897	,3859
0,3	,3821	,3783	,3745	,3707	,3669	,3632	,3594	,3557	,3520	,3483
0,4	,3446	,3409	,3372	,3336	,3300	,3264	,3228	,3192	,3156	,3121
0,5	,3085	,3050	,3015	,2981	,2946	,2912	,2877	,2843	,2810	,2776
0,6	,2743	,2709	,2676	,2643	,2611	,2578	,2546	,2514	,2483	,2451
0,7	,2420	,2389	,2358	,2327	,2296	,2266	,2236	,2206	,2177	,2148
0,8	,2119	,2090	,2061	,2033	,2005	,1977	,1949	,1922	,1894	,1867
0,9	,1841	,1814	,1788	,1762	,1736	,1711	,1685	,1660	,1635	,1611
1,0	,1587	,1562	,1539	,1515	,1492	,1469	,1446	,1423	,1401	,1379
1,1	,1357	,1335	,1314	,1292	,1271	,1251	,1230	,1210	,1190	,1170
1,2	,1151	,1131	,1112	,1093	,1075	,1056	,1038	,1020	,1003	,0985
1,3	,0968	,0951	,0934	,0918	,0901	,0885	,0869	,0853	,0838	,0823
1,4	,0808	,0793	,0778	,0764	,0749	,0735	,0721	,0708	,0694	,0681
1,5	,0668	,0655	,0643	,0630	,0618	,0606	,0594	,0582	,0571	,0559
1,6	,0548	,0537	,0526	,0516	,0505	,0495	,0485	,0475	,0465	,0455
1,7	,0446	,0436	,0427	,0418	,0409	,0401	,0392	,0384	,0375	,0367
1,8	,0359	,0351	,0344	,0336	,0329	,0322	,0314	,0307	,0301	,0294
1,9	,0287	,0281	,0274	,0268	,0262	,0256	,0250	,0244	,0239	,0233
2,0	,0228	,0222	,0217	,0212	,0207	,0202	,0197	,0192	,0188	,0183
2,1	,0179	,0174	,0170	,0166	,0162	,0158	,0154	,0150	,0146	,0143
2,2	,0139	,0136	,0132	,0129	,0125	,0122	,0119	,0116	,0113	,0110
2,3	,0107	,0104	,0102	,0099	,0096	,0094	,0091	,0089	,0087	,0084
2,4	,0082	,0080	,0078	,0075	,0073	,0071	,0069	,0068	,0066	,0064
2,5	,0062	,0060	,0059	,0057	,0055	,0054	,0052	,0051	,0049	,0048
2,6	,0047	,0045	,0044	,0043	,0041	,0040	,0039	,0038	,0037	,0036
2,7	,0035	,0034	,0033	,0032	,0031	,0030	,0029	,0028	,0027	,0026
2,8	,0026	,0025	,0024	,0023	,0023	,0022	,0021	,0020	,0020	,0019
2,9	,0019	,0018	,0017	,0017	,0016	,0016	,0015	,0015	,0014	,0014

$z_\alpha$	,0	,1	,2	,3	,4	,5	,6	,7	,8	,9
3	.0 <sup>2</sup> 135	.0 <sup>3</sup> 968	.0 <sup>3</sup> 687	.0 <sup>3</sup> 483	.0 <sup>3</sup> 337	.0 <sup>3</sup> 233	.0 <sup>3</sup> 159	.0 <sup>3</sup> 108	.0 <sup>4</sup> 723	.0 <sup>4</sup> 481
4	.0 <sup>4</sup> 317	.0 <sup>4</sup> 207	.0 <sup>4</sup> 133	.0 <sup>8</sup> 554	.0 <sup>5</sup> 541	.0 <sup>5</sup> 340	.0 <sup>5</sup> 211	.0 <sup>5</sup> 130	.0 <sup>6</sup> 793	.0 <sup>6</sup> 479
5	.0 <sup>2</sup> 287	.0 <sup>9</sup> 170	.0 <sup>7</sup> 996	.0 <sup>7</sup> 579	.0 <sup>7</sup> 333	.0 <sup>7</sup> 190	.0 <sup>7</sup> 107	.0 <sup>8</sup> 599	.0 <sup>8</sup> 332	.0 <sup>8</sup> 182
6	.0 <sup>9</sup> 987	.0 <sup>9</sup> 530	.0 <sup>9</sup> 282	.0 <sup>9</sup> 149	.0 <sup>10</sup> 78	.0 <sup>10</sup> 40	.0 <sup>10</sup> 20	.0 <sup>10</sup> 10	.0 <sup>11</sup> 52	.0 <sup>11</sup> 26

## 5 GÜVENİRLİK DEĞERLENDİRMELERİ

Bu bölümde daha önceki bölümlerde elde edilen Bileşke Gerilme değerlerinin güvenirliği hesap edilecektir.  $\bar{\sigma}$  değeri aşağıdaki formül ile hesap edilirse;

$$\bar{\sigma} = \sum_{i=1}^n \left( \frac{c_i \times \sigma_i}{n} \right) \quad (5.1)$$

$$\bar{\sigma} = 1,1339309 [N/mm^2]$$

(4.29) Formülü yardımcı ile standart sapma değeri,

$$S_\sigma = 39,31680451$$

Palmgren-Miner teorisi için kabul edilen  $\sigma_{es}=39,75108049 [N/mm^2]$  değeri ile (4.31) formülü ile Z değeri, **Z=0,9822047** ve Çizelge 4.11 ile **Zα=0,1629709** ve G=1- Za

**G= 0,8370291** bulunur.

Ayrıca bulunan diğer  $\sigma_{es}=39,64233986 [N/mm^2]$  değeri için Z değeri, **Z= 0,9794389** ve Çizelge 4.11 ile **Zα= 0,1636403** ve G=1- Za için

**G= 0,8363597** bulunur.

Log-Log koordinatlar için (4.7) formülü ile  $\sigma_{es}$  değeri  $\sigma_{es}=41,883963 [N/mm^2]$  olarak bulunur ve aynı hesapları yaparsak, **Z= 1,0364533** ve **Zα= 0,1500157**, **G= 0,8499843** değerleri bulunur. Ayrıca aynı şekilde  $N_{es}$  değerleri için güvenirlilik hesaplamaları yapılrsa Çizelge 5.1 elde edilir. Bu çizelgede Palmgren-Miner için Log-Lineer koordinatlarda iki farklı güvenirlilik değerinin bulunması (4.3), (4.6), (4.5b) formüllerinden gelen iki farklı  $\sigma_{es}$  ve  $N_{es}$  değerlerinden kaynaklanmaktadır.

Çizelge 5.1  $\sigma_{\text{es}}$  ve  $N_{\text{es}}$  değerleri için güvenirlik değerleri

<b>Güvenirlik 4. Bölge <math>\sigma G</math></b>		<b>Güvenirlik 5. Bölge <math>\sigma G</math></b>	
Palmgren-Miner C/ $\sigma$ değeri ile 0,8364		Palmgren-Miner C/ $\sigma$ değeri ile 0,8222	
Palmgren-Miner C/N değeri ile 0,837		Palmgren-Miner C/N değeri ile 0,8326	
Palmgren-Miner Log-Log 0,85		Palmgren-Miner Log-Log 0,9276	
Corten-Dolan Log-Lineer 0,8316		Corten-Dolan Log-Lineer 0,8867	
Corten-Dolan Log-Log 0,8493		Corten-Dolan Log-Log 0,8335	
Marin Log-Lineer 0,8318		Marin Log-Lineer 0,9217	
Marin Log-Log 0,8519		Marin Log-Log 0,8319	
<b>Güvenirlik 6. Bölge <math>\sigma G</math></b>		<b>Güvenirlik 7. Bölge <math>\sigma G</math></b>	
Palmgren-Miner C/ $\sigma$ değeri ile 0,7863		Palmgren-Miner C/ $\sigma$ değeri ile 0,75	
Palmgren-Miner C/N değeri ile 0,8347		Palmgren-Miner C/N değeri ile 0,8482	
Palmgren-Miner Log-Log 0,945		Palmgren-Miner Log-Log 0,9483	
Corten-Dolan Log-Lineer 0,8882		Corten-Dolan Log-Lineer 0,8782	
Corten-Dolan Log-Log 0,865		Corten-Dolan Log-Log 0,8752	
Marin Log-Lineer 0,9329		Marin Log-Lineer 0,9139	
Marin Log-Log 0,8607		Marin Log-Log 0,8697	

Çizelge 5.1 σes ve Neş değerleri için güvenirlilik değerleri(devam)

<b>Güvenirlilik 4. Bölge NeşG</b>	<b>Güvenirlilik 5. Bölge NeşG</b>
Palmgren-Miner C/σ değeri ile 0,8388 Palmgren-Miner C/N değeri ile 0,8369 Palmgren-Miner Log-Log 0,5685 Corten-Dolan Log-Lineer 0,8518 Corten-Dolan Log-Log 0,5756 Marin Log-Lineer 0,8512 Marin Log-Log 0,5507	Palmgren-Miner C/σ değeri ile 0,83618 Palmgren-Miner C/N değeri ile 0,8145 Palmgren-Miner Log-Log 0,49329 Corten-Dolan Log-Lineer 0,69769 Corten-Dolan Log-Log 0,50541 Marin Log-Lineer 0,62583 Marin Log-Log 0,50846
<b>Güvenirlilik 6. Bölge NeşG</b>	<b>Güvenirlilik 7. Bölge NeşG</b>
Palmgren-Miner C/σ değeri ile 0,8262 Palmgren-Miner C/N değeri ile 0,7486 Palmgren-Miner Log-Log 0,4975 Corten-Dolan Log-Lineer 0,6627 Corten-Dolan Log-Log 0,4975 Marin Log-Lineer 0,5951 Marin Log-Log 0,4975	Palmgren-Miner C/σ değeri ile 0,78109 Palmgren-Miner C/N değeri ile 0,61336 Palmgren-Miner Log-Log 0,49775 Corten-Dolan Log-Lineer 0,57656 Corten-Dolan Log-Log 0,49775 Marin Log-Lineer 0,54162 Marin Log-Log 0,49775

## 6 VOLAN HESAPLARI

Şekil 6.1 'de bir Eksantrik Presin basit bir şeması gösterilmiştir,  $e$  eksantrikliğindeki mil, üzerine takılmış ve bir motordan hareket alan Volan vasıtası ile tahrik edilmektedir.

Volanın düzgün bir devir sayısı ile dönme durumunda D çapına uygun teğetsel hızı  $v_{\text{maksimum}}$  dur. Presin yapacağı İş,  $s$  kalınlığındaki bir sacı, eksantrik milinin bir devrinde kesmek olsun. Kesme işlemi milin 1 konumunda başlasın ve 2 konumunda bittiğini kabul edelim İşin bitiminde Volan, enerjisinden bir miktar kaybedecek ve teğetsel hızı  $v_{\text{minimum}}$  olacaktır. Eksantrik milinin  $\alpha$  açısından yapılan iş, hız farklarına göre ifade edilebilir.

Volanın  $A_i$  işini yapmak için kaybettiği enerji, motor tarafından  $(360 - \alpha)$  açısı süresince tekrar kendisine kazandırılır. Bunları matematik olarak ifadesi (Çakmak, 1993) :

$$A_i = \frac{1}{2} m (v_{\text{max}}^2 - v_{\text{min}}^2) [daNm] \quad (6.1)$$

Ayrıca Volandaki hız farkının ortalama hıza oranı, hareketteki dengesizliği ifade eder, ve  $\delta$  ile gösterilerek "Düzungüszlük" sayısı denir (Çakmak, 1993).


$$\delta = (v_{\text{max}} - v_{\text{min}}) / v_{\text{ort}} \quad v_{\text{ort}} = (v_{\text{max}} + v_{\text{min}}) / 2 \quad (6.2)$$

formüldeki değerler,

$$v = \frac{\pi \times D \times n}{60} [m / sn] \quad \text{Volanın teğetsel hızı}$$

D (m) Volan çapı

n (1/dk) Volanın devir sayısı



Şekil 6.1 Eksantrik preste iş yapma zamanı ( $\alpha$ ) (Çakmak, 1993)

Düzungülük sayısı ne kadar büyük olursa hız farkı da o derece büyük demektir, makine o derece düzensiz çalışır, küçük olması nispetinde ise daha düzenli çalışır. Limitte hız farkı sıfır olur ve makine tam düzgün çalışır, fakat bu durum teoriktir, ancak özel yöntemlerle laboratuar deneyleri için gerçekleştirilebilir. Düzünsüzlük sayısı kaba olarak bazı işletme şartları ve makine cinslerine göre Tablo 6.1 deki değerlerle kabul edilebilir (Çakmak, 1993).

Çizelge 6.1 Çeşitli makinelerde düzünsüzlük katsayısı ( $\delta$ ) (Çakmak, 1993)

Pompalar ve Körükler	1:20	1:30
Dokuma tezgâhları, kağıt işleme makineleri	1:40	
Değirmenler, öğütücüler	1:50	
İplik Makineleri	1:60	1:100
Kuvvet makineleri, Jenaratörler	1:300	
Taşıt motorları	1:80	1:300
Krank-Biyel sistemli iş makineleri	1:6	1:10

6.1 numaralı formülü iki kare farkı şeklinde yazıp eşitliklerini 6.2 numaralı denklemlerdeki değerleri ile ifade edilirse,

$$A_i = \frac{1}{2} m(v_{\max} + v_{\min})(v_{\max} - v_{\min}) [daNm] \quad (6.1)$$

$$2 \times v = (v_{\max} + v_{\min}) \quad \delta \times v = (v_{\max} - v_{\min}) \quad \text{değerleri ile,}$$

$$A_i = \frac{1}{2} m \times 2 \times v \times \delta \times v = m \times v^2 \times \delta [daNm] \quad (6.3)$$

Ayrıca,

$$m = \frac{G}{g} \quad v = \frac{\pi \times D \times n}{60} \quad \text{ile,}$$

$$A_i = \frac{G}{g} \times \frac{\pi \times D^2 \times n^2}{3600} \delta [daNm] \quad (6.4)$$

6.4 numaralı ifadedeki  $GxD^2$ , Volanın geometrik büyüklüğünü ifade eder ve “VOLAN MOMENTİ” veya “SAVURMA MOMENTİ” adını alır. Burada  $G$  Volanın ağırlığı (kg) ve  $D$  çapıdır (m). Volanın tüm iş yapabilme kabiliyeti veya enerjisi,

$$A_v = \frac{1}{2} mv^2 [daNm] \text{ dir. Bunu 6.3 deki } A_i \text{ eşitliği ile yazarsak,}$$

$A_v = \frac{1}{2} \frac{A_i}{\delta}$  olur ki, bu ( $\delta$ ) düzgünlük sayısının başka bir şekilde ifadesidir. Veya Volanın işe sarf edilen enerjisinin, tüm enerjisine göre oranını verir.

Volanın enerji formüllerini ( $J$ ) Atalet momenti ile de ifade etmek mümkündür.

$$\begin{aligned} J &= m \times i^2 [daNm s n^2] & i &= \frac{D}{2} & J &= \frac{m \times D^2}{4} \\ A_i &= J \times w^2 \times \delta & A_v &= \frac{1}{2} J \times w^2 \end{aligned} \quad (6.5)$$

## 6.1 Volan ve Motor Gücü

Volanın iş yapmak için harcadığı enerjinin Volandaki hız farklarına eşdeğer olduğu anlatılmıştır. Volanın ( $v_{\max}$ ) hızdan ( $v_{min}$ ) hıza ( $t_i$ ) zamanda düşüşünü kabul edelim, bu aynı zamanda iş yapma süresidir. Yapılan iş ( $A_i$ ) olduğu taktirde bunun için gerekli güç,

$$P_i = \frac{A_i}{t_i} [\text{daNm / sn}] \quad (6.6)$$

olur. Volan ( $v_{\min}$ ) hızdan ( $v_{\max}$ ) hıza erişinceye kadar  $t_v$  süresince geçiyorsa ki, bu kaybettiği gücün tekrar kazanma süresidir ve bu güç, sistemdeki Motor tarafından verilecektir, bunun büyülüüğünü de (Çakmak, 1993);

$$P_v = \frac{A_i}{t_v} [\text{daNm / sn}] \quad (6.7)$$

Enerji Makinesinin gerçek gücü ise makinenin sürütünme, ısı v.b. gibi kayıplarına eş değer  $P_k$  gücü ile Volanın iş için harcadığı  $P_v$  gücünün toplamıdır. Buna **Motor Gücü** denir (Çakmak, 1993).

$$P_m = P_k + P_v \text{ daN/s} \quad (6.8)$$

Kayıplar sıfır olsa idi ( $P_v$ ) makinenin teorik gücü olup ( $P_m = P_v$ ) olabileceğine göre bu iki güç arasındaki bağıntı makinenin toplam verimini  $\eta$  ifade eder (Çakmak, 1993).


$$\eta = \frac{P_v \times P_k}{P_v} = 1 - \frac{P_k}{P_v}$$

$$P_m = \frac{P_v(2-\eta)}{75} [BG]$$

olarak sisteme gerekli motor gücü tespit edilebilir.

$t_i$  ve  $t_y$  zamanlarına gelince, daha önceki değinildiği ve 6.2 numaralı şeviden görüleceği gibi Volanın  $t_i$  enerji toplama zamanı  $t_v$  iş yapma zamanına göre çok uzundur, iki iş yapma arasındaki süre ( $t_a$ ) ise, ( $t_v = t_a - t_i$ ) dir. Bu durum Volanın devreye girmesi ile makinenin daha küçük güçlerle çalıştırılabilmesi anlamına gelir (Çakmak, 1993).

Örneğin şekil 6.1 deki eksantrik presin dakikada (n) devir sayısı ile döndüğünü ve her bir dönüşte bir iş yaptığı kabul edilirse, bir devrini  $60 / n$  saniyede yapacaktır, buna göre, iş yapma (enerji harcama) süresi




Şekil 6.2 Volanın enerji harcama ve kazanma zaman grafiği (Çakmak, 1993)

$$t_i = \frac{60}{n} \frac{\alpha}{360} [sn] \quad \text{enerji toplama zamanı ise,}$$

$$t_v = \frac{60}{n} \frac{360 - \alpha}{360} [sn] \quad \text{olur. Toplam bir devir } t_a = \frac{60}{n} [sn] \text{ dir.}$$

Herhangi bir makinede  $t_i$  iş yapma ve  $t_v$  enerji toplama zamanlarının tespiti şartlara bağlı, teorik olarak hesaplanabilir veya ölçülebilir.



Sekil 6.3 Eksantriklik açısına göre pres kuvveti (Çakmak, 1993)

Şekil 6.3 'de ( $\alpha$ ) açısının büyüklüğüne bağlı olarak maksimum pres kuvvetinin yararlanması oranları grafik olarak gösterilmiştir.

Pratikte presin kinematik olarak iş yapma durumu  $\alpha = 30^\circ$  olarak kabul edilmiştir. Pratikte iş

yapan pres kuvveti ise  $m = \frac{F_i}{F_{pm}}$  alınır.  $F_i$  iş yapan pres kuvveti  
m Pres işine bağlı bir sayı olup aşağıdaki değerlerde alınabilir.

$m = 0,6$  Kesme ve derin sıvama işlerinde

$m = 0,3$  Bükme, katlama ve bükme açısı kalibrasyonunda

$m = 0,5$  Ütülemede

## 7 SONUÇLAR

Bu çalışmada, perfore edilmesi istenen plaka saclar için imal edilmiş eksantrik pres makinelerinin eksantrik mili üzerine gelen kuvvetler hesap edilmiş ve birikimli hasar metodlarına göre mil ömrü araştırılmıştır. Her değişik plaka sac, zimba çapı, sac kalınlığı gibi bilgiler yaklaşık dokuz aylık bir süreçte istatistiksel veriler olarak toplanmış ve hesaplamalar bu değerlere göre yapılmıştır.

Türkiye şartlarında piyasada bulunan plaka sacların bir çoğu Ukrayna, Romanya, Bulgaristan vs. gibi nispeten ucuz ve belirli kaliteleri her zaman yakalayamayan ürünlerdir. Dolayısıyla bu sacların kopma mukavemet değerlerinin kesin olarak bilinmesi için numuneler alınıp her birinin çekme deney testine tabi tutulması gerekiydi. Bunu yapmaya imkan olmadığı için Ereğli Demir Çelik fabrikasının internet adresinden ve diğer kaynaklardan plaka sacların kaliteleri ile ilgili bilgi toplanmıştır. Piyasada ağırlıklı olarak St 37 malzeme bulunduğu için ve satıcı firmalar da sacların kalitesini bu şekilde belirttiği için orta yol olarak DKP saclar St 37 olarak ele alınmıştır. Hesaplarda kullanılan bağıntılar çeşitli kaynaklar yardımıyla ve bilinen statik-dinamik bilgileriyle çıkarılmıştır.

Birikimli hasar metodlarını kullanabilmek için gerekli olan, malzemelerin Wöhler diyagramları Log-Lineer ve Log-Log koordinatlarda pratik yollarla çizilmiştir. Bu çizimlerde Log-Log grafikler için sayın Gökhan Ergin Saatçi' nin tezinden yararlanılmıştır. Yine bu tez yardımcı ile Corten-Dolan, Marin birikimli hasar metodları denklemlerinin bağıntıları elde edilmiş ve hesaplamalarda kullanılmıştır.

Wöhler diyagramları yardımıyla mil üzerine gelen kuvvetlerin ömrü hesaplamaları çıkarılmıştır. Her farklı durum için farklı metodlarda farklı ömrü değerleri bulunmuştur. Bu değerler arasındaki farklar ise bazen az bazen fazladır. Bu farklar yaklaşık olarak aynı oranlarda olduğundan ilk yapılan iş için bulunan sonuçları irdelemek diğerleri içinde yeterli olacaktır.

Mile etkiyen nominal gerilme değerlerine ilgili  $K_y$ ,  $K_b$ ,  $K_\zeta$  faktörleri ilgili bağıntılar yardımıyla eklenmiş, mile etkiyen gerçek gerilmeler bulunmuştur.

<b>Log-Lineer 4. Bölge</b>	<b>Log-Log 4. Bölge</b>
<b>Palmgren-Miner</b>	<b>Palmgren-Miner</b>
<b>C/N değerleri ile</b> Neş= $1,44231 \times 10^{18}$	<b>C/σ değerleri ile</b> Neş= $1,45329 \times 10^{18}$
<b>Corten-Dolan</b> Neş= $1,53128 \times 10^{18}$	Neş= $7,44727 \times 10^{40}$ <b>Corten-Dolan</b>
<b>Marin</b> Neş= $1,52805 \times 10^{18}$	Neş= $8,1424 \times 10^{40}$ <b>Marin</b>
	Neş= $5,69794 \times 10^{40}$

Görüleceği gibi Log-Lineer eksenlerde bulunan değerler kendi aralarında yaklaşık olarak yakın değerler vermiştir. Bu değerler hep aynı üslü ifade ile yani  $10^{18}$  çarpanı ile çarpılmıştır. Log-Log eksenlerde ise  $10^{40}$  çarpanı görülmektedir. Ancak Log-Lineer ve Log-Log koordinatlarda bulunan sonuçlar kendi aralarında birbirlerine yakındır.

Oluşan bu hesap farklarının ilk bakişa kullanılan denklemlerden ve probleme yaklaşım tarzından kaynaklandığı fark edilebilir. Bilindiği gibi Palmgren-Miner yöntemi parçaya uygulanan gerilme sıralanışlarını dikkate almaz. Diğer yöntemler ise gerilme sıralanışlarını dikkate alırlar. Bilhassa Corten-Dolan metodu en yüksek gerilme seviyesinin ilk olarak düşünülmesi gerektiğini savunmaktadır. Şu halde elde edilen sonuçların hangisinin daha doğru olduğunu anlamak için hesaplamalarını çalıştığımızda aşağıdaki çizelgeye bakarsak Log-Lineer koordinatlar ile daha yüksek güvenirlik değerleri elde edildiği görülebilir. Gerçek hayatta da gerilmelerin karmaşık bir şekilde parçalar üzerine geldiği bilindiğinden kullanım kolaylığı ile Palmgren-Miner denklemının tercih edilebileceğini söyleyebiliriz. Yüksek gerilme değerinin malzemeye ilk önce veya en son etkimesi Palmgren-Miner denklemine göre ömür hesaplarında bir fark yaratmaz. Fakat yapılan deneyler ile parça üzerine gelen gerilmeler küçük değerden büyük değere göre sıralanırsa malzemenin daha fazla ömür değeri verdiği görülmüştür. Bunun nedeni yarışmaya hazırlanan bir sporcunun vücutunu yavaş-yavaş spora alıştırması ve son olarak yüksek derecedeki yükler ile vücuduna yüklenmesi gibi bir örnek verebiliriz. Tahmin edileceği gibi eğer sporcunun ilk olarak hazırlanmadan vücuduna yüklenseydi daha sonraki düşük yüklerde beklenen performansı gösteremeyecekti. Kısacası parça üzerine yüksek seviyedeki yükler ilk olarak uygulanırsa normalden daha fazla ömür harcanmasına neden olur.

İncelediğimiz mil  $0,9x\sigma_k$  değeri için  $10^3$  ömür değeri ve süreli bölgeden sürekli bölgeye geçişte  $10^6$  ömür değeri vereceği kabul edilmiştir. Teorik olarak yorulma dayanımının altında bir gerilmeye zorlanan parçanın sonsuz ömür vermesi gereklidir. Palmgren-Miner yönteminin verdiği değerler ise zaten  $10^{18}$  mertebelerindedir.

Sonuç olarak bu çalışmada incelenen mil için Log-Lineer eksenlerde Palmgren-Miner denklemlerinin verdiği ömür değerleri kabul edilecektir. Her ne kadar Corten-Dolan ve Marin yöntemi daha yüksek güvenirlilik dereceleri verse de Palmgren-Miner denkleminin kolay ve pratik olması aradaki farkı yeterince önemsiz hale getirmekte ve pratik hayatı kullanılmasının daha faydalı olacağı kanaatine varılmaktadır.

<b>Güvenirlilik 4. Bölge NeşG</b>	
Palmgren-Miner C/ $\sigma$ değeri ile	0,8388
Palmgren-Miner C/N değeri ile	0,8369
Palmgren-Miner Log-Log	0,5685
Corten-Dolan Log-Lineer	0,8518
Corten-Dolan Log-Log	0,5756
Marin Log-Lineer	0,8512
Marin Log-Log	0,5507

## KAYNAKLAR

- Tahralı, N., Dikmen, F., (1995), "Konstrüksiyon Elemanlarında Güvenirlik ve Ömür Hesapları", Yıldız Üniversitesi Yayınları, 303, İstanbul
- Bozacı, A., Koçtaş, İ., Çolak Ö.Ü., (2001), "Makina Elemanlarının Projelendirilmesi", Çağlayan Kitabevi, İstanbul
- Akkurt, M., (2000), "Makina Elemanları Cilt 1-2", Birsen Yayınevi, İstanbul
- Çakmak, M.S., (1993), "Volan ve Volan Hesapları", Yıldız Üniversitesi Yayınları, 279, İstanbul
- Saatçi, G.E., Tahralı, N., (2003), "Makina Parçalarının Ömür Hesaplarında Wöhler Eğrilerinin Pratik Çizimi", İkinci Ulusal Demir-Çelik Sempozyumu ve Sergisi Kitabı, TMMOB MMO Yayın No: E/2003/336 Sf.69-76, Zonguldak
- Saatçi, G.E., (2002), "Dinamik kırılmalarda birikimli (kümülatif) hasar metodlarının incelenmesi ve gtd model 4x4 askeri aracın aktarma elemanlarına uygulanması", Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 153/1308, İstanbul
- [http://www.koyuncumetal.com/default\\_tr.html](http://www.koyuncumetal.com/default_tr.html) -> Sac Kaliteleri
- <http://www.erdemir.com.tr/tr/katalog.asp>
- Güneş, A. T.,(1989), "Pres İşleri Tekniği Cilt-1", Makine Mühendisleri Odası, 9, Ankara
- Güneş, A. T.,(2002), "Pres İşleri Tekniği Cilt-2", Makine Mühendisleri Odası, 307, Ankara
- Güneş, A. T.,(2003), "Pres İşleri Tekniği Cilt-3", Makine Mühendisleri Odası, 308, Ankara
- Ataşimşek, S., (2006), "Plastik ve Metal Kalıpçılık Tekniği", Birsen Yayınevi, 0029, İstanbul
- Uzun, İ., Erişkin, Y. , (2002), "Endüstri Meslek Liseleri İçin Sac Metal Kalıpçılığı", Milli Eğitim Basımevi, 0002.1611, Ankara

**EKLER**

- EK-1 Çalışmada elde edilen  $F_k$ ,  $F_x$ ,  $F_b$ ,  $F_t$ ,  $F_r$  kuvvetlerinin bulunması.
- EK-2 Eksantrik mil üzerinde yatak tepki kuvvetleri ve eğilme momentlerinin bulunması.
- EK-3 Bileşke gerilmelerin bulunması.
- EK -4 Ömür ve güvenirlilik hesapları.

## **ÖZGEÇMİŞ**

Doğum tarihi	20.07.1979	
Doğum yeri	İstanbul	
Lise	1995-1998	Gültepe Lisesi
Lisans	1998-2003	Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans	2003-2007	Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Müh. Konstrüksiyon Anabilim Dalı

### **Çalıştığı kurum(lar)**

1990- ERDEM-İŞ Perfore Ltd. Şti.

## EK-1

(Çalışmada elde edilen  $F_k$ ,  $F_x$ ,  $F_b$ ,  $F_t$ ,  $F_r$  kuvvetlerinin bulunması)

1 EKİM-31 EKİM					
d=	6	mm	s=	3,00	mm   z= 18 ad   $\sigma_k = 177 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 102,129 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	103954,66	N			
Fp=	104033,6611	N			
Fx=	4053,55326	N		Fk= $\pi x d x s x z x T_k$	[N]
Ft=	64046,14154	N			
Fr=	81982,28094	N			
FrX=	47915,08522	N			
Fry=	66522,46987	N			

1-2

16 KASIM-18 KASIM					
d=	4	mm	s=	1,00	mm   z= 32 ad   $\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	85849,4228	N			
Fp=	85914,66464	N			
Fx=	3347,567176	N		Fk= $\pi x d x s x z x T_k$	[N]
Ft=	52891,5614	N			
Fr=	67703,8576	N			
FrX=	39569,96645	N			
Fry=	54936,60063	N			

3-4

24 KASIM					
d=	4	mm	s=	1,50	mm   z= 14 ad   $\sigma_k = 650 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 375,05 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	98973,36328	N			
Fp=	99048,57875	N			
Fx=	3859,315199	N		Fk= $\pi x d x s x z x T_k$	[N]
Ft=	60977,18016	N			
Fr=	78053,8561	N			
FrX=	45619,09139	N			
Fry=	63334,84785	N			

5-6

8 ARALIK					
d=	6,5	mm	s=	0,80	mm   z= 44 ad   $\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	153455,8433	N			
Fp=	153572,4631	N			
Fx=	5983,776327	N		Fk= $\pi x d x s x z x T_k$	[N]
Ft=	94543,666	N			
Fr=	121020,6455	N			
FrX=	70731,31503	N			
Fry=	98199,17362	N			

7-8

20-24 ARALIK					
d=	40	mm	s=	1,00	mm   z= 13 ad   $\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	111014,8	N			
Fp=	111099,1664	N			
Fx=	4328,85264	N		Fk= $10x4xsxzxT_k$	[N]
Ft=	68395,87174	N			
Fr=	87550,15427	N			
FrX=	51169,26554	N			
Fry=	71040,38132	N			

9-10

28-31 ARALIK					
d=	40	mm	s=	1,00	mm   z= 13 ad   $\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	111014,8	N			
Fp=	111099,1664	N			
Fx=	4328,85264	N		Fk= $10x4xsxzxT_k$	[N]
Ft=	68395,87174	N			
Fr=	87550,15427	N			
FrX=	51169,26554	N			
Fry=	71040,38132	N			

11-12

11-14 OCAK					
d=	80	mm	s=	1,00	mm   z= 4 ad   $\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	68316,8	N			
Fp=	68368,71781	N			
Fx=	2663,909317	N		Fk= $20x4xsxzxT_k$	[N]
Ft=	42089,76722	N			
Fr=	53877,01802	N			
FrX=	31488,77879	N			
Fry=	43717,15773	N			

13-14

10 KASIM-15 KASIM					
d=	4	mm	s=	0,65	mm   z= 60 ad   $\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	104628,984	N			
Fp=	104708,4975	N			
Fx=	4079,847496	N		Fk= $\pi x d x s x z x T_k$	[N]
Ft=	64461,59046	N			
Fr=	82514,07645	N			
FrX=	48225,89661	N			
Fry=	66953,98202	N			

1-2

21 KASIM-22 KASIM					
d=	3,5	mm	s=	1,00	mm   z= 56 ad   $\sigma_k = 130 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 75,01 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	46187,56953	N			
Fp=	46222,67008	N			
Fx=	1801,013759	N		Fk= $\pi x d x s x z x T_k$	[N]
Ft=	28456,01741	N			
Fr=	36425,13285	N			
FrX=	21288,90932	N			
Fry=	29556,26233	N			

3-4

2 ARALIK-3 ARALIK ve 5 ARALIK-6 ARALIK					
d=	8	mm	s=	0,50	mm   z= 36 ad   $\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	96580,60065	N			
Fp=	96653,99772	N			
Fx=	3766,013073	N		Fk= $\pi x d x s x z x T_k$	[N]
Ft=	59503,00657	N			
Fr=	76166,8398	N			
FrX=	44516,21226	N			
Fry=	61803,67571	N			

5-6

9 ARALIK-10 ARALIK ve 12 ARALIK-17 ARALIK					
d=	5	mm	s=	1,50	mm   z= 30 ad   $\sigma_k = 130 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 57,7 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	53021,44461	N			
Fp=	53061,73862	N			
Fx=	2067,490285	N		Fk= $\pi x d x s x z x T_k$	[N]
Ft=	32666,34651	N			
Fr=	41814,56577	N			
FrX=	24438,79896	N			
Fry=	33929,38278	N			

7-8

26-27 ARALIK					
d=	6,5	mm	s=	0,80	mm   z= 44 ad   $\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$			Fk=	ÇevreX Kalınlıkx Zx $\Gamma_k$	[N]
Fk=	153455,8433	N			
Fp=	153572,4631	N			
Fx=	5983,776327	N		Fk= $\pi x d x s x z x T_k$	[N]
Ft=	94543,666	N			
Fr=	121020,6455	N			
FrX=	70731,31503	N			
Fry=	98199,17362	N			

9-10

9-10 OCAK							
d=	4	mm	s=	0,60	mm	z= 60 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$




<tbl\_r cells="6" ix="4" maxcspan="1

23-28 OCAK					
(Köşe Uzunluğu) 22,5 mm	s= 1,00	mm	z= 12 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 57642,3 N					
Fp= 57686,10565 N					
Fx= 2247,673486 N					
Ft= 35513,24109 N					
Fr= 45458,73395 N					
Fr <sub>x</sub> = 26568,65711 N					
Fry= 36886,35184 N					

30-31 OCAK					
(8x8 kare) Çevre: 32 mm	s= 0,80	mm	z= 22 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 120237,568 N					
Fp= 120328,9433 N					
Fx= 4688,480398 N					
Ft= 74077,99031 N					
Fr= 94823,55171 N					
Fr <sub>x</sub> = 55420,25068 N					
Fry= 76942,19761 N					

1-4 ŞUBAT					
(8x8 kare) Çevre: 32 mm	s= 0,80	mm	z= 22 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 120237,568 N					
Fp= 120328,9433 N					
Fx= 4688,480398 N					
Ft= 74077,99031 N					
Fr= 94823,55171 N					
Fr <sub>x</sub> = 55420,25068 N					
Fry= 76942,19761 N					

6-11 ŞUBAT					
(8x8 kare) Çevre: 32 mm	s= 0,80	mm	z= 22 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 120237,568 N					
Fp= 120328,9433 N					
Fx= 4688,480398 N					
Ft= 74077,99031 N					
Fr= 94823,55171 N					
Fr <sub>x</sub> = 55420,25068 N					
Fry= 76942,19761 N					

13-18 ŞUBAT					
(8x8 kare) Çevre: 32 mm	s= 0,80	mm	z= 22 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 120237,568 N					
Fp= 120328,9433 N					
Fx= 4688,480398 N					
Ft= 74077,99031 N					
Fr= 94823,55171 N					
Fr <sub>x</sub> = 55420,25068 N					
Fry= 76942,19761 N					

20 ŞUBAT					
(10x10 kare) Çevre: 40 mm	s= 1,20	mm	z= 11 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 112722,72 N					
Fp= 112808,3844 N					
Fx= 4395,450373 N					
Ft= 69448,11592 N					
Fr= 88897,07972 N					
Fr <sub>x</sub> = 51956,48501 N					
Fry= 72133,31026 N					

21 ŞUBAT					
d= 10 mm	s= 1,00	mm	z= 16 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 107311,7785 N					
Fp= 107393,3308 N					
Fx= 4184,45897 N					
Ft= 66114,45175 N					
Fr= 84629,822 N					
Fr <sub>x</sub> = 49462,45807 N					
Fry= 68670,75078 N					

21					
d= 2 mm	s= 1,00	mm	z= 20 ad	$\sigma_k = 650 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 47130,17299 N					
Fp= 47165,98988 N					
Fx= 1837,769142 N					
Ft= 29036,75246 N					
Fr= 37168,5029 N					
Fr <sub>x</sub> = 21723,37685 N					
Fry= 30159,45136 N					

22-25 ŞUBAT					
d= 2,5 mm	s= 1,00	mm	z= 16 ad	$\sigma_k = 650 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 375,05 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 47130,17299 N					
Fp= 47165,98988 N					
Fx= 1837,769142 N					
Ft= 29036,75246 N					
Fr= 37168,5029 N					
Fr <sub>x</sub> = 21723,37685 N					
Fry= 30159,45136 N					

22-23					
d= 2 mm	s= 1,00	mm	z= 20 ad	$\sigma_k = 650 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 47130,17299 N					
Fp= 47165,98988 N					
Fx= 1837,769142 N					
Ft= 29036,75246 N					
Fr= 37168,5029 N					
Fr <sub>x</sub> = 21723,37685 N					
Fry= 30159,45136 N					

6-11 MART					
d= 4 mm	s= 0,60	mm	z= 60 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 96580,60065 N					
Fp= 96653,99772 N					
Fx= 3766,013073 N					
Ft= 59503,00657 N					
Fr= 76166,8398 N					
Fr <sub>x</sub> = 44516,21226 N					
Fry= 61803,67571 N					

24-25					
d= 3,5 mm	s= 1,00	mm	z= 56 ad	$\sigma_k = 130 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 75,01 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 46187,56953 N					
Fp= 46222,67008 N					
Fx= 1801,013759 N					
Ft= 28456,01741 N					
Fr= 36425,13285 N					
Fr <sub>x</sub> = 21288,90932 N					
Fry= 29556,26233 N					

20-25 MART					
0x10 kare) Çevre: 40 mm	s= 1,00	mm	z= 13 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$	
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					
Fk= 111014,8 N					
Fp= 111099,1664 N					
Fx= 4328,85264 N					
Ft= 68395,87174 N					
Fr= 87550,15427 N					
Fr <sub>x</sub> = 51169,26554 N					
Fry= 71040,38132 N					

26-27					
4x20 Oval) Çevre: 44,56637061 mm	s= 1,00	mm	z= 8 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$	





<tbl\_r cells="6" ix="5" maxcspan

3-8 NİSAN							
d= 10 mm	s= 2,50 mm	z= 4 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$				
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					Fk=Çevrek KalınlıkxZx $\Gamma_k$ [N]		
Fk= 67069,86156 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fp= 67120,83175 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fx= 2615,286856 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Ft= 41321,53234 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr= 52893,63875 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr <sub>x</sub> = 30914,03629 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fry= 42919,21924 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		

17-22 NİSAN							
8x8 kare) Çevre= 32 mm	s= 1,00 mm	z= 9 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$				
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					Fk=Çevrek KalınlıkxZx $\Gamma_k$ [N]		
Fk= 61485,12 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fp= 61531,84603 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fx= 2397,518385 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Ft= 37880,7905 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr= 48489,31621 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr <sub>x</sub> = 28339,90091 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fry= 39345,44196 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		

1-6 MAYIS							
d= 4 mm	s= 1,50 mm	mm z= 9 ad	$\sigma_k = 650 \text{ N/mm}^2$				
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					Fk=Çevrek KalınlıkxZx $\Gamma_k$ [N]		
Fk= 63625,73354 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fp= 63674,08634 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fx= 2480,988342 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Ft= 39199,61582 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr= 50177,47892 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr <sub>x</sub> = 29326,55875 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fry= 40715,25933 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		

15-20 MAYIS							
d= 3,5 mm	s= 0,60 mm	mm z= 58 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$				
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 213,43 \text{ N/mm}^2$					Fk=Çevrek KalınlıkxZx $\Gamma_k$ [N]		
Fk= 81691,09138 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fp= 81753,17308 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fx= 3185,419391 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Ft= 50329,62639 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr= 64424,452 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr <sub>x</sub> = 37653,2962 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fry= 52275,60903 N					Fk=10x4xsxzxT <sub>k</sub> [N]		

10-15 NİSAN							
d= 2 mm	s= 0,60 mm	mm z= 54 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$				
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 75,01 \text{ N/mm}^2$					Fk=Çevrek KalınlıkxZx $\Gamma_k$ [N]		
Fk= 43461,27029 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fp= 43494,29898 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fx= 1694,705883 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Ft= 26776,35296 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr= 34275,07791 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr <sub>x</sub> = 20032,29552 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fry= 27811,65407 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		

24-29 NİSAN							
(5x5 kare) Çevre= 20 mm	s= 0,50 mm	mm z= 23 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$				
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 75,01 \text{ N/mm}^2$					Fk=Çevrek KalınlıkxZx $\Gamma_k$ [N]		
Fk= 49102,7 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fp= 49140,01593 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fx= 1914,684822 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Ft= 30252,02019 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr= 38724,1067 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr <sub>x</sub> = 22632,55976 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fry= 31421,70712 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		


8-13 MAYIS							
d= 1,5 mm	s= 1,00 mm	mm z= 16 ad	$\sigma_k = 650 \text{ N/mm}^2$				
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 75,01 \text{ N/mm}^2$					Fk=Çevrek KalınlıkxZx $\Gamma_k$ [N]		
Fk= 28278,10379 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fp= 28299,59393 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fx= 1102,661485 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Ft= 17422,05147 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr= 22301,10174 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr <sub>x</sub> = 13034,02611 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fry= 18095,67081 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		

22-27 MAYIS							
d= 23 mm	s= 2,50 mm	mm z= 2 ad	$\sigma_k = 370 \text{ N/mm}^2$				
$T_k = \sigma_k x 0,577 = 75,01 \text{ N/mm}^2$					Fk=Çevrek KalınlıkxZx $\Gamma_k$ [N]		
Fk= 77130,3408 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fp= 77188,95652 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fx= 3007,579885 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Ft= 47519,7622 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr= 60827,68456 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fr <sub>x</sub> = 35551,14173 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		
Fry= 49357,10213 N					Fk=πxdxsxzxT <sub>k</sub> [N]		

## **EK-2**

(Eksantrik mil üzerinde yatak tepki kuvvetleri ve eğilme momentlerinin bulunması)



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -F_{ry} \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(a_2^2 - a_1^2)R - S}{2a_1(a_2 - a_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

B1 Değerleri

$$F_{ry} = 66522,4699$$

$$\begin{aligned} R &= -93273132 & S &= -1,7634E+14 & T &= -6199045,2 \\ F_1 &= 1976,2958 & F_2 &= -44748,14797 & F_3 &= -23322,618 & \Sigma &= -66094,47 \end{aligned}$$

ĘĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 990768,576 \text{ [Nmm]} x= 36,4586 \\ M_F &= 2037416,53 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} y= 47,1626 \\ M_I &= -2390568,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$


B1 Değerleri

$$F_{rx} = 47915,0852$$

$$\begin{aligned} R &= -67200907 & S &= -1,32563E+14 & T &= -4911296,2 \\ F_1 &= 44,0379208 & F_2 &= -24280,8454 & F_3 &= -23678,278 & \Sigma &= -47915,09 \end{aligned}$$

ĘĞİLME MOMENTLERİ BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{array}{llll} M_A & = 0 \text{ [Nmm]} & M_A & = 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B & = 0 \text{ [Nmm]} & M_B & = 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C & = 0 \text{ [Nmm]} & M_C & = 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D & = 1605,56136 \text{ [Nmm]} & M_D & = 1605,5614 \text{ [Nmm]} \\ M_E & = 27479,6626 \text{ [Nmm]} & M_E & = 991149,59 \text{ [Nmm]} \\ M_F & = 57249,2971 \text{ [Nmm]} & M_F & = 2038220,7 \text{ [Nmm]} \\ M_G & = 0 \text{ [Nmm]} & M_G & = 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H & = -1085821,1 \text{ [Nmm]} z= 2,36208 & M_H & = 1085821,1 \text{ [Nmm]} \\ M_I & = -2427023,5 \text{ [Nmm]} & M_I & = 3406649,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J & = 0 \text{ [Nmm]} & M_J & = 0 \text{ [Nmm]} \end{array}$$



$$a_1 = 205 \text{ mm} \quad b_1 = 102,5 \text{ mm} \quad c_1 = 881 \text{ mm} \quad d_1 = 1717 \text{ mm}$$

$$a_2 = 1505 \text{ mm} \quad B_1 = -F_{\text{ry}} \text{ N} \quad C_1 = 138 \text{ N} \quad D_1 = 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a_2-a_1 &= 1300 & (a_2-a_1)^2 &= 2223000 & (a_1-b_1)^3 &= 1076890,63 \\ a_2-b_1 &= 1402,5 & (a_2-a_1)^2 &= 1690000 & (a_1-c_1)^3 &= -308915776 \\ a_2-c_1 &= 624 & (a_2-a_1)^3 &= 2197000000 & (a_1-d_1)^3 &= -3,457E+09 \\ a_2-d_1 &= -212 & (a_2-b_1)^3 &= 2758726266 \\ && (a_2-c_1)^3 &= 242970624 \\ && (a_2-d_1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B_1(a_2-b_1)+B_2(a_2-b_2)+\dots+C_1(a_2-c_1)+C_2(a_2-c_2)+\dots \\ S &= B_1(a_2-b_1)^3+B_2(a_2-b_2)^3+\dots+C_1(a_2-c_1)^3+C_2(a_2-c_2)^3+\dots-(a_2/a_1)[B_1(a_1-b_1)^3+B_2(a_1-b_2)^3+\dots] \\ T &= B_1x_1+B_2x_2+C_1x_1+C_2x_2+\dots+D_1x_1+D_2x_2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$F_{\text{ry}} = 66953,982$$

$$R = -93878328 \quad S = -1,77534E+14 \quad T = -6243275,2$$

$$F_1 = 1976,69239 \quad F_2 = -44966,81563 \quad F_3 = -23535,859 \quad \Sigma = -66525,98$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 991016,052 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,45 \\ M_F &= 2037932,11 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 46,9374 \\ M_I &= -2412425,5 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$Fr_{\text{x}} = 48225,8966$$

$$R = -67636820 \quad S = -1,33423E+14 \quad T = -4943154,4$$

$$F_1 = 44,3235822 \quad F_2 = -24438,34826 \quad F_3 = -23831,872 \quad \Sigma = -48225,9$$

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1615,59621 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1615,5962 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 27657,9153 \text{ [Nmm]} & M_E &= 991401,92 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 57620,6568 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2038746,5 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1087370,5 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1087370,5 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2442766,9 \text{ [Nmm]} & M_I &= 3433206,5 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 & & \\ & & (a2-c1)^3 &= 242970624 & & \\ & & (a2-d1)^3 &= -9528128 & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$F_{r1}= 54936,6006$$

$$R= -77023950 \quad S= -1,44286E+14 \quad T= -5011493,6$$

$$F_1= 1965,64742 \quad F_2= -38877,03873 \quad F_3= -17597,209 \quad \Sigma= -54508,6$$

#### B1 Değerleri


$$Fr_{x1}= 39569,9665$$

$$R= -55496878 \quad S= -1,09476E+14 \quad T= -4055921,6$$

$$F_1= 36,3680674 \quad F_2= -20051,97806 \quad F_3= -19554,356 \quad \Sigma= -39569,97$$

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1334,35516 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1334,3552 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 22693,6741 \text{ [Nmm]} & M_E &= 984385,61 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 47278,4877 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2024125,9 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1037448,9 \text{ [Nmm]} z= 2,36208 & M_H &= 1037448,9 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2004321,5 \text{ [Nmm]} & M_I &= 2696421,5 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -\text{Fry N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+...+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+... \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+...+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+...-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+...] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+...+D1xd1+D2xd2+... \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 29556,2623$$

$$R = -41428026 \quad S = -7,40683E+13 \quad T = -2410008,9$$

$$F_1 = 1942,3208 \quad F_2 = -26015,618 \quad F_3 = -5054,9651 \quad \Sigma = -29128,26$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 969568,178 \text{ [Nmm]} \quad x = 37,2083 \\ M_F &= 1993249,04 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 81,3528 \\ M_I &= -518133,93 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{FrX} = 21288,9093$$


$$R = -29857695 \quad S = -5,88986E+13 \quad T = -2182113,2$$

$$F_1 = 19,566266 \quad F_2 = -10788,09968 \quad F_3 = -10520,376 \quad \Sigma = -21288,91$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 728,026928 \text{ [Nmm]} & M_D &= 728,02693 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 12209,35 \text{ [Nmm]} & M_E &= 969645,05 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 25436,1458 \text{ [Nmm]} & M_F &= 1993411,3 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -850614,16 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 850614,16 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1078338,5 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1196359,8 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 && \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 && \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 63334,8479$$

$$R = -88802492 \quad S = -1,67521E+14 \quad T = -5872313,9$$

$$F_1 = 1973,36611 \quad F_2 = -43132,82876 \quad F_3 = -21747,385 \quad \Sigma = -62906,85$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 988940,451 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,5221 \\ M_F &= 2033607,94 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 48,8995 \\ M_I &= -2229107 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x} = 45619,0914$$


$$R = -63980776 \quad S = -1,26211E+14 \quad T = -4675956,9$$

$$F_1 = 41,9277129 \quad F_2 = -23117,35647 \quad F_3 = -22543,663 \quad \Sigma = -45619,09$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1531,2865 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1531,2865 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 26162,8928 \text{ [Nmm]} & M_E &= 989286,47 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 54506,0267 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2034338,3 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1073871,9 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1073871,9 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2310725,4 \text{ [Nmm]} & M_I &= 3210665 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### BİLESKE MOMENTLER



$$a_1 = 205 \text{ mm} \quad b_1 = 102,5 \text{ mm} \quad c_1 = 881 \text{ mm} \quad d_1 = 1717 \text{ mm}$$

$$a_2 = 1505 \text{ mm} \quad B_1 = -\text{Fry N} \quad C_1 = 138 \text{ N} \quad D_1 = 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a_2-a_1 &= 1300 & (a_2)^2-(a_1)^2 &= 2223000 & (a_1-b_1)^3 &= 1076890,63 \\ a_2-b_1 &= 1402,5 & (a_2-a_1)^2 &= 1690000 & (a_1-c_1)^3 &= -308915776 \\ a_2-c_1 &= 624 & (a_2-a_1)^3 &= 2197000000 & (a_1-d_1)^3 &= -3,457E+09 \\ a_2-d_1 &= -212 & (a_2-b_1)^3 &= 2758726266 \\ && (a_2-c_1)^3 &= 242970624 \\ && (a_2-d_1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B_1(a_2-b_1)+B_2(a_2-b_2)+\dots+C_1(a_2-c_1)+C_2(a_2-c_2)+\dots \\ S &= B_1(a_2-b_1)^3+B_2(a_2-b_2)^3+\dots+C_1(a_2-c_1)^3+C_2(a_2-c_2)^3+\dots-(a_2/a_1)[B_1(a_1-b_1)^3+B_2(a_1-b_2)^3+\dots] \\ T &= B_1x_1+B_2x_2+C_1x_1+C_2x_2+\dots+D_1x_1+D_2x_2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 61803,6757$$

$$R = -86655023 \quad S = -1,63285E+14 \quad T = -5715368,8$$

$$F_1 = 1971,95883 \quad F_2 = -42356,91124 \quad F_3 = -20990,723 \quad \Sigma = -61375,68$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 988062,312 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,5526 \\ M_F &= 2031778,48 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 49,7827 \\ M_I &= -2151549,1 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fr}_{\text{x}} = 44516,2123$$


$$R = -62433988 \quad S = -1,2316E+14 \quad T = -4562911,8$$

$$F_1 = 40,9140759 \quad F_2 = -22558,47532 \quad F_3 = -21998,651 \quad \Sigma = -44516,21$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1495,51662 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1495,5166 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 25530,3833 \text{ [Nmm]} & M_E &= 988392,1 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 53188,2986 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2032474,6 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1067796,4 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1067796,4 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2254861,7 \text{ [Nmm]} & M_I &= 3116659,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -\text{Fry N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+...+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+... \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+...+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+...-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+...] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+...+D1xd1+D2xd2+... \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 98199,1736$$

$$R = -137699709 \quad S = -2,63978E+14 \quad T = -9445907,3$$

$$F_1 = 2005,4093 \quad F_2 = -60800,23559 \quad F_3 = -38976,347 \quad \Sigma = -97771,17$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 1008935,4 \text{ [Nmm]} \quad x = 35,8398 \\ M_F &= 2075264,09 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 35,0416 \\ M_I &= -3995075,6 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$\text{Fr}x = 70731,315$$

$$R = -99200669 \quad S = -1,95688E+14 \quad T = -7249959,8$$

$$F_1 = 65,0079205 \quad F_2 = -35842,91079 \quad F_3 = -34953,412 \quad \Sigma = -70731,32$$

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 2329,87366 \text{ [Nmm]} & M_D &= 2329,8737 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 40564,9424 \text{ [Nmm]} & M_E &= 1009750,5 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 84510,2967 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2076984,1 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1169205,6 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1169205,6 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -3582724,7 \text{ [Nmm]} & M_I &= 5366241,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1 = 205 \text{ mm} \quad b1 = 102,5 \text{ mm} \quad c1 = 881 \text{ mm} \quad d1 = 1717 \text{ mm}$$

$$a2 = 1505 \text{ mm} \quad B1 = -\text{Fry N} \quad C1 = 138 \text{ N} \quad D1 = 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2 - (a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1) + B2(a2-b2) + \dots + C1(a2-c1) + C2(a2-c2) + \dots \\ S &= B1(a2-b1)^3 + B2(a2-b2)^3 + \dots + C1(a2-c1)^3 + C2(a2-c2)^3 + \dots - (a2/a1)[B1(a1-b1)^3 + B2(a1-b2)^3 + \dots] \\ T &= B1xb1 + B2xb2 + C1xc1 + C2xc2 + \dots + D1xd1 + D2xd2 + \dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1a_2(a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 33929,3828$$

$$R = -47561327 \quad S = -8,61671E+13 \quad T = -2858253,7$$

$$F_1 = 1946,34006 \quad F_2 = -28231,68546 \quad F_3 = -7216,0374 \quad \Sigma = -33501,38$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 972076,195 \text{ [Nmm]} \quad x = 37,118 \\ M_F &= 1998474,07 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 74,8118 \\ M_I &= -739643,83 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{FrX} = 24438,799$$


$$R = -34275416 \quad S = -6,76132E+13 \quad T = -2504976,9$$

$$F_1 = 22,4612748 \quad F_2 = -12384,29811 \quad F_3 = -12076,962 \quad \Sigma = -24438,8$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 833,717187 \text{ [Nmm]} & M_D &= 833,71719 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 14015,8354 \text{ [Nmm]} & M_E &= 972177,23 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 29199,6572 \text{ [Nmm]} & M_F &= 1998687,4 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -895611,89 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 895611,89 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1237888,6 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1442026,8 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 && \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 && \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 71040,3813$$

$$R = -99609503 \quad S = -1,8884E+14 \quad T = -6662131,1$$

$$F_1 = 1980,44813 \quad F_2 = -47037,5879 \quad F_3 = -25555,242 \quad \Sigma = -70612,38$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 993359,633 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,3691 \\ M_F &= 2042814,57 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 44,9117 \\ M_I &= -2619412,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$Fr_{x} = 51169,2655$$

$$R = -71764895 \quad S = -1,41567E+14 \quad T = -5244849,7$$

$$F_1 = 47,0287813 \quad F_2 = -25929,89285 \quad F_3 = -25286,401 \quad \Sigma = -51169,27$$

#### BİLESKE MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1710,39231 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1710,3923 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 29345,9596 \text{ [Nmm]} & M_E &= 993793,01 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 61137,4157 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2043729,2 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1101305,8 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1101305,8 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2591856,2 \text{ [Nmm]} & M_I &= 3684974,7 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -\text{Fry N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+...+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+... \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+...+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+...-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+...] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+...+D1xd1+D2xd2+... \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1a_2(a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 98199,1736$$

$$R = -137699709 \quad S = -2,63978E+14 \quad T = -9445907,3$$

$$F_1 = 2005,4093 \quad F_2 = -60800,23559 \quad F_3 = -38976,347 \quad \Sigma = -97771,17$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 1008935,4 \text{ [Nmm]} \quad x = 35,8398 \\ M_F &= 2075264,09 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 35,0416 \\ M_I &= -3995075,6 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fr}x = 70731,315$$


$$R = -99200669 \quad S = -1,95688E+14 \quad T = -7249959,8$$

$$F_1 = 65,0079205 \quad F_2 = -35842,91079 \quad F_3 = -34953,412 \quad \Sigma = -70731,32$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 2329,87366 \text{ [Nmm]} & M_D &= 2329,8737 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 40564,9424 \text{ [Nmm]} & M_E &= 1009750,5 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 84510,2967 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2076984,1 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1169205,6 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1169205,6 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -3582724,7 \text{ [Nmm]} & M_I &= 5366241,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 && \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 && \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 71040,3813$$

$$R = -99609503 \quad S = -1,8884E+14 \quad T = -6662131,1$$

$$F_1 = 1980,44813 \quad F_2 = -47037,5879 \quad F_3 = -25555,242 \quad \Sigma = -70612,38$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 993359,633 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,3691 \\ M_F &= 2042814,57 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 44,9117 \\ M_I &= -2619412,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$Fr_{x} = 51169,2655$$

$$R = -71764895 \quad S = -1,41567E+14 \quad T = -5244849,7$$

$$F_1 = 47,0287813 \quad F_2 = -25929,89285 \quad F_3 = -25286,401 \quad \Sigma = -51169,27$$

#### BİLESKE MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1710,39231 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1710,3923 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 29345,9596 \text{ [Nmm]} & M_E &= 993793,01 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 61137,4157 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2043729,2 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1101305,8 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1101305,8 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2591856,2 \text{ [Nmm]} & M_I &= 3684974,7 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a_1 = 205 \text{ mm} \quad b_1 = 102,5 \text{ mm} \quad c_1 = 881 \text{ mm} \quad d_1 = 1717 \text{ mm}$$

$$a_2 = 1505 \text{ mm} \quad B_1 = -\text{Fry N} \quad C_1 = 138 \text{ N} \quad D_1 = 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a_2-a_1 &= 1300 & (a_2)^2-(a_1)^2 &= 2223000 & (a_1-b_1)^3 &= 1076890,63 \\ a_2-b_1 &= 1402,5 & (a_2-a_1)^2 &= 1690000 & (a_1-c_1)^3 &= -308915776 \\ a_2-c_1 &= 624 & (a_2-a_1)^3 &= 2197000000 & (a_1-d_1)^3 &= -3,457E+09 \\ a_2-d_1 &= -212 & (a_2-b_1)^3 &= 2758726266 \\ && (a_2-c_1)^3 &= 242970624 \\ && (a_2-d_1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B_1(a_2-b_1)+B_2(a_2-b_2)+\dots+C_1(a_2-c_1)+C_2(a_2-c_2)+\dots \\ S &= B_1(a_2-b_1)^3+B_2(a_2-b_2)^3+\dots+C_1(a_2-c_1)^3+C_2(a_2-c_2)^3+\dots-(a_2/a_1)[B_1(a_1-b_1)^3+B_2(a_1-b_2)^3+\dots] \\ T &= B_1x_1+B_2x_2+C_1x_1+C_2x_2+\dots+D_1x_1+D_2x_2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 61803,6757$$

$$R = -86655023 \quad S = -1,63285E+14 \quad T = -5715368,8$$

$$F_1 = 1971,95883 \quad F_2 = -42356,91124 \quad F_3 = -20990,723 \quad \Sigma = -61375,68$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 988062,312 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,5526 \\ M_F &= 2031778,48 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 49,7827 \\ M_I &= -2151549,1 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fr}_{\text{x}} = 44516,2123$$


$$R = -62433988 \quad S = -1,2316E+14 \quad T = -4562911,8$$

$$F_1 = 40,9140759 \quad F_2 = -22558,47532 \quad F_3 = -21998,651 \quad \Sigma = -44516,21$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1495,51662 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1495,5166 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 25530,3833 \text{ [Nmm]} & M_E &= 988392,1 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 53188,2986 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2032474,6 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1067796,4 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1067796,4 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2254861,7 \text{ [Nmm]} & M_I &= 3116659,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -\text{Fry N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+...+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+... \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+...+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+...-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+...] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+...+D1xd1+D2xd2+... \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 43717,1577$$

$$R = -61288682 \quad S = -1,13246E+14 \quad T = -3861500,7$$

$$F_1 = 1955,33583 \quad F_2 = -33191,61508 \quad F_3 = -12052,878 \quad \Sigma = -43289,16$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 977689,558 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,9175 \\ M_F &= 2010168,58 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 63,4838 \\ M_I &= -1235420 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fr}x = 31488,7788$$


$$R = -44163012 \quad S = -8,71179E+13 \quad T = -3227599,8$$

$$F_1 = 28,9407885 \quad F_2 = -15956,85714 \quad F_3 = -15560,862 \quad \Sigma = -31488,78$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1068,42094 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1068,4209 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 18059,052 \text{ [Nmm]} & M_E &= 977856,33 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 37623,0251 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2010520,6 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -973541,53 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 973541,53 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1594988,4 \text{ [Nmm]} & M_I &= 2017486,2 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm} \\ a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1a_2(a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 82404,9009$$

$$R = -115548242 \quad S = -2,20281E+14 \quad T = -7826994,3$$

$$F1 = 1990,89306 \quad F2 = -52796,5288 \quad F3 = -31171,265 \quad \Sigma = -81976,9$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 999877,27 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,1457 \\ M_F &= 2056392,98 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 40,1376 \\ M_I &= -3195054,7 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$Fr_{x} = 59354,9497$$

$$R = -83245317 \quad S = -1,64213E+14 \quad T = -6083882,3$$

$$F1 = 54,5521011 \quad F2 = -30077,96709 \quad F3 = -29331,535 \quad \Sigma = -59354,95$$

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1971,82483 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1971,8248 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 34040,5111 \text{ [Nmm]} & M_E &= 1000456,6 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 70917,7315 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2057615,5 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1134148,8 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1134148,8 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -3006482,3 \text{ [Nmm]} & M_I &= 4387175,7 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$F_{rx} = 36886,3518$$

$$R = -51708476 \quad S = -9,43479E+13 \quad T = -3161343,1$$

$$F_1 = 1949,05776 \quad F_2 = -29730,12188 \quad F_3 = -8677,2877 \quad \Sigma = -36458,35$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 973772,039 \text{ [Nmm]} \quad x = 37,0572 \\ M_F &= 2002007,08 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 70,9703 \\ M_I &= -889421,99 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$F_{rx} = 26568,6571$$

$$R = -37262542 \quad S = -7,35057E+13 \quad T = -2723287,4$$

$$F_1 = 24,4187903 \quad F_2 = -13463,59821 \quad F_3 = -13129,478 \quad \Sigma = -26568,66$$

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 904,89148 \text{ [Nmm]} & M_D &= 904,89148 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 15237,3252 \text{ [Nmm]} & M_E &= 973891,25 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 31744,4274 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2002258,7 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -922038,81 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 922038,81 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1345771,5 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1613125 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3456649728 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 76942,1976$$

$$R = -107886800 \quad S = -2,05168E+14 \quad T = -7267067,26$$

$$F1 = 1985,87239 \quad F2 = -50028,31803 \quad F3 = -28471,752 \quad \Sigma = -76514,198$$

#### EGİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 996744,369 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,2527 \\ M_F &= 2049866,1 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 42,2911 \\ M_I &= -2918354,6 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x} = 55420,2507$$


$$R = -77726901,6 \quad S = -1,53327E+14 \quad T = -5680575,69$$

$$F1 = 50,9357878 \quad F2 = -28084,06856 \quad F3 = -27387,1179 \quad \Sigma = -55420,251$$

#### EGİLME MOMENTLERİ

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1846,56125 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1846,56125 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 31783,9316 \text{ [Nmm]} & M_E &= 997250,999 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 66216,5241 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2050935,31 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1119334,1 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1119334,13 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2807179,6 \text{ [Nmm]} & M_I &= 4049327,19 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -\text{Fry N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+...+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+... \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+...+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+...-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+...] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+...+D1xd1+D2xd2+... \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 76942,1976$$

$$R = -107886800 \quad S = -2,05168E+14 \quad T = -7267067,3$$

$$F_1 = 1985,87239 \quad F_2 = -50028,31803 \quad F_3 = -28471,752 \quad \Sigma = -76514,2$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 996744,369 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,2527 \\ M_F &= 2049866,1 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 42,2911 \\ M_I &= -2918354,6 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fr}x = 55420,2507$$


$$R = -77726902 \quad S = -1,53327E+14 \quad T = -5680575,7$$

$$F_1 = 50,9357878 \quad F_2 = -28084,06856 \quad F_3 = -27387,118 \quad \Sigma = -55420,25$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1846,56125 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1846,5612 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 31783,9316 \text{ [Nmm]} & M_E &= 997251 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 66216,5241 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2050935,3 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1119334,1 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1119334,1 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2807179,6 \text{ [Nmm]} & M_I &= 4049327,2 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1 = 205 \text{ mm} \quad b1 = 102,5 \text{ mm} \quad c1 = 881 \text{ mm} \quad d1 = 1717 \text{ mm}$$

$$a2 = 1505 \text{ mm} \quad B1 = -\text{Fry N} \quad C1 = 138 \text{ N} \quad D1 = 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1) + B2(a2-b2) + \dots + C1(a2-c1) + C2(a2-c2) + \dots \\ S &= B1(a2-b1)^3 + B2(a2-b2)^3 + \dots + C1(a2-c1)^3 + C2(a2-c2)^3 + \dots - (a2/a1)[B1(a1-b1)^3 + B2(a1-b2)^3 + \dots] \\ T &= B1xb1 + B2xb2 + C1xc1 + C2xc2 + \dots + D1xd1 + D2xd2 + \dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 76942,1976$$

$$R = -107886800 \quad S = -2,05168E+14 \quad T = -7267067,3$$

$$F_1 = 1985,87239 \quad F_2 = -50028,31803 \quad F_3 = -28471,752 \quad \Sigma = -76514,2$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 996744,369 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,2527 \\ M_F &= 2049866,1 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 42,2911 \\ M_I &= -2918354,6 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$\text{Fr}x = 55420,2507$$

$$R = -77726902 \quad S = -1,53327E+14 \quad T = -5680575,7$$

$$F_1 = 50,9357878 \quad F_2 = -28084,06856 \quad F_3 = -27387,118 \quad \Sigma = -55420,25$$

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1846,56125 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1846,561 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 31783,9316 \text{ [Nmm]} & M_E &= 997251 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 66216,5241 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2050935 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1119334,1 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1119334 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2807179,6 \text{ [Nmm]} & M_I &= 4049327 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 & & \\ & & (a2-c1)^3 &= 242970624 & & \\ & & (a2-d1)^3 &= -9528128 & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 76942,1976$$

$$R = -107886800 \quad S = -2,05168E+14 \quad T = -7267067,3$$

$$F1 = 1985,87239 \quad F2 = -50028,31803 \quad F3 = -28471,752 \quad \Sigma = -76514,2$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 996744,369 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,2527 \\ M_F &= 2049866,1 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 42,2911 \\ M_I &= -2918354,6 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x} = 55420,2507$$


$$R = -77726902 \quad S = -1,53327E+14 \quad T = -5680575,7$$

$$F1 = 50,9357878 \quad F2 = -28084,06856 \quad F3 = -27387,118 \quad \Sigma = -55420,25$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1846,56125 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1846,5612 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 31783,9316 \text{ [Nmm]} & M_E &= 997251 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 66216,5241 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2050935,3 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1119334,1 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1119334,1 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2807179,6 \text{ [Nmm]} & M_I &= 4049327,2 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -\text{Fry N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+...+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+... \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+...+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+...-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+...] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+...+D1xd1+D2xd2+... \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 72133,3103$$

$$R = -101142336 \quad S = -1,91863E+14 \quad T = -6774156,3$$

$$F_1 = 1981,45262 \quad F_2 = -47591,42681 \quad F_3 = -26095,336 \quad \Sigma = -71705,31$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 993986,436 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,3475 \\ M_F &= 2044120,41 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 44,4007 \\ M_I &= -2674771,9 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$\text{Fr}x = 51956,485$$

$$R = -72868970 \quad S = -1,43744E+14 \quad T = -5325539,7$$

$$F_1 = 47,752301 \quad F_2 = -26328,81428 \quad F_3 = -25675,423 \quad \Sigma = -51956,49$$

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1735,67467 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1735,675 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 29797,4359 \text{ [Nmm]} & M_E &= 994433 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 62077,9914 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2045063 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1104820,8 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1104821 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2631730,9 \text{ [Nmm]} & M_I &= 3752388 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -\text{Fry N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+...+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+... \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+...+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+...-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+...] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+...+D1xd1+D2xd2+... \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 68670,7508$$

$$R = -96286096 \quad S = -1,82284E+14 \quad T = -6419244$$

$$F_1 = 1978,27024 \quad F_2 = -45836,78376 \quad F_3 = -24384,237 \quad \Sigma = -68242,75$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 992000,632 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,416 \\ M_F &= 2039983,32 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 46,0633 \\ M_I &= -2499384,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$\text{Fr}x = 49462,4581$$

$$R = -69371097 \quad S = -1,36844E+14 \quad T = -5069902$$

$$F_1 = 45,4600843 \quad F_2 = -25064,97258 \quad F_3 = -24442,946 \quad \Sigma = -49462,46$$

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1655,47311 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1655,4731 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 28367,0926 \text{ [Nmm]} & M_E &= 992406,14 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 59098,1096 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2040839,2 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1093383,4 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1093383,4 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2505401,9 \text{ [Nmm]} & M_I &= 3538920,8 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -\text{Fry N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3456649728 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+...+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+... \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+...+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+...-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+...] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+...+D1xd1+D2xd2+... \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a1}{a2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a2 - a1)^2 R}{2a1a2(a2 - a1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry}= 30159,4514$$

$$R= -42273998,5 \quad S= -7,57371E+13 \quad T= -2471835,76$$

$$F1= 1942,87518 \quad F2= -26321,28247 \quad F3= -5353,04406 \quad \Sigma= -29731,451$$

#### EGİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 969914,111 \text{ [Nmm]} x= 37,1958 \\ M_F &= 1993969,73 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} y= 80,3812 \\ M_I &= -548687,02 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Frz}= 21723,3769$$


$$R= -30467036 \quad S= -6,01006E+13 \quad T= -2226646,13$$

$$F1= 19,9655776 \quad F2= -11008,26498 \quad F3= -10735,0774 \quad \Sigma= -21723,377$$

#### EGİLME MOMENTLERİ

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 742,635454 \text{ [Nmm]} & M_D &= 742,635454 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 12458,5204 \text{ [Nmm]} & M_E &= 969994,123 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 25955,2508 \text{ [Nmm]} & M_F &= 1994138,65 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -857297,86 \text{ [Nmm]} z= 2,36208 & M_H &= 857297,86 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1100345,4 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1229559,89 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3456649728 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 30159,4514$$

$$R = -42273998,5 \quad S = -7,57371E+13 \quad T = -2471835,76$$

$$F1 = 1942,87518 \quad F2 = -26321,28247 \quad F3 = -5353,04406 \quad \Sigma = -29731,451$$

#### EGİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 969914,111 \text{ [Nmm]} x = 37,1958 \\ M_F &= 1993969,73 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} y = 80,3812 \\ M_I &= -548687,02 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x} = 21723,3769$$


$$R = -30467036 \quad S = -6,01006E+13 \quad T = -2226646,13$$

$$F1 = 19,9655776 \quad F2 = -11008,26498 \quad F3 = -10735,0774 \quad \Sigma = -21723,377$$

#### EGİLME MOMENTLERİ

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 742,635454 \text{ [Nmm]} & M_D &= 742,635454 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 12458,5204 \text{ [Nmm]} & M_E &= 969994,123 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 25955,2508 \text{ [Nmm]} & M_F &= 1994138,65 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -857297,86 \text{ [Nmm]} z = 2,36208 & M_H &= 857297,86 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1100345,4 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1229559,89 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 61803,6757$$

$$R = -86655023 \quad S = -1,63285E+14 \quad T = -5715368,8$$

$$F_1 = 1971,95883 \quad F_2 = -42356,91124 \quad F_3 = -20990,723 \quad \Sigma = -61375,68$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 988062,312 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,5526 \\ M_F &= 2031778,48 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 49,7827 \\ M_I &= -2151549,1 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$Fr_{x} = 44516,2123$$

$$R = -62433988 \quad S = -1,2316E+14 \quad T = -4562911,8$$

$$F_1 = 40,9140759 \quad F_2 = -22558,47532 \quad F_3 = -21998,651 \quad \Sigma = -44516,21$$

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1495,51662 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1495,5166 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 25530,3833 \text{ [Nmm]} & M_E &= 988392,1 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 53188,2986 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2032474,6 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1067796,4 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1067796,4 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2254861,7 \text{ [Nmm]} & M_I &= 3116659,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1 = 205 \text{ mm} \quad b1 = 102,5 \text{ mm} \quad c1 = 881 \text{ mm} \quad d1 = 1717 \text{ mm}$$

$$a2 = 1505 \text{ mm} \quad B1 = -\text{Fry N} \quad C1 = 138 \text{ N} \quad D1 = 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3456649728 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+...+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+... \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+...+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+...-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+...] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+...+D1xd1+D2xd2+.. \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry} = 29556,2623$$

$$R = -41428025,9 \quad S = -7,40683E+13 \quad T = -2410008,89$$

$$F_1 = 1942,3208 \quad F_2 = -26015,618 \quad F_3 = -5054,96513 \quad \Sigma = -29128,262$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 969568,178 \text{ [Nmm]} \quad x = 37,2083 \\ M_F &= 1993249,04 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 81,3528 \\ M_I &= -518133,93 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{FrX} = 21288,9093$$


$$R = -29857695,3 \quad S = -5,88986E+13 \quad T = -2182113,2$$

$$F_1 = 19,566266 \quad F_2 = -10788,09968 \quad F_3 = -10520,3759 \quad \Sigma = -21288,909$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 728,026928 \text{ [Nmm]} & M_D &= 728,026928 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 12209,35 \text{ [Nmm]} & M_E &= 969645,048 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 25436,1458 \text{ [Nmm]} & M_F &= 1993411,33 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -850614,16 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 850614,158 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1078338,5 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1196359,79 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 && \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 && \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 71040,3813$$

$$R = -99609503 \quad S = -1,8884E+14 \quad T = -6662131,1$$

$$F_1 = 1980,44813 \quad F_2 = -47037,5879 \quad F_3 = -25555,242 \quad \Sigma = -70612,38$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 993359,633 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,3691 \\ M_F &= 2042814,57 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 44,9117 \\ M_I &= -2619412,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$Fr_{x} = 51169,2655$$

$$R = -71764895 \quad S = -1,41567E+14 \quad T = -5244849,7$$

$$F_1 = 47,0287813 \quad F_2 = -25929,89285 \quad F_3 = -25286,401 \quad \Sigma = -51169,27$$

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1710,39231 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1710,3923 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 29345,9596 \text{ [Nmm]} & M_E &= 993793,01 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 61137,4157 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2043729,2 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1101305,8 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1101305,8 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -2591856,2 \text{ [Nmm]} & M_I &= 3684974,7 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3456649728 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 48707,8763$$

$$R = -68288164,6 \quad S = -1,27054E+14 \quad T = -4373049,33$$

$$F1 = 1959,92271 \quad F2 = -35720,64882 \quad F3 = -14519,1502 \quad \Sigma = -48279,876$$

#### EGİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 980551,773 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,8161 \\ M_F &= 2016131,53 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 58,9707 \\ M_I &= -1488212,9 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x} = 35083,5146$$


$$R = -49204629,3 \quad S = -9,70632E+13 \quad T = -3596060,25$$

$$F1 = 32,2446477 \quad F2 = -17778,48023 \quad F3 = -17337,2791 \quad \Sigma = -35083,515$$

#### EGİLME MOMENTLERİ

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1187,12137 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1187,12137 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 20120,6601 \text{ [Nmm]} & M_E &= 980758,186 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 41918,042 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2016567,25 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1004589,1 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1004589,07 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1777071,1 \text{ [Nmm]} & M_I &= 2317921,34 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 42919,2192$$

$$R = -60169573 \quad S = -1,11039E+14 \quad T = -3779712$$

$$F_1 = 1954,60246 \quad F_2 = -32787,26182 \quad F_3 = -11658,56 \quad \Sigma = -42491,22$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 977231,934 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,9337 \\ M_F &= 2009215,2 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 64,273 \\ M_I &= -1195002,4 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x} = 30914,0363$$


$$R = -43356936 \quad S = -8,55278E+13 \quad T = -3168688,7$$

$$F_1 = 28,4125527 \quad F_2 = -15665,60786 \quad F_3 = -15276,841 \quad \Sigma = -30914,04$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1049,38193 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1049,3819 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 17729,4329 \text{ [Nmm]} & M_E &= 977392,75 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 36936,3185 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2009554,7 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -968112,55 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 968112,55 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1565876,2 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1969771,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -\text{Fry N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2-a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+...+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+... \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+...+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+...-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+...] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+...+D1xd1+D2xd2+... \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{Fry}= 27811,6541$$

$$R= -38981213 \quad S= -6,92416E+13 \quad T= -2231186,5$$

$$F_1= 1940,71736 \quad F_2= -25131,54228 \quad F_3= -4192,8292 \quad \Sigma= -27383,65$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 968567,632 \text{ [Nmm]} \quad x= 37,2444 \\ M_F &= 1991164,57 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y= 84,3041 \\ M_I &= -429764,99 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$\text{FrX}= 20032,2955$$


$$R= -28095294 \quad S= -5,5422E+13 \quad T= -2053310,3$$

$$F_1= 18,4113341 \quad F_2= -10151,31389 \quad F_3= -9899,393 \quad \Sigma= -20032,3$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 685,719343 \text{ [Nmm]} & M_D &= 685,71934 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 11488,6725 \text{ [Nmm]} & M_E &= 968635,77 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 23934,7344 \text{ [Nmm]} & M_F &= 1991308,4 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -830310,83 \text{ [Nmm]} \quad z= 2,36208 & M_H &= 830310,83 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1014687,8 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1101947,9 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,625 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3456649728 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$F_{ry}= 39345,442$$

$$R= -55157350,3 \quad S= -1,01151E+14 \quad T= -3413399,801$$

$$F_1= 1951,31786 \quad F_2= -30976,25943 \quad F_3= -9892,50039 \quad \Sigma= -38917,442$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 975182,346 \text{ [Nmm]} \quad x= 37,0068 \\ M_F &= 2004945,22 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y= 68,0728 \\ M_I &= -1013981,3 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x}= 28339,9009$$


$$R= -39746711 \quad S= -7,84061E+13 \quad T= -2904839,844$$

$$F_1= 26,0467097 \quad F_2= -14361,17142 \quad F_3= -14004,7762 \quad \Sigma= -28339,901$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 963,904468 \text{ [Nmm]} & M_D &= 963,904468 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 16253,1468 \text{ [Nmm]} & M_E &= 975317,78 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 33860,7226 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2005231,13 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -941971,85 \text{ [Nmm]} \quad z= 2,36208 & M_H &= 941971,852 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1435489,6 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1757494,9 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3456649728 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a1}{a2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a2 - a1)^2 R}{2a1a2(a2 - a1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 31421,7071$$

$$R = -44044312,2 \quad S = -7,92293E+13 \quad T = -2601216,98$$

$$F1 = 1944,0353 \quad F2 = -26960,92731 \quad F3 = -5976,8151 \quad \Sigma = -30993,707$$

#### EGİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 970638,024 \text{ [Nmm]} \quad x = 37,1697 \\ M_F &= 1995477,88 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 78,4235 \\ M_I &= -612623,55 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x} = 22632,5598$$


$$R = -31742165,1 \quad S = -6,2616E+13 \quad T = -2319837,38$$

$$F1 = 20,8011917 \quad F2 = -11468,99107 \quad F3 = -11184,3699 \quad \Sigma = -22632,56$$

#### EGİLME MOMENTLERİ

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 773,174111 \text{ [Nmm]} & M_D &= 773,174111 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 12979,9436 \text{ [Nmm]} & M_E &= 970724,808 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 27041,5493 \text{ [Nmm]} & M_F &= 1995661,1 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -870765,75 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 870765,747 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1146397,9 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1299821,44 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(a_2^2 - a_1^2)R - S}{2a_1(a_2 - a_1)} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2R}{2a_1a_2(a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry= 40715,2593$$

$$R= -57078519 \quad S= -1,04941E+14 \quad T= -3553806,08$$

$$F1= 1952,57684 \quad F2= -31670,41084 \quad F3= -10569,4253 \quad \Sigma= -40287,259$$

#### EÇİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 975967,947 \text{ [Nmm]} \quad x= 36,9787 \\ M_F &= 2006581,89 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y= 66,5625 \\ M_I &= -1083366,1 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri


$$Fr_{x}= 29326,5588$$

$$R= -41130499 \quad S= -8,11358E+13 \quad T= -3005972,27$$

$$F1= 26,9535297 \quad F2= -14861,15773 \quad F3= -14492,3546 \quad \Sigma= -29326,559$$

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 996,707622 \text{ [Nmm]} & M_D &= 996,70762 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 16819,0025 \text{ [Nmm]} & M_E &= 976112,86 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 35039,5886 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2006887,8 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -952362,04 \text{ [Nmm]} \quad z= 2,36208 & M_H &= 952362,04 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1485466,3 \text{ [Nmm]} & M_I &= 1838557,1 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3456649728 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 18095,6708$$

$$R = -25354546,3 \quad S = -4,2361E+13 \quad T = -1235298,26$$

$$F1 = 1931,78757 \quad F2 = -20207,99291 \quad F3 = 608,534532 \quad \Sigma = -17667,671$$

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 962995,442 \text{ [Nmm]} \quad x = 37,447 \\ M_F &= 1979555,84 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= \text{[Nmm]} \quad y = \\ M_I &= 62374,7896 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 3,4197E-10 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x} = 13034,0261$$


$$R = -18280221,6 \quad S = -3,60604E+13 \quad T = -1335987,68$$

$$F1 = 11,9793465 \quad F2 = -6604,95899 \quad F3 = -6441,04647 \quad \Sigma = -13034,026$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 448,590451 \text{ [Nmm]} & M_D &= 448,5904508 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 7475,11224 \text{ [Nmm]} & M_E &= 963024,4539 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 15573,1505 \text{ [Nmm]} & M_F &= 1979617,094 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935374,994 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= \text{[Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= \text{[Nmm]} \\ M_I &= -660207,26 \text{ [Nmm]} & M_I &= 663147,2268 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 3,4197E-10 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3,457E+09 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 & & \\ & & (a2-c1)^3 &= 242970624 & & \\ & & (a2-d1)^3 &= -9528128 & & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2\alpha_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$F_{ry}= 52275,609$$

$$R= -73291910 \quad S= -1,36924E+14 \quad T= -4738741,9$$

$$F_1= 1963,20175 \quad F_2= -37528,58812 \quad F_3= -16282,223 \quad \Sigma= -51847,61$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 982597,894 \text{ [Nmm]} \quad x= 36,7439 \\ M_F &= 2020394,28 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y= 56,1324 \\ M_I &= -1668927,8 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x}= 37653,2962$$


$$R= -52808748 \quad S= -1,04173E+14 \quad T= -3859462,9$$

$$F_1= 34,6064892 \quad F_2= -19080,71038 \quad F_3= -18607,192 \quad \Sigma= -37653,3$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLEŞKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1271,57825 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1271,5782 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 21594,4492 \text{ [Nmm]} & M_E &= 982835,16 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 44988,4359 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2020895,1 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935375 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1024114,6 \text{ [Nmm]} \quad z= 2,36208 & M_H &= 1024114,6 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1907237,2 \text{ [Nmm]} & M_I &= 2534338,9 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$



$$a1= 205 \text{ mm} \quad b1= 102,5 \text{ mm} \quad c1= 881 \text{ mm} \quad d1= 1717 \text{ mm}$$

$$a2= 1505 \text{ mm} \quad B1= -Fry \text{ N} \quad C1= 138 \text{ N} \quad D1= 290 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} a2-a1 &= 1300 & (a2)^2-(a1)^2 &= 2223000 & (a1-b1)^3 &= 1076890,63 \\ a2-b1 &= 1402,5 & (a2-a1)^2 &= 1690000 & (a1-c1)^3 &= -308915776 \\ a2-c1 &= 624 & (a2-a1)^3 &= 2197000000 & (a1-d1)^3 &= -3456649728 \\ a2-d1 &= -212 & (a2-b1)^3 &= 2758726266 \\ && (a2-c1)^3 &= 242970624 \\ && (a2-d1)^3 &= -9528128 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R &= B1(a2-b1)+B2(a2-b2)+\dots+C1(a2-c1)+C2(a2-c2)+\dots \\ S &= B1(a2-b1)^3+B2(a2-b2)^3+\dots+C1(a2-c1)^3+C2(a2-c2)^3+\dots-(a2/a1)[B1(a1-b1)^3+B2(a1-b2)^3+\dots] \\ T &= B1xb1+B2xb2+C1xc1+C2xc2+\dots+D1xd1+D2xd2+\dots \end{aligned}$$

$$F_1 = \frac{T - F_2 \times a_1}{a_2} \quad F_2 = \frac{(\alpha_2^2 - \alpha_1^2)R - S}{2\alpha_1(\alpha_2 - \alpha_1)^2} \quad F_3 = \frac{S - (a_2 - a_1)^2 R}{2a_1 a_2 (a_2 - a_1)}$$

#### B1 Değerleri

$$Fry = 49357,1021$$

$$R = -69198703,7 \quad S = -1,2885E+14 \quad T = -4439594,97$$

$$F1 = 1960,5194 \quad F2 = -36049,6423 \quad F3 = -14839,9792 \quad \Sigma = -48929,102$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= -61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 980924,109 \text{ [Nmm]} \quad x = 36,8029 \\ M_F &= 2016907,23 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= 0 \text{ [Nmm]} \quad y = 58,4321 \\ M_I &= -1521097,9 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

#### B1 Değerleri

$$Fr_{x} = 35551,1417$$

$$R = -49860476,3 \quad S = -9,83569E+13 \quad T = -3643992,03$$

$$F1 = 32,6744356 \quad F2 = -18015,44904 \quad F3 = -17568,3671 \quad \Sigma = -35551,142$$

#### EĞİLME MOMENTLERİ

#### BİLESKE MOMENTLER

$$\begin{aligned} M_A &= 0 \text{ [Nmm]} & M_A &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_B &= 0 \text{ [Nmm]} & M_B &= 0 \text{ [Nmm]} \\ M_C &= 0 \text{ [Nmm]} & M_C &= 61480 \text{ [Nmm]} \\ M_D &= 1202,5148 \text{ [Nmm]} & M_D &= 1202,5148 \text{ [Nmm]} \\ M_E &= 20388,8478 \text{ [Nmm]} & M_E &= 981135,98 \text{ [Nmm]} \\ M_F &= 42476,7663 \text{ [Nmm]} & M_F &= 2017354,46 \text{ [Nmm]} \\ M_G &= 0 \text{ [Nmm]} & M_G &= 1935374,99 \text{ [Nmm]} \\ M_H &= -1008294,1 \text{ [Nmm]} \quad z = 2,36208 & M_H &= 1008294,13 \text{ [Nmm]} \\ M_I &= -1800757,6 \text{ [Nmm]} & M_I &= 2357215,9 \text{ [Nmm]} \\ M_J &= 0 \text{ [Nmm]} & M_J &= 0 \text{ [Nmm]} \end{aligned}$$

## EK-3

(Bileşke gerilmelerin bulunması)

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1605,561361	Nmm
M <sub>E</sub> =	991149,587	Nmm
M <sub>F</sub> =	2038220,698	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1085821,102	Nmm
M <sub>I</sub> =	3406649,348	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24412,12824 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1960774,61 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1204821,264 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1833915,002 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1661780,17 [Nmm]

Boyu Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>c1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>c2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>c3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>c4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>c5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>c6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>c7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>c8</sub> egilme=	1,923
K <sub>c1</sub> burulma=	2,28
K <sub>c2</sub> burulma=	2,28
K <sub>c3</sub> burulma=	1,284
K <sub>c4</sub> burulma=	1,39
K <sub>c5</sub> burulma=	1,39
K <sub>c6</sub> burulma=	1,284
K <sub>c7</sub> burulma=	2,28
K <sub>c8</sub> burulma=	2,148

$$We = \pi x d^3 / 32 \quad \text{mm}^3$$

$$Wb = \pi x d^3 / 16 \quad \text{mm}^3$$

We <sub>96</sub> =	86858,75369 mm <sup>3</sup>
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb <sub>96</sub> =	173717,5074 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1601153,538 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D^*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*_1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*_2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*_3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*_4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*_5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*_6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*_7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*_8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D^*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_g = M_c/(W_c * 2) \text{ N/mm}^2$$

$$T_b = M_b/W_b \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,110528871 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,877644843 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,136104311 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	9,340052411 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	9,565991332 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	9,216995815 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	9,216995815 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	8,154608009 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	7,249416827 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	7,249416827 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	8,154608009 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	8,154608009 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	9,216995815 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D^*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3 \times T_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,495098592 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,5054102 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	25,68911698 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	24,81720188 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	40,04851578 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	15,96430504 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	15,98348365 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	14,15967185 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	12,56611537 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,50097218 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	29,31592786 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	28,55497162 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	43,11313781 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1615,596209	Nmm
M <sub>E</sub> =	991401,9242	Nmm
M <sub>F</sub> =	2038746,531	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1087370,477	Nmm
M <sub>I</sub> =	3433206,505	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24441,8561 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1961280,214 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1216674,086 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1849969,063 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1674734,88 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzey Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	K <sub>ç1</sub> burulma= 2,28
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	K <sub>ç2</sub> burulma= 2,28
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	K <sub>ç3</sub> burulma= 1,284
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	K <sub>ç4</sub> burulma= 1,39
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	K <sub>ç5</sub> burulma= 1,39
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	K <sub>ç6</sub> burulma= 1,284
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	K <sub>ç7</sub> burulma= 2,28
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	K <sub>ç8</sub> burulma= 2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1611539,761 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T_D/K_C N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,110663468 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,879934024 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,196470236 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	9,421815068 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	9,640564764 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	9,276783819 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	9,276783819 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	8,207504608 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	7,296441711 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	7,296441711 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	8,207504608 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	8,207504608 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	9,276783819 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,495701498 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,51533917 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	25,94184203 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	25,03445124 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	40,3607213 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	16,0678609 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	16,08691605 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	14,25106338 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	12,64752564 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,5357316 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	29,58155783 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	28,78911503 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	43,44150064 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1334,355159	Nmm
M <sub>E</sub> =	984385,6137	Nmm
M <sub>F</sub> =	2024125,881	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1037448,917	Nmm
M <sub>I</sub> =	2696421,491	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	23612,41592 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1947222,015 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1110106,099 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1408557,376 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1315327,557 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzey Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	K <sub>ç1</sub> burulma= 2,28
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	K <sub>ç2</sub> burulma= 2,28
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	K <sub>ç3</sub> burulma= 1,284
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	K <sub>ç4</sub> burulma= 1,39
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	K <sub>ç5</sub> burulma= 1,39
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	K <sub>ç6</sub> burulma= 1,284
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	K <sub>ç7</sub> burulma= 2,28
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	K <sub>ç8</sub> burulma= 2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1322289,035 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T_D/K_C N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,106908077 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,816283824 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	5,653723938 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	7,173723807 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	7,5716465 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	7,611720056 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	7,611720056 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	6,734362756 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	5,986823968 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	5,986823968 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	6,734362756 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	6,734362756 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	7,611720056 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,47887975 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,23926628 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	23,66960668 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	19,06110845 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	31,69908834 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	13,18388587 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	13,20710266 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	11,70719167 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	10,38053512 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	39,62029365 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	26,38759568 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	22,34682932 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	34,33142946 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	728,0269279	Nmm
M <sub>E</sub> =	969645,0482	Nmm
M <sub>F</sub> =	1993411,327	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	850614,1584	Nmm
M <sub>I</sub> =	1196359,791	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	21849,87196 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1917688,97 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1281174,702 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1075183,245 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	583590,142 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzeý Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 711400,4352 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T_D/K_C N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,098927945 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,682569379 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,524969177 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,475863303 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	3,359420422 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	4,095156821 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	4,095156821 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	3,623132665 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	3,220951746 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	3,220951746 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	3,623132665 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	3,623132665 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	4,095156821 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,443133869 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,65930057 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	27,31711978 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	14,549769 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	14,06438675 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	7,093019679 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	7,136080302 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	6,354894378 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	5,596423687 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	38,07028382 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	28,02866932 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	15,84541097 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	15,75175873 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1531,286495	Nmm
M <sub>E</sub> =	989286,4665	Nmm
M <sub>F</sub> =	2034338,261	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1073871,906	Nmm
M <sub>I</sub> =	3210665,026	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24192,39935 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1957041,531 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1117741,828 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1715719,884 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1566178,061 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzeý Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

W <sub>e</sub> = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
W <sub>e96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
W <sub>e100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
W <sub>e104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
W <sub>e116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

W <sub>b</sub> = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
W <sub>b96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
W <sub>b100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
W <sub>b104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
W <sub>b116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1524429,504 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,109534022 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,860742872 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	5,692612383 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	8,738089618 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	9,015660454 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	8,775336045 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	8,775336045 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	7,763855711 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	6,902039456 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	6,902039456 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	7,763855711 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	7,763855711 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	8,775336045 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,490642304 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,43210052 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	23,83241516 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	23,21774274 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	37,74452719 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	15,19932788 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	15,21947049 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	13,48464972 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	11,96474721 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,24848812 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	27,36450948 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	26,8308767 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	40,68991154 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1495,516616	Nmm
M <sub>E</sub> =	988392,0951	Nmm
M <sub>F</sub> =	2032474,552	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1067796,432	Nmm
M <sub>I</sub> =	3116659,287	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24086,77325 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1955249,518 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1076242,274 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1659218,563 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1520321,603 [Nmm]

Boyu Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzey Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

W <sub>e</sub> = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
W <sub>e96</sub> =	86858,75369 mm <sup>3</sup>
W <sub>e100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
W <sub>e104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
W <sub>e116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

W <sub>b</sub> = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
W <sub>b96</sub> =	173717,5074 mm <sup>3</sup>
W <sub>b100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
W <sub>b104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
W <sub>b116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1487575,164 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_{D^*} = Ky * Kb * \sigma_D / Kc \text{ N/mm}^2$$

$$T_{D^*1} = Ky * Kb * T_D / Kc \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{D^*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D^*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D^*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D^*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_g = M_e / (W_e * 2) \text{ N/mm}^2$$

$$T_b = M_b / W_b \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,109055787 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,852629318 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	5,48125689 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	8,450330752 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	8,751689028 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	8,563185063 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	8,563185063 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	7,5761581 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	6,735176964 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	6,735176964 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	7,5761581 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	7,5761581 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	8,563185063 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} x \sigma_g / \sigma_{D^*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,488500118 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,39690923 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	22,9475645 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	22,45314641 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	36,63939721 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	14,8318716 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	14,85251256 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	13,16046832 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	11,6758922 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,12991982 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	26,43454617 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	26,00650492 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	39,52758332 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	2329,873662	Nmm
M <sub>E</sub> =	1009750,546	Nmm
M <sub>F</sub> =	2076984,123	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1169205,573	Nmm
M <sub>I</sub> =	5366241,299	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	26583,8711 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1998046,728 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	2099865,895 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	3033116,01 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	2617678,682 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzey Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 2363591,65 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,1203617 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	9,046398878 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	10,69452918 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	15,44753299 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	15,06859454 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	13,6059496 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	13,6059496 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	12,03767343 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	10,70144784 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	10,70144784 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	12,03767343 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	12,03767343 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	13,6059496 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,539143372 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	39,2373547 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	44,77319766 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	41,04522415 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	63,08544771 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	23,56619599 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	23,57919226 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	20,8739109 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	18,54329079 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	43,39507992 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	49,38983674 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	46,03723678 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	67,34344294 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	833,7171866	Nmm
M <sub>E</sub> =	972177,2333	Nmm
M <sub>F</sub> =	1998687,38	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	895611,8942	Nmm
M <sub>I</sub> =	1442026,778	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	22154,63776 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1922762,073 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1251698,988 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1036426,359 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	703427,6963 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzeý Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 816658,6629 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,100307809 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,705538471 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,374850596 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,278476102 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	4,049261971 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	4,701072881 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	4,701072881 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	4,159208416 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	3,697521137 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	3,697521137 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	4,159208416 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	4,159208416 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	4,701072881 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,449314777 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,75892545 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	26,6886406 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	14,02529678 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	16,95244396 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	8,14249708 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	8,180035001 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	7,273269937 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	6,420036717 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	38,29819107 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	27,64381633 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	15,76724433 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	18,80653117 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1710,392307	Nmm
M <sub>E</sub> =	993793,0092	Nmm
M <sub>F</sub> =	2043729,225	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1101305,792	Nmm
M <sub>I</sub> =	3684974,747	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24723,17655 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1966071,22 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1329590,055 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	2002557,11 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1797548,657 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzeý Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1709896,793 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,11193718 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,901625888 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,771546545 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	10,19893961 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	10,34753885 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	9,842973338 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	9,842973338 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	8,708432859 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	7,741765102 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	7,741765102 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	8,708432859 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	8,708432859 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	9,842973338 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3 \times T_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,501406914 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,60942427 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	28,34942864 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	27,09932794 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	43,32050476 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	17,04852992 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	17,06649016 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	15,11667358 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	13,41850176 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,87165794 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	32,11231092 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	31,01425452 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	46,55446816 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	2329,873662	Nmm
M <sub>E</sub> =	1009750,546	Nmm
M <sub>F</sub> =	2076984,123	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1169205,573	Nmm
M <sub>I</sub> =	5366241,299	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	26583,8711 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1998046,728 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	2099865,895 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	3033116,01 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	2617678,682 [Nmm]

Boyu Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 2363591,65 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_{D*} = Ky^*Kb^*\sigma_D/K\zeta \text{ N/mm}^2$$

$$T_{D*1} = Ky^*Kb^*T_D/K\zeta \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_g = M_c/(W_c * 2) \text{ N/mm}^2$$

$$T_b = M_b/W_b \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,1203617 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	9,046398878 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	10,69452918 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	15,44753299 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	15,06859454 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	13,6059496 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	13,6059496 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	12,03767343 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	10,70144784 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	10,70144784 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	12,03767343 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	12,03767343 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	13,6059496 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3 \times T_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,539143372 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	39,2373547 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	44,77319766 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	41,04522415 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	63,08544771 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	23,56619599 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	23,57919226 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	20,8739109 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	18,54329079 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	43,39507992 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	49,38983674 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	46,03723678 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	67,34344294 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1710,392307	Nmm
M <sub>E</sub> =	993793,0092	Nmm
M <sub>F</sub> =	2043729,225	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1101305,792	Nmm
M <sub>I</sub> =	3684974,747	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24723,17655 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1966071,22 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1329590,055 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	2002557,11 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1797548,657 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzeý Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1709896,793 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,11193718 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,901625888 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,771546545 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	10,19893961 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	10,34753885 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	9,842973338 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	9,842973338 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	8,708432859 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	7,741765102 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	7,741765102 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	8,708432859 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	8,708432859 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	9,842973338 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3 \times T_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,501406914 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,60942427 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	28,34942864 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	27,09932794 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	43,32050476 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	17,04852992 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	17,06649016 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	15,11667358 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	13,41850176 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,87165794 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	32,11231092 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	31,01425452 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	46,55446816 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1495,516616	Nmm
M <sub>E</sub> =	988392,0951	Nmm
M <sub>F</sub> =	2032474,552	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1067796,432	Nmm
M <sub>I</sub> =	3116659,287	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24086,77325 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1955249,518 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1076242,274 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1659218,563 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1520321,603 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzey Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

W <sub>e</sub> = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
W <sub>e96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
W <sub>e100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
W <sub>e104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
W <sub>e116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

W <sub>b</sub> = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
W <sub>b96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
W <sub>b100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
W <sub>b104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
W <sub>b116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1487575,164 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K <sub>C</sub> N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,109055787 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,852629318 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	5,48125689 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	8,450330752 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	8,751689028 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	8,563185063 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	8,563185063 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	7,5761581 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	6,735176964 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	6,735176964 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	7,5761581 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	7,5761581 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	8,563185063 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,488500118 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,39690923 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	22,9475645 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	22,45314641 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	36,63939721 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	14,8318716 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	14,85251256 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	13,16046832 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	11,6758922 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,12991982 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	26,43454617 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	26,00650492 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	39,52758332 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1068,420943	Nmm
M <sub>E</sub> =	977856,3295	Nmm
M <sub>F</sub> =	2010520,631	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	973541,5342	Nmm
M <sub>I</sub> =	2017486,229	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	22835,12013 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1934140,135 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1185727,409 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1014110,196 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	984139,6239 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzey Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1052244,181 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,103388776 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,757054028 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,038860105 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,164820818 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	5,665172375 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	6,057214362 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	6,057214362 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	5,359035606 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	4,764163139 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	4,764163139 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	5,359035606 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	5,359035606 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	6,057214362 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3 \times T_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,463115534 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,98236621 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	25,28199909 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	13,72330639 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	23,71753615 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	10,49140303 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	10,52056326 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	9,336016254 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	8,264758149 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	38,86839196 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	26,93208618 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	16,56764697 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	25,93436058 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1971,824834	Nmm
M <sub>E</sub> =	1000456,552	Nmm
M <sub>F</sub> =	2057615,468	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1134148,802	Nmm
M <sub>I</sub> =	4387175,661	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	25503,65908 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1979423,24 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1648605,744 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	2431054,292 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	2140085,688 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzey Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1983433,552 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K <sub>C</sub> N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_g = M_e/(W_e * 2) \text{ N/mm}^2$$

$$T_b = M_b/W_b \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,115470909 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,962078776 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	8,396280107 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	12,38125784 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	12,31934375 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	11,41758008 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	11,41758008 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	10,10154413 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	8,980235952 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	8,980235952 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	10,10154413 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	10,10154413 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	11,41758008 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,51723576 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,87162931 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	35,15145944 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	32,89790697 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	51,57556758 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	19,77582881 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	19,79131423 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	17,52503904 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	15,56282256 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	41,86809619 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	39,2651077 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	37,26118442 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	55,23696748 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	904,8914803	Nmm
M <sub>E</sub> =	973891,2468	Nmm
M <sub>F</sub> =	2002258,741	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	922038,8053	Nmm
M <sub>I</sub> =	1613125,013	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	22360,45393 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1926196,056 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1231768,419 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1010220,149 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	786890,2504 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzeý Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> =	86858,75369 mm <sup>3</sup>
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> =	173717,5074 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 887831,0274 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T_D/K_C N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,101239667 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,721086246 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,273345046 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,145008969 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	4,529711842 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	5,110774618 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	5,110774618 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	4,521686292 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	4,019762649 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	4,019762649 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	4,521686292 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	4,521686292 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	5,110774618 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,453488903 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,82636152 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	26,26368238 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	13,67066486 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	18,96387211 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	8,852121304 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	8,886662225 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	7,895590694 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	6,977186213 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	38,46178754 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	27,40653121 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	15,75512673 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	20,92817471 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1846,56125	Nmm
M <sub>E</sub> =	997250,999	Nmm
M <sub>F</sub> =	2050935,314	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1119334,131	Nmm
M <sub>I</sub> =	4049327,186	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	25128,83987 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1973000,084 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1494480,463 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	2224436,669 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1975281,554 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1851949,758 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,11377387 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,932997157 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	7,611326496 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	11,32896293 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	11,37065333 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	8,384927125 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	8,384927125 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,509634109 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,74549229 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	31,86521069 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	30,10188249 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	47,60382626 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	18,46486933 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	18,48145322 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	16,36721648 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	14,53205889 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	41,37794318 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	35,80885388 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	34,24917069 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	51,05953069 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1846,56125	Nmm
M <sub>E</sub> =	997250,999	Nmm
M <sub>F</sub> =	2050935,314	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1119334,131	Nmm
M <sub>I</sub> =	4049327,186	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	25128,83987 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1973000,084 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1494480,463 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	2224436,669 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1975281,554 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> =	86858,75369 mm <sup>3</sup>
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> =	173717,5074 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1851949,758 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,11377387 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,932997157 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	7,611326496 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	11,32896293 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	11,37065333 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	8,384927125 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	8,384927125 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,509634109 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,74549229 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	31,86521069 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	30,10188249 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	47,60382626 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	18,46486933 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	18,48145322 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	16,36721648 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	14,53205889 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	41,37794318 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	35,80885388 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	34,24917069 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	51,05953069 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1846,56125	Nmm
M <sub>E</sub> =	997250,999	Nmm
M <sub>F</sub> =	2050935,314	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1119334,131	Nmm
M <sub>I</sub> =	4049327,186	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	25128,83987 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1973000,084 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1494480,463 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	2224436,669 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1975281,554 [Nmm]

Boyu Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1851949,758 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_{D*} = Ky * Kb * \sigma_D / Kc \text{ N/mm}^2$$

$$T_{D*1} = Ky * Kb * T_D / Kc \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_g = M_e / (W_c * 2) \text{ N/mm}^2$$

$$T_b = M_b / W_b \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,11377387 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,932997157 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	7,611326496 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	11,32896293 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	11,37065333 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	8,384927125 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	8,384927125 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} x \sigma_g / \sigma_D \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,509634109 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,74549229 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	31,86521069 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	30,10188249 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	47,60382626 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	18,46486933 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	18,48145322 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	16,36721648 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	14,53205889 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	41,37794318 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	35,80885388 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	34,24917069 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	51,05953069 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1846,56125	Nmm
M <sub>E</sub> =	997250,999	Nmm
M <sub>F</sub> =	2050935,314	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1119334,131	Nmm
M <sub>I</sub> =	4049327,186	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	25128,83987 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1973000,084 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1494480,463 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	2224436,669 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1975281,554 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1851949,758 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,11377387 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,932997157 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	7,611326496 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	11,32896293 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	11,37065333 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	8,384927125 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	8,384927125 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	9,431902666 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	10,66069728 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,509634109 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,74549229 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	31,86521069 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	30,10188249 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	47,60382626 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	18,46486933 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	18,48145322 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	16,36721648 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	14,53205889 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	41,37794318 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	35,80885388 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	34,24917069 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	51,05953069 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1735,674669	Nmm
M <sub>E</sub> =	994432,9648	Nmm
M <sub>F</sub> =	2045062,815	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1104820,771	Nmm
M <sub>I</sub> =	3752387,546	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24798,35586 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1967353,507 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1359977,204 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	2043523,016 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1830432,949 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzeý Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1736202,898 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T_D/K_C N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,112277564 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,907431594 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,926307022 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	10,40757726 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	10,53683637 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	9,994403697 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	9,994403697 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	8,842408749 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	7,86086918 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	7,86086918 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	8,842408749 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	8,842408749 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	9,994403697 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,502931614 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,63460562 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	28,99734136 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	27,65369342 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	44,11300856 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	17,31081499 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	17,32850339 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	15,3482243 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	13,62471038 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,96355141 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	32,79345031 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	31,61156967 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	47,38799257 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1655,473105	Nmm
M <sub>E</sub> =	992406,1393	Nmm
M <sub>F</sub> =	2040839,17	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1093383,402	Nmm
M <sub>I</sub> =	3538920,847	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24560,088 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1963292,348 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1263969,721 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1913955,757 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1726302,852 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzey Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

W <sub>e</sub> = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
W <sub>e96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
W <sub>e100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
W <sub>e104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
W <sub>e116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

W <sub>b</sub> = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
W <sub>b96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
W <sub>b100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
W <sub>b104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
W <sub>b116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1652861,294 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,111198777 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,889044205 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,437344928 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	9,747696627 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	9,93741436 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	9,51465007 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	9,51465007 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	8,417953445 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	7,48352996 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	7,48352996 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	8,417953445 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	8,417953445 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	9,51465007 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,498099341 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,55485317 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	26,95027634 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	25,90034235 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	41,60349743 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	16,47985734 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	16,49843665 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	14,61469234 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	12,97142108 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,67537787 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	30,64152763 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	29,72227371 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	44,74859435 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	742,635454	Nmm
M <sub>E</sub> =	969994,1225	Nmm
M <sub>F</sub> =	1994138,653	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	857297,8602	Nmm
M <sub>I</sub> =	1229559,891	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	21891,93574 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1918388,317 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1277109,086 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1069837,468 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	599785,3127 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzeý Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 725918,8114 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,099118394 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,685735762 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,504263166 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,448637482 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	3,452647472 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	4,17873145 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	4,17873145 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	3,697074148 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	3,286685455 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	3,286685455 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	3,697074148 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	3,697074148 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	4,17873145 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,443986958 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,67303427 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	27,230433 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	14,47742801 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	14,4546866 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	7,237775182 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	7,279979637 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	6,481395174 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	5,709993718 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	38,1007141 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	27,97322922 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	15,83038197 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	16,16549889 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	742,635454	Nmm
M <sub>E</sub> =	969994,1225	Nmm
M <sub>F</sub> =	1994138,653	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	857297,8602	Nmm
M <sub>I</sub> =	1229559,891	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	21891,93574 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1918388,317 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1277109,086 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1069837,468 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	599785,3127 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzeý Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 29036,75246 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,099118394 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,685735762 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,504263166 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,448637482 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	3,452647472 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	0,167149258 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	0,167149258 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	0,147882966 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	0,131467418 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	0,131467418 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	0,147882966 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	0,147882966 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	0,167149258 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,443986958 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,67303427 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	27,230433 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	14,47742801 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	14,4546866 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	0,289511007 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	0,834584055 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	1,03393411 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	0,498974413 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	37,67372243 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	27,23163766 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	14,47969371 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	14,4575856 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1495,516616	Nmm
M <sub>E</sub> =	988392,0951	Nmm
M <sub>F</sub> =	2032474,552	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1067796,432	Nmm
M <sub>I</sub> =	3116659,287	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24086,77325 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1955249,518 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1076242,274 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1659218,563 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1520321,603 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzey Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1487575,164 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K <sub>C</sub> N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,109055787 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,852629318 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	5,48125689 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	8,450330752 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	8,751689028 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	8,563185063 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	8,563185063 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	7,5761581 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	6,735176964 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	6,735176964 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	7,5761581 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	7,5761581 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	8,563185063 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,488500118 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,39690923 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	22,9475645 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	22,45314641 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	36,63939721 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	14,8318716 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	14,85251256 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	13,16046832 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	11,6758922 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,12991982 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	26,43454617 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	26,00650492 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	39,52758332 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	728,0269279	Nmm
M <sub>E</sub> =	969645,0482	Nmm
M <sub>F</sub> =	1993411,327	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	850614,1584	Nmm
M <sub>I</sub> =	1196359,791	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	21849,87196 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1917688,97 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1281174,702 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1075183,245 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	583590,142 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzeý Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 711400,4352 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,098927945 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,682569379 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,524969177 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,475863303 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	3,359420422 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	4,095156821 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	4,095156821 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	3,623132665 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	3,220951746 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	3,220951746 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	3,623132665 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	3,623132665 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	4,095156821 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,443133869 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,65930057 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	27,31711978 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	14,549769 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	14,06438675 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	7,093019679 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	7,136080302 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	6,354894378 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	5,596423687 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	38,07028382 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	28,02866932 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	15,84541097 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	15,75175873 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1710,392307	Nmm
M <sub>E</sub> =	993793,0092	Nmm
M <sub>F</sub> =	2043729,225	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1101305,792	Nmm
M <sub>I</sub> =	3684974,747	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	24723,17655 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1966071,22 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1329590,055 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	2002557,11 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1797548,657 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1709896,793 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,11193718 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,901625888 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,771546545 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	10,19893961 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	10,34753885 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	9,842973338 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	9,842973338 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	8,708432859 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	7,741765102 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	7,741765102 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	8,708432859 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	8,708432859 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	9,842973338 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3 \times T_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,501406914 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,60942427 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	28,34942864 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	27,09932794 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	43,32050476 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	17,04852992 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	17,06649016 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	15,11667358 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	13,41850176 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	40,87165794 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	32,11231092 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	31,01425452 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	46,55446816 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1187,12137	Nmm
M <sub>E</sub> =	980758,1863	Nmm
M <sub>F</sub> =	2016567,245	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1004589,07	Nmm
M <sub>I</sub> =	2317921,341	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	23181,23737 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1939954,149 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1152088,958 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1186501,637 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1130693,337 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> =	86858,75369 mm <sup>3</sup>
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> =	173717,5074 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1172367,603 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K <sub>C</sub> N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,104955863 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,78337768 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	5,867540882 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	6,042803215 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	6,508804751 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	6,748701504 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	6,748701504 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	5,970819173 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	5,308036504 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	5,308036504 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	5,970819173 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	5,970819173 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	6,748701504 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,470135085 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,09654097 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	24,56476234 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	16,05616979 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	27,24944658 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	11,68909389 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	11,71527336 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	10,39016152 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	9,205801517 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	39,19020526 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	26,65294718 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	19,09849819 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	29,65075471 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1049,381929	Nmm
M <sub>E</sub> =	977392,7491	Nmm
M <sub>F</sub> =	2009554,676	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	968112,554	Nmm
M <sub>I</sub> =	1969771,302	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	22779,72814 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1933211,338 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1191105,675 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	987163,0276 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	960864,0498 [Nmm]

Boyu Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> =	86858,75369 mm <sup>3</sup>
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> =	173717,5074 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1033038,309 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_{D*} = Ky * Kb * \sigma_D / Kc \text{ N/mm}^2$$

$$T_{D*1} = Ky * Kb * T_D / Kc \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_g = M_e / (W_c * 2) \text{ N/mm}^2$$

$$T_b = M_b / W_b \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,103137982 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,752848787 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,066251391 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,027580016 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	5,531187181 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	5,946656294 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	5,946656294 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	5,261220903 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	4,677206225 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	4,677206225 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	5,261220903 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	5,261220903 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	5,946656294 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} x \sigma_g / \sigma_D \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,461992138 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,96412662 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	25,39667413 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	13,35864755 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	23,15660023 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	10,29991084 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	10,32961167 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	9,167592257 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	8,114321348 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	38,81885733 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	26,9820754 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	16,17080086 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	25,34395978 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	685,7193431	Nmm
M <sub>E</sub> =	968635,7658	Nmm
M <sub>F</sub> =	1991308,414	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	830310,8346	Nmm
M <sub>I</sub> =	1101947,926	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	21728,16147 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1915666,946 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1292933,714 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1090644,878 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	537535,5737 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzey Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 669408,824 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T_D/K_C N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,098376886 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,673414423 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,584857333 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,554608754 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	3,094308581 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	3,853433278 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	3,853433278 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	3,409271145 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	3,030829634 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	3,030829634 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	3,409271145 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	3,409271145 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	3,853433278 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,440665477 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,61959237 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	27,56784463 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	14,75900142 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	12,95448237 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	6,674342222 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	6,720086161 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	5,989390691 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	5,26801394 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	37,98409555 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	28,19318086 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	15,89646225 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	14,57276423 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	963,9044679	Nmm
M <sub>E</sub> =	975317,7804	Nmm
M <sub>F</sub> =	2005231,131	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	941971,8515	Nmm
M <sub>I</sub> =	1757494,903	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	22531,4592 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1929054,108 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1215193,656 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	988426,4027 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	857314,587 [Nmm]

Boyut Faktörü → K <sub>b</sub> = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → K <sub>y1</sub> =K <sub>y2</sub> =K <sub>y3</sub> =K <sub>y5</sub> =K <sub>y6</sub> =K <sub>y7</sub> =K <sub>y8</sub> = 0,98	
Yüzeý Faktörleri → K <sub>y4</sub> = 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 947019,7625 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,102013914 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,73402642 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,188930467 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,034014332 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	4,935107577 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	5,451492926 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	5,451492926 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	4,823132045 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	4,287746826 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	4,287746826 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	4,823132045 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	4,823132045 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	5,451492926 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,456957034 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,88248752 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	25,9102764 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	13,37574399 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	20,66108225 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	9,442262724 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	9,474652462 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	8,413751827 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	7,440640312 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	38,60359024 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	27,22370716 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	15,77017234 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	22,71643997 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	773,1741106	Nmm
M <sub>E</sub> =	970724,8082	Nmm
M <sub>F</sub> =	1995661,101	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	870765,7471	Nmm
M <sub>I</sub> =	1299821,444	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	21979,93183 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1919852,204 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1268601,228 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1058650,695 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	634059,241 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzeý Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 756300,5048 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,099516807 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,692363685 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,460932998 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,391663718 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	3,649944387 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	4,353622823 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	4,353622823 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	3,851806842 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	3,424242256 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	3,424242256 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	3,851806842 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	3,851806842 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	4,353622823 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,445771593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,70178186 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	27,04902902 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	14,32604455 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	15,28068031 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	7,540695926 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	7,581214215 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	6,746307098 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	5,94769009 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	38,16543803 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	27,85963421 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	15,80331612 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	17,03999078 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	996,7076221	Nmm
M <sub>E</sub> =	976112,858	Nmm
M <sub>F</sub> =	2006887,802	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	952362,0363	Nmm
M <sub>I</sub> =	1838557,138	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	22626,65502 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1930647,052 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1205960,81 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	976286,3629 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	896857,1407 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzeý Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzeý Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> = 98174,77042 mm <sup>3</sup>	
We <sub>104</sub> = 110433,265 mm <sup>3</sup>	
We <sub>116</sub> = 153240,6065 mm <sup>3</sup>	

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> = 196349,5408 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>104</sub> = 220866,5299 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>116</sub> = 306481,2129 mm <sup>3</sup>	

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 979990,3954 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D$ /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T <sub>D</sub> /K $\zeta$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_g = M_e/(W_e * 2) \text{ N/mm}^2$$

$$T_b = M_b/W_b \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,102444925 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,741238667 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,141907971 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	4,972185617 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	5,162733188 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	5,641287457 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	5,641287457 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	4,9910501 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	4,437025365 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	4,437025365 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	4,9910501 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	4,9910501 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	5,641287457 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,458887686 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,91376953 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	25,7134143 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	13,21146058 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	21,6140486 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	9,770996496 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	9,802300059 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	8,702594724 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	7,698841482 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	38,68482263 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	27,1276873 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	15,78842722 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	23,72002254 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	448,5904508	Nmm
M <sub>E</sub> =	963024,4539	Nmm
M <sub>F</sub> =	1979617,094	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	0	Nmm
M <sub>I</sub> =	663147,2268	Nmm
M <sub>J</sub> =	3,4197E-10	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	21048,98928 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1904425,33 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1330146,884 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1139575,553 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	323486,4521 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> =	86858,75369 mm <sup>3</sup>
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> =	173717,5074 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 435551,2869 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T_D/K_C N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,095301852 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,622516644 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	6,774382451 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	5,803810634 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	1,862140765 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	2,50723887 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	2,50723887 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	2,218244489 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	1,972011273 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	1,972011273 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	2,218244489 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	2,218244489 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	2,50723887 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,426891291 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	37,39883113 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	28,36130131 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	15,42114903 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	7,795948295 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	4,342665109 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	4,412647071 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	3,970546243 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	3,442197199 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	37,55448116 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	28,62036404 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	15,89256629 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	8,923875283 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1271,578248	Nmm
M <sub>E</sub> =	982835,1551	Nmm
M <sub>F</sub> =	2020895,1	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1024114,62	Nmm
M <sub>I</sub> =	2534338,94	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	23428,31839 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1944115,518 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1128041,72 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1312939,038 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1236262,898 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1258240,66 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T_D/K_C N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,106074553 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,802218784 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	5,745069302 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	6,68674361 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	7,116512989 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	7,243027366 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	7,243027366 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	6,40816706 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	5,696837182 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	5,696837182 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	6,40816706 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	6,40816706 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	7,243027366 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,475146096 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,17826134 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	24,05202876 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	17,76716648 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	29,79364844 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	12,5452914 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	12,56968775 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	11,14438095 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	9,878644919 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	39,43274655 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	26,48950552 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	20,94912933 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	32,32716851 N/mm <sup>2</sup>

Toplam Moment Değerleri		
M <sub>A</sub> =	0	Nmm
M <sub>B</sub> =	0	Nmm
M <sub>C</sub> =	61480	Nmm
M <sub>D</sub> =	1202,514795	Nmm
M <sub>E</sub> =	981135,9804	Nmm
M <sub>F</sub> =	2017354,464	Nmm
M <sub>G</sub> =	1935374,994	Nmm
M <sub>H</sub> =	1008294,127	Nmm
M <sub>I</sub> =	2357215,895	Nmm
M <sub>J</sub> =	0	Nmm

M <sub>I</sub> =	0 [Nmm]
M <sub>II</sub> =	32480 [Nmm]
M <sub>III</sub> =	46980 [Nmm]
M <sub>IV</sub> =	23226,22064 [Nmm]
M <sub>V</sub> =	1940711,085 [Nmm]
M <sub>VI</sub> =	1147713,045 [Nmm]
M <sub>VII</sub> =	1209338,611 [Nmm]
M <sub>VIII</sub> =	1149861,412 [Nmm]

Boyut Faktörü → Kb = 0,78	(Her yerde aynı)
Yüzey Faktörleri → Ky1=Ky2=Ky3=Ky5=Ky6=Ky7=Ky8= 0,98	
Yüzey Faktörleri → Ky4= 0,94	
Çentik Faktörleri → K <sub>ç1</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç2</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç3</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç4</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç5</sub> egilme=	2,014
Çentik Faktörleri → K <sub>ç6</sub> egilme=	1,923
Çentik Faktörleri → K <sub>ç7</sub> egilme=	1
Çentik Faktörleri → K <sub>ç8</sub> egilme=	1,923
K <sub>ç1</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç2</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç3</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç4</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç5</sub> burulma=	1,39
K <sub>ç6</sub> burulma=	1,284
K <sub>ç7</sub> burulma=	2,28
K <sub>ç8</sub> burulma=	2,148

We = $\pi x d^3 / 32$	mm <sup>3</sup>
We <sub>96</sub> = 86858,75369 mm <sup>3</sup>	
We <sub>100</sub> =	98174,77042 mm <sup>3</sup>
We <sub>104</sub> =	110433,265 mm <sup>3</sup>
We <sub>116</sub> =	153240,6065 mm <sup>3</sup>

Wb = $\pi x d^3 / 16$	mm <sup>3</sup>
Wb <sub>96</sub> = 173717,5074 mm <sup>3</sup>	
Wb <sub>100</sub> =	196349,5408 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>104</sub> =	220866,5299 mm <sup>3</sup>
Wb <sub>116</sub> =	306481,2129 mm <sup>3</sup>

$\sigma_K =$	600 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{ak} =$	380 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	0,5x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_D =$	300 N/mm <sup>2</sup>

$T_D =$	0,29x $\sigma_K$ N/mm <sup>2</sup>
$T_D =$	174 N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	0,58x $\sigma_{ak}$ N/mm <sup>2</sup>
$T_{ak} =$	220,4 N/mm <sup>2</sup>

$$M_b = F_t \times r \rightarrow M_b = 1187994,055 \text{ Nmm}$$

$\sigma_{D*} =$	Ky*Kb* $\sigma_D/K_C$ N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*1} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*2} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*3} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*4} =$	109,2154916 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*5} =$	113,8629593 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*6} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*7} =$	229,32 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{D*8} =$	119,25117 N/mm <sup>2</sup>

$T_{D*1} =$	Ky*Kb*T_D/K_C N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*2} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*3} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*4} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*5} =$	91,7818705 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*6} =$	95,68748201 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*7} =$	103,5869159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*8} =$	58,33578947 N/mm <sup>2</sup>
$T_{D*9} =$	61,92067039 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_g = M_e/(W_e * 2)$	N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g2} =$	0,186970217 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g3} =$	0,239267175 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g4} =$	0,105159531 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g5} =$	8,786804801 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g6} =$	5,845254541 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g7} =$	6,159110972 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{g8} =$	6,619145242 N/mm <sup>2</sup>

$T_{b1} =$	6,838654738 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b2} =$	6,838654738 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b3} =$	6,050404038 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b4} =$	5,378787159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b5} =$	5,378787159 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b6} =$	6,050404038 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b7} =$	6,050404038 N/mm <sup>2</sup>
$T_{b8} =$	6,838654738 N/mm <sup>2</sup>

$$\sigma_e = \sigma_g + \sigma_{ak} \times \sigma_g / \sigma_{D*} \text{ N/mm}^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_e^2 + 3xT_b^2} \text{ N/mm}^2$$

$\sigma_{e1} =$	0 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e2} =$	0,782760449 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e3} =$	1,001704362 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e4} =$	0,471047383 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e5} =$	38,11140558 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e6} =$	24,47145942 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e7} =$	16,365208 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{e8} =$	27,71139273 N/mm <sup>2</sup>

$\sigma_{B1} =$	11,84489746 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B2} =$	11,87073333 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B3} =$	10,52737283 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B4} =$	9,328233462 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B5} =$	39,23357349 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B6} =$	26,62094088 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B7} =$	19,43301829 N/mm <sup>2</sup>
$\sigma_{B8} =$	30,13673644 N/mm <sup>2</sup>

## EK-4

(Ömür ve güvenirlik hesapları)

$\sigma_{B1}=$	40,50097218	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_1}=$	18,13633418	$h_1=$	208	saat	$c_1=$	0,146067416
$\sigma_{B2}=$	40,5357316	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_2}=$	18,13528086	$h_2=$	40	saat	$c_2=$	0,028089888
$\sigma_{B3}=$	39,62029365	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_3}=$	18,1630214	$h_3=$	24	saat	$c_3=$	0,016853933
$\sigma_{B4}=$	38,07028382	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_4}=$	18,2099914	$h_4=$	16	saat	$c_4=$	0,011235955
$\sigma_{B5}=$	40,24848812	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_5}=$	18,14398521	$h_5=$	8	saat	$c_5=$	0,005617978
$\sigma_{B6}=$	40,12991982	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_6}=$	18,14757819	$h_6=$	32	saat	$c_6=$	0,02247191
$\sigma_{B7}=$	43,39507992	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_7}=$	18,04863394	$h_7=$	8	saat	$c_7=$	0,005617978
$\sigma_{B8}=$	38,29819107	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_8}=$	18,20308512	$h_8=$	64	saat	$c_8=$	0,04494382
$\sigma_{B9}=$	40,87165794	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_9}=$	18,12510127	$h_9=$	40	saat	$c_9=$	0,028089888
$\sigma_{B10}=$	43,39507992	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_10}=$	18,04863394	$h_{10}=$	16	saat	$c_{10}=$	0,011235955
$\sigma_{B11}=$	40,87165794	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_11}=$	18,12510127	$h_{11}=$	32	saat	$c_{11}=$	0,02247191
$\sigma_{B12}=$	40,12991982	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_12}=$	18,14757819	$h_{12}=$	16	saat	$c_{12}=$	0,011235955
$\sigma_{B13}=$	38,86839196	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_13}=$	18,1858063	$h_{13}=$	32	saat	$c_{13}=$	0,02247191
$\sigma_{B14}=$	41,86809619	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_14}=$	18,09490618	$h_{14}=$	48	saat	$c_{14}=$	0,033707865
$\sigma_{B15}=$	38,46178754	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_15}=$	18,19812765	$h_{15}=$	48	saat	$c_{15}=$	0,033707865
$\sigma_{B16}=$	41,37794318	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_16}=$	18,1097593	$h_{16}=$	16	saat	$c_{16}=$	0,011235955
$\sigma_{B17}=$	41,37794318	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_17}=$	18,1097593	$h_{17}=$	32	saat	$c_{17}=$	0,02247191
$\sigma_{B18}=$	41,37794318	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_18}=$	18,1097593	$h_{18}=$	48	saat	$c_{18}=$	0,033707865
$\sigma_{B19}=$	41,37794318	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_19}=$	18,1097593	$h_{19}=$	48	saat	$c_{19}=$	0,033707865
$\sigma_{B20}=$	40,96355141	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_20}=$	18,12231662	$h_{20}=$	8	saat	$c_{20}=$	0,005617978
$\sigma_{B21}=$	40,67537787	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_21}=$	18,13104916	$h_{21}=$	8	saat	$c_{21}=$	0,005617978
$\sigma_{B22}=$	38,10	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_22}=$	18,20906927	$h_{22}=$	32	saat	$c_{22}=$	0,02247191
$\sigma_{B23}=$	37,67	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_23}=$	18,22200841	$h_{23}=$	32	saat	$c_{23}=$	0,02247191
$\sigma_{B24}=$	40,13	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_24}=$	18,14757819	$h_{24}=$	48	saat	$c_{24}=$	0,033707865
$\sigma_{B25}=$	38,07	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_25}=$	18,2099914	$h_{25}=$	48	saat	$c_{25}=$	0,033707865
$\sigma_{B26}=$	40,87	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_26}=$	18,12510127	$h_{26}=$	48	saat	$c_{26}=$	0,033707865
$\sigma_{B27}=$	39,19	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_27}=$	18,17605439	$h_{27}=$	40	saat	$c_{27}=$	0,028089888
$\sigma_{B28}=$	38,82	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_28}=$	18,18730735	$h_{28}=$	48	saat	$c_{28}=$	0,033707865
$\sigma_{B29}=$	37,98	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_29}=$	18,21260317	$h_{29}=$	48	saat	$c_{29}=$	0,033707865
$\sigma_{B30}=$	38,60	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_30}=$	18,1938306	$h_{30}=$	48	saat	$c_{30}=$	0,033707865
$\sigma_{B31}=$	38,17	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_31}=$	18,20710794	$h_{31}=$	48	saat	$c_{31}=$	0,033707865
$\sigma_{B32}=$	38,68	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_32}=$	18,19136901	$h_{32}=$	48	saat	$c_{32}=$	0,033707865
$\sigma_{B33}=$	37,55	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_33}=$	18,22562178	$h_{33}=$	48	saat	$c_{33}=$	0,033707865
$\sigma_{B34}=$	39,43	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_34}=$	18,16870465	$h_{34}=$	48	saat	$c_{34}=$	0,033707865
$\sigma_{B35}=$	39,23	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I\_35}=$	18,1747402	$h_{35}=$	48	saat	$c_{35}=$	0,033707865
$\Sigma h=$					$\Sigma h=$	1424	saat	<b>N değerleri</b>	

**C/N değerleri**

1,06713E-19	0,003606516
2,05717E-20	0,000692966
1,15792E-20	0,000425386
6,92817E-21	0,000295137
4,03269E-21	0,000139582
1,59979E-20	0,000559979
5,0228E-21	0,000129461
2,81569E-20	0,001173523
2,10595E-20	0,000687271
1,00456E-20	0,000258922
1,68476E-20	0,000549816
7,99893E-21	0,000279989
1,46499E-20	0,000578154
2,7091E-20	0,000805097
2,13601E-20	0,000876399
8,72671E-21	0,000271545
1,74534E-20	0,000543089
2,61801E-20	0,000814634
2,61801E-20	0,000814634
4,239E-21	0,000137146
4,15462E-21	0,000138117
1,38858E-20	0,000589803
1,34782E-20	0,000596488
2,39968E-20	0,000839968
2,07845E-20	0,000885411
2,52714E-20	0,000824725
1,87282E-20	0,000716758
2,1899E-20	0,000868337
2,06599E-20	0,000887421
2,15725E-20	0,00087318
2,0923E-20	0,000883204
2,16951E-20	0,000871346
2,00498E-20	0,000897572
2,28574E-20	0,000854819
2,25419E-20	0,000859159
<b>TOPLAM</b>	<b>6,93333E-19</b>
<b>Nes</b>	<b>1,44231E+18</b>
<b>N/nes</b>	<b>18,15905817</b>

Sigma Eş.

<b>TOPLAM</b>	<b>0,025225554</b>
<b>Sigma Eş.</b>	<b>39,64233986</b>
<b>N/nes</b>	<b>18,16235334</b>
<b>Nes</b>	<b>1,45329E+18</b>

Log-Log Koordinatlar için Çözüm

$\sigma_a = 0,9 * \sigma_k =$  540  
 $\sigma_b = \sigma_D = 0,49 * 1,5 * \sigma_k =$  441  
 $N_a =$  1.000  
 $N_b =$  1.000.000  
 $N_i = (\sigma_{B_i} / A)^{1/B}$

$$B = (\log \sigma_a - \log \sigma_b) / (\log N_a - \log N_b) = -0,02931839$$

$$A = \sigma_D / (N_b)^B = 661,2244898$$

c/N

aq1	41,91565965	$N_1 =$	7,25757E+40	2,013E-42	$N_i \ 1 =$	40,86079
aq2	41,95289087	$N_2 =$	7,04109E+40	3,989E-43	$N_i \ 2 =$	40,84764
aq3	40,97309882	$N_3 =$	1,57651E+41	1,069E-43	$N_i \ 3 =$	41,1977
aq4	39,31764542	$N_4 =$	6,43606E+41	1,746E-44	$N_i \ 4 =$	41,80862
aq5	41,64528802	$N_5 =$	9,05004E+40	6,208E-44	$N_i \ 5 =$	40,95665
aq6	41,51836021	$N_6 =$	1,00431E+41	2,238E-43	$N_i \ 6 =$	41,00187
aq7	45,02323568	$N_7 =$	6,32958E+39	8,876E-43	$N_i \ 7 =$	39,80137
aq8	39,56077965	$N_8 =$	5,21555E+41	8,617E-44	$N_i \ 8 =$	41,7173
aq9	42,31282055	$N_9 =$	5,26133E+40	5,339E-43	$N_i \ 9 =$	40,7211
aq10	45,02323568	$N_{10} =$	6,32958E+39	1,775E-42	$N_i \ 10 =$	39,80137
aq11	42,31282055	$N_{11} =$	5,26133E+40	4,271E-43	$N_i \ 11 =$	40,7211
aq12	41,51836021	$N_{12} =$	1,00431E+41	1,119E-43	$N_i \ 12 =$	41,00187
aq13	40,16949503	$N_{13} =$	3,09821E+41	7,253E-44	$N_i \ 13 =$	41,49111
aq14	43,38168672	$N_{14} =$	2,24673E+40	1,5E-42	$N_i \ 14 =$	40,35155
aq15	39,73536519	$N_{15} =$	4,48821E+41	7,51E-44	$N_i \ 15 =$	41,65207
aq16	42,85567629	$N_{16} =$	3,40611E+40	3,299E-43	$N_i \ 16 =$	40,53226
aq17	42,85567629	$N_{17} =$	3,40611E+40	6,598E-43	$N_i \ 17 =$	40,53226
aq18	42,85567629	$N_{18} =$	3,40611E+40	9,896E-43	$N_i \ 18 =$	40,53226
aq19	42,85567629	$N_{19} =$	3,40611E+40	9,896E-43	$N_i \ 19 =$	40,53226
aq20	42,41131653	$N_{20} =$	4,86019E+40	1,156E-43	$N_i \ 20 =$	40,68665
aq21	42,10249011	$N_{21} =$	6,23609E+40	9,009E-44	$N_i \ 21 =$	40,79491
aq22	39,35010329	$N_{22} =$	6,25743E+41	3,591E-44	$N_i \ 22 =$	41,7964
aq23	38,89481619	$N_{23} =$	9,30647E+41	2,415E-44	$N_i \ 23 =$	41,96878
aq24	41,51836021	$N_{24} =$	1,00431E+41	3,356E-43	$N_i \ 24 =$	41,00187
aq25	39,31764542	$N_{25} =$	6,43606E+41	5,237E-44	$N_i \ 25 =$	41,80862
aq26	42,31282055	$N_{26} =$	5,26133E+40	6,407E-43	$N_i \ 26 =$	40,7211
aq27	40,51330935	$N_{27} =$	2,31667E+41	1,213E-43	$N_i \ 27 =$	41,36486
aq28	40,11659084	$N_{28} =$	3,24065E+41	1,04E-43	$N_i \ 28 =$	41,51063
aq29	39,22572358	$N_{29} =$	6,97095E+41	4,835E-44	$N_i \ 29 =$	41,84329
aq30	39,88673281	$N_{30} =$	3,94232E+41	8,55E-44	$N_i \ 30 =$	41,59575
aq31	39,4191455	$N_{31} =$	5,89425E+41	5,719E-44	$N_i \ 31 =$	41,77043
aq32	39,97346118	$N_{32} =$	3,66081E+41	9,208E-44	$N_i \ 32 =$	41,56358
aq33	38,76773291	$N_{33} =$	1,04055E+42	3,239E-44	$N_i \ 33 =$	42,01726
aq34	40,77255818	$N_{34} =$	1,8637E+41	1,809E-43	$N_i \ 34 =$	41,27038
aq35	40,55965706	$N_{35} =$	2,22806E+41	1,513E-43	$N_i \ 35 =$	41,34793

$N_{es} =$  1,343E-41  
 $N/e_s =$  7,447E+40  
 $N/e_s =$  40,871997  
 $Sigma E_s$  41,883963

Non-Lineer Hesaplar	Log-Lineer Koordinatlar	d=	6,57
n1=c1*Nes=	2,24E+17	n1/N1=	0,1634564
n2=	4,3E+16	n2/N1=	0,0314339
n3=	2,58E+16	n3/N1=	0,0188604
n4=	1,72E+16	n4/N1=	0,0125736
n5=	8,61E+15	n5/N1=	0,0062868
n6=	3,44E+16	n6/N1=	0,0251471
n7=	8,61E+15	n7/N1=	0,0062868
n8=	6,88E+16	n8/N1=	0,0502943
n9=	4,3E+16	n9/N1=	0,0314339
n10=	1,72E+16	n10/N1=	0,0125736
n11=	3,44E+16	n11/N1=	0,0251471
n12=	1,72E+16	n12/N1=	0,0125736
n13=	3,44E+16	n13/N1=	0,0251471
n14=	5,16E+16	n14/N1=	0,0377207
n15=	5,16E+16	n15/N1=	0,0377207
n16=	1,72E+16	n16/N1=	0,0125736
n17=	3,44E+16	n17/N1=	0,0251471
n18=	5,16E+16	n18/N1=	0,0377207
n19=	5,16E+16	n19/N1=	0,0377207
n20=	8,61E+15	n20/N1=	0,0062868
n21=	8,61E+15	n21/N1=	0,0062868
n22=	3,44E+16	n22/N1=	0,0251471
n23=	3,44E+16	n23/N1=	0,0251471
n24=	5,16E+16	n24/N1=	0,0377207
n25=	5,16E+16	n25/N1=	0,0377207
n26=	5,16E+16	n26/N1=	0,0377207
n27=	4,3E+16	n27/N1=	0,0314339
n28=	5,16E+16	n28/N1=	0,0377207
n29=	5,16E+16	n29/N1=	0,0377207
n30=	5,16E+16	n30/N1=	0,0377207
n31=	5,16E+16	n31/N1=	0,0377207
n32=	5,16E+16	n32/N1=	0,0377207
n33=	5,16E+16	n33/N1=	0,0377207
n34=	5,16E+16	n34/N1=	0,0377207
n35=	5,16E+16	n35/N1=	0,0377207
	E=	0,836839437	0,747814069
		1,000295808	0,893881484
	Nes=N1/yukardaki		1,53128E+18
	N/ es=		18,18505423

Sigma Eş

38,89321025

<b>Non-Lineer Hesaplar</b>	<b>Log-Log Koordinatlar</b>	<b>d=</b>	<b>6,57</b>
n1=c1*Nes=	1,19658E+40	n1/N1=	0,164874
n2=	2,30112E+39	n2/N1=	0,031707
n3=	1,38067E+39		σ <sub>B2</sub> /σ <sub>B1</sub> =
n4=	9,2045E+38		0,977512919
n5=	4,60225E+38		0,019024
n6=	1,8409E+39		σ <sub>B3</sub> /σ <sub>B1</sub> =
n7=	4,60225E+38		0,938018052
n8=	3,6818E+39		0,008329829
n9=	2,30112E+39		0,993549627
n10=	9,2045E+38		0,006077346
n11=	1,8409E+39		0,000888241
n12=	9,2045E+38		0,023826721
n13=	1,8409E+39		0,010144844
n14=	2,76135E+39		0,00737968
n15=	2,76135E+39		0,006077346
n16=	9,2045E+38		0,005384129
n17=	1,8409E+39		0,021108906
n18=	2,76135E+39		0,008987664
n19=	2,76135E+39		0,017975327
n20=	4,60225E+38		0,023908292
n21=	4,60225E+38		0,010554453
n22=	1,8409E+39		0,016991309
n23=	1,8409E+39		0,04224956
n24=	2,76135E+39		0,023730844
n25=	2,76135E+39		0,012998479
n26=	2,76135E+39		0,025996959
n27=	2,30112E+39		0,038995438
n28=	2,76135E+39		0,006069079
n29=	2,76135E+39		0,014839596
n30=	2,76135E+39		0,013747264
n31=	2,76135E+39		0,031663359
n32=	2,76135E+39		0,022139041
n33=	2,76135E+39		0,035862438
n34=	2,76135E+39		0,022462325
n35=	2,76135E+39		0,025267235
E=	5,75281E+40	E=	0,021801188
			0,02433111
			0,022517246
			0,024680806
			0,020182245
			0,02810842
			0,027158033
			0,745263488
			0,891330903
		Nes=N1/yukardaki	8,1424E+40
		N/ es=	40,91075251
		Sigma Es	<b>41,77452574</b>

Non-Lineer Hesaplar	Log-Lineer Koordinatlar	y=	6,57
x= 2,82718	0,0316116	n1/N1=	0,163456 n1/N1= 0,16346 σ1/σ35= 1,0323 0,035606 0,94225 0,03206466 4,79476E+16
q=y-x 3,74282	0,0163353	n2/N2=	0,031612 n2/N2= 0,03151 σ2/σ35= 1,03319 0,0184
	0,0084178	...	0,016335 ... 0,01774 σ3/σ35= 1,00986 0,009481
	0,0060341	...	0,008418 ... 0,01061 ... 0,97035 0,006797 z2+...z34 Neş
	0,0236747	...	0,006034 ... 0,00618 ... 1,02587 0,026666 1,4801E+18 1,52805E+18
	0,0099614	...	0,023675 ... 0,0245 ... 1,02285 0,01122
	0,0349836	...	0,009961 ... 0,00769 1,10607 0,039404 Nleş
	0,0333765	...	0,034984 0,04313 0,97616 0,037594 18,18413695
	0,0199228	...	0,033377 0,03226 1,04175 0,02244
	0,0267012	...	0,019923 0,01539 1,10607 0,030075 Sigma Eş 38,92348067
	0,0118373	...	0,026701 0,02581 1,04175 0,013333
	0,019237	...	0,011837 0,01225 1,02285 0,021668
	0,0469863	...	0,019237 0,02244 0,99069 0,052924
	0,0269657	...	0,046986 0,0415 1,06715 0,030373
	0,0144829	...	0,026966 0,03272 0,98033 0,016313
	0,0289657	...	0,014483 0,01337 1,05466 0,032626
	0,0434486	...	0,028966 0,02673 1,05466 0,048939
	0,0434486	...	0,043449 0,0401 1,05466 0,048939
	0,006775	...	0,043449 0,0401 1,05466 0,007631
	0,0064669	...	0,006775 0,00649 1,04409 0,007284
	0,0169218	...	0,006467 0,00636 1,03675 0,01906
	0,0157467	...	0,016922 0,02127 0,97113 0,017737
	0,035512	...	0,015747 0,02064 0,96024 0,039999
	0,0252533	...	0,035512 0,03676 1,02285 0,028444
	0,0400518	...	0,025253 0,03184 0,97035 0,045113
	0,025363	...	0,040052 0,03871 1,04175 0,028568
	0,028619	...	0,025363 0,02869 0,99889 0,032235
	0,0248898	...	0,028619 0,03354 0,98943 0,028035
	0,0276116	...	0,02489 0,03165 0,96815 0,031101
	0,0256602	...	0,027612 0,03304 0,98394 0,028903
	0,0279879	...	0,02566 0,03205 0,97277 0,031525
	0,023148	...	0,027988 0,03323 0,98601 0,026073
	0,0316782	...	0,023148 0,03071 0,9572 0,035681
	0,0306545	...	0,031678 0,03501 1,00508
		0,030655	0,03453
E=	0,8387308		
	1,0021871		
		35. çevrimde kırılı	1,002187
		E=	0,910189



$\sigma_{B1} =$	29,31592786	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_1} =$	18,47527491	$h_1 =$	208	saat	$c_1 =$	0,146067416
$\sigma_{B2} =$	29,58155783	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_2} =$	18,46722552	$h_2 =$	40	saat	$c_2 =$	0,028089888
$\sigma_{B3} =$	26,38759568	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_3} =$	18,56401225	$h_3 =$	24	saat	$c_3 =$	0,016853933
$\sigma_{B4} =$	28,02866932	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_4} =$	18,51428275	$h_4 =$	16	saat	$c_4 =$	0,011235955
$\sigma_{B5} =$	27,36450948	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_5} =$	18,5344088	$h_5 =$	8	saat	$c_5 =$	0,005617978
$\sigma_{B6} =$	26,43454617	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_6} =$	18,56258951	$h_6 =$	32	saat	$c_6 =$	0,02247191
$\sigma_{B7} =$	49,38983674	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_7} =$	17,86697464	$h_7 =$	8	saat	$c_7 =$	0,005617978
$\sigma_{B8} =$	27,64381633	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_8} =$	18,52594496	$h_8 =$	64	saat	$c_8 =$	0,04494382
$\sigma_{B9} =$	32,11231092	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_9} =$	18,39053603	$h_9 =$	40	saat	$c_9 =$	0,028089888
$\sigma_{B10} =$	49,38983674	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{10}} =$	17,86697464	$h_{10} =$	16	saat	$c_{10} =$	0,011235955
$\sigma_{B11} =$	32,11231092	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{11}} =$	18,39053603	$h_{11} =$	32	saat	$c_{11} =$	0,02247191
$\sigma_{B12} =$	26,43454617	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{12}} =$	18,56258951	$h_{12} =$	16	saat	$c_{12} =$	0,011235955
$\sigma_{B13} =$	26,93208618	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{13}} =$	18,54751254	$h_{13} =$	32	saat	$c_{13} =$	0,02247191
$\sigma_{B14} =$	39,2651077	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{14}} =$	18,17378462	$h_{14} =$	48	saat	$c_{14} =$	0,033707865
$\sigma_{B15} =$	27,40653121	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{15}} =$	18,53313542	$h_{15} =$	48	saat	$c_{15} =$	0,033707865
$\sigma_{B16} =$	35,80885388	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{16}} =$	18,27851958	$h_{16} =$	16	saat	$c_{16} =$	0,011235955
$\sigma_{B17} =$	35,80885388	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{17}} =$	18,27851958	$h_{17} =$	32	saat	$c_{17} =$	0,02247191
$\sigma_{B18} =$	35,80885388	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{18}} =$	18,27851958	$h_{18} =$	48	saat	$c_{18} =$	0,033707865
$\sigma_{B19} =$	35,80885388	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{19}} =$	18,27851958	$h_{19} =$	48	saat	$c_{19} =$	0,033707865
$\sigma_{B20} =$	32,79345031	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{20}} =$	18,36989545	$h_{20} =$	8	saat	$c_{20} =$	0,005617978
$\sigma_{B21} =$	30,64152763	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{21}} =$	18,43510522	$h_{21} =$	8	saat	$c_{21} =$	0,005617978
$\sigma_{B22} =$	27,97	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{22}} =$	18,51596275	$h_{22} =$	32	saat	$c_{22} =$	0,02247191
$\sigma_{B23} =$	27,23	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{23}} =$	18,53843522	$h_{23} =$	32	saat	$c_{23} =$	0,02247191
$\sigma_{B24} =$	26,43	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{24}} =$	18,56258951	$h_{24} =$	48	saat	$c_{24} =$	0,033707865
$\sigma_{B25} =$	28,03	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{25}} =$	18,51428275	$h_{25} =$	48	saat	$c_{25} =$	0,033707865
$\sigma_{B26} =$	32,11	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{26}} =$	18,39053603	$h_{26} =$	48	saat	$c_{26} =$	0,033707865
$\sigma_{B27} =$	26,65	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{27}} =$	18,5559713	$h_{27} =$	40	saat	$c_{27} =$	0,028089888
$\sigma_{B28} =$	26,98	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{28}} =$	18,54599772	$h_{28} =$	48	saat	$c_{28} =$	0,033707865
$\sigma_{B29} =$	28,19	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{29}} =$	18,50929755	$h_{29} =$	48	saat	$c_{29} =$	0,033707865
$\sigma_{B30} =$	27,22	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{30}} =$	18,53867554	$h_{30} =$	48	saat	$c_{30} =$	0,033707865
$\sigma_{B31} =$	27,86	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{31}} =$	18,51940502	$h_{31} =$	48	saat	$c_{31} =$	0,033707865
$\sigma_{B32} =$	27,13	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{32}} =$	18,54158523	$h_{32} =$	48	saat	$c_{32} =$	0,033707865
$\sigma_{B33} =$	28,62	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{33}} =$	18,4963526	$h_{33} =$	48	saat	$c_{33} =$	0,033707865
$\sigma_{B34} =$	26,49	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{34}} =$	18,56092408	$h_{34} =$	48	saat	$c_{34} =$	0,033707865
$\sigma_{B35} =$	26,62	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{35}} =$	18,55694119	$h_{35} =$	48	saat	$c_{35} =$	0,033707865
$\Sigma =$									1424 saat

N değerleri

## C/N değerleri

## C/Sigma

4,88966E-20	0,004982527
9,5791E-21	0,000949574
4,59927E-21	0,000638707
3,43817E-21	0,000400874
1,64124E-21	0,000205302
6,15248E-21	0,000850096
7,63142E-21	0,000113748
1,33883E-20	0,001625818
1,14292E-20	0,000874739
1,52628E-20	0,000227495
9,14332E-21	0,000699791
3,07624E-21	0,000425048
6,36982E-21	0,000834392
2,25916E-20	0,000858469
9,87634E-21	0,001229921
5,91685E-21	0,000313776
1,18337E-20	0,000627552
1,77505E-20	0,000941328
1,77505E-20	0,000941328
2,39709E-21	0,000171314
2,06288E-21	0,000183345
6,84979E-21	0,000803336
6,50436E-21	0,000825213
9,22873E-21	0,001275144
1,03145E-20	0,001202621
1,3715E-20	0,001049687
7,8087E-21	0,001053913
9,58812E-21	0,001249269
1,04336E-20	0,001195603
9,75115E-21	0,001238181
1,01936E-20	0,001209918
9,68603E-21	0,001242563
1,07493E-20	0,001177758
9,26418E-21	0,001272499
9,34954E-21	0,001266216

**TOPLAM** 3,64224E-19**TOPLAM** 0,034157064**Nes** 2,74556E+18**Sigma Eş.** 29,2765206**Nes** 18,4386315**Nes** 18,47646907**Sigma Eş.** 30,52516038**Nes** 2,9955E+18

Log-Log Koordinatlar için Çözüm

$\sigma_a = 0,9 * \sigma_k =$  540  
 $\sigma_b = \sigma_D = 0,49 * 1,5 * \sigma_k =$  441  
 Na= 1.000  
 Nb= 1.000.000  
 $N_i = (\sigma_{B,i} / A)^{1/8}$   
 $B = (\log \sigma_a - \log \sigma_b) / (\log N_a - \log N_b)$  -0,02931839

$$A = \sigma_D / (N_b)^B$$

$$661,2244898$$

c/N

aq1	30,05004875	$N_1 =$	6,17306E+45	2,366E-47	$N_r 1 =$	45,7905
aq2	30,32921229	$N_2 =$	4,50322E+45	6,238E-48	$N_r 2 =$	45,6535
aq3	26,9808965	$N_3 =$	2,43437E+47	6,923E-50	$N_r 3 =$	47,3864
aq4	28,69899827	$N_4 =$	2,96436E+46	3,79E-49	$N_r 4 =$	46,4719
aq5	28,00308505	$N_5 =$	6,84785E+46	8,204E-50	$N_r 5 =$	46,8356
aq6	27,02998396	$N_6 =$	2,28802E+47	9,822E-50	$N_r 6 =$	47,3595
aq7	51,509891	$N_7 =$	6,42113E+37	8,749E-41	$N_r 7 =$	37,8076
aq8	28,29564944	$N_8 =$	4,80393E+46	9,356E-49	$N_r 8 =$	46,6816
aq9	32,99527298	$N_9 =$	2,54379E+44	1,104E-46	$N_r 9 =$	44,4055
aq10	51,509891	$N_{10} =$	6,42113E+37	1,75E-40	$N_r 10 =$	37,8076
aq11	32,99527298	$N_{11} =$	2,54379E+44	8,834E-47	$N_r 11 =$	44,4055
aq12	27,02998396	$N_{12} =$	2,28802E+47	4,911E-50	$N_r 12 =$	47,3595
aq13	27,55041122	$N_{13} =$	1,19389E+47	1,882E-49	$N_r 13 =$	47,077
aq14	40,5933599	$N_{14} =$	2,16582E+41	1,556E-43	$N_r 14 =$	41,3356
aq15	28,04709248	$N_{15} =$	6,49073E+46	5,193E-49	$N_r 15 =$	46,8123
aq16	36,91028299	$N_{16} =$	5,55336E+42	2,023E-45	$N_r 16 =$	42,7446
aq17	36,91028299	$N_{17} =$	5,55336E+42	4,047E-45	$N_r 17 =$	42,7446
aq18	36,91028299	$N_{18} =$	5,55336E+42	6,07E-45	$N_r 18 =$	42,7446
aq19	36,91028299	$N_{19} =$	5,55336E+42	6,07E-45	$N_r 19 =$	42,7446
aq20	33,71480428	$N_{20} =$	1,21877E+44	4,61E-47	$N_r 20 =$	44,0859
aq21	31,4444927	$N_{21} =$	1,31404E+45	4,275E-48	$N_r 21 =$	45,1186
aq22	28,64087741	$N_{22} =$	3,17658E+46	7,074E-49	$N_r 22 =$	46,502
aq23	27,86395527	$N_{23} =$	8,11586E+46	2,769E-49	$N_r 23 =$	46,9093
aq24	27,02998396	$N_{24} =$	2,28802E+47	1,473E-49	$N_r 24 =$	47,3595
aq25	28,69899827	$N_{25} =$	2,96436E+46	1,137E-48	$N_r 25 =$	46,4719
aq26	32,99527298	$N_{26} =$	2,54379E+44	1,325E-46	$N_r 26 =$	44,4055
aq27	27,25837726	$N_{27} =$	1,7172E+47	1,636E-49	$N_r 27 =$	47,2348
aq28	27,60272439	$N_{28} =$	1,11909E+47	3,012E-49	$N_r 28 =$	47,0489
aq29	28,87149697	$N_{29} =$	2,41636E+46	1,395E-48	$N_r 29 =$	46,3832
aq30	27,85565226	$N_{30} =$	8,19878E+46	4,111E-49	$N_r 30 =$	46,9137
aq31	28,5218068	$N_{31} =$	3,66161E+46	9,206E-49	$N_r 31 =$	46,5637
aq32	27,75513106	$N_{32} =$	9,27472E+46	3,634E-49	$N_r 32 =$	46,9673
aq33	29,3196465	$N_{33} =$	1,42888E+46	2,359E-48	$N_r 33 =$	46,155
aq34	27,08744981	$N_{34} =$	2,12815E+47	1,584E-49	$N_r 34 =$	47,328
aq35	27,22490129	$N_{35} =$	1,79071E+47	1,882E-49	$N_r 35 =$	47,253

$N_{\text{es}} =$  2,627E-40  
 $N/\text{es} =$  3,807E+39  
 $\text{Sigma E}_{\text{S}} =$  39,580622  
 $\text{Sigma E}_{\text{S}} =$  45,699223

<b>Non-Lineer Hesaplar</b>	<b>Log-Lineer Koordinatlar</b>	<b>d=</b>	<b>6,57</b>
n1=c1*Nes=	4,01E+17	n1/N1=	0,1342487
n2=	7,71E+16	n2/N1=	0,025817
n3=	4,63E+16	n3/N1=	0,0154902
n4=	3,08E+16	n4/N1=	0,0103268
n5=	1,54E+16	n5/N1=	0,0051634
n6=	6,17E+16	n6/N1=	0,0206536
n7=	1,54E+16	n7/N1=	0,0051634
n8=	1,23E+17	n8/N1=	0,0413073
n9=	7,71E+16	n9/N1=	0,025817
n10=	3,08E+16	n10/N1=	0,0103268
n11=	6,17E+16	n11/N1=	0,0206536
n12=	3,08E+16	n12/N1=	0,0103268
n13=	6,17E+16	n13/N1=	0,0206536
n14=	9,25E+16	n14/N1=	0,0309805
n15=	9,25E+16	n15/N1=	0,0309805
n16=	3,08E+16	n16/N1=	0,0103268
n17=	6,17E+16	n17/N1=	0,0206536
n18=	9,25E+16	n18/N1=	0,0309805
n19=	9,25E+16	n19/N1=	0,0309805
n20=	1,54E+16	n20/N1=	0,0051634
n21=	1,54E+16	n21/N1=	0,0051634
n22=	6,17E+16	n22/N1=	0,0206536
n23=	6,17E+16	n23/N1=	0,0206536
n24=	9,25E+16	n24/N1=	0,0309805
n25=	9,25E+16	n25/N1=	0,0309805
n26=	9,25E+16	n26/N1=	0,0309805
n27=	7,71E+16	n27/N1=	0,025817
n28=	9,25E+16	n28/N1=	0,0309805
n29=	9,25E+16	n29/N1=	0,0309805
n30=	9,25E+16	n30/N1=	0,0309805
n31=	9,25E+16	n31/N1=	0,0309805
n32=	9,25E+16	n32/N1=	0,0309805
n33=	9,25E+16	n33/N1=	0,0309805
n34=	9,25E+16	n34/N1=	0,0309805
n35=	9,25E+16	n35/N1=	0,0309805
		E=	1,555411283
			1,689659935
		Nes=N1/yukardaki	1,62492E+18
		N/ eş=	18,2108322
		Sigma Eş	<b>38,04253749</b>

<b>Non-Lineer Hesaplar</b>	<b>Log-Log Koordinatlar</b>	<b>d=</b>	<b>6,57</b>	
n1=c1*Nes=	4,72709E+44	n1/N1=	0,076576	$\sigma_{B2}/\sigma_{B1}=$ 1,009289953
n2=	9,09056E+43	n2/N1=	0,014726	$\sigma_{B3}/\sigma_{B1}=$ 0,897865315
n3=	5,45434E+43	.	0,008836	$\sigma_{B3}/\sigma_{B1}=$ 0,95503999
n4=	3,63623E+43	.	0,00589	0,931881518
n5=	1,81811E+43	.	0,002945	0,899498839
n6=	7,27245E+43	.	0,011781	1,714136687
n7=	1,81811E+43	.	0,002945	0,941617422
n8=	1,45449E+44	.	0,023562	1,098010631
n9=	9,09056E+43	.	0,014726	1,714136687
n10=	3,63623E+43	.	0,00589	1,098010631
n11=	7,27245E+43	.	0,011781	0,899498839
n12=	3,63623E+43	.	0,00589	0,916817522
n13=	7,27245E+43	.	0,011781	1,350858371
n14=	1,09087E+44	.	0,017671	0,933345989
n15=	1,09087E+44	.	0,017671	1,228293614
n16=	3,63623E+43	.	0,00589	1,228293614
n17=	7,27245E+43	.	0,011781	1,228293614
n18=	1,09087E+44	.	0,017671	1,228293614
n19=	1,09087E+44	.	0,017671	1,121955061
n20=	1,81811E+43	.	0,002945	1,046402604
n21=	1,81811E+43	.	0,002945	0,953105855
n22=	7,27245E+43	.	0,011781	0,927251583
n23=	7,27245E+43	.	0,011781	0,899498839
n24=	1,09087E+44	.	0,017671	0,95503999
n25=	1,09087E+44	.	0,017671	1,098010631
n26=	1,09087E+44	.	0,017671	0,907099269
n27=	9,09056E+43	.	0,014726	0,91855839
n28=	1,09087E+44	.	0,017671	0,960780371
n29=	1,09087E+44	.	0,017671	0,926975277
n30=	1,09087E+44	.	0,017671	0,949143445
n31=	1,09087E+44	.	0,017671	0,923630151
n32=	1,09087E+44	.	0,017671	0,975693808
n33=	1,09087E+44	.	0,017671	0,901411177
n34=	1,09087E+44	.	0,017671	0,008935431
n35=	1,09087E+44	.	0,017671	0,009237568
E=	2,27264E+45	E=	0,933639498	1,780896399
			1,010215714	1,926963814
		Nes=N1/yukardaki		3,20351E+45
		N1 es=		45,50562667
		Sigma Es		<b>30,633542</b>

Non-Lineer Hesaplar	Log-Lineer Koordinatlar	y=	6,57									
x= 2,054781	0,0273933	n1/N1=	0,134249	n1/N1=	0,13425	σ1/σ14=	0,74662	0,007322	0,23142	0,004205647	6,27505E+15	
q=y-x 4,515219	0,0078516		0,027393	n2/N2=	0,0263	σ2/σ14=	0,75338	0,002099				
	0,0077074		0,007852	...	0,01263	σ3/σ14=	0,67204	0,00206	z2+...z13	Nes		
	0,0033016		0,007707	...	0,00944	...	0,71383	0,000883		1,03344E+18	1,03972E+18	
	0,0105878		0,003302	...	0,00451	...	0,69692	0,00283				
	0,2208448		0,010588	...	0,01689	...	0,67323	0,059033				
	0,0281964		0,220845	...	0,02095		1,25786	0,007537			18,01691536	
	0,0473482		0,028196		0,03676		0,70403	0,012656				
	0,4416896		0,047348		0,03138		0,81783	0,118065	Sigma Eş		44,44179304	
	0,0378785				0,44169	0,04191	1,25786	0,010125				
	0,0052939				0,037879	0,0251	0,81783	0,001415				
	0,0119247				0,005294	0,00845	0,67323	0,003188				
	0,2320458	kirilir 14.			0,011925	0,01749	0,6859					
	0,0200059				0,232046							
	0,0400899				0,020006							
	0,0801798				0,04009							
	0,1202696				0,08018							
	0,1202696				0,12027							
	0,0109177				0,12027							
	0,0069156				0,010918							
	0,0152186				0,006916							
	0,0128001				0,015219							
	0,0158817				0,0128							
	0,0231221				0,015882							
	0,0568178				0,023122							
	0,0139466				0,056818							
	0,0181005				0,013947							
	0,0240154				0,0181							
	0,0191644				0,024015							
	0,0222353				0,019164							
	0,0187351				0,022235							
	0,0264803				0,018735							
	0,0160929				0,02648							
	0,0166082				0,016093							
					0,016608							
E=	1,0820635											
	1,2163121											
	14. çevrimde kirilir	1,216312						E=	0,227213			

Non-Lineer Hesaplar		Log-Log Koordinatlar		y=	6,57					
x=	34,96638		0,0187852	n1/N1=	0,076576217	$\sigma_1/\sigma_{35}=$	1,103770715	0,000940643	0,055949555	1,84673E+45
q=	-28,3964		0,005778	n2/N2=	0,020186812	$\sigma_2/\sigma_{35}=$	1,114024693	0,000289324		
			0,0054805	...	0,000224056	$\sigma_3/\sigma_{35}=$	0,991037441	0,000274443	4,01028E+45	Neş
			0,0023818	...	0,001226649	...	1,054145173	0,000119263	45,60317463	Nleş
			0,0077843	...	0,000265501	...	1,028583529	0,000389791		
			0,077402	...	0,000317848	...	0,992840476	0,00387581		
			0,0202195	...	283145,3433		1,892013876	0,001012464 Sigma Eş		30,43247444
			0,030396		0,003027708		1,039329735	0,001522043		
			0,154804		0,357363473		1,211951978	0,00775162		
			0,0243168		566290,6865		1,892013876	0,001217635		
			0,0038922		0,285890778		1,211951978	0,000194895		
			0,0086802		0,000158924		0,992840476	0,00043465		
			0,1191485		0,000609137		1,011956331	0,005966214		
			0,0144193		503,6730263		1,49103791	0,000722028		
			0,0230686		0,001680655		1,03019997	0,001155133		
			0,0461373		6,547797231		1,35575452	0,002310267		
			0,0692059		13,09559446		1,35575452	0,0034654		
			0,0692059		19,64339169		1,35575452	0,0034654		
			0,0068764		19,64339169		1,35575452	0,000344327		
			0,0046177		0,149175619		1,238381139	0,000231225		
			0,0108348		0,013836086		1,15498855	0,000542541		
			0,0092598		0,002289394		1,052010331	0,000463673		
			0,0116765		0,000896079		1,023473142	0,000584686		
			0,0164415		0,000476773		0,992840476	0,000823289		
			0,0364752		0,003679946		1,054145173	0,001826452		
			0,0102095		0,428836167		1,211951978	0,000511228		
			0,0131621		0,000529382		1,001229609	0,000659078		
			0,0170141		0,000974781		1,01387785	0,000851958		
			0,0138661		0,004514508		1,060481236	0,000694326		
			0,0158701		0,001330525		1,023168164	0,000794674		
			0,0135827		0,002979204		1,047636739	0,000680136		
			0,0185788		0,001176173		1,019475912	0,000930309		
			0,011819		0,007634407		1,076942252	0,000591822		
			0,0121657		0,000512591		0,994951259			
					0,000609182		E=	0,045636735		
E=			0,9235559		1,0001321					

$\sigma_{B1}=$	28,55497162	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_1}=$	18,49833419	$h_1=$	208	saat	$c_1=$	0,146067416	3,15017E+18
$\sigma_{B2}=$	28,78911503	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_2}=$	18,49123894	$h_2=$	40	saat	$c_2=$	0,028089888	3,09912E+18
$\sigma_{B3}=$	22,34682932	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_3}=$	18,68645972	$h_3=$	24	saat	$c_3=$	0,016853933	4,85802E+18
$\sigma_{B4}=$	15,84541097	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_4}=$	18,88347239	$h_4=$	16	saat	$c_4=$	0,011235955	7,64667E+18
$\sigma_{B5}=$	26,8308767	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_5}=$	18,55057949	$h_5=$	8	saat	$c_5=$	0,005617978	3,55287E+18
$\sigma_{B6}=$	26,00650492	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_6}=$	18,57556046	$h_6=$	32	saat	$c_6=$	0,02247191	3,76323E+18
$\sigma_{B7}=$	46,03723678	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_7}=$	17,96856858	$h_7=$	8	saat	$c_7=$	0,005617978	9,30183E+17
$\sigma_{B8}=$	15,76724433	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_8}=$	18,88584108	$h_8=$	64	saat	$c_8=$	0,04494382	7,68849E+18
$\sigma_{B9}=$	31,01425452	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_9}=$	18,42381047	$h_9=$	40	saat	$c_9=$	0,028089888	2,65345E+18
$\sigma_{B10}=$	46,03723678	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{10}}=$	17,96856858	$h_{10}=$	16	saat	$c_{10}=$	0,011235955	9,30183E+17
$\sigma_{B11}=$	31,01425452	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{11}}=$	18,42381047	$h_{11}=$	32	saat	$c_{11}=$	0,02247191	2,65345E+18
$\sigma_{B12}=$	26,00650492	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{12}}=$	18,57556046	$h_{12}=$	16	saat	$c_{12}=$	0,011235955	3,76323E+18
$\sigma_{B13}=$	16,56764697	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{13}}=$	18,86158646	$h_{13}=$	32	saat	$c_{13}=$	0,02247191	7,27087E+18
$\sigma_{B14}=$	37,26118442	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{14}}=$	18,23450956	$h_{14}=$	48	saat	$c_{14}=$	0,033707865	1,71597E+18
$\sigma_{B15}=$	15,75512673	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{15}}=$	18,88620828	$h_{15}=$	48	saat	$c_{15}=$	0,033707865	7,69499E+18
$\sigma_{B16}=$	34,24917069	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{16}}=$	18,32578271	$h_{16}=$	16	saat	$c_{16}=$	0,011235955	2,1173E+18
$\sigma_{B17}=$	34,24917069	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{17}}=$	18,32578271	$h_{17}=$	32	saat	$c_{17}=$	0,02247191	2,1173E+18
$\sigma_{B18}=$	34,24917069	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{18}}=$	18,32578271	$h_{18}=$	48	saat	$c_{18}=$	0,033707865	2,1173E+18
$\sigma_{B19}=$	34,24917069	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{19}}=$	18,32578271	$h_{19}=$	48	saat	$c_{19}=$	0,033707865	2,1173E+18
$\sigma_{B20}=$	31,61156967	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{20}}=$	18,40571001	$h_{20}=$	8	saat	$c_{20}=$	0,005617978	2,54513E+18
$\sigma_{B21}=$	29,72227371	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{21}}=$	18,4629614	$h_{21}=$	8	saat	$c_{21}=$	0,005617978	2,90376E+18
$\sigma_{B22}=$	15,83038197	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{22}}=$	18,88392782	$h_{22}=$	32	saat	$c_{22}=$	0,02247191	7,65469E+18
$\sigma_{B23}=$	14,47969371	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{23}}=$	18,92485777	$h_{23}=$	32	saat	$c_{23}=$	0,02247191	8,4112E+18
$\sigma_{B24}=$	26,00650492	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{24}}=$	18,57556046	$h_{24}=$	48	saat	$c_{24}=$	0,033707865	3,76323E+18
$\sigma_{B25}=$	15,84541097	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{25}}=$	18,88347239	$h_{25}=$	48	saat	$c_{25}=$	0,033707865	7,64667E+18
$\sigma_{B26}=$	31,01425452	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{26}}=$	18,42381047	$h_{26}=$	48	saat	$c_{26}=$	0,033707865	2,65345E+18
$\sigma_{B27}=$	19,09849819	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{27}}=$	18,78489399	$h_{27}=$	40	saat	$c_{27}=$	0,028089888	6,09388E+18
$\sigma_{B28}=$	16,17080086	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{28}}=$	18,8736121	$h_{28}=$	48	saat	$c_{28}=$	0,033707865	7,47502E+18
$\sigma_{B29}=$	15,89646225	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{29}}=$	18,88192539	$h_{29}=$	48	saat	$c_{29}=$	0,033707865	7,61948E+18
$\sigma_{B30}=$	15,77017234	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{30}}=$	18,88575235	$h_{30}=$	48	saat	$c_{30}=$	0,033707865	7,68692E+18
$\sigma_{B31}=$	15,80331612	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{31}}=$	18,884748	$h_{31}=$	48	saat	$c_{31}=$	0,033707865	7,66916E+18
$\sigma_{B32}=$	15,78842722	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{32}}=$	18,88519918	$h_{32}=$	48	saat	$c_{32}=$	0,033707865	7,67713E+18
$\sigma_{B33}=$	15,89256629	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{33}}=$	18,88204345	$h_{33}=$	48	saat	$c_{33}=$	0,033707865	7,62155E+18
$\sigma_{B34}=$	20,94912933	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{34}}=$	18,72881426	$h_{34}=$	48	saat	$c_{34}=$	0,033707865	5,35568E+18
$\sigma_{B35}=$	19,43301829	N/mm <sup>2</sup>	$N_{I_{35}}=$	18,77475702	$h_{35}=$	48	saat	$c_{35}=$	0,033707865	5,95329E+18
$\Sigma h =$						1424	saat	N değerleri		

## C/N değerleri

4,63681E-20	0,005115306
9,06382E-21	0,000975712
3,4693E-21	0,000754198
1,46939E-21	0,000709098
1,58125E-21	0,000209385
5,97145E-21	0,000864088
6,03965E-21	0,000122031
5,8456E-21	0,002850455
1,05862E-20	0,000905709
1,20793E-20	0,000244062
8,46895E-21	0,000724567
2,98572E-21	0,000432044
3,09068E-21	0,001356373
1,96436E-20	0,000904638
4,38049E-21	0,002139485
5,30673E-21	0,000328065
1,06135E-20	0,00065613
1,59202E-20	0,000984195
2,20734E-21	0,000177719
1,93472E-21	0,000189016
2,9357E-21	0,001419543
2,67167E-21	0,00155196
8,95717E-21	0,001296132
4,40818E-21	0,002127295
1,27034E-20	0,001086851
4,60952E-21	0,00147079
4,5094E-21	0,00208449
4,42391E-21	0,002120463
4,38509E-21	0,002137444
4,39525E-21	0,002132962
4,39068E-21	0,002134973
4,4227E-21	0,002120983
6,29386E-21	0,001609034
5,66206E-21	0,001734567
<b>TOPLAM</b>	<b>0,67115E-19</b>
<b>Nes</b>	<b>3,73532E+18</b>
<b>N/<i>es</i></b>	<b>18,57232769</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>0,0466653959</b>
<b>Sigma E<sub>s</sub></b>	<b>21,43440808</b>
<b>Nes</b>	<b>18,71410885</b>
<b>Nes</b>	<b>5,17737E+18</b>

Sigma E<sub>s</sub>

26,11318612

**Log-Log Koordinatlar için Çözüm**

$\sigma_a=0,9*\sigma_k=$  540  
 $\sigma_b=\sigma_D=0,49*1,5*\sigma_k=$  441  
 $Na=$  1,000  
 $Nb=$  1,000,000  
 $N_i=(\sigma_{B,i}/A)^{1/B}$

$$B = (\log \sigma_a - \log \sigma_b) / (\log N_a - \log N_b) = -0,02931839$$

$$A = \sigma_B / (N_b)^B = 661,2244898$$

c/N

aq1	29,25102341	$N_1=$	1,54777E+46	9,437E-48	$N_l \ 1=$	46,18971
aq2	29,49676995	$N_2=$	1,16353E+46	2,414E-48	$N_l \ 2=$	46,06578
aq3	22,77087673	$N_3=$	7,93176E+49	2,125E-52	$N_l \ 3=$	49,89937
aq4	16,05744161	$N_4=$	1,18498E+55	9,482E-58	$N_l \ 4=$	55,07371
aq5	27,44451026	$N_5=$	1,36149E+47	4,126E-50	$N_l \ 5=$	47,13402
aq6	26,58260547	$N_6=$	4,04283E+47	5,558E-50	$N_l \ 6=$	47,60669
aq7	47,87388804	$N_7=$	7,79793E+38	7,204E-42	$N_l \ 7=$	38,89198
aq8	15,97717434	$N_8=$	1,40587E+55	3,197E-57	$N_l \ 8=$	55,14794
aq9	31,83709089	$N_9=$	8,60567E+44	3,264E-47	$N_l \ 9=$	44,93478
aq10	47,87388804	$N_{10}=$	7,79793E+38	1,441E-41	$N_l \ 10=$	38,89198
aq11	31,83709089	$N_{11}=$	8,60567E+44	2,611E-47	$N_l \ 11=$	44,93478
aq12	26,58260547	$N_{12}=$	4,04283E+47	2,779E-50	$N_l \ 12=$	47,60669
aq13	16,79958834	$N_{13}=$	2,53764E+54	8,855E-57	$N_l \ 13=$	54,40443
aq14	38,45525814	$N_{14}=$	1,37133E+42	2,458E-44	$N_l \ 14=$	42,13714
aq15	15,96473205	$N_{15}=$	1,44373E+55	2,335E-57	$N_l \ 15=$	55,15948
aq16	35,25539403	$N_{16}=$	2,65494E+43	4,232E-46	$N_l \ 16=$	43,42405
aq17	35,25539403	$N_{17}=$	2,65494E+43	8,464E-46	$N_l \ 17=$	43,42405
aq18	35,25539403	$N_{18}=$	2,65494E+43	1,27E-45	$N_l \ 18=$	43,42405
aq19	35,25539403	$N_{19}=$	2,65494E+43	1,27E-45	$N_l \ 19=$	43,42405
aq20	32,46684289	$N_{20}=$	4,41201E+44	1,273E-47	$N_l \ 20=$	44,64464
aq21	30,47714885	$N_{21}=$	3,81457E+45	1,473E-48	$N_l \ 21=$	45,58145
aq22	16,0420079	$N_{22}=$	1,22449E+55	1,835E-57	$N_l \ 22=$	55,08796
aq23	14,65654562	$N_{23}=$	2,6664E+56	8,428E-59	$N_l \ 23=$	56,42593
aq24	26,58260547	$N_{24}=$	4,04283E+47	8,338E-50	$N_l \ 24=$	47,60669
aq25	16,05744161	$N_{25}=$	1,18498E+55	2,845E-57	$N_l \ 25=$	55,07371
aq26	31,83709089	$N_{26}=$	8,60567E+44	3,917E-47	$N_l \ 26=$	44,93478
aq27	19,40737461	$N_{27}=$	1,84896E+52	1,519E-54	$N_l \ 27=$	52,26693
aq28	16,39168982	$N_{28}=$	5,86857E+54	5,744E-57	$N_l \ 28=$	54,76853
aq29	16,10987054	$N_{29}=$	1,06029E+55	3,179E-57	$N_l \ 29=$	55,02543
aq30	15,98018084	$N_{30}=$	1,39687E+55	2,413E-57	$N_l \ 30=$	55,14516
aq31	16,01421419	$N_{31}=$	1,2991E+55	2,595E-57	$N_l \ 31=$	55,11364
aq32	15,99892544	$N_{32}=$	1,34212E+55	2,512E-57	$N_l \ 32=$	55,12779
aq33	16,10586928	$N_{33}=$	1,06931E+55	3,152E-57	$N_l \ 33=$	55,0291
aq34	21,32134908	$N_{34}=$	7,4761E+50	4,509E-53	$N_l \ 34=$	50,87367
aq35	19,75290035	$N_{35}=$	1,01279E+52	3,328E-54	$N_l \ 35=$	52,00552

$Nes=$  2,164E-41  
 $N/\epsilon\sigma=$  4,621E+40  
 $Sigma \ Es=$  40,664706  
 $Sigma \ Es=$  42,474201

<b>Non-Lineer Hesaplar</b>	<b>Log-Lineer Koordinatlar</b>	<b>d=</b>	<b>6,57</b>
n1=c1*Nes=	5,45608E+17	n1/N1=	0,1731996
n2=	1,04925E+17	n2/N1=	0,0333076
n3=	6,29548E+16	n3/N1=	0,0199846
n4=	4,19699E+16	n4/N1=	0,013323
n5=	2,09849E+16	n5/N1=	0,0066615
n6=	8,39398E+16	n6/N1=	0,0266461
n7=	2,09849E+16	n7/N1=	0,0066615
n8=	1,6788E+17	n8/N1=	0,0532922
n9=	1,04925E+17	n9/N1=	0,0333076
n10=	4,19699E+16	n10/N1=	0,013323
n11=	8,39398E+16	n11/N1=	0,0266461
n12=	4,19699E+16	n12/N1=	0,013323
n13=	8,39398E+16	n13/N1=	0,0266461
n14=	1,2591E+17	n14/N1=	0,0399691
n15=	1,2591E+17	n15/N1=	0,0399691
n16=	4,19699E+16	n16/N1=	0,013323
n17=	8,39398E+16	n17/N1=	0,0266461
n18=	1,2591E+17	n18/N1=	0,0399691
n19=	1,2591E+17	n19/N1=	0,0399691
n20=	2,09849E+16	n20/N1=	0,0066615
n21=	2,09849E+16	n21/N1=	0,0066615
n22=	8,39398E+16	n22/N1=	0,0266461
n23=	8,39398E+16	n23/N1=	0,0266461
n24=	1,2591E+17	n24/N1=	0,0399691
n25=	1,2591E+17	n25/N1=	0,0399691
n26=	1,2591E+17	n26/N1=	0,0399691
n27=	1,04925E+17	n27/N1=	0,0333076
n28=	1,2591E+17	n28/N1=	0,0399691
n29=	1,2591E+17	n29/N1=	0,0399691
n30=	1,2591E+17	n30/N1=	0,0399691
n31=	1,2591E+17	n31/N1=	0,0399691
n32=	1,2591E+17	n32/N1=	0,0399691
n33=	1,2591E+17	n33/N1=	0,0399691
n34=	1,2591E+17	n34/N1=	0,0399691
n35=	1,2591E+17	n35/N1=	0,0399691
		E=	1,387298075
			1,56049766
		Nes=N1/yukardaki	2,39367E+18
		N/ es=	18,37906457
		Sigma Es	<b>32,49086914</b>

Non-Lineer Hesaplar	Log-Log Koordinatlar	d=	6,57
n1=c1*Nes=	1,82231E+45	n1/N1=	0,117738
n2=	3,50445E+44	n2/N1=	0,022642
n3=	2,10267E+44	.	0,013585
n4=	1,40178E+44	.	0,009057
n5=	7,00889E+43	.	0,004528
n6=	2,80356E+44	.	0,018113
n7=	7,00889E+43	.	0,004528
n8=	5,60712E+44	.	0,036227
n9=	3,50445E+44	.	0,022642
n10=	1,40178E+44	.	0,009057
n11=	2,80356E+44	.	0,018113
n12=	1,40178E+44	.	0,009057
n13=	2,80356E+44	.	0,018113
n14=	4,20534E+44	.	0,02717
n15=	4,20534E+44	.	0,02717
n16=	1,40178E+44	.	0,009057
n17=	2,80356E+44	.	0,018113
n18=	4,20534E+44	.	0,02717
n19=	4,20534E+44	.	0,02717
n20=	7,00889E+43	.	0,004528
n21=	7,00889E+43	.	0,004528
n22=	2,80356E+44	.	0,018113
n23=	2,80356E+44	.	0,018113
n24=	4,20534E+44	.	0,02717
n25=	4,20534E+44	.	0,02717
n26=	4,20534E+44	.	0,02717
n27=	3,50445E+44	.	0,022642
n28=	4,20534E+44	.	0,02717
n29=	4,20534E+44	.	0,02717
n30=	4,20534E+44	.	0,02717
n31=	4,20534E+44	.	0,02717
n32=	4,20534E+44	.	0,02717
n33=	4,20534E+44	.	0,02717
n34=	4,20534E+44	.	0,02717
n35=	4,20534E+44	.	0,02717
E=	8,76112E+45	E=	0,992699983
			1,110437633
		Nes=N1/yukardaki	1,12351E+46
		N1 eşs=	46,05057537
		Sigma Es	29,5270593



Non-Lineer Hesaplar	Log-Log Koordinatlar	y=	6,57					
x= 34,94319	0,0261302	n1/N1=	0,11773765	σ1/σ35=	1,480847	3,4501E-07	1,28138E-05	1,2092E+46
q= -28,3732	0,0035539	n2/N2=	0,030119025	σ2/σ35=	1,493288	4,69233E-08		
	0,0003196	...	2,65095E-06	σ3/σ35=	1,152786	4,21953E-09	2,04325E+46	Nes
	0,0034559	...	1,18295E-11	...	0,812916	4,56294E-08	46,31032243	Nes
	0,0115117	...	0,000514795	...	1,389391	1,51994E-07		
	0,0840237	...	0,000693464	...	1,345757	1,10941E-06		
	0,0012421	...	89881,42372		2,423638	1,63999E-08	Sigma Eş	29,01381454
	0,0404867		3,98836E-11		0,808852	5,34566E-07		
	0,1680474		0,407225222		1,611768	2,21881E-06		
	0,0323893		179762,8474		2,423638	4,27653E-07		
	0,0057558		0,325780177		1,611768	7,59972E-08		
	0,0008282		0,000346732		1,345757	1,09353E-08		
	0,1435156		1,10479E-10		0,850487	1,89491E-06		
	0,0009274		306,6604132		1,946816	1,22451E-08		
	0,0290664		2,91284E-11		0,808222	3,83779E-07		
	0,0581329		5,279897395		1,784821	7,67558E-07		
	0,0871993		10,55979479		1,784821	1,15134E-06		
	0,0871993		15,83969218		1,784821	1,15134E-06		
	0,00906		15,83969218		1,784821	1,19624E-07		
	0,0063039		0,158859431		1,643649	8,32337E-08		
	0,0006356		0,018374024		1,54292	8,39265E-09		
	0,0003787		2,28956E-11		0,812134	4,99952E-09		
	0,0172675		1,05144E-12		0,741995	2,27992E-07		
	0,0009587		0,001040196		1,345757	1,26586E-08		
	0,048584		3,54886E-11		0,812916	6,41479E-07		
	0,0023684		0,488670266		1,611768	3,12714E-08		
	0,001079		1,89537E-08		0,982508	1,42462E-08		
	0,0009768		7,16586E-11		0,829837	1,28975E-08		
	0,0009326		3,96621E-11		0,81557	1,23132E-08		
	0,000944		3,01053E-11		0,809004	1,24644E-08		
	0,0009389		3,23711E-11		0,810727	1,23963E-08		
	0,0009754		3,13335E-11		0,809953	1,28791E-08		
	0,0048742		3,93275E-11		0,815367	6,43569E-08		
	0,0031448		5,62504E-07		1,079403			
			4,15225E-08			E=	1,16199E-05	
E=	0,8832081							
	1,0009458							

$\sigma_{B1}=$	43,11313781	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_1}=$	18,05717764	$h_1=$	208	saat	$c_1=$	0,146067416	1,14072E+18
$\sigma_{B2}=$	43,44150064	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_2}=$	18,04722725	$h_2=$	40	saat	$c_2=$	0,028089888	1,11488E+18
$\sigma_{B3}=$	34,33142946	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_3}=$	18,32329002	$h_3=$	24	saat	$c_3=$	0,016853933	2,10518E+18
$\sigma_{B4}=$	15,75175873	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_4}=$	18,88631034	$h_4=$	16	saat	$c_4=$	0,011235955	7,6968E+18
$\sigma_{B5}=$	40,68991154	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_5}=$	18,13060874	$h_5=$	8	saat	$c_5=$	0,005617978	1,35086E+18
$\sigma_{B6}=$	39,52758332	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_6}=$	18,16583081	$h_6=$	32	saat	$c_6=$	0,02247191	1,46498E+18
$\sigma_{B7}=$	67,34344294	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_7}=$	17,32292597	$h_7=$	8	saat	$c_7=$	0,005617978	2,10342E+17
$\sigma_{B8}=$	18,80653117	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_8}=$	18,79374148	$h_8=$	64	saat	$c_8=$	0,04494382	6,2193E+18
$\sigma_{B9}=$	46,55446816	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_9}=$	17,9528949	$h_9=$	40	saat	$c_9=$	0,028089888	8,97212E+17
$\sigma_{B10}=$	67,34344294	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{10}}=$	17,32292597	$h_{10}=$	16	saat	$c_{10}=$	0,011235955	2,10342E+17
$\sigma_{B11}=$	46,55446816	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{11}}=$	17,9528949	$h_{11}=$	32	saat	$c_{11}=$	0,02247191	8,97212E+17
$\sigma_{B12}=$	39,52758332	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{12}}=$	18,16583081	$h_{12}=$	16	saat	$c_{12}=$	0,011235955	1,46498E+18
$\sigma_{B13}=$	25,93436058	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{13}}=$	18,57774665	$h_{13}=$	32	saat	$c_{13}=$	0,02247191	3,78222E+18
$\sigma_{B14}=$	55,23696748	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{14}}=$	17,68978886	$h_{14}=$	48	saat	$c_{14}=$	0,033707865	4,89541E+17
$\sigma_{B15}=$	20,92817471	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{15}}=$	18,72944925	$h_{15}=$	48	saat	$c_{15}=$	0,033707865	5,36351E+18
$\sigma_{B16}=$	51,05953069	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{16}}=$	17,81637786	$h_{16}=$	16	saat	$c_{16}=$	0,011235955	6,55206E+17
$\sigma_{B17}=$	51,05953069	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{17}}=$	17,81637786	$h_{17}=$	32	saat	$c_{17}=$	0,02247191	6,55206E+17
$\sigma_{B18}=$	51,05953069	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{18}}=$	17,81637786	$h_{18}=$	48	saat	$c_{18}=$	0,033707865	6,55206E+17
$\sigma_{B19}=$	51,05953069	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{19}}=$	17,81637786	$h_{19}=$	48	saat	$c_{19}=$	0,033707865	6,55206E+17
$\sigma_{B20}=$	47,38799257	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{20}}=$	17,92763659	$h_{20}=$	8	saat	$c_{20}=$	0,005617978	8,46519E+17
$\sigma_{B21}=$	44,74859435	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{21}}=$	18,00761835	$h_{21}=$	8	saat	$c_{21}=$	0,005617978	1,0177E+18
$\sigma_{B22}=$	16,16549889	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{22}}=$	18,87377276	$h_{22}=$	32	saat	$c_{22}=$	0,02247191	7,47778E+18
$\sigma_{B23}=$	14,4575856	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{23}}=$	18,92552771	$h_{23}=$	32	saat	$c_{23}=$	0,02247191	8,42418E+18
$\sigma_{B24}=$	39,52758332	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{24}}=$	18,16583081	$h_{24}=$	48	saat	$c_{24}=$	0,033707865	1,46498E+18
$\sigma_{B25}=$	15,75175873	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{25}}=$	18,88631034	$h_{25}=$	48	saat	$c_{25}=$	0,033707865	7,6968E+18
$\sigma_{B26}=$	46,55446816	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{26}}=$	17,9528949	$h_{26}=$	48	saat	$c_{26}=$	0,033707865	8,97212E+17
$\sigma_{B27}=$	29,65075471	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{27}}=$	18,46512865	$h_{27}=$	40	saat	$c_{27}=$	0,028089888	2,91829E+18
$\sigma_{B28}=$	25,34395978	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{28}}=$	18,59563758	$h_{28}=$	48	saat	$c_{28}=$	0,033707865	3,94128E+18
$\sigma_{B29}=$	14,57276423	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{29}}=$	18,92203745	$h_{29}=$	48	saat	$c_{29}=$	0,033707865	8,35675E+18
$\sigma_{B30}=$	22,71643997	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{30}}=$	18,67525939	$h_{30}=$	48	saat	$c_{30}=$	0,033707865	4,73434E+18
$\sigma_{B31}=$	17,03999078	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{31}}=$	18,84727301	$h_{31}=$	48	saat	$c_{31}=$	0,033707865	7,03514E+18
$\sigma_{B32}=$	23,72002254	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{32}}=$	18,6448478	$h_{32}=$	48	saat	$c_{32}=$	0,033707865	4,41416E+18
$\sigma_{B33}=$	8,923875283	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{33}}=$	19,0932159	$h_{33}=$	48	saat	$c_{33}=$	0,033707865	1,23941E+19
$\sigma_{B34}=$	32,32716851	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{34}}=$	18,3840252	$h_{34}=$	48	saat	$c_{34}=$	0,033707865	2,42117E+18
$\sigma_{B35}=$	30,13673644	N/mm <sup>2</sup>	$N_{l_{35}}=$	18,45040193	$h_{35}=$	48	saat	$c_{35}=$	0,033707865	2,82099E+18
$\Sigma=$				1424	$\Sigma h=$	1424	saat			

N değerleri

## C/N değerleri

## C/Sigma

1,28049E-19	0,00388002
2,51955E-20	0,000646614
8,00592E-21	0,000490918
1,45982E-21	0,000713314
4,15883E-21	0,000138068
1,53394E-20	0,000568512
2,67088E-20	8,34228E-05
7,22651E-21	0,002389799
3,1308E-20	0,000603377
5,34176E-20	0,000166846
2,50464E-20	0,000482701
7,66971E-21	0,000284256
5,94146E-21	0,000866492
6,88561E-20	0,000610241
6,28466E-21	0,001610645
1,71487E-20	0,000220056
3,42975E-20	0,000440112
5,14462E-20	0,000660168
5,14462E-20	0,000660168
6,63657E-21	0,000118553
5,52029E-21	0,000125545
3,00516E-21	0,001390115
2,66755E-21	0,001554334
2,30091E-20	0,000852768
4,37946E-21	0,002139943
3,75696E-20	0,000724052
9,62546E-21	0,000947358
8,55251E-21	0,001330016
4,03361E-21	0,002313073
7,11987E-21	0,001483853
4,79135E-21	0,001978162
7,63631E-21	0,001421072
2,71966E-21	0,003777268
1,39221E-20	0,00104271
1,19489E-20	0,001118498
<b>TOPLAM</b>	<b>7,22144E-19</b>
<b>Nes</b>	<b>1,38477E+18</b>
<b>N/ç</b>	<b>18,14137636</b>
<b>Sigma Eş.</b>	<b>40,3345804</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>0,037341033</b>
<b>Sigma Eş.</b>	<b>26,78019118</b>
<b>Nes</b>	<b>18,55211542</b>
<b>Nes</b>	<b>3,56546E+18</b>

Log-Log Koordinatlar icin Cözüm

$\sigma_a = 0,9 * \sigma_k =$  540  
 $\sigma_b = \sigma_D = 0,49 * 1,5 * \sigma_k =$  441  
 $N_a =$  1.000  
 $N_b =$  1.000.000  
 $N_i = (\sigma_{B,i} / A)^{V/B}$

$$B = (\log \sigma_a - \log \sigma_b) / (\log N_a - \log N_b) = -0,02931839$$

$$A = \sigma_D / (N_b)^B = 661,2244898$$

c/N

aq1	44,71981406	$N_1 =$	7,97151E+39	1,832E-41	$N_l 1 =$	39,9015
aq2	45,0732071	$N_2 =$	6,09456E+39	4,609E-42	$N_l 2 =$	39,7849
aq3	35,34256339	$N_3 =$	2,44047E+43	6,906E-46	$N_l 3 =$	43,3875
aq4	15,96127384	$N_4 =$	1,45443E+55	7,725E-58	$N_l 4 =$	55,1627
aq5	42,11806171	$N_5 =$	6,15793E+40	9,123E-44	$N_l 5 =$	40,7894
aq6	40,87395728	$N_6 =$	1,71231E+41	1,312E-43	$N_l 6 =$	41,2336
aq7	71,34742744	$N_7 =$	9,58758E+32	5,86E-36	$N_l 7 =$	32,9817
aq8	19,1059619	$N_8 =$	3,15348E+52	1,425E-54	$N_l 8 =$	52,4988
aq9	48,43346326	$N_9 =$	5,24615E+38	5,354E-41	$N_l 9 =$	38,7198
aq10	71,34742744	$N_{10} =$	9,58758E+32	1,172E-35	$N_l 10 =$	32,9817
aq11	48,43346326	$N_{11} =$	5,24615E+38	4,284E-41	$N_l 11 =$	38,7198
aq12	40,87395728	$N_{12} =$	1,71231E+41	6,562E-44	$N_l 12 =$	41,2336
aq13	26,50723405	$N_{13} =$	4,45395E+47	5,045E-50	$N_l 13 =$	47,6487
aq14	57,90225496	$N_{14} =$	1,18781E+36	2,838E-38	$N_l 14 =$	36,0747
aq15	21,2996436	$N_{15} =$	7,74039E+50	4,355E-53	$N_l 15 =$	50,8888
aq16	53,32864362	$N_{16} =$	1,96609E+37	5,715E-40	$N_l 16 =$	37,2936
aq17	53,32864362	$N_{17} =$	1,96609E+37	1,143E-39	$N_l 17 =$	37,2936
aq18	53,32864362	$N_{18} =$	1,96609E+37	1,714E-39	$N_l 18 =$	37,2936
aq19	53,32864362	$N_{19} =$	1,96609E+37	1,714E-39	$N_l 19 =$	37,2936
aq20	49,33628204	$N_{20} =$	2,79423E+38	2,011E-41	$N_l 20 =$	38,4463
aq21	46,48192848	$N_{21} =$	2,13335E+39	2,633E-42	$N_l 21 =$	39,3291
aq22	16,38624204	$N_{22} =$	5,93549E+54	3,786E-57	$N_l 22 =$	54,7735
aq23	14,63389459	$N_{23} =$	2,81084E+56	7,995E-59	$N_l 23 =$	56,4488
aq24	40,87395728	$N_{24} =$	1,71231E+41	1,969E-43	$N_l 24 =$	41,2336
aq25	15,96127384	$N_{25} =$	1,45443E+55	2,318E-57	$N_l 25 =$	55,1627
aq26	48,43346326	$N_{26} =$	5,24615E+38	6,425E-41	$N_l 26 =$	38,7198
aq27	30,40195548	$N_{27} =$	4,1499E+45	6,769E-48	$N_l 27 =$	45,618
aq28	25,89077202	$N_{28} =$	9,93831E+47	3,392E-50	$N_l 28 =$	47,9973
aq29	14,751911	$N_{29} =$	2,13725E+56	1,577E-58	$N_l 29 =$	56,3299
aq30	23,15476822	$N_{30} =$	4,48456E+49	7,516E-52	$N_l 30 =$	49,6517
aq31	17,28544395	$N_{31} =$	9,59631E+53	3,513E-56	$N_l 31 =$	53,9821
aq32	24,19834359	$N_{32} =$	9,97034E+48	3,381E-51	$N_l 32 =$	48,9987
aq33	8,990735452	$N_{33} =$	4,62323E+63	7,291E-66	$N_l 33 =$	63,6649
aq34	33,22215021	$N_{34} =$	2,0136E+44	1,674E-46	$N_l 34 =$	44,304
aq35	30,91308604	$N_{35} =$	2,34998E+45	1,434E-47	$N_l 35 =$	45,3711

$$\begin{aligned} N_{e\$} &= 5,678E+34 \\ N_l e\$ &= 34,754175 \\ \text{Sigma E\$} &= 63,301275 \end{aligned}$$

Non-Lineer Hesaplar	Log-Lineer Koordinatlar	d=	6,57
n1=c1*Nes=	2,15E+17	n1/NI=	0,1883114
n2=	4,13E+16	n2/NI=	0,0362137
n3=	2,48E+16	.	0,0217282
n4=	1,65E+16	.	0,0144855
n5=	8,26E+15	.	0,0072427
n6=	3,3E+16	.	0,028971
n7=	8,26E+15	.	0,0072427
n8=	6,61E+16	.	0,057942
n9=	4,13E+16	.	0,0362137
n10=	1,65E+16	.	0,0144855
n11=	3,3E+16	.	0,028971
n12=	1,65E+16	.	0,0144855
n13=	3,3E+16	.	0,028971
n14=	4,96E+16	.	0,0434565
n15=	4,96E+16	.	0,0434565
n16=	1,65E+16	.	0,0144855
n17=	3,3E+16	.	0,028971
n18=	4,96E+16	.	0,0434565
n19=	4,96E+16	.	0,0434565
n20=	8,26E+15	.	0,0072427
n21=	8,26E+15	.	0,0072427
n22=	3,3E+16	.	0,028971
n23=	3,3E+16	.	0,028971
n24=	4,96E+16	.	0,0434565
n25=	4,96E+16	.	0,0434565
n26=	4,96E+16	.	0,0434565
n27=	4,13E+16	.	0,0362137
n28=	4,96E+16	.	0,0434565
n29=	4,96E+16	.	0,0434565
n30=	4,96E+16	.	0,0434565
n31=	4,96E+16	.	0,0434565
n32=	4,96E+16	.	0,0434565
n33=	4,96E+16	.	0,0434565
n34=	4,96E+16	.	0,0434565
n35=	4,96E+16	.	0,0434565
		E=	1,342683679
			1,530995066
		Nes=N1/yukardaki	9,60566E+17
		N/ eş=	17,98252709
		Sigma Eş	<b>45,57660609</b>

Non-Lineer Hesaplar	Log-Log Koordinatlar	d=	6,57
n1=c1*Nes=	9,95E+38	n1/N1=	0,124844
n2=	1,91E+38	n2/N1=	0,024009
n3=	1,15E+38	$\sigma_{B2}/\sigma_{B1}=$	0,790311054
n4=	7,66E+37	$\sigma_{B3}/\sigma_{B1}=$	0,356917267
n5=	3,83E+37	0,009603	1,10356E-05
n6=	1,53E+38	0,004802	0,00323868
n7=	3,83E+37	0,019207	0,010638379
n8=	3,06E+38	0,038414	0,01244686
n9=	1,91E+38	0,024009	0,000168331
n10=	7,66E+37	0,009603	0,000143873
n11=	1,53E+38	0,019207	0,000123368
n12=	7,66E+37	0,009603	0,000116008
n13=	1,53E+38	0,019207	0,00010943
n14=	2,3E+38	0,02881	0,00010712687
n15=	2,3E+38	0,02881	0,000105934
n16=	7,66E+37	0,009603	0,000105934
n17=	1,53E+38	0,019207	0,0001059422
n18=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n19=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n20=	3,83E+37	0,004802	0,0001059422
n21=	3,83E+37	0,004802	0,0001059422
n22=	1,53E+38	0,019207	0,0001059422
n23=	1,53E+38	0,019207	0,0001059422
n24=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n25=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n26=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n27=	1,91E+38	0,024009	0,0001059422
n28=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n29=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n30=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n31=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n32=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n33=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n34=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
n35=	2,3E+38	0,02881	0,0001059422
E=	4,78E+39	E=	0,953989812
			1,116164117
			1,078834201
		Nes=N1/yukardaki	6,31541E+39
		N/ e <sub>s</sub> =	39,80040183
		Sigma E <sub>s</sub>	<b>45,02619238</b>



Non-Lineer Hesaplar	Log-Log Koordinatlar	y= 6,57						
x= 35,3844	0,0306368	n1/N1= 0,124844388	$\sigma 1/\sigma 35=$ 1,446631	5,9959E-07	2,09641E-05	9,22922E+39		
q= -28,8144	0,0050729	n2/N2= 0,031402475	$\sigma 2/\sigma 35=$ 1,458062	9,92803E-08				
	5,03E-05	... 4,70526E-06	$\sigma 3/\sigma 35=$ 1,143288	9,84374E-10			1,37842E+40 <b>Nes</b>	
	0,0042793	... 5,26347E-18	...	0,516327	8,37489E-08		<b>40,13938056 Nles</b>	
	0,0146047	... 0,000621587	...	1,362467	2,85827E-07			
	0,0696935	... 0,000894158	...	1,322222	1,36396E-06			
	0,0005213	... 39923,39946	2,308001	1,02019E-08 Sigma Es			<b>44,0075217</b>	
	0,0448288	9,71037E-15	0,618054	8,77338E-07				
	0,139387	0,364808939	1,566762	2,72793E-06				
	0,035863	79846,79892	2,308001	7,0187E-07				
	0,0073024	0,291847152	1,566762	1,42914E-07				
	0,0014751	0,000447079	1,322222	2,8868E-08				
	0,1384454	3,43756E-10	0,857476	2,7095E-06				
	0,0006951	193,3492947	1,873066	1,36029E-08				
	0,0298525	2,96705E-13	0,689017	5,84239E-07				
	0,059705	3,893712149	1,725115	1,16848E-06				
	0,0895575	7,787424298	1,725115	1,75272E-06				
	0,0895575	11,68113645	1,725115	1,75272E-06				
	0,0098866	11,68113645	1,725115	1,9349E-07				
	0,0072116	0,136985434	1,595968	1,41137E-07				
	0,0001156	0,017942139	1,503633	2,26258E-09				
	6,353E-05	2,57953E-17	0,530075	1,24328E-09				
	0,0219071	5,44703E-19	0,473388	4,28741E-07				
	0,0001509	0,001341238	1,322222	2,95312E-09				
	0,0537945	1,57904E-17	0,516327	1,05281E-06				
	0,0038098	0,437770727	1,566762	7,45607E-08				
	0,0019534	4,61179E-08	0,983466	3,82303E-08				
	9,943E-05	2,31087E-10	0,837534	1,94594E-09				
	0,0010815	1,07457E-18	0,477206	2,11656E-08				
	0,0002301	5,12116E-12	0,749028	4,50317E-09				
	0,0013658	2,39322E-16	0,559163	2,6729E-08				
	7,229E-06	2,30345E-11	0,782786	1,41469E-10				
	0,007312	4,96755E-26	0,290839	1,43102E-07				
	0,0049936	1,14055E-06	1,074695					
		9,7729E-08	E=	1,70368E-05				
E=	0,8755104							
	1,0003548							

$C_1 * \sigma_1$	5,91587234	<u>Standart Sapma</u>	<u>Üslü Sayı</u>	<u>Standart Sapma</u>	$Z_{alfa}$	$G$
$C_2 * \sigma_2$	1,13864415	$\sigma_1 - \sigma_{ort}$	39,3670413	1549,76394	<b>39,31680451</b>	
...	0,66775776	$\sigma_2 - \sigma_{ort}$	39,4018007	1552,5019		
...	0,427756	...	38,4863628	1481,20012	$z = 0,979438931$	0,1636403 <b>0,8363597</b>
	0,2261151	...	36,9363529	1364,29417		
	0,90179595		39,1145572	1529,94859		
	0,24379258		38,9959889	1520,68715	$z = 0,982204685$	0,1629709 <b>0,8370291</b>
	1,72126701		42,261149	1786,00472		
	1,14808028		37,1642602	1381,18223		
	0,48758517		39,7377271	1579,08695	$z = 1,036453308$	0,1500157 <b>0,8499843</b>
	0,91846422		42,261149	1786,00472		
	0,45089798		39,7377271	1579,08695		
	0,87344701		38,9959889	1520,68715	$z = 0,960385256$	0,1684037 <b>0,8315963</b>
	1,41128414		37,7344611	1423,88955		
	1,29646475		40,7341653	1659,27222		
	0,46492071		37,3278567	1393,36888	$z = 1,033669836$	0,1506559 <b>0,8493441</b>
	0,92984142		40,2440123	1619,58053		
	1,39476213		40,2440123	1619,58053		
	1,39476213		40,2440123	1619,58053	$z = 0,961155166$	0,1682112 <b>0,8317888</b>
	0,23013231		40,2440123	1619,58053		
	0,22851336		39,8296205	1586,39867		
	0,85619582		39,541447	1563,52603	$z = 1,044848581$	0,1480848 <b>0,8519152</b>
	0,8466005		36,97	1366,54306		
	1,35269393		36,54	1335,15637		
	1,28326799		39,00	1520,68715		
	1,37769634		36,94	1364,29417		
	1,10084846		39,74	1579,08695		
	1,30850081		38,06	1448,28002		
	1,28036277		37,68	1420,15368		
	1,30124461		36,85	1357,93464		
	1,28647544		37,47	1403,97537		
	1,30398279		37,03	1371,33252		
	1,26588139		37,55	1410,06947		
	1,3291937		36,42	1326,45648		
	1,32248001		38,30	1466,79928		
			38,10	1451,58277		
$E =$	<b>39,6875811</b>					
$\sigma_{ort} =$	<b>1,13393089</b>		$E =$	<b>52557,578</b>		

$C_1 * N_1$	1,99934E+17	Palmgren-Miner İçin N değerleri ile Log- Lineer			$Z \alpha$	$G$
$C_2 * N_2$	3,83558E+16	$N_1 * N_{\text{ort}}$	1,32721E+18	1,76148E+36	1,42674E+18	
...	2,45314E+16	$N_2 * N_{\text{ort}}$	1,32389E+18	1,75269E+36	0,981772466	0,16307461
...	1,82222E+16	...	1,41396E+18	1,99928E+36		0,836925
	7,82646E+15	...	1,58021E+18	2,49705E+36	0,989471834	0,16122676
	3,15659E+16		1,35154E+18	1,82665E+36		0,838773
	6,28368E+15		1,36311E+18	1,85807E+36		
	7,1739E+16		1,07692E+18	1,15976E+36		
	3,74672E+16		1,55462E+18	2,41684E+36		
	1,25674E+16		1,29226E+18	1,66993E+36		
	2,99738E+16		1,07692E+18	1,15976E+36		
	1,5783E+16		1,29226E+18	1,66993E+36		
	3,44704E+16		1,36311E+18	1,85807E+36		
	4,19409E+16		1,49236E+18	2,22714E+36		
	5,31935E+16		1,20267E+18	1,44642E+36		
	1,44667E+16		1,5365E+18	2,36084E+36		
	2,89334E+16		1,24596E+18	1,55242E+36		
	4,34001E+16		1,24596E+18	1,55242E+36		
	4,34001E+16		1,24596E+18	1,55242E+36		
	7,44555E+15		1,24596E+18	1,55242E+36		
	7,59677E+15		1,28373E+18	1,64797E+36		
	3,63671E+16		1,31065E+18	1,71781E+36		
	3,7467E+16		1,57677E+18	2,48619E+36		
	4,73489E+16		1,62571E+18	2,64292E+36		
	5,46667E+16		1,36311E+18	1,85807E+36		
	4,49606E+16		1,58021E+18	2,49705E+36		
	4,21313E+16		1,29226E+18	1,66993E+36		
	5,18846E+16		1,4583E+18	2,12664E+36		
	5,49964E+16		1,49767E+18	2,24302E+36		
	5,26698E+16		1,58999E+18	2,52806E+36		
	5,43049E+16		1,52097E+18	2,31334E+36		
	5,23721E+16		1,56947E+18	2,46325E+36		
	5,667E+16		1,51213E+18	2,28655E+36		
	4,97091E+16		1,63964E+18	2,68841E+36		
	5,04047E+16		1,43313E+18	2,05386E+36		
			1,45377E+18	2,11344E+36		
E=	1,45505E+18					
N <sub>ort</sub>	4,15729E+16		E=	6,92101E+37		

**Palmgren-Miner İçin Log-Log N Değerleri ile**

$C_1 \cdot N_1$	1,0601E+40	$N_1 \cdot N_{\text{ort}}$	6,46727E+40	4,18256E+81	<b>3,85492E+41</b>	<i>Z alfa</i>	<i>G</i>
$C_2 \cdot N_2$	1,97783E+39	$N_2 \cdot N_{\text{ort}}$	6,25079E+40	3,90723E+81		0,172688	<b>0,431452</b> <b>0,568548</b>
...	2,65703E+39	...	1,49748E+41	2,24244E+82			
...	7,23152E+39	...	6,35703E+41	4,04118E+83			
5,08429E+38			8,25974E+40	6,82233E+81			
2,25687E+39			9,25278E+40	8,5614E+81			
3,55594E+37			-1,57345E+39	2,47574E+78			
2,34407E+40			5,13652E+41	2,63839E+83			
1,4779E+39			4,47102E+40	1,999E+81			
7,11188E+37			-1,57345E+39	2,47574E+78			
1,18232E+39			4,47102E+40	1,999E+81			
1,12844E+39			9,25278E+40	8,5614E+81			
6,96226E+39			3,01918E+41	9,11542E+82			
7,57324E+38			1,45642E+40	2,12117E+80			
1,51288E+40			4,40918E+41	1,94408E+83			
3,82709E+38			2,61581E+40	6,84246E+80			
7,65418E+38			2,61581E+40	6,84246E+80			
1,14813E+39			2,61581E+40	6,84246E+80			
1,14813E+39			2,61581E+40	6,84246E+80			
2,73044E+38			4,06989E+40	1,6564E+81			
3,50342E+38			5,44578E+40	2,96566E+81			
1,40617E+40			6,1784E+41	3,81727E+83			
2,09134E+40			9,22744E+41	8,51456E+83			
3,38531E+39			9,25278E+40	8,5614E+81			
2,16946E+40			6,35703E+41	4,04118E+83			
1,77348E+39			4,47102E+40	1,999E+81			
6,50749E+39			2,23764E+41	5,00702E+82			
1,09235E+40			3,16162E+41	9,99585E+82			
2,34976E+40			6,89192E+41	4,74986E+83			
1,32887E+40			3,86329E+41	1,4925E+83			
1,98683E+40			5,81522E+41	3,38168E+83			
1,23398E+40			3,58178E+41	1,28292E+83			
3,50748E+40			1,03265E+42	1,06636E+84			
6,28213E+39			1,78467E+41	3,18504E+82			
7,51032E+39			2,14903E+41	4,61833E+82			

E= **2,76606E+41**  
N<sub>ort</sub>= **7,90302E+39**

E= **5,05253E+84**

<b>Corten-Dolan Log-Lineer</b>				<i>Z alfa</i>	<i>G</i>
<b>C1*N1</b>	1,99934E+17	<b>N1-Nort</b>	1,32721E+18	1,76148E+36	<b>1,42674E+18</b>
<b>C2*N2</b>	3,83558E+16	<b>N2-Nort</b>	1,32389E+18	1,75269E+36	1,044131454
...	2,45314E+16	...	1,41396E+18	1,99928E+36	<b>0,14825</b>
...	1,82222E+16	...	1,58021E+18	2,49705E+36	0,85175
7,82646E+15			1,35154E+18	1,82665E+36	
3,15659E+16			1,36311E+18	1,85807E+36	
6,28368E+15			1,07692E+18	1,15976E+36	
7,1739E+16			1,55462E+18	2,41684E+36	
3,74672E+16			1,29226E+18	1,66993E+36	
1,25674E+16			1,07692E+18	1,15976E+36	
2,99738E+16			1,29226E+18	1,66993E+36	
1,5783E+16			1,36311E+18	1,85807E+36	
3,44704E+16			1,49236E+18	2,22714E+36	
4,19409E+16			1,20267E+18	1,44642E+36	
5,31935E+16			1,5365E+18	2,36084E+36	
1,44667E+16			1,24596E+18	1,55242E+36	
2,89334E+16			1,24596E+18	1,55242E+36	
4,34001E+16			1,24596E+18	1,55242E+36	
4,34001E+16			1,24596E+18	1,55242E+36	
7,44555E+15			1,28373E+18	1,64797E+36	
7,59677E+15			1,31065E+18	1,71781E+36	
3,63671E+16			1,57677E+18	2,48619E+36	
3,74467E+16			1,62571E+18	2,64292E+36	
4,73489E+16			1,36311E+18	1,85807E+36	
5,46667E+16			1,58021E+18	2,49705E+36	
4,49606E+16			1,29226E+18	1,66993E+36	
4,21313E+16			1,4583E+18	2,12664E+36	
5,18846E+16			1,49767E+18	2,24302E+36	
5,49964E+16			1,58999E+18	2,52806E+36	
5,26698E+16			1,52097E+18	2,31334E+36	
5,43049E+16			1,56947E+18	2,46325E+36	
5,23721E+16			1,51213E+18	2,28655E+36	
5,667E+16			1,63964E+18	2,68841E+36	
4,97091E+16			1,43313E+18	2,05386E+36	
5,04047E+16			1,45377E+18	2,11344E+36	
<b>E=</b>	<b>1,45505E+18</b>			<b>E=</b>	<b>6,92101E+37</b>
<b>Nort</b>	<b>4,15729E+16</b>				

<b>Corten-Dolan Log-Log</b>			
<b>C1*N1</b>	<b>1,0601E+40 N1-Nort</b>	<b>6,46727E+40</b>	<b>4,18256E+81 3,85492E+41</b>
<b>C2*N2</b>	<b>1,97783E+39 N2-Nort</b>	<b>6,25079E+40</b>	<b>3,90723E+81</b>
...	2,65703E+39 ...	1,49748E+41	2,24244E+82
...	7,23152E+39 ...	6,35703E+41	4,04118E+83
	5,08429E+38	8,25974E+40	6,82233E+81
	2,25687E+39	9,25278E+40	8,5614E+81
	3,55594E+37	-1,57345E+39	2,47574E+78
	2,34407E+40	5,13652E+41	2,63839E+83
	1,47799E+39	4,47102E+40	1,999E+81
	7,11188E+37	-1,57345E+39	2,47574E+78
	1,18232E+39	4,47102E+40	1,999E+81
	1,12844E+39	9,25278E+40	8,5614E+81
	6,96226E+39	3,01918E+41	9,11542E+82
	7,57324E+38	1,45642E+40	2,12117E+80
	1,51288E+40	4,40918E+41	1,94408E+83
	3,82709E+38	2,61581E+40	6,84246E+80
	7,65418E+38	2,61581E+40	6,84246E+80
	1,14813E+39	2,61581E+40	6,84246E+80
	1,14813E+39	2,61581E+40	6,84246E+80
	2,73044E+38	4,06989E+40	1,6564E+81
	3,50342E+38	5,44578E+40	2,96566E+81
	1,40617E+40	6,1784E+41	3,81727E+83
	2,09134E+40	9,22744E+41	8,51456E+83
	3,38531E+39	9,25278E+40	8,5614E+81
	2,16946E+40	6,35703E+41	4,04118E+83
	1,77348E+39	4,47102E+40	1,999E+81
	6,50749E+39	2,23764E+41	5,00702E+82
	1,09235E+40	3,16162E+41	9,99585E+82
	2,34976E+40	6,89192E+41	4,74986E+83
	1,32887E+40	3,86329E+41	1,4925E+83
	1,98683E+40	5,81522E+41	3,38168E+83
	1,23398E+40	3,58178E+41	1,28292E+83
	3,50748E+40	1,03265E+42	1,06636E+84
	6,28213E+39	1,78467E+41	3,18504E+82
	7,51032E+39	2,14903E+41	4,61833E+82
<b>E=</b>	<b>2,76606E+41</b>	<b>E=</b>	<b>5,05253E+84</b>
<b>Nort=</b>	<b>7,90302E+39</b>		

<b>Marin Log-Lineer</b>			
<b>C1*N1</b>	<b>1,99934E+17 N1-Nort</b>	<b>1,32721E+18</b>	<b>1,76148E+36</b>
<b>C2*N2</b>	<b>3,83558E+16 N2-Nort</b>	<b>1,32389E+18</b>	<b>1,75269E+36</b>
...	2,45314E+16 ...	1,41396E+18	1,99928E+36
...	1,82222E+16 ...	1,58021E+18	2,49705E+36
	7,82646E+15	1,35154E+18	1,82665E+36
	3,15659E+16	1,36311E+18	1,85807E+36
	6,28368E+15	1,07692E+18	1,15976E+36
	7,1739E+16	1,55462E+18	2,41684E+36
	3,74672E+16	1,29226E+18	1,66993E+36
	1,25674E+16	1,07692E+18	1,15976E+36
	2,99738E+16	1,29226E+18	1,66993E+36
	1,5783E+16	1,36311E+18	1,85807E+36
	3,44704E+16	1,49236E+18	2,22714E+36
	4,19409E+16	1,20267E+18	1,44642E+36
	5,31935E+16	1,5365E+18	2,36084E+36
	1,44667E+16	1,24596E+18	1,55242E+36
	2,89334E+16	1,24596E+18	1,55242E+36
	4,34001E+16	1,24596E+18	1,55242E+36
	4,34001E+16	1,24596E+18	1,55242E+36
	7,44555E+15	1,28373E+18	1,64797E+36
	7,59677E+15	1,31065E+18	1,71781E+36
	3,63671E+16	1,57677E+18	2,48619E+36
	3,7467E+16	1,62571E+18	2,64292E+36
	4,73489E+16	1,36311E+18	1,85807E+36
	5,46667E+16	1,58021E+18	2,49705E+36
	4,49606E+16	1,29226E+18	1,66993E+36
	4,21313E+16	1,4583E+18	2,12664E+36
	5,18846E+16	1,49767E+18	2,24302E+36
	5,49964E+16	1,58999E+18	2,52806E+36
	5,26698E+16	1,52097E+18	2,31334E+36
	5,43049E+16	1,56947E+18	2,46325E+36
	5,23721E+16	1,51213E+18	2,28655E+36
	5,667E+16	1,63964E+18	2,68841E+36
	4,97091E+16	1,43313E+18	2,05386E+36
	5,04047E+16	1,45377E+18	2,11344E+36
<b>E=</b>	<b>1,45505E+18</b>	<b>E=</b>	<b>6,92101E+37</b>
<b>Nort=</b>	<b>4,15729E+16</b>		

**Marin Log-Log**

<b>C1*N1</b>	<b>1,0601E+40 N1-Nort</b>	<b>6,46727E+40</b>	<b>4,18256E+81</b>	<b>3,85492E+41</b>	<b>Z alfa</b>	<b>G</b>
<b>C2*N2</b>	<b>1,97783E+39 N2-Nort</b>	<b>6,25079E+40</b>	<b>3,90723E+81</b>		<b>0,1273084</b>	<b>0,44935</b>
...	2,65703E+39 ...	1,49748E+41	2,24244E+82			<b>0,55065</b>
...	7,23152E+39 ...	6,35703E+41	4,04118E+83			
	5,08429E+38	8,25974E+40	6,82233E+81			
	2,25687E+39	9,25278E+40	8,5614E+81			
	3,55594E+37	-1,57345E+39	2,47574E+78			
	2,34407E+40	5,13652E+41	2,63839E+83			
	1,4779E+39	4,47102E+40	1,999E+81			
	7,11188E+37	-1,57345E+39	2,47574E+78			
	1,18232E+39	4,47102E+40	1,999E+81			
	1,12844E+39	9,25278E+40	8,5614E+81			
	6,96226E+39	3,01918E+41	9,11542E+82			
	7,57324E+38	1,45642E+40	2,12117E+80			
	1,51288E+40	4,40918E+41	1,94408E+83			
	3,82709E+38	2,61581E+40	6,84246E+80			
	7,65418E+38	2,61581E+40	6,84246E+80			
	1,14813E+39	2,61581E+40	6,84246E+80			
	1,14813E+39	2,61581E+40	6,84246E+80			
	2,73044E+38	4,06989E+40	1,6564E+81			
	3,50342E+38	5,44578E+40	2,96566E+81			
	1,40617E+40	6,1784E+41	3,81727E+83			
	2,09134E+40	9,22744E+41	8,51456E+83			
	3,38531E+39	9,25278E+40	8,5614E+81			
	2,16946E+40	6,35703E+41	4,04118E+83			
	1,77348E+39	4,47102E+40	1,999E+81			
	6,50749E+39	2,23764E+41	5,00702E+82			
	1,09235E+40	3,16162E+41	9,99585E+82			
	2,34976E+40	6,89192E+41	4,74986E+83			
	1,32887E+40	3,86329E+41	1,4925E+83			
	1,98683E+40	5,81522E+41	3,38168E+83			
	1,23398E+40	3,58178E+41	1,28292E+83			
	3,50748E+40	1,03265E+42	1,06636E+84			
	6,28213E+39	1,78467E+41	3,18504E+82			
	7,51032E+39	2,14903E+41	4,61833E+82			
<b>E=</b>	<b>2,76606E+41</b>		<b>E=</b>	<b>5,05253E+84</b>		
<b>Nort=</b>	<b>7,90302E+39</b>					

$C_1^* \sigma_1$	4,28210182	<u>Standart Sapma</u>	<u>Üslü Sayı</u>	<u>Standart Sapma</u>	$Z_{alfa}$	$G$
$C_2^* \sigma_2$	0,83094264	$\sigma_1 - \sigma_{ort}$	28,4662269	810,326073	<b>30,76896453</b>	
...	0,44473476	$\sigma_2 - \sigma_{ort}$	28,7318568	825,519598		
...	0,31492887	...	25,5378947	652,184065	$z = 0,923879632$	0,1777913 <b>0,8222087</b>
	0,1537332	...	27,1789683	738,69632		
	0,59403475		26,5148085	703,035069		
	0,27747099		25,5848452	654,584303	$z = 0,964460776$	0,1673848 <b>0,8326152</b>
	1,24241871		48,5401358	2356,14478		
	0,90203121		26,7941153	717,924617		
	0,55494199		31,2626099	977,35078	$z = 1,457622082$	0,0724329 <b>0,9275671</b>
	0,72162496		48,5401358	2356,14478		
	0,29701737		31,2626099	977,35078		
	0,60521542		25,5848452	654,584303	$z = 1,208777646$	0,1133445 <b>0,8866555</b>
	1,32354296		26,0823852	680,290818		
	0,92381566		38,4154067	1475,74347		
	0,40234667		26,5568302	705,265232	$z = 0,967983209$	0,1665042 <b>0,8334958</b>
	0,80469335		34,9591529	1222,14237		
	1,20704002		34,9591529	1222,14237		
	1,20704002		34,9591529	1222,14237	$z = 1,416755251$	0,0782867 <b>0,9217133</b>
	0,18423287		34,9591529	1222,14237		
	0,17214341		31,9437493	1020,40312		
	0,62861189		29,7918266	887,552935	$z = 0,961448456$	0,1681379 <b>0,8318621</b>
	0,61194691		27,12	735,685784		
	0,89105212		26,38	696,006583		
	0,94478661		25,58	654,584303		
	1,08243745		27,18	738,69632		
	0,74867829		31,26	977,35078		
	0,90950816		25,80	665,807514		
	0,95033194		26,13	682,900993		
	0,91765305		27,34	747,665892		
	0,93908879		26,37	695,588202		
	0,91441643		27,01	729,536493		
	0,96473137		26,28	690,532565		
	0,89290468		27,77	771,209726		
	0,89733509		25,64	657,399577		
			25,77	664,156806		
$E =$	<b>29,7395344</b>					
$\sigma_{ort} =$	<b>0,84970098</b>		$E =$	<b>32188,7921</b>		

$C_1 * N_1$	4,36343E+17	Palmgren-Miner İçin N değerleri ile Log- Lineer			$Z \alpha\mu$	$G$
$C_2 * N_2$	8,23712E+16	$N_1 - N_{\text{ort}}$	2,90146E+18	8,4185E+36	2,97301E+18	
...	6,17609E+16	$N_2 - N_{\text{ort}}$	2,84661E+18	8,10317E+36	0,894633302	0,18549534
...	3,67192E+16	...	3,57867E+18	1,28069E+37	0,978701163	0,16382471
1,92304E+16	...	...	3,1822E+18	1,01264E+37		0,83618
8,20785E+16			3,33721E+18	1,11369E+37		
4,13575E+15			3,56669E+18	1,27212E+37		
1,50874E+17			6,50355E+17	4,22962E+35		
6,90377E+16			3,27114E+18	1,07004E+37		
8,27151E+15			2,37193E+18	5,62606E+36		
5,52301E+16			6,50355E+17	4,22962E+35		
4,10393E+16			2,37193E+18	5,62606E+36		
7,9278E+16			3,56669E+18	1,27212E+37		
5,0294E+16			3,44206E+18	1,18478E+37		
1,15045E+17			1,40625E+18	1,97753E+36		
2,13368E+16			3,32718E+18	1,10702E+37		
4,26736E+16			1,81317E+18	3,28758E+36		
6,40104E+16			1,81317E+18	3,28758E+36		
6,40104E+16			1,81317E+18	3,28758E+36		
1,31667E+16			1,81317E+18	3,28758E+36		
1,52998E+16			2,25786E+18	5,09791E+36		
7,3723E+16			2,63755E+18	6,95668E+36		
7,76382E+16			3,19486E+18	1,02071E+37		
1,23118E+17			3,36909E+18	1,13508E+37		
1,10157E+17			3,56669E+18	1,27212E+37		
8,28452E+16			3,1822E+18	1,01264E+37		
1,01047E+17			2,37193E+18	5,62606E+36		
1,18503E+17			3,51145E+18	1,23303E+37		
1,089E+17			3,42978E+18	1,17634E+37		
1,16522E+17			3,1449E+18	9,89038E+36		
1,11464E+17			3,371E+18	1,13637E+37		
1,17305E+17			3,22097E+18	1,03746E+37		
1,05702E+17			3,39424E+18	1,15209E+37		
1,22647E+17			3,05002E+18	9,30263E+36		
1,21527E+17			3,55271E+18	1,26217E+37		
			3,51949E+18	1,23868E+37		
E=	3,0033E+18					
Nort	8,58087E+16		E=	3,00519E+38		

**Palmgren-Miner İçin Log-Log N Değerleri ile**

$C_1 * N_1$	9,01682E+44	$N_1 - N_{\text{ort}}$	4,39888E+45	1,93501E+91	<b>1,05693E+47</b>	<i>Z alfa</i>	<i>G</i>
$C_2 * N_2$	1,26495E+44	$N_2 - N_{\text{ort}}$	2,72904E+45	7,44766E+90		-0,01679	<b>0,50671</b> <span style="background-color: yellow;">0,49329</span>
...	4,10287E+45	...	2,41663E+47	5,84008E+94			
...	3,33074E+44	...	2,78694E+46	7,76703E+92			
3,84711E+44		6,67043E+46	4,44947E+93				
5,14163E+45		2,27028E+47	5,15418E+94				
3,60738E+35		-1,77418E+45	3,14771E+90				
2,15907E+45		4,62651E+46	2,14046E+93				
7,14547E+42		-1,5198E+45	2,30979E+90				
7,21475E+35		-1,77418E+45	3,14771E+90				
5,71637E+42		-1,5198E+45	2,30979E+90				
2,57081E+45		2,27028E+47	5,15418E+94				
2,68291E+45		1,17615E+47	1,38333E+94				
7,30053E+39		-1,77396E+45	3,14694E+90				
2,18789E+45		6,31331E+46	3,98579E+93				
6,23973E+40		-1,76863E+45	3,12804E+90				
1,24795E+41		-1,76863E+45	3,12804E+90				
1,87192E+41		-1,76863E+45	3,12804E+90				
1,87192E+41		-1,76863E+45	3,12804E+90				
6,84704E+41		-1,6523E+45	2,7301E+90				
7,38223E+42		-4,60143E+44	2,11731E+89				
7,13839E+44		2,99917E+46	8,99499E+92				
1,82379E+45		7,93844E+46	6,30188E+93				
7,71244E+45		2,27028E+47	5,15418E+94				
9,99222E+44		2,78694E+46	7,76703E+92				
8,57456E+42		-1,5198E+45	2,30979E+90				
4,82361E+45		1,69946E+47	2,88817E+94				
3,77221E+45		1,10135E+47	1,21297E+94				
8,14503E+44		2,23894E+46	5,01286E+92				
2,76363E+45		8,02136E+46	6,43422E+93				
1,23425E+45		3,48419E+46	1,21396E+93				
3,12631E+45		9,0973E+46	8,27609E+93				
4,81646E+44		1,25147E+46	1,56617E+92				
7,17353E+45		2,1104E+47	4,45381E+94				
6,0361E+45		1,77297E+47	3,14341E+94				
<b>E=</b>	<b>6,20963E+46</b>			<b>3,79814E+95</b>			
<b>N<sub>ort</sub>=</b>	<b>1,77418E+45</b>						

**Corten-Dolan Log-Lineer**

<b>C1*N1</b>	<b>4,36343E+17</b>	<b>N1-Nort</b>	<b>2,90146E+18</b>	<b>8,4185E+36</b>	<b>2,973E+18</b>	<b>Z alfa</b>	<b>G</b>
<b>C2*N2</b>	<b>8,23712E+16</b>	<b>N2-Nort</b>	<b>2,84661E+18</b>	<b>8,10317E+36</b>		<b>0,51769468</b>	<b>0,30231</b>
...	6,17609E+16	...	3,57867E+18	1,28069E+37		<b>0,69769</b>	
...	3,67192E+16	...	3,1822E+18	1,01264E+37			
1,92304E+16			3,33721E+18	1,11369E+37			
8,20785E+16			3,56669E+18	1,27212E+37			
4,13575E+15			6,50355E+17	4,22962E+35			
1,50874E+17			3,27114E+18	1,07004E+37			
6,90377E+16			2,37193E+18	5,62606E+36			
8,27151E+15			6,50355E+17	4,22962E+35			
5,52301E+16			2,37193E+18	5,62606E+36			
4,10393E+16			3,56669E+18	1,27212E+37			
7,9278E+16			3,44206E+18	1,18478E+37			
5,0294E+16			1,40625E+18	1,97753E+36			
1,15045E+17			3,32718E+18	1,10702E+37			
2,13368E+16			1,81317E+18	3,28758E+36			
4,26736E+16			1,81317E+18	3,28758E+36			
6,40104E+16			1,81317E+18	3,28758E+36			
6,40104E+16			1,81317E+18	3,28758E+36			
1,31667E+16			2,25786E+18	5,09791E+36			
1,52998E+16			2,63755E+18	6,95668E+36			
7,3723E+16			3,19486E+18	1,02071E+37			
7,76382E+16			3,36909E+18	1,13508E+37			
1,23118E+17			3,56669E+18	1,27212E+37			
1,10157E+17			3,1822E+18	1,01264E+37			
8,28452E+16			2,37193E+18	5,62606E+36			
1,01047E+17			3,51145E+18	1,23303E+37			
1,18503E+17			3,42978E+18	1,17634E+37			
1,089E+17			3,1449E+18	9,89038E+36			
1,16522E+17			3,371E+18	1,13637E+37			
1,11464E+17			3,22097E+18	1,03746E+37			
1,17305E+17			3,39424E+18	1,15209E+37			
1,05702E+17			3,05002E+18	9,30263E+36			
1,22647E+17			3,55271E+18	1,26217E+37			
1,21527E+17			3,51949E+18	1,23868E+37			
<b>E=</b>	<b>3,0033E+18</b>			<b>E= 3,00519E+38</b>			
<b>Nort</b>	<b>8,58087E+16</b>						

<b>Corten-Dolan Log-Log</b>			
<b>C1*N1</b>	<b>9,01682E+44 N1-Nort</b>	<b>4,39888E+45</b>	<b>1,93501E+91 1,05693E+47</b>
<b>C2*N2</b>	<b>1,26495E+44 N2-Nort</b>	<b>2,72904E+45</b>	<b>7,44766E+90 0,013523457 0,49459 0,50541</b>
...	4,10287E+45 ...	2,41663E+47	5,84008E+94
...	3,33074E+44 ...	2,78694E+46	7,76703E+92
3,84711E+44		6,67043E+46	4,44947E+93
5,14163E+45		2,27028E+47	5,15418E+94
3,60738E+35		-1,77418E+45	3,14771E+90
2,15907E+45		4,62651E+46	2,14046E+93
7,14547E+42		-1,5198E+45	2,30979E+90
7,21475E+35		-1,77418E+45	3,14771E+90
5,71637E+42		-1,5198E+45	2,30979E+90
2,57081E+45		2,27028E+47	5,15418E+94
2,68291E+45		1,17615E+47	1,38333E+94
7,30053E+39		-1,77396E+45	3,14694E+90
2,18789E+45		6,31331E+46	3,98579E+93
6,23973E+40		-1,76863E+45	3,12804E+90
1,24795E+41		-1,76863E+45	3,12804E+90
1,87192E+41		-1,76863E+45	3,12804E+90
1,87192E+41		-1,76863E+45	3,12804E+90
6,84704E+41		-1,6523E+45	2,7301E+90
7,38223E+42		-4,60143E+44	2,11731E+89
7,13839E+44		2,99917E+46	8,99499E+92
1,82379E+45		7,93844E+46	6,30188E+93
7,71244E+45		2,27028E+47	5,15418E+94
9,99222E+44		2,78694E+46	7,76703E+92
8,57456E+42		-1,5198E+45	2,30979E+90
4,82361E+45		1,69946E+47	2,88817E+94
3,77221E+45		1,10135E+47	1,21297E+94
8,14503E+44		2,23894E+46	5,01286E+92
2,76363E+45		8,02136E+46	6,43422E+93
1,23425E+45		3,48419E+46	1,21396E+93
3,12631E+45		9,0973E+46	8,27609E+93
4,81646E+44		1,25147E+46	1,56617E+92
7,17353E+45		2,1104E+47	4,45381E+94
6,0361E+45		1,77297E+47	3,14341E+94
<b>E=</b>	<b>6,20963E+46</b>	<b>E=</b>	<b>3,79814E+95</b>
<b>Nort=</b>	<b>1,77418E+45</b>		

<b>Marin Log-Lineer</b>				<i>Z alfa</i>	<i>G</i>
<b>C1*N1</b>	<b>4,36343E+17</b>	<b>N1-Nort</b>	<b>2,90146E+18</b>	<b>8,4185E+36</b>	<b>2,97301E+18</b>
<b>C2*N2</b>	<b>8,23712E+16</b>	<b>N2-Nort</b>	<b>2,84661E+18</b>	<b>8,10317E+36</b>	<b>0,32086</b>
...	6,17609E+16	...	3,57867E+18	1,28069E+37	
...	3,67192E+16	...	3,1822E+18	1,01264E+37	
1,92304E+16			3,33721E+18	1,11369E+37	
8,20785E+16			3,56669E+18	1,27212E+37	
4,13575E+15			6,50355E+17	4,22962E+35	
1,50874E+17			3,27114E+18	1,07004E+37	
6,90377E+16			2,37193E+18	5,62606E+36	
8,27151E+15			6,50355E+17	4,22962E+35	
5,52301E+16			2,37193E+18	5,62606E+36	
4,10393E+16			3,56669E+18	1,27212E+37	
7,9278E+16			3,44206E+18	1,18478E+37	
5,0294E+16			1,40625E+18	1,97753E+36	
1,15045E+17			3,32718E+18	1,10702E+37	
2,13368E+16			1,81317E+18	3,28758E+36	
4,26736E+16			1,81317E+18	3,28758E+36	
6,40104E+16			1,81317E+18	3,28758E+36	
6,40104E+16			1,81317E+18	3,28758E+36	
1,31667E+16			2,25786E+18	5,09791E+36	
1,52998E+16			2,63755E+18	6,95668E+36	
7,3723E+16			3,19486E+18	1,02071E+37	
7,76382E+16			3,36909E+18	1,13508E+37	
1,23118E+17			3,56669E+18	1,27212E+37	
1,10157E+17			3,1822E+18	1,01264E+37	
8,28452E+16			2,37193E+18	5,62606E+36	
1,01047E+17			3,51145E+18	1,23303E+37	
1,18503E+17			3,42978E+18	1,17634E+37	
1,089E+17			3,1449E+18	9,89038E+36	
1,16522E+17			3,371E+18	1,13637E+37	
1,11464E+17			3,22097E+18	1,03746E+37	
1,17305E+17			3,39424E+18	1,15209E+37	
1,05702E+17			3,05002E+18	9,30263E+36	
1,22647E+17			3,55271E+18	1,26217E+37	
1,21527E+17			3,51949E+18	1,23868E+37	
<b>E=</b>	<b>3,0033E+18</b>		<b>E=</b>	<b>3,00519E+38</b>	
<b>Nort=</b>	<b>8,58087E+16</b>				

<b>Marin Log-Log</b>			
<b>C1*N1</b>	<b>9,01682E+44 N1-Nort</b>	<b>4,39888E+45</b>	<b>1,93501E+91</b>
<b>C2*N2</b>	<b>1,26495E+44 N2-Nort</b>	<b>2,72904E+45</b>	<b>7,44766E+90</b>
...	4,10287E+45 ...	2,41663E+47	5,84008E+94
...	3,33074E+44 ...	2,78694E+46	7,76703E+92
	3,84711E+44	6,67043E+46	4,44947E+93
	5,14163E+45	2,27028E+47	5,15418E+94
	3,60738E+35	-1,77418E+45	3,14771E+90
	2,15907E+45	4,62651E+46	2,14046E+93
	7,14547E+42	-1,5198E+45	2,30979E+90
	7,21475E+35	-1,77418E+45	3,14771E+90
	5,71637E+42	-1,5198E+45	2,30979E+90
	2,57081E+45	2,27028E+47	5,15418E+94
	2,68291E+45	1,17615E+47	1,38333E+94
	7,30053E+39	-1,77396E+45	3,14694E+90
	2,18789E+45	6,31331E+46	3,98579E+93
	6,23973E+40	-1,76863E+45	3,12804E+90
	1,24795E+41	-1,76863E+45	3,12804E+90
	1,87192E+41	-1,76863E+45	3,12804E+90
	1,87192E+41	-1,76863E+45	3,12804E+90
	6,84704E+41	-1,6523E+45	2,7301E+90
	7,38223E+42	-4,60143E+44	2,11731E+89
	7,13839E+44	2,99917E+46	8,99499E+92
	1,82379E+45	7,93844E+46	6,30188E+93
	7,71244E+45	2,27028E+47	5,15418E+94
	9,99222E+44	2,78694E+46	7,76703E+92
	8,57456E+42	-1,5198E+45	2,30979E+90
	4,82361E+45	1,69946E+47	2,88817E+94
	3,77221E+45	1,10135E+47	1,21297E+94
	8,14503E+44	2,23894E+46	5,01286E+92
	2,76363E+45	8,02136E+46	6,43422E+93
	1,23425E+45	3,48419E+46	1,21396E+93
	3,12631E+45	9,0973E+46	8,27609E+93
	4,81646E+44	1,25147E+46	1,56617E+92
	7,17353E+45	2,1104E+47	4,45381E+94
	6,0361E+45	1,77297E+47	3,14341E+94
<b>E=</b>	<b>6,20963E+46</b>	<b>E=</b>	<b>3,79814E+95</b>
<b>Nort=</b>	<b>1,77418E+45</b>		

$C_1^* \sigma_1$	4,17095091	<u>Standart Sapma</u>	<u>Üslü Sayı</u>	<u>Standart Sapma</u>
$C_2^* \sigma_2$	0,80868301	$\sigma_1 - \sigma_{\text{ort}}$	27,8741218	776,966665 <b>26,14492933</b>
...	0,37663195	$\sigma_2 - \sigma_{\text{ort}}$	28,1082652	790,074572 $Z_{\alpha/\beta}$ <b>G</b>
...	0,17803833	...	21,6659795	469,414666 $z = 0,79378904 \quad 0,2137012 \quad 0,7862988$
0,15073526	...	...	15,1645611	229,963914
0,58441584			26,1500269	683,823904
0,25863616			25,3256551	641,388805 $z = 0,9727445 \quad 0,1653139 \quad 0,8346861$
0,70864019			45,3563869	2057,20184
0,87118692			15,0863945	227,599299
0,51727232			30,3334047	920,115439 $z = 1,59852609 \quad 0,0549621 \quad 0,9450379$
0,69694954			45,3563869	2057,20184
0,29220792			30,3334047	920,115439
0,37230667			25,3256551	641,388805 $z = 1,21668026 \quad 0,1118308 \quad 0,8881692$
1,25599498			15,8867971	252,390323
0,53107169			36,5803346	1338,12088
0,38482214			15,0742769	227,233824 $z = 1,10331947 \quad 0,1349697 \quad 0,8650303$
0,76964429			33,5683208	1126,83216
1,15446643			33,5683208	1126,83216
1,15446643			33,5683208	1126,83216 $z = 1,49767227 \quad 0,0671026 \quad 0,9328974$
0,17759309			33,5683208	1126,83216
0,16697907			30,9307198	956,709429
0,35573892			29,0414239	843,4043 $z = 1,08368871 \quad 0,1392885 \quad 0,8607115$
0,32538638			15,1495321	229,508324
0,87662376			13,7988439	190,408092
0,53411498			25,3256551	641,388805
1,04542431			15,1645611	229,963914
0,53647467			30,3334047	920,115439
0,54508318			18,4176483	339,20977
0,53583581			15,489951	239,938582
0,53157884			15,2156124	231,514861
0,53269605			15,0893225	227,687653
0,53219418			15,1224663	228,688986
0,53570448			15,1075774	228,238894
0,70615043			15,2117164	231,396317
0,65504556			20,2682795	410,803153
			18,7521684	351,643821
E=	<b>23,8297447</b>			
$\sigma_{\text{ort}} =$	<b>0,68084985</b>		E=	<b>23240,9492</b>

$C_1 \cdot N_1$	4,60137E+17	<b>Palmgren-Miner İçin N değerleri ile Log- Lineer</b>			$Z \alpha$	$G$
$C_2 \cdot N_2$	8,7054E+16	$N_1 \cdot N_{\text{ort}}$	3,00697E+18	9,04186E+36	5,3603E+18	
...	8,18768E+16	$N_2 \cdot N_{\text{ort}}$	2,95592E+18	8,73747E+36	0,670133653	0,25135857 0,74864
...	8,59176E+16	...	4,71482E+18	2,22295E+37		
	1,996E+16	...	7,50347E+18	5,6302E+37	0,939157242	0,17381912 0,82618
	8,45669E+16		3,40967E+18	1,16258E+37		
	5,22575E+15		3,62002E+18	1,31046E+37		
	3,4555E+17		7,86981E+17	6,19339E+35		
	7,4535E+16		7,54529E+18	5,69314E+37		
	1,04515E+16		2,51024E+18	6,30133E+36		
	5,9628E+16		7,86981E+17	6,19339E+35		
	4,22835E+16		2,51024E+18	6,30133E+36		
	1,6339E+17		3,62002E+18	1,31046E+37		
	5,78417E+16		7,12767E+18	5,08037E+37		
	2,59382E+17		1,57277E+18	2,4736E+36		
	2,37899E+16		7,55179E+18	5,70296E+37		
	4,75798E+16		1,9741E+18	3,89707E+36		
	7,13697E+16		1,9741E+18	3,89707E+36		
	7,13697E+16		1,9741E+18	3,89707E+36		
	1,42985E+16		1,9741E+18	3,89707E+36		
	1,63133E+16		2,40193E+18	5,76926E+36		
	1,72016E+17		2,76056E+18	7,6207E+36		
	1,89016E+17		7,51149E+18	5,64225E+37		
	1,2685E+17		8,26799E+18	6,83597E+37		
	2,57753E+17		3,62002E+18	1,31046E+37		
	8,9442E+16		7,50347E+18	5,6302E+37		
	1,71176E+17		2,51024E+18	6,30133E+36		
	2,51967E+17		5,95068E+18	3,54106E+37		
	2,56836E+17		7,33181E+18	5,37555E+37		
	2,5911E+17		7,47628E+18	5,58947E+37		
	2,58511E+17		7,54372E+18	5,69077E+37		
	2,5878E+17		7,52596E+18	5,66401E+37		
	2,56906E+17		7,53393E+18	5,67601E+37		
	1,80528E+17		7,47835E+18	5,59257E+37		
	2,00673E+17		5,21247E+18	2,71699E+37		
			5,81009E+18	3,37571E+37		
E=	<b>5,01209E+18</b>					
Nort	<b>1,43202E+17</b>	E=		<b>9,76915E+38</b>		

**Palmgren-Miner İçin Log-Log N Değerleri ile**

$C_1 * N_1$	2,26079E+45	$N_1 - N_{\text{ort}}$	-2,9294E+53	8,5814E+106	<b>4,6182E+55</b>	<i>Z alfa</i>	<i>G</i>
$C_2 * N_2$	3,26835E+44	$N_2 - N_{\text{ort}}$	-2,9294E+53	8,5814E+106		-0,0063432	<b>0,50254</b> <span style="background-color: yellow;">0,49746</span>
...	1,33681E+48	...	-2,9286E+53	8,5767E+106			
...	1,33144E+53	...	1,15569E+55	1,3356E+110			
7,64883E+44			-2,9294E+53	8,5814E+106			
9,08502E+45			-2,92939E+53	8,5813E+106			
4,38086E+36			-2,9294E+53	8,5814E+106			
6,31851E+53			1,37657E+55	1,895E+110			
2,41732E+43			-2,9294E+53	8,5814E+106			
8,76172E+36			-2,9294E+53	8,5814E+106			
1,93386E+43			-2,9294E+53	8,5814E+106			
4,54251E+45			-2,92939E+53	8,5813E+106			
5,70256E+52			2,2447E+54	5,0387E+108			
4,62247E+40			-2,9294E+53	8,5814E+106			
4,86649E+53			1,41443E+55	2,0006E+110			
2,98307E+41			-2,9294E+53	8,5814E+106			
5,96615E+41			-2,9294E+53	8,5814E+106			
8,94922E+41			-2,9294E+53	8,5814E+106			
8,94922E+41			-2,9294E+53	8,5814E+106			
2,47866E+42			-2,9294E+53	8,5814E+106			
2,14302E+43			-2,9294E+53	8,5814E+106			
2,75167E+53			1,1952E+55	1,4285E+110			
5,99192E+54			2,66347E+56	7,0941E+112			
1,36275E+46			-2,92939E+53	8,5813E+106			
3,99433E+53			1,15569E+55	1,3356E+110			
2,90079E+43			-2,9294E+53	8,5814E+106			
5,1937E+50			-2,7445E+53	7,5323E+106			
1,97817E+53			5,57563E+54	3,1088E+109			
3,57401E+53			1,031E+55	1,063E+110			
4,70857E+53			1,36758E+55	1,8703E+110			
4,379E+53			1,26981E+55	1,6124E+110			
4,52401E+53			1,31283E+55	1,7235E+110			
3,60442E+53			1,04002E+55	1,0816E+110			
2,52003E+49			-2,92192E+53	8,5376E+106			
3,41389E+50			-2,82812E+53	7,9983E+106			
<b>E=</b>	<b>1,02529E+55</b>				<b>7,2514E+112</b>		
<b>N<sub>ort</sub>=</b>	<b>2,9294E+53</b>						

**Corten-Dolan Log-Lineer**

<b>C1*N1</b>	<b>4,60137E+17</b>	<b>N1-Nort</b>	<b>3,00697E+18</b>	<b>9,04186E+36</b>	<b>5,3603E+18</b>	<b>Z alfa</b>	<b>G</b>
<b>C2*N2</b>	<b>8,7054E+16</b>	<b>N2-Nort</b>	<b>2,95592E+18</b>	<b>8,73747E+36</b>		<b>0,41984026</b>	<b>0,33726</b>
...	8,18768E+16	...	4,71482E+18	2,22295E+37			<b>0,66274</b>
...	8,59176E+16	...	7,50347E+18	5,6302E+37			
	1,996E+16		3,40967E+18	1,16258E+37			
	8,45669E+16		3,62002E+18	1,31046E+37			
	5,22575E+15		7,86981E+17	6,19339E+35			
	3,4555E+17		7,54529E+18	5,69314E+37			
	7,4535E+16		2,51024E+18	6,30133E+36			
	1,04515E+16		7,86981E+17	6,19339E+35			
	5,9628E+16		2,51024E+18	6,30133E+36			
	4,22835E+16		3,62002E+18	1,31046E+37			
	1,6339E+17		7,12767E+18	5,08037E+37			
	5,78417E+16		1,57277E+18	2,4736E+36			
	2,59382E+17		7,55179E+18	5,70296E+37			
	2,37899E+16		1,9741E+18	3,89707E+36			
	4,75798E+16		1,9741E+18	3,89707E+36			
	7,13697E+16		1,9741E+18	3,89707E+36			
	7,13697E+16		1,9741E+18	3,89707E+36			
	1,42985E+16		2,40193E+18	5,76926E+36			
	1,63133E+16		2,76056E+18	7,6207E+36			
	1,72016E+17		7,51149E+18	5,64225E+37			
	1,89016E+17		8,26799E+18	6,83597E+37			
	1,2685E+17		3,62002E+18	1,31046E+37			
	2,57753E+17		7,50347E+18	5,6302E+37			
	8,9442E+16		2,51024E+18	6,30133E+36			
	1,71176E+17		5,95068E+18	3,54106E+37			
	2,51967E+17		7,33181E+18	5,37555E+37			
	2,56836E+17		7,47628E+18	5,58947E+37			
	2,5911E+17		7,54372E+18	5,69077E+37			
	2,58511E+17		7,52596E+18	5,66401E+37			
	2,5878E+17		7,53393E+18	5,67601E+37			
	2,56906E+17		7,47835E+18	5,59257E+37			
	1,80528E+17		5,21247E+18	2,71699E+37			
	2,00673E+17		5,81009E+18	3,37571E+37			
<b>E=</b>	<b>5,01209E+18</b>			<b>E= 9,76915E+38</b>			
<b>Nort</b>	<b>1,43202E+17</b>						

Corten-Dolan Log-Log				Z alfa	G
C1*N1	2,26079E+45	N1-Nort	-2,9294E+53	8,5814E+106	4,61817E+55
C2*N2	3,26835E+44	N2-Nort	-2,9294E+53	8,5814E+106	-0,0063432
...	1,33681E+48	...	-2,9286E+53	8,5767E+106	0,50254
...	1,33144E+53	...	1,15569E+55	1,3356E+110	0,49746
	7,64883E+44		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	9,08502E+45		-2,92939E+53	8,5813E+106	
	4,38086E+36		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	6,31851E+53		1,37657E+55	1,895E+110	
	2,41732E+43		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	8,76172E+36		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	1,93386E+43		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	4,54251E+45		-2,92939E+53	8,5813E+106	
	5,70256E+52		2,2447E+54	5,0387E+108	
	4,62247E+40		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	4,86649E+53		1,41443E+55	2,0006E+110	
	2,98307E+41		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	5,96615E+41		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	8,94922E+41		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	8,94922E+41		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	2,47866E+42		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	2,14302E+43		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	2,75167E+53		1,1952E+55	1,4285E+110	
	5,99192E+54		2,66347E+56	7,0941E+112	
	1,36275E+46		-2,92939E+53	8,5813E+106	
	3,99433E+53		1,15569E+55	1,3356E+110	
	2,90079E+43		-2,9294E+53	8,5814E+106	
	5,1937E+50		-2,7445E+53	7,5323E+106	
	1,97817E+53		5,57563E+54	3,1088E+109	
	3,57401E+53		1,031E+55	1,063E+110	
	4,70857E+53		1,36758E+55	1,8703E+110	
	4,379E+53		1,26981E+55	1,6124E+110	
	4,52401E+53		1,31283E+55	1,7235E+110	
	3,60442E+53		1,04002E+55	1,0816E+110	
	2,52003E+49		-2,92192E+53	8,5376E+106	
	3,41389E+50		-2,82812E+53	7,9983E+106	
E=	1,02529E+55		E=	7,2514E+112	
Nort=	2,9294E+53				

**Marin Log-Lineer**

<b>C1*N1</b>	<b>4,60137E+17 N1-Nort</b>	<b>3,00697E+18</b>	<b>9,04186E+36</b>	<b>5,3603E+18</b>	<b>Z alfa</b>	<b>G</b>
<b>C2*N2</b>	<b>8,7054E+16 N2-Nort</b>	<b>2,95592E+18</b>	<b>8,73747E+36</b>		<b>0,24074</b>	<b>0,40491</b>
...	8,18768E+16 ...	4,71482E+18	2,22295E+37			
...	8,59176E+16 ...	7,50347E+18	5,6302E+37			
	1,996E+16	3,40967E+18	1,16258E+37			
	8,45669E+16	3,62002E+18	1,31046E+37			
	5,22575E+15	7,86981E+17	6,19339E+35			
	3,4555E+17	7,54529E+18	5,69314E+37			
	7,4535E+16	2,51024E+18	6,30133E+36			
	1,04515E+16	7,86981E+17	6,19339E+35			
	5,9628E+16	2,51024E+18	6,30133E+36			
	4,22835E+16	3,62002E+18	1,31046E+37			
	1,6339E+17	7,12767E+18	5,08037E+37			
	5,78417E+16	1,57277E+18	2,4736E+36			
	2,59382E+17	7,55179E+18	5,70296E+37			
	2,37899E+16	1,9741E+18	3,89707E+36			
	4,75798E+16	1,9741E+18	3,89707E+36			
	7,13697E+16	1,9741E+18	3,89707E+36			
	7,13697E+16	1,9741E+18	3,89707E+36			
	1,42985E+16	2,40193E+18	5,76926E+36			
	1,63133E+16	2,76056E+18	7,6207E+36			
	1,72016E+17	7,51149E+18	5,64225E+37			
	1,89016E+17	8,26799E+18	6,83597E+37			
	1,2685E+17	3,62002E+18	1,31046E+37			
	2,57753E+17	7,50347E+18	5,6302E+37			
	8,9442E+16	2,51024E+18	6,30133E+36			
	1,71176E+17	5,95068E+18	3,54106E+37			
	2,51967E+17	7,33181E+18	5,37555E+37			
	2,56836E+17	7,47628E+18	5,58947E+37			
	2,5911E+17	7,54372E+18	5,69077E+37			
	2,58511E+17	7,52596E+18	5,66401E+37			
	2,5878E+17	7,53393E+18	5,67601E+37			
	2,56906E+17	7,47835E+18	5,59257E+37			
	1,80528E+17	5,21247E+18	2,71699E+37			
	2,00673E+17	5,81009E+18	3,37571E+37			
<b>E=</b>	<b>5,01209E+18</b>		<b>E=</b>	<b>9,76915E+38</b>		
<b>Nort=</b>	<b>1,43202E+17</b>					

<b>Marin Log-Log</b>			
<b>C1*N1</b>	<b>2,26079E+45 N1-Nort</b>	<b>-2,9294E+53</b>	<b>8,5814E+106 4,61817E+55</b>
<b>C2*N2</b>	<b>3,26835E+44 N2-Nort</b>	<b>-2,9294E+53</b>	<b>8,5814E+106 -0,0063432 0,50254 0,49746</b>
...	1,33681E+48 ...	-2,9286E+53	8,5767E+106
...	1,33144E+53 ...	1,15569E+55	1,3356E+110
	7,64883E+44	-2,9294E+53	8,5814E+106
	9,08502E+45	-2,92939E+53	8,5813E+106
	4,38086E+36	-2,9294E+53	8,5814E+106
	6,31851E+53	1,37657E+55	1,895E+110
	2,41732E+43	-2,9294E+53	8,5814E+106
	8,76172E+36	-2,9294E+53	8,5814E+106
	1,93386E+43	-2,9294E+53	8,5814E+106
	4,54251E+45	-2,92939E+53	8,5813E+106
	5,70256E+52	2,2447E+54	5,0387E+108
	4,62247E+40	-2,9294E+53	8,5814E+106
	4,86649E+53	1,41443E+55	2,0006E+110
	2,98307E+41	-2,9294E+53	8,5814E+106
	5,96615E+41	-2,9294E+53	8,5814E+106
	8,94922E+41	-2,9294E+53	8,5814E+106
	8,94922E+41	-2,9294E+53	8,5814E+106
	2,47866E+42	-2,9294E+53	8,5814E+106
	2,14302E+43	-2,9294E+53	8,5814E+106
	2,75167E+53	1,1952E+55	1,4285E+110
	5,99192E+54	2,66347E+56	7,0941E+112
	1,36275E+46	-2,92939E+53	8,5813E+106
	3,99433E+53	1,15569E+55	1,3356E+110
	2,90079E+43	-2,9294E+53	8,5814E+106
	5,1937E+50	-2,7445E+53	7,5323E+106
	1,97817E+53	5,57563E+54	3,1088E+109
	3,57401E+53	1,031E+55	1,063E+110
	4,70857E+53	1,36758E+55	1,8703E+110
	4,379E+53	1,26981E+55	1,6124E+110
	4,52401E+53	1,31283E+55	1,7235E+110
	3,60442E+53	1,04002E+55	1,0816E+110
	2,52003E+49	-2,92192E+53	8,5376E+106
	3,41389E+50	-2,82812E+53	7,9983E+106
<b>E=</b>	<b>1,02529E+55</b>	<b>E=</b>	<b>7,2514E+112</b>
<b>Nort=</b>	<b>2,9294E+53</b>		

$C_1^*\sigma_1$	6,29742462	<u>Standart Sapma</u>	<u>Üslü Sayı</u>	<u>Standart Sapma</u>		
$C_2^*\sigma_2$	1,22026687	$\sigma_1-\sigma_{\text{ort}}$	42,146148	1776,29779	<b>38,2605827</b>	
...	0,5786196	$\sigma_2-\sigma_{\text{ort}}$	42,4745109	1804,08407		$Z_{\alpha/\beta}$
...	0,17698605	...	33,3644397	1113,18584	$z = 0,67466828$	<b>0,2499528</b>
0,22859501	...		14,784769	218,589393		<b>0,7500472</b>
0,8882603			39,7229218	1577,91051		
0,37833395			38,5605936	1486,91938	$z = 1,02893337$	<b>0,151756</b>
0,84523736			66,3764532	4405,83354		<b>0,848244</b>
1,30770978			17,8395414	318,249238		
0,7566679			45,5874784	2078,21819	$z = 1,62920377$	<b>0,0516796</b>
1,04616782			66,3764532	4405,83354		<b>0,9483204</b>
0,44413015			45,5874784	2078,21819		
0,58279462			38,5605936	1486,91938	$z = 1,1659419$	<b>0,1218116</b>
1,86192025			24,9673708	623,369605		<b>0,8781884</b>
0,70544409			54,2699777	2945,23048		
0,57370259			19,9611849	398,448904	$z = 1,15155597$	<b>0,1247732</b>
1,14740518			50,0925409	2509,26266		<b>0,8752268</b>
1,72110778			50,0925409	2509,26266		
1,72110778			50,0925409	2509,26266	$z = 1,3651046$	<b>0,0860833</b>
0,26622468			50,0925409	2509,26266		<b>0,9139167</b>
0,2513966			46,4210028	2154,9095		
0,36326964			43,7816046	1916,8289	$z = 1,12493143$	<b>0,1303151</b>
0,32488956			15,1985091	230,99468		<b>0,8696849</b>
1,33239045			13,4905958	181,996176		
0,53095816			38,5605936	1486,91938		
1,56925174			14,784769	218,589393		
0,83288637			45,5874784	2078,21819		
0,85429078			28,6837649	822,758371		
0,49121677			24,37697	594,236667		
0,7657227			13,6057745	185,117099		
0,57438171			21,7494502	473,038584		
0,79955132			16,073001	258,341362		
0,30080478			22,7530328	517,7005		
1,08967984			7,95688552	63,3120271		
1,01584505			31,3601787	983,460811		
			29,1697467	850,874121		
<b>E=</b>	<b>33,8446418</b>					
<b><math>\sigma_{\text{ort}}=</math></b>	<b>0,96698977</b>		<b>E=</b>	<b>49771,6544</b>		

$C_1 \cdot N_1$	1,66621E+17	<b>Palmgren-Miner İçin N değerleri ile Log- Lineer</b>			$Z \alpha$	$G$
$C_2 \cdot N_2$	3,13168E+16	$N_1 \cdot N_{\text{ort}}$	1,04365E+18	1,08921E+36	<b>4,4705E+18</b>	
...	3,54806E+16	$N_2 \cdot N_{\text{ort}}$	1,01781E+18	1,03594E+36	0,288044408	<b>0,38664313</b>
...	8,64809E+16	...	2,00812E+18	4,03254E+36	0,77584087	<b>0,21890615</b>
7,58907E+15	...	7,59974E+18	5,7756E+37	0,77584087	<b>0,78109</b>	
3,29208E+16		1,25379E+18	1,57199E+36			
1,1817E+15		1,36791E+18	1,87119E+36			
2,79519E+17		1,13278E+17	1,28319E+34			
2,52026E+16		6,12224E+18	3,74818E+37			
2,36339E+15		8,00148E+17	6,40236E+35			
2,01621E+16		1,13278E+17	1,28319E+34			
1,64604E+16		8,00148E+17	6,40236E+35			
8,49937E+16		1,36791E+18	1,87119E+36			
1,65014E+16		3,68515E+18	1,35804E+37			
1,80793E+17		3,92477E+17	1,54038E+35			
7,36187E+15		5,26645E+18	2,77335E+37			
1,47237E+16		5,58142E+17	3,11522E+35			
2,20856E+16		5,58142E+17	3,11522E+35			
2,20856E+16		5,58142E+17	3,11522E+35			
4,75572E+15		5,58142E+17	3,11522E+35			
5,7174E+15		7,49455E+17	5,61682E+35			
1,6804E+17		9,20633E+17	8,47564E+35			
1,89307E+17		7,38072E+18	5,4475E+37			
4,93812E+16		8,32712E+18	6,93409E+37			
2,59443E+17		1,36791E+18	1,87119E+36			
3,02431E+16		7,59974E+18	5,7756E+37			
8,19745E+16		8,00148E+17	6,40236E+35			
1,32852E+17		2,82123E+18	7,95932E+36			
2,81688E+17		3,84422E+18	1,4778E+37			
1,59584E+17		8,25969E+18	6,82224E+37			
2,3714E+17		4,63728E+18	2,15043E+37			
1,48792E+17		6,93808E+18	4,8137E+37			
4,1778E+17		4,31709E+18	1,86373E+37			
8,16125E+16		1,22971E+19	1,51218E+38			
9,50896E+16		2,32411E+18	5,40147E+36			
		2,72393E+18	7,41979E+36			
<b>E=</b>	<b>3,39724E+18</b>					
<b>N<sub>ort</sub></b>	<b>9,70641E+16</b>	<b>E=</b>	<b>6,79502E+38</b>			

**Palmgren-Miner İçin Log-Log N Değerleri ile**

$C_1 \cdot N_1$	$1,16438E+39$	$N_1 \cdot N_{\text{ort}}$	$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$	$7,9213E+62$	$Z \alpha$	$G$
$C_2 \cdot N_2$	$1,71196E+38$	$N_2 \cdot N_{\text{ort}}$	$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$		$-0,00562$	$0,50225$
...	$4,11316E+41$	...	$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			$0,49775$
...	$1,6342E+53$	...	$-4,45254E+60$	$1,9825E+121$			
	$3,45951E+38$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$3,84788E+39$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$5,38628E+30$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,4173E+51$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,47364E+37$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,07726E+31$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,17891E+37$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,92394E+39$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,00089E+46$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$4,00384E+34$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$2,60912E+49$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$2,20909E+35$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$4,41817E+35$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$6,62726E+35$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$6,62726E+35$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,56979E+36$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,19851E+37$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,33382E+53$		$-4,45254E+60$	$1,9825E+121$			
	$6,3165E+54$		$-4,45227E+60$	$1,9823E+121$			
	$5,77183E+39$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$4,90259E+53$		$-4,45254E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,76837E+37$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,1657E+44$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$3,34999E+46$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$7,2042E+54$		$-4,45234E+60$	$1,9823E+121$			
	$1,51165E+48$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$3,23471E+52$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$3,36079E+47$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$1,55839E+62$		$4,61878E+63$		$2,1333E+127$		
	$6,78743E+42$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
	$7,92129E+43$		$-4,45255E+60$	$1,9825E+121$			
$E=$	$1,55839E+62$			$E=$	$2,1334E+127$		
$N_{\text{ort}}=$	$4,45255E+60$						

**Corten-Dolan Log-Lineer**

<b>C1*N1</b>	<b>1,66621E+17</b>	<b>N1-Nort</b>	<b>1,04365E+18</b>	<b>1,08921E+36</b>	<b>4,4705E+18</b>	<i>Z alfa</i>	<i>G</i>
<b>C2*N2</b>	<b>3,13168E+16</b>	<b>N2-Nort</b>	<b>1,01781E+18</b>	<b>1,03594E+36</b>		0,1931556	<b>0,42344</b>
...	3,54806E+16	...	2,00812E+18	4,03254E+36			<b>0,57656</b>
...	8,64809E+16	...	7,59974E+18	5,7756E+37			
7,58907E+15			1,25379E+18	1,57199E+36			
3,29208E+16			1,36791E+18	1,87119E+36			
1,1817E+15			1,13278E+17	1,28319E+34			
2,79519E+17			6,12224E+18	3,74818E+37			
2,52026E+16			8,00148E+17	6,40236E+35			
2,36339E+15			1,13278E+17	1,28319E+34			
2,01621E+16			8,00148E+17	6,40236E+35			
1,64604E+16			1,36791E+18	1,87119E+36			
8,49937E+16			3,68515E+18	1,35804E+37			
1,65014E+16			3,92477E+17	1,54038E+35			
1,80793E+17			5,26645E+18	2,77355E+37			
7,36187E+15			5,58142E+17	3,11522E+35			
1,47237E+16			5,58142E+17	3,11522E+35			
2,20856E+16			5,58142E+17	3,11522E+35			
2,20856E+16			5,58142E+17	3,11522E+35			
4,75572E+15			7,49455E+17	5,61682E+35			
5,7174E+15			9,20633E+17	8,47564E+35			
1,6804E+17			7,38072E+18	5,4475E+37			
1,89307E+17			8,32712E+18	6,93409E+37			
4,93812E+16			1,36791E+18	1,87119E+36			
2,59443E+17			7,59974E+18	5,7756E+37			
3,02431E+16			8,00148E+17	6,40236E+35			
8,19745E+16			2,82123E+18	7,95932E+36			
1,32852E+17			3,84422E+18	1,4778E+37			
2,81688E+17			8,25969E+18	6,82224E+37			
1,59584E+17			4,63728E+18	2,15043E+37			
2,3714E+17			6,93808E+18	4,8137E+37			
1,48792E+17			4,31709E+18	1,86373E+37			
4,1778E+17			1,22971E+19	1,51218E+38			
8,16125E+16			2,32411E+18	5,40147E+36			
9,50896E+16			2,72393E+18	7,41979E+36			
<b>E=</b>	<b>3,39724E+18</b>			<b>E= 6,79502E+38</b>			
<b>Nort</b>	<b>9,70641E+16</b>						

<b>Corten-Dolan Log-Log</b>				<b>Z alfa</b>	<b>G</b>
<b>C1*N1</b>	<b>1,16438E+39</b>	<b>N1-Nort</b>	<b>-4,45255E+60</b>	<b>1,9825E+121</b>	<b>7,92126E+62</b>
<b>C2*N2</b>	<b>1,71196E+38</b>	<b>N2-Nort</b>	<b>-4,45255E+60</b>	<b>1,9825E+121</b>	<b>-0,00562101</b>
...	4,11316E+41	...	-4,45255E+60	1,9825E+121	
...	1,6342E+53	...	-4,45254E+60	1,9825E+121	
	3,45951E+38		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	3,84788E+39		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	5,38628E+30		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,4173E+51		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,47364E+37		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,07726E+31		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,17891E+37		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,92394E+39		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,00089E+46		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	4,00384E+34		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	2,60912E+49		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	2,20909E+35		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	4,41817E+35		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	6,62726E+35		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	6,62726E+35		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,56979E+36		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,19851E+37		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,33382E+53		-4,45254E+60	1,9825E+121	
	6,3165E+54		-4,45227E+60	1,9823E+121	
	5,77183E+39		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	4,90259E+53		-4,45254E+60	1,9825E+121	
	1,76837E+37		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,1657E+44		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	3,34999E+46		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	7,2042E+54		-4,45234E+60	1,9823E+121	
	1,51165E+48		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	3,23471E+52		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	3,36079E+47		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,55839E+62		4,61878E+63	2,1333E+127	
	6,78743E+42		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	7,92129E+43		-4,45255E+60	1,9825E+121	
<b>E=</b>	<b>1,55839E+62</b>		<b>E=</b>	<b>2,1334E+127</b>	
<b>Nort=</b>	<b>4,45255E+60</b>				

<b>Marin Log-Lineer</b>				<i>Z alfa</i>	<i>G</i>
<b>C1*N1</b>	<b>1,66621E+17</b>	<b>N1-Nort</b>	<b>1,04365E+18</b>	<b>1,08921E+36</b>	<b>4,4705E+18</b>
<b>C2*N2</b>	<b>3,13168E+16</b>	<b>N2-Nort</b>	<b>1,01781E+18</b>	<b>1,03594E+36</b>	<b>0,10455</b>
...	3,54806E+16	...	2,00812E+18	4,03254E+36	<b>0,45838</b>
...	8,64809E+16	...	7,59974E+18	5,7756E+37	<b>0,54162</b>
7,58907E+15			1,25379E+18	1,57199E+36	
3,29208E+16			1,36791E+18	1,87119E+36	
1,1817E+15			1,13278E+17	1,28319E+34	
2,79519E+17			6,12224E+18	3,74818E+37	
2,52026E+16			8,00148E+17	6,40236E+35	
2,36339E+15			1,13278E+17	1,28319E+34	
2,01621E+16			8,00148E+17	6,40236E+35	
1,64604E+16			1,36791E+18	1,87119E+36	
8,49937E+16			3,68515E+18	1,35804E+37	
1,65014E+16			3,92477E+17	1,54038E+35	
1,80793E+17			5,26645E+18	2,77355E+37	
7,36187E+15			5,58142E+17	3,11522E+35	
1,47237E+16			5,58142E+17	3,11522E+35	
2,20856E+16			5,58142E+17	3,11522E+35	
2,20856E+16			5,58142E+17	3,11522E+35	
4,75572E+15			7,49455E+17	5,61682E+35	
5,7174E+15			9,20633E+17	8,47564E+35	
1,6804E+17			7,38072E+18	5,4475E+37	
1,89307E+17			8,32712E+18	6,93409E+37	
4,93812E+16			1,36791E+18	1,87119E+36	
2,59443E+17			7,59974E+18	5,7756E+37	
3,02431E+16			8,00148E+17	6,40236E+35	
8,19745E+16			2,82123E+18	7,95932E+36	
1,32852E+17			3,84422E+18	1,4778E+37	
2,81688E+17			8,25969E+18	6,82224E+37	
1,59584E+17			4,63728E+18	2,15043E+37	
2,3714E+17			6,93808E+18	4,8137E+37	
1,48792E+17			4,31709E+18	1,86373E+37	
4,1778E+17			1,22971E+19	1,51218E+38	
8,16125E+16			2,32411E+18	5,40147E+36	
9,50896E+16			2,72393E+18	7,41979E+36	
<b>E=</b>	<b>3,39724E+18</b>		<b>E=</b>	<b>6,79502E+38</b>	
<b>Nort=</b>	<b>9,70641E+16</b>				

<b>Marin Log-Log</b>				<b>Z alfa</b>	<b>G</b>
C1*N1	1,16438E+39	N1-Nort	-4,45255E+60	1,9825E+121	<b>7,92126E+62</b>
C2*N2	1,71196E+38	N2-Nort	-4,45255E+60	1,9825E+121	-0,005621
...	4,11316E+41	...	-4,45255E+60	1,9825E+121	<b>0,50225</b>
...	1,6342E+53	...	-4,45254E+60	1,9825E+121	<b>0,49775</b>
	3,45951E+38		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	3,84788E+39		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	5,38628E+30		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,4173E+51		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,47364E+37		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,07726E+31		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,17891E+37		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,92394E+39		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,00089E+46		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	4,00384E+34		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	2,60912E+49		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	2,20909E+35		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	4,41817E+35		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	6,62726E+35		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	6,62726E+35		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,56979E+36		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,19851E+37		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,33382E+53		-4,45254E+60	1,9825E+121	
	6,3165E+54		-4,45227E+60	1,9823E+121	
	5,77183E+39		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	4,90259E+53		-4,45254E+60	1,9825E+121	
	1,76837E+37		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,1657E+44		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	3,34999E+46		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	7,2042E+54		-4,45234E+60	1,9823E+121	
	1,51165E+48		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	3,23471E+52		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	3,36079E+47		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	1,55839E+62		4,61878E+63	2,1333E+127	
	6,78743E+42		-4,45255E+60	1,9825E+121	
	7,92129E+43		-4,45255E+60	1,9825E+121	
E=	<b>1,55839E+62</b>			<b>2,1334E+127</b>	
Nort=	<b>4,45255E+60</b>				